А. Е. Александров



ПОДПЯТНИКИ ГИДРОАГРЕГАТОВ





«ЭНЕРГИЯ» Москва 1975 В книга на основе опыта эксплуатации и натурных исследований рассматриваются особенности работы подпятников различных конструкций. Основное анимение уделено вопросам обеспечания надежной работы подпятников на действующих гидроэлектростанциях. Приведены конкретные рекомендации по нападка работы подпятников и организации эксплуатационного контроля за ними.

Книга предназначана для эксплуатационного персонала гидроэленгростанций, но может быть полезна проектировщикам гидроэленгростанций, специалистом, занимающимся конструированием и исследованием гидросилового оборудования, а также студентам высших и средних учебных заведений.

Анэтолий Евгеньевич Александров ПОДПЯТНИКИ ГИДРОАГРЕГАТОВ

Редактор Г. М. Божко-Степаненко
Редактор издательства Н. И. Крысько
Переплет художника А. М. Кувшиниикова
Технический редактор Л. А. Молодцова
Корректор Н. А. Войтенко

Сдано в набор 21/VII 1975 г. Подписано к печати 27/X 1975 г. Т-15526 Формат 84X108¹/за Бумага типографская № 2 Усл. печ. л. 15,12 Уч.-изд. л. 16,0 Тираж 1500 экз. Зак. 264 Цена 91 код.

Издательство «Энергия», Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Московская тилография № 10 Союзполиграфлрома при Государственном комитете Совете Министрое СССР по делам чалательств, полиграфии и книжной терговли. Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10.

A 30314-540 051(01)-75 62-75

© Издательство «Энергия», 1975 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной тенденцией развития гидроэнергетики является создание агрегатов большой единичной мощности. В СССР уже действуют агрегаты Красноярской ГЭС мощностью 508 МВт, агрегаты Братской ГЭС имени 50-летия Великого Октября мощностью 225 МВт, агрегаты Нурекской ГЭС мощностью 300 МВт. Строится Саяно-Шушенская ГЭС, на которой будут установлены агрегаты мощностью 640 МВт. При таких крупных единичных мощностях надежность работы агрегатов приобретает особо важное значение.

Одним из наиболее ответственных узлов гидроагрегата является подпятник. В крупных вертикальных агрегатах подпятники воспринимают огромную нагрузку, складывающуюся из веса вращающихся частей и реакции воды на рабочее колесо турбины. Так, на подпятники агрегатов Волжских ГЭС имени В. И. Ленина и имени XXII съезда КПСС действует нагрузка 29,0 МН

Отечественными заводами созданы подпятники различной конструкции, работающие в большом диапазоне нагрузок и окружных скоростей, на гидроагрегатах разных типов. Однако при переходе на высокие общие и удельные нагрузки и при увеличении размеров подпятников

возникли значительные затруднения в их работе.

В процессе эксплуатации, после проведения ряда натурных испытаний, удалось в большинстве случаев обеспечить достаточно надежную работу подпятников. Однако несмотря на большое внимание, уделяемое в последние годы подпятникам, проведение ряда испытаний и внедрение новых конструктивных решений, вопрос обеспечения надежной работы подпятников, особенно для крупных вертикальных агрегатов, остается чрезвычайно актуальным.

Несмотря на важность проблемы, технической литературы по подпятникам имеется очень мало, особенно по вопросам их эксплуатации. В настоящей книге на основании опыта эксплуатации и натурных испытаний рассматривается работа подпятников различных типов, от ранних конструкций дисковых подпятников на пружинном основании до современных конструкций подпятников на высокие нагрузки. Основное внимание уделено вопросам эксплуатации подпятников, конструктивному улучшению их, выработанному в процессе эксплуатации, разработке различных устройств и приспособлений для регулировки и настройки подпятников.

Отдельно рассмотрены способы контроля нагрузки на сегменты подпятников, контроля и улучшения состояния зеркальной поверхности диска, определения и установки оптимальных значений эксцентриситета сегментов, организации эффективного температурного контроля, облегчения работы подпятников при пусках и остановках. Освещен также вопрос применения новых материалов в подпятниках. В книге использованы в основном результаты работ, проведенных автором в ОРГРЭС. При использовании других материалов даны ссылки на соот-

ветствующие литературные источники.

Книга имеет практический характер. Вопросы теории гидродинамической смазки и расчета подпятников в ней не рассматриваются. При желании читатель сможет познакомиться с этими вопросами в имеющихся трудах

[Л. 17, 22, 28, 42, 45, 52].

Поскольку данная книга является первой большой работой, посвященной специально подпятникам гидроагрегатов, возможно, что отдельные вопросы в ней освещены недостаточно полно. Автор будет признателен за все замечания и пожелания, которые следует направлять по адресу: 1/131/14, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, Изд-во «Энергия».

Автор

Часть первая

КОНСТРУКЦИИ ПОДПЯТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАБОТЫ

Глава первая

ПОДПЯТНИКИ НА ПРУЖИННОМ ОСНОВАНИИ


1-1. ДИСКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ

На генераторах некоторых довоенных ГЭС (Нивская III, Сходненская, Канакерская и др.) установлены подпятники дискового типа. Они состоят из двух дисков: верхнего, вращающегося, закрепленного на ступице подпятника, и нижнего, неподвижного, облицованного баббитом, опирающегося на большое число цилиндрических пружин (рис. 1-1). Верхний диск (рис. 1-2) имеет на своей рабочей поверхности радиальные канавки, служащие для улучшения циркуляции масла; нижний (рис. 1-3) имеет также радиальные канавки, которыми он разбит на сегменты, и один сквозной радиальный разрез. Сегменты залиты баббитом. Цилиндрические пружины, на которые опирается нижний диск, предварительно затянуты с усилием, равным рабочему усилию.

Теоретического расчета подпятника такого типа нст. Его работу с некоторым приближением можно принять аналогичной работе сегментных подпятников, описан-

ных в [Л. 1].

Из табл. 1-1, где приведены основные данные по не которым дисковым подпятникам на пружинном основании, видно, что подпятники этого типа рассчитаны на






Рис. 1-3. Неподвижный диск подпятника.

работу при средней удельной нагрузке 2,0—3,0 МПа¹ и имеют сравнительно небольшие размеры: наружный диаметр диска обычно не превышает 1,5 м.

Попытка применить дисковые подпятники на большее удельное давление при больших размерах не дала положительного результата. Так, на гидроагрегатах

¹ В жниге даны единицы физических величин в соответствии с действующим государственным стандартом «Единицы физических величин» (система СИ). Распространенные в практике единицы измерения, подлежащие изъятию, следует переводить в соответствии с данной таблицей:

| Единица | - | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Наименование | Обозначение | Значеняе в едипицах СИ |
| Сила, вес Топра-сила Килограми-сила | TC KIC | 9,8·10°H=9,8 kH~10 kH 9,8H~10H |
| Момевт силы Килограмы-сила-метр Товна-сила-метр | KFC·M TC·M | 9,8H·m 9,8 kH·m |
| Давление, напряжение Килограми-сила на квадратный сантимето | Krc/cm ² | 9,8-104 Па≈0,1 МПа |

Днепровской ГЭС имени В. И. Ленина первоначально были установлены подпятники дискового типа на пружинном основании с внешним диаметром диска около 2,3 м, рассчитанные на полную нагрузку 10 МН и удельную нагрузку 3,5 МПа. Эти подпятники оказались неработоспособными и были заменены сегментными подпятниками на жесткой винтовой опоре.

Недостатком подпятников дискового типа является сложность подгонки трущихся поверхностей, выверки высотного положения пружин и пр. В эксплуатации при работе с малыми удельными нагрузками подпятники дискового типа ведут себя различно. На некоторых станциях они работают вполне удовлетворительно. Так, на

Таблица 1-1 Основные данные дисковых подпятников на пружинном основании

| | | Гид | оэлектр | останция | |
|--------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|
| Параметр | Нявская III | Сходженская | Канакерская ((большой агрегат) | Kanakepekas (manath arperar) | Нажнесвар- ская (малый агрегат) |
| Общая нагрузка, МН | 2,82 1,95 8 1,56 0,60 10,5 | 2.85 2,54 8 1.35 0,56 9,4 | 3,5 2,95 8 1,45 0,64 20,5 | 1,95 2,44 6 1,13 0,45 20,7 | 8 0,945 0,40 7,5 |

Сходненской ГЭС дисковые подпятники продолжительное время работают без шабровки. Поверхность баббита хорошо приработалась. Лишь иногда при капитальных ремонтных делается легкая «разбивка» баббита у сбегающих кромок и у внутренних краев сегментов нижнего диска. Температура тела пяты (нижнего диска) не превышает 60°С при температуре масла в ванне 29—35°С. Никаких повреждений подпятников не было.

На других ГЭС наблюдалось повышение температуры дисковых подпятников отдельных агрегатов. Так, на ГЭС Нявская III температура подпятника агрегата № 2 повышалась до 79°С при температуре масла 42°С.

На Канакерской ГЭС температура дисковых подпятников повышалась на агрегате № 1 до 71°С (температура масла 49°С), на агрегате № 3 до 74°С (температура масла 50°С), на агрегате № 6 до 75°С (температура масла 57°С). На ГЭС Ак-Тепе температура дискового подпятника повышалась до 81°С.

Такое повышение температуры подпятника хотя и не вело к аварии, являлось недопустимо высоким и свидетельствовало о недостаточном запасе надежности.

Почти все действующие подпятники дискового типа в процессе эксплуатации претерпели конструктивные изменения. Реконструкция велась в двух направлениях: а) улучшение конструкции самого подпятника, б) улучшение системы смазки и охлаждения. На некоторых ГЭС реконструкция подпятников сводилась к незначительным изменениям, связанным с улучшением циркуляции масла в подпятнике и его охлаждения. Для этого увеличивались маслоприемные скосы, расширялись радиальные каналы диска и т. д. Например, на дисковых подпятниках ГЭС Нивская III была увеличена ширина радиальных каналов неподвижного диска с 20 до 60 мм, увеличены заходные фаски и удалены 12-17 пружин из-под диска для улучшения циркуляции масла. Эта реконструкция дала снижение температуры подпятников на 6-10°С. На некоторых ГЭС дисковые подпятники претерпели более существенные переделки. Так, на ГЭС Ак-Тене дисковый подпятник был превращен в сегментный путем полной разрезки неподвижного диска. Были выполнены следующие работы:

неподвижный диск разрезан на восемь сегментов по имевшимся канавкам;

на вращающемся диске были удалены радиальные канавки глубиной 10 мм и диск отшлифован до 9-го класса чистоты;

для сохранения неизменным высотного положения ротора агрегата между ступицей пяты и вращающимся диском была установлена точеная прокладка толициной 10 мм;

для обеспечения эксцентриситета сегментов из-под набегающей кромки каждого сегмента была удалена часть пружин;

для удержания сегментов от смещения под каждым сегментом в основании пяты было установлено по два штифта.

После этой реконструкции подпятник из дискового превратился в сегментный с опиранием сегментов на пружины. Сборка подпятника была произведена на монтажной площадке, выверено высотное положение пружин, подогнаны поверхности трения, подшабрены сегменты по зеркалу. Затем подпятник собрали в маслование и провели окончательную подгонку трущихся поверхностей путем ряда прокругок агрегата (при смазанных салом трущихся поверхностях) и подшабровок.

В результате проведенной реконструкции температура подпятника снизилась с 79—81 до 64—65°С, т. е. на 15°С. Такая реконструкция дискового подпятника наиболее эффективна, но требует обработки деталей в за-

водских условиях.

Реконструкция подпятника, аналогичная описанной выше, была проведена также на малом агрегате Нижнесвирской ГЭС. Она была вызвана необходимостью обеспечения реверсивной работы агрегата, а не соображениями улучшения температурного режима. Дисковый подпятник был переделан в сегментный. На сегментах были сделаны маслоприемные скосы с двух сторон, а пружины расположены под сегментами равномерно. Подпятник испытан при прямом и обратном направлениях вращения и надежно работает в течение ряда лет при температуре сегментов 40—45°С.

Подпятники дискового типа, как правило, имели сложную систему смазки и охлаждения, объединенную с системой смазки и охлаждения направляющих подшипни-

ков генератора.

На рис. 1-4 показана система смазки и охлаждения опор малого генератора Канакерской ГЭС, типичная для агрегатов такого типа. Система смазки — замкнутая с внешней циркуляцией. Масло насосом 1 забирается из фильтр-бака 2 и через маслоохладительные колонки 3 подается в коллектор 4, откуда распределяется в верхний и нижний направляющий подшипники генератора и ванну подпятника. Из ванны подпятника (совмещенного с верхним генераторным подшипником) и ванны нижнего генераторного подшипника масло сливается в фильтр-бак, после чего цикл повторяется. Кроме внешних маслоохладительных колонок имеются маслоохладители 5 в ванне подпятника.

Такая система смазки сложна и требует специального ухода и дополнительных затрат энергии. Поэтому

на Канакерской ГЭС отказались от внешней системы циркуляции масла: внешних маслоохладителей, сливного бака, фильтров, маслонасосов, масляных труб и пр. Испытания, проведенные ОРГРЭС на одном малом и одном большом гидроагрегате Канакерской ГЭС, пока-




Рис. 1-4. Схема системы смазки и охлаждения опор малого генератора Канакерской ГЭС до реконструкции.

1 — маслонасос;
 2 — фильтр-бак;
 3 — маслоокладительная колонка;
 4 — коллектор;
 5 — маслоокладитель;
 6 — подпятник;
 7 — верхний генераторный подшишинк;

зали, что роль внешних маслоохладителей в работе подпятника сравнительно невелика и от них можно отказаться при некотором усилении внутренних маслоохлалителей.

Реконструкция системы смазки и охлаждения была осуществлена следующим образом. В ванне подпятника были установлены новые маслоохладители и трубы подачи масла отключены. Во втулке пяты были просверлены радиальные отверстия, в результате чего втулка при вращении, действуя как центробежный насос, стала подавать масло к верхнему генераторному подшипнику, забирая его из внутренней полости маслованны между ступицей и выгородкой. Трубы подачи масла в верхний генераторный подшипник также были отключены. Независимая смазка и охлаждение нижнего генераторного подшипника были обеспечены с помощью вращающейся масляной ванны и двух трубок Пито, подающих масло в верхнюю часть подшипника.

В результате проведенной реконструкции значительно упростилась эксплуатация системы смазки и охлаждения опор генератора. Вся внешняя система циркуляции смазки с насосами, охладителями, фильтрами и другими узлами была ликвидирована, Надежность работы агрегатов повысилась. Существенных изменений температуры подпятника указанная реконструкция не вы-

звала. Аналогичное упрощение системы смазки опор агрегата было произведено на Сходненской ГЭС. На рис. 1-5 показана система смазки до и после реконструкции. Схема смазки в общих чертах аналогична приведенной на рис. 1-4, за исключением того, что на Сходненской ГЭС не было внешних охладителей. После реконструкции подпятник стал работать с постоянным объемом масла без внешней циркуляции. Смазка верхнего генераторного подшипника стала осуществляться двумя трубками Пито, установленными у вращающегося диска подпятника. При пуске агрегата верхний генераторный подшипник начинает работать на остаточной масляной пленке, смазка поступает только после того, как агрегат разовьет достаточную частоту вращения.

Система смазки нижнего генераторного подшипника объединена со смазкой подшипника турбины. Зубчатые насосы подшипника турбины с приводом от вала агрегата подают масло в коллектор, из которого оно поступает в оба эти подшипника. При подаче импульса на пуск агрегата включается резервный зубчатый насос с электроприводом, обеспечивающий смазку подшипников в первый момент, когда насосы с приводом от вала еще не работают. Специального охлаждения масла в системе турбинного и нижнего генераторного подшипника

нет. Схема смазки после реконструкции стала значительно проще и удобнее в эксплуатации.

Подпятники дискового типа на пружинном основании установлены на ряде крупных вертикальных насосных агрегатов. Была проведена реконструкция системы




Рис. 1-5. Схема системы смазки опор гидроагрегата Сходненской ГЭС.

a — до реконструкции; b — после реконструкции; l — маслонасос; d — сливной бак; d — коллектор; d — промежуточный фильтр-бак; d — шестеренчатый васос с приводом от вала; d — подпланик; d — верхний генераторный подшилник; d — турбинный подшилник; d — турбин Пито.

смазки подпятников и подшипников таких насосных агрегатов, аналогичная описанной реконструкции системы смазки на гидроэлектростанциях. В [Л. 32] приведены результаты такой реконструкции на насосных станциях канала имени Москвы.

На некоторых ГЭС циркуляционную систему смазки подпятника и подшипников генератора реконструировали, объединив ее с масляной системой регулирования гидротурбин. Так, на агрегатах ГЭС Нивская III масло

на смазку забирается из напорной магистрали маслонапорной установки (МНУ), поступает в коллектор, а из него распределяется в ванну подпятника, в верхний и нижний генераторные подшипники. Из них отработанное масло поступает в сливной бак и далее в сливную магистраль МНУ.

В настоящее время подпятники дискового типа на пружинном основании не изготовляются. Надежность работы существующих подпятников такого типа может быть повышена путем реконструкции, описанной выще.

1-2. СЕГМЕНТНЫЕ ПОДПЯТНИКИ

На агрегатах ряда гидроэлектростанций Советского Союза установлены сегментные подпятники на пружинном основании. В основном это подпятники зарубежных фирм. Так, на ГЭС Гюмушской, Озерной, Свистухинской, Кегумской и некоторых других установлены такие подпятники шведской фирмы ASEA. На рис. 1-6 показан сегментный подпятник на пружинном основании, установленный на генераторе Гюмушской ГЭС.

Вес вращающихся частей агрегата передается через ступицу 1, посаженную на вал, на сегменты 2. Сегментов восемь. Каждый сегмент опирается на 24 спиральные пружины 3, установленные на плите 4. Подпятник совмещен с направляющим подшипником 5, сегменты

которого расположены вокруг ступицы 1.

Опирание сегментов на большое число пружин создает повышенную эластичность, способствующую выравниванию нагрузки между сегментами и сглаживанию пульсаций, возникающих при работе агрегата. Пружины расположены под сегментом симметрично. Чтобы создать положительный тангенциальный эксцентриситет, со сбегающей стороны сегмента сделана ступенька. Эксцентриситет составляет 8%. Маслоприемные скосы на сегментах выполнены очень небольшими, шириной всего 5 мм. Практически это закругление набегающей кромки. В рассматриваемой конструкции нет диска подпятника. Вращающейся поверхностью трения (так называемой зеркальной поверхностью) является нижняя поверхность ступицы, обработанная по 9-му классу чистоты. Особый интерес в этих подпятниках представляет система смазки. Циркуляция масла обеспечивается насосным действием 24 радиальных каналов 6, просверленных

в ступице. По ним масло выбрасывается в кольцевую напорную камеру 7, из которой часть масла поступает к направляющему подшипнику, а затем вытекает в масляную ванну; большая же часть масла поступает в камеру горячего масла 8, а из нее по трубам в маслоохлалители и фильтры, стоящие снаружи маслованны. Охлажденное масло по трубам 10 подается в камеру холодного масла 9 и по каналу между сегментами — во всасывающую камеру 11. В ванне подпятника имеется ряд перегородок и уплотнений 12, обеспечивающих необходимые условия протекания масла.

Давление, Па, создаваемое в камере давления 7 и в трубах выхода масла насосным действием радиальных отверстий в ступице при ее вращении, с достаточной степенью точности может быть подсчитано по формуле

$$p = \frac{p}{2} (v^2_{\rm H} - v^2_{\rm B}), \tag{1-1}$$

где р — плотность масла, кг/м³; v_н — окружная линейная скорость на выходе из радиальных каналов ступицы, м/с; ив -- окружная линейная скорость на входе в радиальные каналы ступицы, м/с. В формуле (1-1) падение давления в каналах и скоростной эффект от вращения масла в камере давления не учитываются [Л. 60].

Для подпятника агрегата Гюмушской ГЭС (рис. 1-6), имеющего наружный диаметр 1,5 м, внутренний диаметр 0.7 м и частоту вращения 428 об/мин, величины, входящие в формулу (1-1), равны $v_{\rm H}=33.7$ м/с, $v_{\rm h}=15.7$ м/с, о=900 кг/м3. Соответственно давление, создаваемое при вращении ступицы с отверстиями,

$$p = \frac{900}{2}(33,7^{2} - 15,7^{2}) = 400 \cdot 10^{3}$$
 Fla.

Условием создания давления является наличие хороших уплотнений между камерой давления (напорной камерой) 7, куда нагнетается масло, и камерой холодного масла 9, откуда оно подается к сегментам. Уплотнения 12 в данной конструкции осуществлены из бронзовых прижимных колец.

Действительное давление масла в напорной камере для нодпятников агрегатов Гюмушской ГЭС составило 120-140 кПа, а в камере холодного масла перед сегментами 40-50 кПа. Меньшее по сравнению с расчетным давление объясняется протечками масла, через уплотнения. Давление зависит также от количества масла, протекающего из напорной камеры через направляющий подшипник, от размера зазоров, через которые масло проходит из напорной камеры в трубы, и некоторых других факторов.

Полученный перепад давления 80—90 кПа вполне достаточен для того, чтобы прогнать масло по трубам через внешние охладители и охлажденное масло вер-

нуть в подпятник.

Таким образом, в описанной конструкции подпятни-ков масло в межсегментном канале протекает от пери-





Рис. 1-6. Сегиентный подпятник на пружинах

ферии к центру, а не наоборот, как в большинстве конструкций. Опыт эксплуатации показал, что при высоких окружных скоростях в такой конструкции подпятников возникает чрезмерный нагрев сегментов. Так, подпятники агрегатов Гюмушской ГЭС при средней окружной скорости 25 м/с и средней удельной нагрузке на сегменты 4,0 МПа имели температуру сегментов по данным станционного термоконтроля 85°С.

Персоналом ГЭС в первый период эксплуатации был выполнен ряд мероприятий с целью снижения температуры сегментов: увеличены маслоприемные скосы с 5 до



агрегата Гюмушской ГЭС. 2—264

25—30 мм, диаметр радиальных сверлений в ступице, щель, через которую масло из напорной камеры 7 попадает в камеру горячего масла 8 и в трубы. Последние два мероприятия привели к некоторому повышению давления масла в системе циркуляции, но ни одно из них не снизило температуру сегментов. При осмотрах сегментов на их баббитовой поверхности постоянно обнаруживались матовые пятна в зоне между центром сегмента и сбегающей кромкой. Эти пятна занимали около 20% площади и появлялись в результате перегрева ра-

бочей поверхности сегментов.

Испытания [Л. 2] показали, что причиной перегрева подпятника является перенос пленки горячего масла с сегмента на сегмент, вызванный высокой окружной скоростью (25 м/с) и узкими межсегментными каналами и особенностями циркуляции масла (от периферии к центру). При вращении диска масло, находящееся в непосредственном контакте с его зеркальной поверхностью, устремляется наружу, а поток масла, подаваемый от периферии к центру, тормозит его. В результате в межсегментном канале имеются два противоположно направленных потока, и где-то вблизи зеркальной поверхности диска радиальные скорости масла отсутствуют. При этом пленка горячего масла, сходящего с сегмента, плохо смывается в межсегментном канале и заносится на следующий сегмент.

Для устранения переноса пленки горячего масла с сегмента на сегмент в межсегментных каналах были установлены маслосъемные щетки (скребки), изготовленные из маслостойкой кожи, упертой с натягом в зеркало. В результате температура сегментов снизилась в горячих зонах на 16—22°С, а в среднем по сегменту—на 10°С. На рис. 1-7 показаны температурные поля сегмента до и после установки маслосъемных щеток. Кроме общего понижения температуры произошло ее выравнивание по площади сегмента. Для наглядности сравнения заштрихованы области сегмента с температурой свыше 60°С.

В табл. 1-2 приведены результаты замеров температуры отдельных сегментов до и после установки маслосъемных щеток. Снижение температуры получилось весьма значительное — до 21°С. Сравнительно малое снижение температуры сегмента № 4 объясняется тем, что перед этим сегментом маслосъемная щетка не была

установлена. После ее установки температура сегмента № 4 и, видимо, сегмента № 5 также снизится.

Температура сегментов измерялась термопарами, установленными непосредственно в баббите, в 2 мм от рабочей поверхности. Как видно из таблицы, значения




Рис. 1-7, Температурные поля сегмента подпятника агрегата Гюмушской ГЭС.
—— до установив изслосъемных щеток; — после установки маслосъемных щеток.

температуры при работе на холостом ходу (до установки маслосъемных щеток) были весьма высоки: 77,6— 85,5°С. При работе под нагрузкой температура возросла еще на 5—6°С и достигла 90°С.

Следует отметить, что несмотря на выравнивающее действие пружин, на которые опираются сегменты, за-

грузка отдельных сегментов все же различная, о чем свидетельствует довольно значительный разброс темпе-

ратуры отдельных сегментов (8°C).

Опытами установлено также, что весьма высок перепад температур по толщине сегментов — до 28°С в горячей зоне. Такой перепад температуры вызывает большую деформацию сегментов.

Таблица 1-2

Температура подпятника агрегата Гюмушской ГЭС при работе на холостом ходу до и после установки мислосъемных шеток

| | | | Į. | Іомер | сегме | nta. | | | Горя- | Холод- |
|--|--------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------------|
| Показатель | 1 | 2 | 3 | Ťe - | 5 | 8 | 7 | 8 | чее масло | |
| Температура до уста ковки щеток, "С Температура после ус тановки щеток, "С Синжение температу ры, "С" | 85,5 64,5 21 | 82 65 | 89,5 64 19,5 | 80 70,5 9,5 | 82,6 67 15,5 | 64 | 82,5 64 18,5 | 56,5 | 40 | 36,5 39 |

[•] Перед сегментом № 4 маслоевемкая щетка не была установлена

Установка маслосъемных щеток в межсегментных каналах позволила устранить или значительно уменьшить перенос пленки горячего масла с сегмента на сегмент, благотворно сказалась на работе подпятника в целом. Снизился также перепад температуры по толщине сегмента с 28 до 20°C.

Следует отметить, что подпятники с сегментами на пружинном основании, имеющие описанную выше систему циркуляции масла, работают достаточно надежно при умеренных значениях удельных нагрузок (до 3,0—3,5 МПа) и окружных скоростей (до 12—15 м/с).

Так, подпятники агрегатов Кегумской ГЭС, имеющие удельную нагрузку 2,7 МПа и окружную скорость 8 м/с, длительное время надежно работали даже с нулевым эксцентриситетом сегментов (пружины под каждым сегментом были расположены симметрично, а ступеньки на сбегающей кромке сегмента не было). Создание положительного эксцентриситета, равного 5%; путем вырубания ступеньки со стороны сбегающей кромки сегмента позволило снизить температуру на 4—5°С

Глава вторая

подпятники с вращающимися сегментами

2-1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ


В ранний период отечественного гидрогенераторостроения был сконструирован и изготовлен ряд гидрогенераторов с подпятниками, имеющими вращающиеся сегменты и неподвижный диск Такие подпятники имеют агрегаты Рыбинской, Угличской, Нижнесвирской ГЭС и некоторых ТЭС Чирчикского каскада (табл. 2-1). Подпятники агрегатов Угличской и Рыбинской ГЭС, изготовленных в конце 20-х годов, были в то время крупнейшими в мире. В настоящее время они также относятся к крупным (общая нагрузка на подпятники 21,0 МН, удельная нагрузка 4,0 МПа).

Табляца 2-1 - Основные данные подпятников с вращающимися сегментами

| | Угли | ская в Ская ВС* | Нижнес | энрекая С* | Na A B | | |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Парамегр . | Наружный ряд | Виутрен- иий ряд. | Наружный ряд | Вкутренний ряд | Komcomoribeka a Tabakeka PSC Gupharekero | | |
| Общая нагрузка, МН | 21 27 3,20 2,38 9,3 62 28× ×41 | .0 19 2,30 1,48 6 4 | 11 26 2,99 2,07 10,1 7 | ,0 16 1,99 1,07 6,1 | 3,5 2,5 16 1,91 1,20 12,2 150 28× ×35,5 | | |

^{*} Сегменты расположены в два ряда

На рис. 2-1 показан подпятник с вращающимися сегментами агрегата Рыбинской ГЭС. В отличие от обычных конструкций подпятников, диск 5 подпятника неподвижен. Он покоится на массивном опорном кольце 6, которое по тороидальной поверхности опирается на еще более массивную опорную втулку 7. Опорное кольцо вместе с диском может слегка самоустанавливаться на втулке 7 в радиальном направлении. Сегменты *I* и 2 имеют двухрядное расположение и установлены в двух концентрических обоймах 3 и 4, закрепленных на втулке ротора. В наружном ряду число сегментов равно 27, во внутрением 19. Сегменты внутрениего и наружного ря-



Рвс. 2-1. Подпятник с вращающимися сегментами агрегата Рыбинскей ГЭС

1, 2 — наружный и внутренний сегменты; 3, 4 — наружныя и внутренняя обой мы; 5 — диск; 5 — опорное кольцо: 7 — опорная втулка; 8 — пальцы крепления сегментов; 9 — плоские пружины. 9 — маслоуспокоитель; 11 — охладитель,

дов практически одинаковы по размерам. Они закреп лены в обоймах пальцами 8, проходящими через отверстия в сегментах. При подъеме ротора на тормозах пальцы удерживают сегменты, не давая им упасть. Сегмент подпятника (рис. 22) изготовлен из чугуна и об-




Рис. 2-2. Сегиент подпятника агрегата Рыбинской ГЭС.

лицован баббитом. Сегмент весьма массивный и имеет большую толщину. Отверстие, через которое проходит налец, имеет диаметр 45 мм, в то время как диаметр пальца 40 мм. При работе агрегата между пальцами и сегментами имеется зазор. Как видно из рис. 2-2, к тыльной стороне сегмента прикреплен опорный «сухарь». Опирание сегмента происходит по илоскости сухаря, когда агрегат стоит, и по грани сухаря, когда агрегат работает и сегменты наклонены.

Для компенсации неточностей обработки и монтажа подпятника, а также для смягчения пупльсаций, возникающих при работе гидроагрегата, между сегментами и обоймами имеются пружинящие элементы 9 (рис. 2-1). Они представляют собой шесть стальных колец 4, собранных в пакет (рис. 2-3). Кольца не прилегают непосредственно к дну обоймы, между ними имеются особые железные полоски, так называемые упорные пласти-




Рис 2-3. Опирание сегментов на пружены

1 сегмент: 2 опоряния сухары

Ј — сегмент: 2 — опорный сухары;
 Ј — палец; 4 — стальные кольца;
 б — укорные пластины;
 б — провидания

ны 5. Эти полоски расположены таким образом, что опирание сегментов на пружины происходит в середине между двумя полосками. Получается подобие рессоры. Кроме упорных пластин между отдельными кольцевыми пружинами установлены также прокладки 6 из специальной легированной стали толшиной 0.12—0.14 мм.

При работе агрегата качание сегмента для образова-

ния масляного клина происходит вокруг грани сухаря, ближайшего к набегающей кромке. Положение этой грани по отношению к центральной радиальной линии сегмента определяет значение тангенциального эксцентриситета. В радиальном направлении возможно очень незначительное изменение наклона сегмента только за счет прогиба кольцевых пружин. Длительный — более 30 лет — опыт эксплуатации подпятников с вращающимися сегментами позволил выявить их особенности.

2-2. НЕДОСТАТКИ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ РАБОТУ ПОДЛЯТНИКОВ

При монтаже и при замене или ремонге сегментов производится точная регулировка их по высоте. Это достигается с помощью прокладок из фольги между сегментом и привернутым к нему опорным сухарем (рис. 2-2). При каждой замене прокладок необходимо опускать диск вместе со всей опорной частью подпятника и снимать сегменты с обойм. Контроль нагрузки на сегменты невозможен, так как сегменты вращаются.

На подпятнике одного из агрегатов Рыбинской ГЭС были проведены замеры давления с помощью датчика, установленного в диске в зоне наружных сегментов. Давление в масляной иленке между диском и каждым сегментом зависит от нагрузки на сегмент. Осциллографирование давления позволило определить нагрузку, воспринимаемую каждым из 26 наружных сегментов. На работающем агрегате при наибольшей нагрузке на подпятник загрузка отдельных наружных сегментов составляла от 65 до 160% (за 100% взята средняя на-

грузка на сегмент), т. е. от 2,6 до 6,4 МПа при среднем значении 4,0 МПа.

Распределение нагрузки между сегментами весьма неравномерное. Этим объясняется часто наблюдаемые при ревизиях различные по интенсивности натиры на сегментах

Поскольку сегменты вращаются, осуществить контроль их температуры практически невозможно. В процессе эксплуатации осуществляется лишь контроль температуры масла в ванне и температуры диска подпятника. На двухрядных подпятниках агрегатов Рыбинской и Угличской ГЭС измерение температуры диска производится в зоне наружных сегментов.

Отсутствие контроля температуры сегментов может привести к тому, что повреждение всех или части сегментов будет замечено слишком поздно и произойдет значительное повреждение баббитовой поверхности. Так, при полном повреждении и выводе из работы всех внутренних сегментов подпятника на одном из агрегатов Рыбинской ГЭС температура диска повысилась всего лишь на 4°С. Это повреждение подпятника представляет особый интерес и будет рассмотрено ниже.

Зеркальная поверхность диска в подпятниках с вращающимися сегментами обращена кверху и поэтому находится в более тяжелых условиях, чем в обычных конструкциях подпятников. При длительной стоянке агрегата на ней осаждается влага, если в маслованну попадает вода. Так, в подпятниках агрегатов Рыбинской и Угличской ГЭС на зеркальных поверхностях неоднократно обнаруживалась значительная коррозия, наблюдалось появление радиальных ржавых полос в результате попадания влаги на диск в межсегментных каналах.

Как отмечалось выше, опирание сегментов происходит по радиальной линии (по грани сухаря). Поэтому самоустанавливаемости сегментов в радиальном направлении практически нет. Лишь в незначительной степени возможен наклон сегментов за счет упругости пружинных колец, на которые опираются сегменты. Это утяжеляет условия работы внутренних кромок сегментов (особенно внутреннего ряда), где меньше окружные скорости и тоньше масляная пленка, разделяющая поверхности трения.

Видимо, вследствие отмеченных конструктивных особенностей подпятников с вращающимися сегментами

в эксплуатации неоднократно отмечались повреждения внутренних кромок сегментов. Формуляр одного из таких повреждений сегментов подпятника агрегата Рыбинской ГЭС представлен на рис. 2-4. Это повреждение обнаружено при плановом осмотре после 6 лет эксплу-




Рис. 2-4. Формуляр повреждений сегментов подпятника агрегата № 1 Рыбинской ГЭС.

I — следы шабровки; 2 — приработанная поверхность без следов шабровки; 3 — шероховато-матовая поверхность; 4 — подшлавления.

атации подпятника, в течение которых сегменты не осматривались. Из рисунка видно, что на внутренних краях десяти внутренних и четырех наружных сегментов имеются местные подплавления баббита. Ширина полос повреждений до 50 мм. Степень повреждения отдельных сегментов различна, что свидетельствует о различных

условиях их работы (по загрузке).

Подпятники с вращающимися сегментами по сравнению с другими конструкциями требуют более точного изготовления и более тщательной подгонки при монтаже. В эксплуатации проведение ремонтных работ на них также сложнее, чем на подпятниках с неподвижными сегментами. Так, пришабровка сегментов требует их выемки, что является весьма трудоемкой операцией, или должна производиться в «потолочном» положении, когда сегменты находятся в подвещенном состоянии над шабровщиком. Отмеченные отрицательные особенности подпятников с вращающимися сегментами и привели к тому, что в последнее время эта конструкция подпятников не применяется.

2-3, ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДПЯТНИКОВ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ

Длительный опыт эксплуатации подпятников с вращающимися сегментами, в частности таких крупных, как Рыбинской и Угличской ГЭС, показал и положительные

стороны этой конструкции.

Так, подпятники агрегатов Рыбинской и Угличской ГЭС при общей нагрузке 21.0 МН и удельной нагрузке на сегменты 4,0 МПа более 30 лет проработали практически безаварийно, что свидетельствует о высокой их надежности. Разборка подпитника и осмотр сегментов и диска производились сравнительно редко (раз в 4—5 лет).

Первоначально, учитывая большую нагрузку на подпятник и отмеченные выше отрицательные стороны конструкции, на агрегатах применяли систему электромагнитной разгрузки подпятника. Она состояла из агрегата разгрузки (мотор-генератор), подключенного к шинам собственных нужд, и электромагнита. Якорь электромагнита был укреплен под маслованной подпятника на фланцевом соединении валов, а ярмо с обмоткой установлено над якорем на монтажном треугольнике и крепилось шпильками к лапам нижней крестовины. Зазор между якорем и ярмом 7 мм. Сила тяги электромагнита: длительно 8 МН при токе возбуждения 750 А и кратковременно (15 мин) 10 МН при токе возбуждения 1200 А.

Первоначально электромагнитная разгрузка применялась на всех агрегатах для облегчения пуска. Разгрузка подпятника при пусках была установлена 3-4 МН. При включении генератора в сеть присходило отключение электромагнита разгрузки. Впоследствии в связи с необходимостью сократить время пуска агрегата, убедившись в надежности работы подпятников, от разгрузки отказались на всех агрегатах, кроме одного, на котором было плохое состояние зеркальной поверхности и зафиксирована повышенная по сравнению с другими подпятниками температура диска. Отказ от системы электромагнитной разгрузки подпятников при пусках не отразился на надежности их работы.

Надежно работают с 1935 г. подвятинки с вращающимися сегментама при нагрузке 11,3 МН на Нижнесвирской ГЭС (см табл. 2-1). Сегменты этих подлитниксв изготовлены из чугуна (применен мягкий чугун ЧМ-4) без заливки баббитом. Диск также чугунный. Трение при пусках и остановках происходит «чугун по чугуну» За длительный период эксплуатации на Нижнесвирской ГЭС было всего три повреждения подпятника - все на одном и том же агрегате. Одно из этих повреждений произошло в период пуска ГЭС в 1936 г., другое также в пусковой период после восстановления 1 ГЭС в 1946 г. я только одно повреждение было после длительной эксплуатации в 1969 г. Других повреждений подпятников на Нижнесвирской ГЭС за весь период эксплуатации не было.

Высокая надежность работы подпятников с вращающимися сегментами, несмотря на отмеченные выше отрицательные стороны конструкции, определяется следующими особенностями этих подпятников.

Сегменты имеют небольшие размеры в плане и большую толщину, в результате чего они обладают высокой жесткостью. Силовые и температурные деформации таких сегментов невелики.

Диск выполнен достаточно толстым и оперт всей нижней плоскостью на массивное кольцо, что резко снижает деформацию диска. Опорное кольцо вместе с диском может слегка самоустанавливаться по тороидальной поверхности на втулке в радиальном направлении. Система выравнивания на торе отдаленно напоминает рычажное выравнивание в двухрядных подпятниках с балансирной связью (см. гл. 5), с той разницей, что выравнивание нагрузки происходит не между одним внут-

ренним и одним наружным сегментом, а сразу между всеми внутренними и всеми наружными сегментами. При сильной перегрузке внутренних сегментов диск и опорное кольцо несколько опускаются в своей внутренней части, принимая тарельчатую форму. Это приводит к некоторому подъему наружной части диска, загрузке

наружных и разгрузке внутренних сегментов.

Основной положительной особенностью подпятников с вращающимися сегментами является чрезвычайно интенсивная циркуляция масла в ванне подпятника и соответственно хороший отвод тепла от поверхностей трения. Циркуляция масла обеспечивается насосным действием вращающихся сегментов. Они действуют как центробежный насос, выбрасывая масло из внутренней части маслованны в наружную. Наличие отверстий во внутренней обойме над каждым внутренним сегментом, а также в средней части диска (см. рис. 2-1) способствует лучшей циркуляции масла. Для «гашения» энергии выбрасываемого вращающимися сегментами масла в вание подпятника установлены специальные маслоуспоконтели 10, после которых масло проходит через восемь маслоохладителей 11 и охлажденное попадает во внутреннюю часть маслованны, откуда снова подсасывается к сегментам и интенсивно охлаждает их. Происходит также интенсивный отвод тепла от диска в масло и в опорную втулку.

Теплоотвод от поверхностей трения в подпятниках с вращающимися сегментами и неподвижным диском значительно лучше, чем в подпятниках с неподвижными сегментами и вращающимся диском. Именно этим обстоятельством объясняется высокая эксплуатационная надежность подпятников с вращающимися сегментами, иссмотря на отсутствие контроля загрузки и температуры сегментов и другие недостатки конструкции, отмеченные выше. За 30 лет эксплуатации тяжело нагруженных подпятников агрегатов Угличской и Рыбинской ГЭС было только одно аварийное повреждение подпятника. Это повреждение также свидетельствует о большом запасе

надежности подпятников.

На агрегате № 2 Рыбинской ГЭС, подпятник которого имеет разъемный диск¹, разошлись половины диска

¹ Нижнесвирская ГЭС была разрушена во время Великой Отечественной войгы и в сутановлена после войны.

¹ Диски подпятников на двух агрегатах Угличской и двух агрегатах Рыбинской ГЭС выполнены разъемными из-двух половин, стянутых шестью болтами.

у внутреннего диаметра на 0,6 мм. Причиной этого явились внутренние напряжения в металле. Одна половинациска стала выступать над другой на 0,03 мм в зоне внутренних сегментов, что привело к состругиванию баббита с внутренних сегментов до 2 мм. Все каналы между внутренними сегментами были забиты баббитом так, что образовалось свлошное кольцо. На внутреннем крае и на сбегающих кромках сегментов произошло растрескивание и выкрашивание баббита, очевидно, вследствие качания сегментов при вращении ротора и их ударов по диску. В маслование обнаружено около 20 кг соструганного с сегментов баббита. Наружные сегменты оказались в хорошем состоянии.

Характерно, что подпятник с поврежденными внутренними сегментами, которые оказались полностью выведенными из строя, проработал больше недели. Поскольку были повреждены внутренние сегменты, а в их зоне нет датчиков термоконтроля, сигнала о происшедшем повреждении не поступило. Об ухудшении работы полпятника свидетельствовало лишь повышение температуры диска в зоне наружных сегментов на 4° С.

В табл. 2-2 приведены записи температуры диска и горячего масла до и после повреждения. Повышение температуры диска произошло 29/Х. Характерно, что после повреждения возросла на 5°С разница между температурой диска и температурой горячего масла. В результате выхода из строя внутренних сегментов агрегат более недели работал на одних наружных сегментах. Удельная нагрузка на наружные сегменты составила 6,8 МПа при максимальной нагрузке на подпятник. Были произведены также два пуска и две остановки; удельная нагрузка на наружные сегменты составила при пус-

Изменение температуры подпятника агрегата

| | | | | | | Дата | ı |
|---------------------------------------|----------|------------------|--------------------------|----------|----------|----------|---|
| Показатель | | | Д | о повред | кдения с | егментов | |
| | 20/X | 21/X | 22 _/ X | 24, X | 25, X | 26/X | - |
| Температура диска, °С | 53 37 | 5 3 36 | 53 35 | 53 35 | 54 37 | 54 37 | |
| Разница температуры диска и масла, °C | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | |

ках около 3,9 МПа при работе электромагнитной разгрузки на данном агрегате, снимающей 3,0 МН.

При восстановительном ремонте подпятника не удалось полностью устранить щель между половинками диска. Удалось лишь уменьшить ее на 0,1 мм. Выступание одной части диска над другой ликвидировали вручную с помощью брусков; затем эту часть зеркальной поверхности отполировали с применением пасты ГОИ. Дальнейшая работа подпятника с таким состоянием зеркальной поверхности диска была удовлетворительной. Температура диска и масла составила 50 и 30,5°C соответственно.

Приведенное свидетельствует о большой жизнеспособности и большом занасе надежности поднятника данной конструкции.

Высокая эксплуатационная надежность подпятников с вращающимися сегментами при чрезвычайно высоких удельных нагрузках, связанная с интенсивным отводом тепла от поверхностей трения, не учитывается обычно проектировщиками и конструкторами при сравнении различных конструкций подпятников. Обращается внимание лишь на трудности монтажа и неудобства в эксплуатации этого типа подпятников, а их положительные стороны выпадают из поля эрения. Между тем, как показывает опыт эксплуатации Угличской и Рыбинской ГЭС, эти подпятники могут успешно использоваться в тяжелых условиях работы.

Основное преимущество подпятников с вращающимися сегментами—интенсивная циркуляция масла в вание подпятника и эффективный отвод тепла от поверхностей трения. Этого следует добиваться при конструировании подпятников других типов, циркуляция

Таблица 2-2 Рыбинской ГЭС при повреждении внутренних сегментов

| | | | | Прип | оврежде | аим сегі | aestrob | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 27/X | 28/X · | 29/3 | 81/X | 1/XI | 2/XI | 3/XI | 4/X1 | 5/XI | 9/X1 |
| 51 35 | 54 37 | 59 41 | 56 34 | 59 37 | 57 . 36 | 57 35 | 56 33 | 56 33 | 57 34 |
| 16 | 17 | 18 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |

1 6 1

масла в которых обычно недостаточно интенсивна. Интенсификации циркуляции можно добиться созданием радиальных каналов во вращающемся диске, по которым масло будет как центробежным насосом подаваться из внутренней части маслованны в наружную. При этом улучшится отвод тепла от диска маслом, проходящим через радиальные каналы в нем, и от сегментов за счет увеличения скорости циркуляции масла в ванне. Увеличится скорость прохода масла через маслоохладители. улучшится отвод тепла водой. Однако потребуется установка специальных успоконтелей потока масла в ванне. В зарубежных конструкциях подпятников используется иногда такой способ повышения интенсивности циркуляпии масла в ванне подпятника.

Глава третья

подпятники на винтовой опоре С ОДНОРЯДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЕГМЕНТОВ

3-1, ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Наибольшее распространение в нашей стране нолучили подпятники на винтовой регулируемой опоре с вращающимся диском и самоустанавливающимися сегментами. На многих агрегатах гидроэлектростанций Советского Союза установлены подпятники такого типа. Обшие нагрузки на них достигают 29,0 МН и удельные нагрузки 5,5 МПа при окружных скоростях от 7,1 до 25,5 м/с (табл. 3-1). Диаметры дисков подпятников достигают 3,67 м К подпятникам на жесткой винтовой опоре относились также в первый период эксплуатации подпятники агрегатов Братской, Красноярской и Воткинской ГЭС, реконструированные позже в подпятники с принудительной подачей смазки; их основные данные приведены в табл. 6-1.

На рис. 3-1 показан подпятник на винтезой опоре средних размеров на нагрузку 15,0 МН. Ступица 1, жестко закрепленная на валу, и диск 2, прикрепленный к ступице, являются вращающимися деталями подпятника. Через них нагрузка от веса ротора агрегата и от реакции воды передается на неподвижные детали подпятника и далее на фундамент Соприкосновение враща-

| | | | Гидроэл | Гидроэлектрэстандия | 19 | | |
|---|---|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Параметр | Волжская вме- ии XXII съезда КПСС | , Глепродзер- жыккая | Верхнесвирская | Пляякть- ская | Длепровская в меня В. И. Ленина | Бухтар- | Мингечаут ская |
| | 34.0 | 16,0 | 15.0 | 9.6 | 10,3 | 7,5 | 10.0 |
| Общая нагрузка, МН | 29,0 | 12,5 | 13,5 | 10,3 | 1 | 202 | 1 |
| | ,6,44 | 4,9 | 7.0 | 3,6 | 9 0 | 3,7 | (A) |
| Удельная нагрузка, Міна | 10 | ත <u>.</u> භ | , t | 4,0 | | 25 | 1 |
| Число сегментов | 20 | 8 | 16 | 12 | 10 | Φ, | ω, |
| Нагрузка на один сегмент, МН. | 1,7 | 0,89 | 0,04 0,84 | c c | <u>[]</u> | 0,94 | 1,25 |
| Вес вращающихся частей, МН | 13.0 | 7,2 | 7.5 | 5,6 | 6'9 | က် | က တ |
| Частота вращения ротора, об/мин | 68,2 | 51,7 | 68,2 | 88,25 | 83.5 | 125 | 125 |
| Средыяя окружная скорость, м/с | | 7,83 | တွင် | 13,05 | F | 10,5 | 2 |
| Наружный диаметр, м | | 3,40 | 3,10 | 33 | 2,30 | 2,21 | 20° |
| Внутренвий диаметр, м | 25,35 | 2,40 | 1,85 | 2,30 | 0,95 | 1,00 | 0,1 |
| Средний диаметр, м | 3,02 | 2,000 | 2,50 | 2,8% | 1,63 | 1,67 | |
| Казмеры сегмента (дляна, ширн- на), см | 40×65 | 88 X50 | 40,5×62,5 | 44×52,5 | 42,5×67,5 | 44×60 2510 | 48×76 3650 |
| | | 32 400 | 40 500 | 26 500 | 28 600 | 20 100 | 29 200 |




Рис. 3-1. Однорядный подпятник на винтовой опоре на вагрузку 15 МН.

ющихся и неподвижных частей происходет по плоскостям писка и сегментов. Вращающийся диск 2 своей нижней зеркальной поверхностью опирается на ряд расположенных по кольцу сегментов 3, поверхность трения которых облицована баббитом. Сегменты через промежуточные тарельчатые опоры, так называемые опорные тарелки 4. опираются на сферические поверхности головок опорвых болтов 5. Опирание происходит по схеме плоскость на сферу или сфера на сферу. Тарелка вместе с сегментом может поворачиваться на головке опорного болта и создавать необходимый рабочий наклон сегмента. Опорные болты 5 ввернуты в корпус подпятника, расположенного в масляной вание. Ввертыванием или вывертывачием опорных болтов регулируется высотное положение сегментов, что позволяет равномерно распределить нагрузку на них. Стопор 6 предотвращает самопроизвольный поворот болта во время работы. От сдвига по окружности сегменты удерживаются упорами 7, установленными на корпусе подпятника между сегментами. Заплечики этих упоров препятствуют поднятию сегментов вверх при подъеме ротора агрегата на тормозах-домкратах, если сегменты прилипают к опорному диску. Имеются также упоры 8 и 9, препятствующие смещению сегментов в радиальном направлении. С течением времени происходило совершенствование этой конструкции подпятника; отдельные узлы или детали его изменялись, однако принципиально все конструкции подпятников на жестких винтовых опорах выполняются аналогично изображенной на рис. 3-1.

Подпятнии устанавливается в кольцевой масловавне, расположенной на опорной части агрегата (крестовине или крышке турбины). Масляная ванна имеет постоянный объем масла, охлаждаемого водяными трубчатыми охладителями, размещенными впутри ванны Маслоохладители бывают различных конструктивных исполнений. В более ранних конструкциях маслоохладители размещались преимущественно в нижней части маслованны. Охладители состояли из отдельных прямоугольных секций, вдвигаемых радиально в окна масляной ванны, или из кольцевых секций (обычно двух или четырех), размещаемых вокруг подпятника. Такое расположение обеспечивало свободный доступ к сегментам, при необходимости их осмотра не требовались разборка и выемка маслоохладителей. Однако, как показал опыт

эксплуатации, при таком размещении охладителей их эффективность недостаточна, так как они удалены от зоны наибольших скоростей масла.

В подпятниках, выпускаемых в настоящее время, применяются преимущественно U-образные охладители,




Рис. 3-2. Однорядный подпятник па винтовой опоре на нагрузку 16 MH.

1- ступица; 2- диск; 3- вархушка сегмента; 4- основание сегмента; 5- опорный болт; 6- опорныя тарелка; 7- упоры.

вставляемые секционно в масляную ванну сбоку (рис. 3-2). Эти маслоохладители расположены в верхней части маслованны против поверхностей трения, в зоне наибольших скоростей масла. Эффективность таких маслоохладителей значительно выше. Так, испытаниями установлено, что для подпятников агрегатов Братской ГЭС U-образные маслоохладители, расположенные в верхней части ванны, имеют такую же охлаждающую способность, как кольцевые охладители, расположенные в нижней. части маслованны и имеющие втрое большую поверхность трубок.

3-2. РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПЯТНИКА

а) Ступица (втулка) и диск

Ступица I является основной силовой частью подпятника, к которой крепится зеркальный диск 2 и через которую вся нагрузка от веса ротора и реакции воды передается на сегменты (рис 3-1 и 3-2). Ступица должна обеспечить надежную и весьма жесткую опору для диска, а ее торцевая поверхность должна оставаться плоской и перпендикулярной оси вала агрегата, чтобы не вызывать биения зеркальной поверхности диска и биения вала агрегата.

Ступицы выполняются стальными литыми, коваными или сварными. Они имеют по две посадочные поверхности— плоскую торцевую, через которую передается нагрузка на подпятник, и цилиндрическую, в которую входит вал.

В генераторах подвесного типа ступица съемная. Посадка ее на вал не может быть произведена с большим натягом. При малом натяге между посадочными поверхностями легко возникает контактная коррозия. Чтобы избежать ее, посадочные поверхности ступицы делаются из меди. Это позволяет, с одной стороны, повысить плотность посадки, с другой стороны, уменьшить коррозию, так как соединение поверхностей разной твердости менее подвержено контактной коррозии. Слой меди на посадочную поверхность наносится электронаплавкой.

Жесткость ступицы чрезвычайно важна для надеж ной работы подпятника. В этом отношении предпочтительнее массивные литые или кованые ступицы с ребрами, особенно для подпятников на высокие нагрузки. В сварных ступицах, если они сделаны недостаточно жесткими, могут возникнуть циклические прогибы диска во время работы. Так, на агрегатах Воткинской ГЭС ступицы подпятников были выполнены сварными, сравнительно малой жесткости. При опускании ротора агрегата с тормозов на сегменты наблюдался прогиб днища ступицы относительно ребер на 0,15—0,18 мм. При испытаниях подпятника агрегата Воткинской ГЭС эти проги бы были измерены на работающем агрегате. Получено, что за каждый оборот ротора происходило смещение днища относительно ребер на 35—40 мкм на холостом ходу и на 60—70 мкм при работе под нагрузкой

Такое постоянное «дышание» днища ступицы и прикрепленного к нему диска вызвало через 3—4 года работы агрегатов появление трещин в сварных швах на ступице и поверхностных трешин на зеркальных поверх-

ступице и поверхностных трещин на зеркальных поверхностях дисков, что привело к повреждениям подпятников. Для устранения этого дефекта и его последствий была повышена жесткость ступицы путем установки дополнительных ребер и проведена обработка зеркальных поверхностей дисков с помощью специально разработанного для этой цели самоходного станка (см. гл. 8). После установки дополнительных ребер смещение днища ступицы относительно ребер уменьшилось до 4—8 мкм

во всех режимах работы. Прогиб днища относительно ребер при опускании ротора с тормозов на сегменты также уменьшился до 15—20 мкм, т. е. в 9—10 раз.

Недостаточная жесткость ступицы привела также к появлению восьми выступов и восьми впадин на зеркальной поверхности диска (по числу ребер ступицы и спиц ротора) и к пульсации толщины масляной пленки и давления в ней при работе агрегата с частотой, восьмикратной частоте вращения. Это затрудняет работу подпятника, особенно в режиме пусков и остановок.

Таким образом, недостаточная жесткость ступицы приводит к серьезным затруднениям в работе подпятника, а в отдельных случаях (как это было на Воткинской ГЭС) вообще делает невозможной нормальную работу

подпятника.

Весьма важным для нормальной работы подпятника условием является ровность торцевой поверхности ступицы, сопрягаемой с диском. При изготовлении ступицы на заводе торцевая поверхность обрабатывается по 7-му классу чистоты, а отклонение от плоскости допускается не более 0,03 мм. Однако в зонтичных генераторах при

посадке втулки на вал происходит нарушение ровности этой поверхности и ее перпендикулярности к оси вала агрегата. Это происходит в большинстве случаев из-за прессовой посадки на вал ступицы в нагретом состоянии. Натиг, соответствующий данной посадке, достигается в процессе остывания втулки; при этом возникают тепловые деформации и ровность опорной поверхности ступицы нарущается.

В некоторых последних конструкциях зонтичных безвальных гидрогенераторов, в которых отсутствует обычный вал значительной длины, посадки ступицы на вал не производится. Так, в генераторе Красноярской ГЭС [Л. 38] втулка ротора генератора крепится непосредственно к фланцу вала турбины болтами Ступица 2 подпятника в свою очередь крепится к втулке ротора 3 болтами 4 и штифтами 5 (рис. 3-3). К ступице подпятника обычным образом крепится зеркальный диск 1. При таком способе закрепления ступицы подпятника исключаются деформации, связанные с посадкой ступицы на вал в горячем состоянии.

Диск подпятника сравнительно прост по конфигурации, однако к нему предъявляются высокие требования как по качеству материала, так и по правильности фор-

мы. Это объясняется тем, что от состояния зеркальной поверхности диска в большой степени зависит падежная работа подпятника. Чистота зеркальной поверхности диска соответствует классу 9, тыльной поверхности — классу 7, а отклонение от плоскости и параллельности обеих поверхностей допускается не более 0,03 мм.

Диск должен быть достаточно жестким. Для круп-




Рис. 3-3. Крепление ступицы подпятника гидрогенератора Красноярской ГЭС.

ных подпятников с диаметром диска более 3 м толщина диска принимается 250 мм. Диски изготовляются из поковок стали марки 45. Применение поковок, а не прокатного материала гарантирует от скрытых пороков (трещин, раковин и т. п.). Если диск изготовляется не из вакуумированного слитка, то для предотвращения выделения из него водорода на работающем агрегате поков-

ка подвергается специальному режиму термической обработки. Перед механической обработкой поковка диска подвергается повторному отжигу для удаления водорода.

Крепится диск к ступице болтами и штифтами. Основную роль в креплении играют штифты, воспринимаю-

щие срезающие усилия.

В генераторах подвесного типа требуется изоляция подпятника для предотвращения протекания через поверхности трения подшипниковых токов. В этих случаях между диском и ступицей устанавливается изоляционная прокладка; изолируются также болты и штифты, крепящие диск к ступице. Применение для изоляции диска дистовых изоляционных прокладок часто приводит к нарушениям в работе подпятника из-за переменной толщины прокладок, что вызывает неровности зеркальной поверхности диска, неперпендикулярность плоскости пяты к оси вала агрегата.

Поскольку при монтаже происходит искажение торцевой поверхности ступицы, передающееся на зеркальную поверхность диска, появляется необходимость исправления возникших неровностей. Обычно это исправление производится в процессе эксплуатации одним из

способов, изложенных в гл 8.

Правильнее исправление неровностей поверхности производить при монтаже устранением выступов на поверхности ступицы или вышабриванием нужного профиля на наклеенной на тыльной стороне диска прокладке Для этого на заводе при изготовлении диска целесообразно накленвать на него прокладки из легкообрабатываемого, но прочного материала. Наклейку такой прокладки следует делать не только на генераторах подвесного типа, на которых требуется изоляция, но и на генераторах зонтичного типа.

б] Сегменты

Сегменты представляют собой кольцевые секторы (кольцо, разрезанное в радиальных направлениях на части, с промежутками между частями). В крупных подпятниках имеется от 8 до 20 сегментов. Сегменты обычно изготовляются из листовой стали, а их рабочая поверхность облицовывается баббитом марки Б-83. Баббит наносится на поверхность сегмента способом наплавки или заливки. До последнего времени на стальной по-

верхности сегмента делались канавки в виде ласточкиных хвостов, что обеспечивало наибольшую механическую прочность сцепления баббита с телом сегмента. В настоящее время в большинстве случаев баббит наносится на гладкую предварительно облуженную поверхность.

Все более широкое распространение получают сегменты с медным подслоем. На стальную поверхность предварительно наносится слой меди (путем наварки или методом взрыва), а уже на него наплавляется баббит. При этом обеспечивается хорошее сцепление баббита с телом сегмента, так как медь хорощо сцепляется и с баббитом, и со сталью. Толщина слоев баббита и меди по 3-4 мм. При этом несколько улучшается теплоотвод от поверхности трения за счет большей теплопроводности меди. Пока нагрузки на подпятники были невелики, сегменты изготовлялись однослойными; толщина их была 100-120 мм. При увеличении нагрузки на сегмент, удельной нагрузки на подпятник и тепловыделения на поверхности трения возрастает деформация, обусловленная перепадом температуры по толщине сегмента. Для уменьшения температурной деформации стали применяться сегменты, разрезанные по толщине на два слоя (рис. 3-2). Верхняя часть сегмента делается относительно тонкой (50-55 мм), нижняя - толстой (140-150 мм. в отдельных случаях 200 мм). На верхней стороне нижнего толстого сегмента выполняются радиальные и тангенциальные каналы для отвода тепла от тыльной стороны верхнего сегмента и для увеличения теплового сопротивления между обеими частями сегмента. В результате массивное основание остается сравнительно холодным в имеет незначительный перепад температуры по толщине.

Температурная деформация сегмента в целом определяется именно перепадом температуры по толщине основания, так как тонкая верхняя часть сегмента свободно лежит на нижней массивной и прижимается к ней давлением, создаваемым в масляной пленке. На рис. 3-4 приведены результаты замеров перепада температуры по толщине однослойного и двухслойного сегментов одинаковой толщины [Л. 35]. У однослойного сегмента перепад составил 25°С, а у двухслойного 5°С. Соответственно у двухслойного вначительно ниже температурная деформация. Непосредственные замеры толщины

масляной пленки по площади сегмента на Волжской ГЭС имени XXII съезда KIICC показали, что деформация толстых однослойных сегментов выпуклостью кверху составляла 100—120, а двухслойных 50—55 мкм в одичаковых условиях работы. Опыт эксплуатации под-




Рис. 3-4. Перепад температуры по толіцане сегментов. a — однослойного; δ — двуклюйного,

пятников агрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС с однослойными и двухслойными сегментами показывает, что при повреждениях подпятников полосы подплавления сегментов обычно располагались по средней линии сегментов и имели ширину: для однослойных сегментов всегда более 200 мм. а для двухслойных — менее 200 мм, что также свидетельствует о меньшей деформации последних Таким образом, применение двухслойных сегментов несомненно повышает надежность работы подпятников. Целесообразно применять такую конструкцию в крупных тяжело нагруженных подпятниках. В подпятниках средних размеров, при удельных нагрузках до 3,5 МПа, можно применять обычные однослойные сегменты.




Рис. 3-5. Изменение температуры в подпятнике при пуске агрегата. 1— температура масла в ванне; 2— температура масла в канале между верхней частью сегмента в его основанием; 3—7— температура в различных точках рабочей поверхности сегмента; 8— момент перехода от работы генератора на холосгом ходу в работе под нагрузной

Замеры показали, что в каналах между верхней и нижней частями сегмента при работе агрегата происходит циркуляция масла за счет разницы давлений во внутренней и наружной частях маслованны. На рис. 3-5 приведены результаты замеров температуры сегмента, масла в ванне и масла в пазу между верхней и нижней частями сегмента при нуске агрегата. Перед пуском температура масла в пазу между верхушкой и основанием сегмента была практически равна температуре сегмента. При пуске происходит резкое снижение температуры масла в этом месте (на 12°С), вызванное начавшейся циркуляцией масла; температура масла в пазу через 2 мин после пуска приблизилась к температуре масла в ванне подпятника.

Это свидетельствует о целесообразности выполнения каналов в сегментах для отвода от них тепла циркулирующим маслом. Некоторые зарубежные фирмы делают сквозные радиальные отверстия в теле сегментов для пиркуляции через них масла.

При изготовлении однослойных толстых сегментов их стальные заготовки должны пройти термообработку с целью удаления из металла имеющегося в нем водорода. Иначе возможно его перемещение в процессе работы агрегата к поверхности наибольшего нагрева сегмента. Так, в первый период эксплуатации подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС происходили неоднократные повреждения баббитового слоя толстых однослойных сегментов из-за выделения водорода. При изготовлении этих сегментов на заводе их заготовки не подвергались термообработке. В них остались включения водорода, который при работе устремлядся к верхней, нагретой поверхности сегментов. Баббит являлся препятствием для выхода водорода на поверхность. В результате происходили местный отрыв баббита от стали, его вспучивание при работе агрегата и повреждение баббитовой поверхности сегментов. При сверлении мест вспучивания наблюдался выход водорода, после чего местами происходила просадка баббита.

В двухслойных сегментах опасности выделения водорода из верхушек сегментов нет, так как при малой толщине заготовки в ней не остается сколько-нибудь за-

метных включений водорода.

В двухслойных сегментах в отдельных случаях применяется непосредственное охлаждение тела сегментов водой. Для этого верхнюю часть сегмента изготовляют из латуни путем отливки, причем в форму перед заливкой вставляют медный змесвик. Широкого применения сегменты с непосредственным водяным охлаждением в СССР не получили.

в) Опорная тарелка

Опорная тарелка (рис. 3-6), являющаяся промежуточным элементом между сегментом и опорным болтом, представляет собой диск с кольцевым выступом по краю; на этот выступ ложится сегмент. С нижней стороны опорной тарелки имеется гнездо для сферической головки опорного болта,

Опорные тарелки в нодпятнике на жесткой винговой опоре выполняют две основные функции: служат упругими элементами, воспринимающими и сглаживающими пульсации, вызванные биением зеркальной поверхности диска или какими-либо другими причинами, а также в некоторой степени компенсирующими неравномернораспределение нагрузки между сегментами; уменьшают

деформации сегментов

Сглаживание пульсаций достигается подбором максимально возможного прогиба тарелки при допустимом значении напряжения в ней. Для этого тарелки изготов-

ляются из стали высокой ... прочности с пределом текучести 800-1000 МПа [Л. 25].

Для уменьшения деформации сегментов диаметр опорной тарелки принимается наибольшим, вписывающимся в контур сегмента. При работе агрегата под на-



Рис. 3-6. Опорная тарелка.

грузкой давлением, создаваемым в пленке, средняя часть сегмента продавливается, создавая вогнутую поверхность, а часть сегмента за контуром опорной тарелки прогибается выпуклостью кверху. В результате полный прогиб сегмента уменьшается. Кроме того, при наличии опорной тарелки прогибы от температурной деформации и от силовой (в центре) направлены противоположно и восимно компенсируются. В некоторых ранких конструкциях подпятников с опиранием сегмента непосредственно на болт без опорной тарелки силовая и температупная деформации складываются и общий прогиб сегмента велик.

С приложением к опорным тарелкам нагрузки от веса ротора и от розиции поди на лопасти рабочего колеса турбины тарелки прогибаются. Очень важно, чтобы они имели одинаковую жесткость. В этом случае при одинаковом прогибе сегменты нагружаются одинаково. Если жесткость тарелок окажется различной, то при одинаковом прогибе тарелок сегменты нагрузятся по-разному; сегменты с более жесткими тарелками нагрузятся сильнее, с менее жесткими — слабее

Прогиб опорных тарелок используется для контроля регулировки нагрузки на сегменты, способы которого по-

дробно рассматриваются в гл. 10.

Одним из условий надежной работы подпятника является хорошая самоустанавливаемость сегмента, т. е. легкость его поворота вместе с опорной тарелкой на сферической поверхности опорного болта. Чем больше нагрузка на сегмент, тем тяжелее условия его самоустанавливаемости при пуске и последующей работе.

Первоначально в подпятниках на винтовой опоре опирание тарелки на болт происходило по схеме «сфера по сфере». В посадочном гнезде на нижней стороне опорной тарелки имелась сферическая выточка, которая опиралась на головку опорного болта. Как показал опыт, при такой схеме опирания самоустанавливаемость сегмента при большой нагрузке недостаточна, сегмент заклинивается в определенном положении, а на сферической поверхности тарелки появляются вмятины.

На подпятнике агрегата Верхнесвирской ГЭС были проведены опыты [Л. 36] при опирании опорных тарелок на болты по схеме «сфера на сферу» и «сфера на плоскость». Результаты подтвердили преимущество о прания

по схеме «сфера на плоскость».

На других ГЭС также установлено преимущество такой схемы опирания. По этой схеме делается опиранис сегментов на всех современных подпятниках, рассчитанных на большую нагрузку. При небольших нагрузках на сегменты допустимо выполнение опирания по схеме

«сфера на сферу».

Поскольку материал тарелок мягче металла головок опорных болтов, а в зоне контакта возникают значительные контактные напряжения (выше предела, текучести материала), на опорных тарелках появляются вмятины. Глубина вмятин иногда значительна — более 1 мм [Л. 5]. Вмятины, как правило, различны на разных сегментах, что объясняется разной загруженностью отдельных сегментов и, возможно, различной твердостью металла отдельных тарелок. Обычно вмятины имеют форму круга, но иногда бывают в виде эллипсов, вытянутых по направлению вращения

Опыт эксплуатации показал, что вмятины на опорных тарелках глубиной до 0,20—0,25 мм не препятствуют нормальной работе и могут быть сохранены. При большей глубине вмятин следует проводить проточку опорных тарелок, оставляя, однако, след от вмятин (круг диаметром 5—10 мм) для сохранения наклепа ме-

талла.

т) Опорный болт

Опорные болты введены в конструкцию подпятника с целью регулировки высотного положения сегментов, т. е. нагрузки на них. Для точности регулировки резьба болта делается мелкой. Опорная поверхность болта вы-

полняется по сфере достаточно большого раднуса (не менее 250 мм), чтобы уменьшить контактные напряжения. Поверхность сферы шлифованная, ее твердость должна быть больше твердости опорной тарелки IRC50.

Недопустимо появление плоских участков (смятий) на поверхности опорного болта, так как при этом резко

ухудшается самоустанавливаемость сегментов, искажается эксцентриситет, происходит разрегулировка нагрузки. Однако на тяжело нагруженных подпятниках в процессе эксплуатации обнаруживались такие смятия. Глубина смятия до-




Рис. 3-7. Опорный болт (составной). 1 — резьбовой стержень; 2 вкладыш

стигала 0,3 мм, а диаметр пятна смятия 50 мм. Учитывая опыт эксплуатации, заводы в последнее время стали делать опорные болты составными (рис. 3-7), состоящими из резьбового стержня 1, выполневного из обычной стали, и вкладыща 2 со сферической поверхностью, изготовленного из шарикоподшипниковой стали. Вкладыш закаливается до твердости НКС58 на глубину не менее 3 мм. Такой составной опорный болт удобнее в изготовлении и в эксплуатации (в случае замены). Допускаемым значением смятия сферической головки опорного болта (или вкладыша) считается 0,05 мм.

3-3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Как показал опыт эксплуатации, подпятники на жесткой винтовой опоре достаточно надежно работают при общих нагрузках на подпятник до 15,0 МН и при удельных нагрузках до 3,5 МПа. Эксплуатация таких подпятников сравнительно проста. Особых мероприятий по их настройке не требуется. Однако при переходе на более высокие общие и удельные нагрузки в работе подпятников данного типа возникли значительные трудности. Пельплась необходимость в дополнительных устройствах, облегчающих работу подпятника, в особо тщательных наладке и уходе за ними.

Анализ повреждений и проведенные исследования показали, что при увеличении общей нагрузки на подпятник, удельной нагрузки на сегменты и размеров подтятника начинают сказываться факторы, которые ранее не имели существенного значения, так как в целом подпятник имел большой запас надежности. К таким факторам относятся: негочности изгоговления и монтажа, деформации сегментов и диска, неравномерность распределения нагрузки между сегментамы и др.




Рис. 3-8. Сравнительные размеры сегментов однорядных подлятников агрегатов ряда гидроэлектростанции

a — Усть-Каменогорской; b — Мянгечаурской; s — Верхнесвирской; s — Вояжской вмени ХХII съезда КПСС; d — Днепродзержинской; s — Братской

Не возникает затруднений при работе подпятников рашних жонструкций, рассчитанных на невысокие удельные нагрузки (до 3,5 МПа), несмотря на большие размеры сегментов в плане и сравнительно малую их толщину. При этом сегменты выполнены однослойными, имеющими малую жесткость

На рис. 3-8 в одном масштабе показаны сегменты подпятников агрегатов некоторых ГЭС. Сегменты верхнего ряда относятся к подпятникам, которые надежно работают длительное время, а нижнего ряда—к полнятникам, при работа подпикали серьезные затруднения.

Так, например, подпятник гидроагрегата Мингеча реской ГЭС, имеющий размеры сегментов $\dot{\nu} \times l \times h^* = 77 \times 47 \times 11$ см. надежно работает при окружной скорости 12 м/с и удельной нагрузке 3,5 МПа, а подпятник гид-

* b — ширина, l — длина, h — голщина сегмента.

роагрегата Братской ГЭС, имеющий двухслойные сегменты размерами $b \times l \times h = 52.5 \times 41 \times 20$ см и работающий при окружной окорости 12,6 м/с и удельной нагрузке 5,4 МПа, не мог быть введен в эксплуатацию без принудительной подачи смазки к шоверхности трения. Увеличение удельной нагрузки в 1,5 раза при одинаковой окружной скорости резко полизило надежность работы подпятника, несмотря на увеличение жесткости сегментов

Таким образом, для подпятников на жесткой винтовой опоре удельную нагрузку следует назначать не более 3,5 МПа, если при этом могут быть выдержаны размеры сегментов в пределах, указанных выше, τ . е. b — не более 60—65 см и l — не более 45—50 см. Сегменты при этом могут быть выполнены однослойными.

Подпятники на жестких винтовых опорах, выполненные на высокие общие и удельные нагрузки, менее надежны в работе, несмотря на тщательную настройку и квалифицированную эксплуатацию. Характерным примером этого являются подпятники агрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС—наиболее нагруженные из всех находящихся в эксплуатации подпятников на жесткой винтовой опоре (см. табл. 3-1).

В первые годы эксплуатации на ГЭС было зафиксировано большое число повреждений подпятников, из нех примерно половина в процессе работы, что привело к вынужденным остановкам агрегатов, менее серьезные повреждения были обнаружены при плановых осмотрах. В последующие годы эксплуатации число повреждений сократилось, однако голной надежности работы поднятгиков добиться не удалось. На ГЭС проведен целый комплекс мероприятий по поретению набежности работы почимлников, обнословие сыментя заменены на двухелойные; опорные болты выполнены составными с вкладышами, имеющими повышенную твердость сферической поверхности; реконструирована система охдаждения; проверен и исправлен эксцентриситет на всех агрегатах, применен видикаторнорычажный метод распределения нагрузки между сегментами: проведено суперфиниширование зеркальной поверхности дисков подпятников ряда агрегатов; проверен и исправлен профиль зеркальной поверхности дисков отдельных агрегатов, определены и установлены наквыгоднейшие пусковые открытия направляющего аппарата и разворота лопастей рабочего колеса

С помощью перечисленных мероприятий и исключительно квалифицированной эксплуатации число повреждений поднятников, сопророждающихся вынужденными остановками агрегатов, было сокращено до минимума (за последние б лет их было всего пять). Однако все еще сохранается напряженность в работе эксплуатационного псерсонала, необходимость постоянного тщательного наблюдения за подпятниками и введения ограничений в режимы работы агрегатов. Так, иля каждого агрегата Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС

установлено число пусков и остановок, после которого необходимо вскрывать подпятник для его осмогра и подшабровки сегментов. В 1972 г. для различных агрегатов допускалось от 800 до 1000 пусков и остановок, а для четырех агрегатов были вообще запрещены остановки из-за ненадежности подпятников В случае вынужденной остановки такого агрегата, необходимо вскрывать и осматривать подпятник.

Изложенное свидетельствует о том, что эти подпятники являются предельными по своим параметрам (по нагрузке). Любое утяжеление условий, которое на легко нагруженных подпятниках не влияет существенно на нх работу (повышение биения зеркальной поверхкости диска, разрегулировка нагрузки на сегменты, повышение температуры масла в летнее время и др), приводит на агрегатах Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС к повреждению подпятников.

Подпятнчки агрегатов Волжской ГЭС имени XXII - съезда КПСС работают на пределе, что видно из рис. 3-9, на котором представлено распределение числа повреждений подпятников за первые 8 лет эксплуатации по месяцам. За 100% приняты все повреждения за этот




Рис. 3-9. Повреждения подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС по месяцам в процентах от полного числа повреждений за первые 8 лет эксплуатации

период, приведшие к вынужденным остановкам агрегатов. Наибольшее (62%) число повреждений падает на летние месяцы (июнь сентябрь), когда температура охлаждающей воды и окружающего воздуха наибольшая. Это свидетельствует об отсутствии запаса надежности подпятников.

Рассмотренный опыт эксплуатации подтвер- ждает, что однорядные подпятники на жесткой винтовой опоре целесообразно применять при общих нагрузках на подпятник до 15,0—20,0 МН и удельных нагрузках до 3,5—4,0 МПа, причем при нижних значениях нагрузок сегменты можно выполнять однослойными, при верхних значе


ниях двухслойными. При больших нагрузках целесообразно примечение поднятников других типов — двухрядных или с автоматическим выравниванием нагрузки на сегмелты.

Глава четвертая

ПОДПЯТНИКИ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОПОРЕ

4-1. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Переход на большие осевые и высокие удельные нагрузки на подпятник потребовал более равномерного распределения нагрузки между сегментами. Наиболее



Рвс. 4-1. Подпятник на гидравлической опоре.

7 ступица, 2 — диск. 3 — верхняя часть сегмента; 4 — основание сегмента;

5 — опоряни болт; 6 — уаругая камера; 7 — тело заполнения; 8 — опорная тарелка.

удачно этому тробованию отвечает конструкция подпятника на гидравлической опоре, разработанная на заводе «Уралэлектротяжмаш» имени В. И. Ленина [Л. 43]. В ней обеспечено автоматическое выравнивание нагрузки между согментами как в статическом, так и в двиамическом состоянии.

Подпятник на гидравлической опоре, рассчитанный на полную нагрузку 16,0 МН и удельную нагрузку

4.8 МПа, представлен на рис. 4-1.

Опорные болты 5, на которых лежат сегменты 4. ввернуты в верхние части упругих камер 6. Каждая упругая камера представляет собой гофрированный пилиндр. При сравнительно небольшом осевом усилни благодаря наличию гофр происходят осадка камеры по высоте и изменение ее внутреннего объема. Число упругих камер соответствует числу сегментов. Их внутренние полости заполнены маслом и сообщаются между собой. При нажатии на одну камеру и ее опускании происходит подъем других камер. Если одна из п камер под действием приложенной нагрузки опустилась на h мм, то каждая из остальных камер поднимется на h/(n-1) мм. Происходит автоматическое выравнивание нагрузки на сегменты и компенсация всех допущенных при изготовлении и сборке подпятника отклонений путем перераспределения масла в упругих камерах.

Распределение нагрузки между сегментами подлятника на гидравлической опоре зависит от жесткости упругих камер, от различия жесткости отдельных упругих камер и от точности регулировки всех сегментов по высоте. Внутри упругих камер помещены так называемые тела заполнения 7. Они представляют собой цилиндры, которые уменьшают объем масла, приводя в соответствие объемное увеличение масла и внутреннего объема стальной камеры при повышении температуры в маслованне подпятника. Кроме того, на эти цилиндры могут опуститься камеры в случае аварийной утечки масла.

Первоначальные модели подпятников на гидравлической опоре (рис. 4-2) отличались от современных. В них упругие камеры и тела заполнения приваривались к основанию подпятника, опорные болты ввертывались в верхнюю массивную часть упругих камер, а сообщение между внутренними полостями камер, а сообщелось закрытым каналом в массивном теле основания. Такое конструктивное решение было довольно сложным в производстве. Кроме того, кольцевое основание после приварки к нему упругих камер деформировалось, что приводило к наклону упругих камер относительно вертикальной оси. В эксплуатации при загрузке упругих

камер весом ротора их наклон увеличивался еще больше. Это вызывало в ряде случаев задевание стенок упругих камер о тела заполнения и нарушение нормальной работы подпятника.

В современной конструкции подпятника на основе опыта эксплуатации заводом применен ряд конструктивных и технологических усовершенствований [Л. 44]. Из

рис. 4-1, на котором показана современная консгрукция, видно, что тело заполнения 7 приваривается к верхней части упругой камеры и в него ввертывается опорный болт.

Упругие камеры имеют глухое дно и к основанию не привариваются, а крепятся болтами. Соединение внуттренних голостей упругих камер между собой осущест вляется толстостенными трубами, вваренными в каждую камеру. Такое конструктивное решение упростило изготовление подпятника и обеспечило строго вертикальное положение упругих камер. Кроме того, уменьшились объем и длина сварных маслопрочных швов.

В новой конструкции подпятника на гидравлической

Рис. 42. Первоначальная моцель подпятника на гидравлической опоре.

Обозначения см. на рис. 4-1.

опоре введен дополнительный элемент — опорная тарелка. Как и в подпятниках на жестких винтовых опорах, опорная тарелка служит для уменьшения общей деформации сегментов, что достигается за счет противоноложного направления температурной и силовой деформаций сегментов.

Количество гофр на упрутих камерах в современных конструкциях уменьшено с четырех до лвух с половиной, трех. Это увеличило общую жесткость опоры. При этом повысились требования к точности регулировки высотного положения упругих камер. Гофры стали выполняться в виде параллельных кольцевых проточек вместо

| Параметр | Иркутская | Днепро- дзержии ская | Волжская вмень XXII съезда КИСС | | Братская Саратовская Вилюдская | Вилюйская | Қапчагай- ская | Нурекская | Бухтар |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 16.0 | 34,0 | 14,0 | 20'0 | u C | 18.0 | 17.0 | 14.2 |
| Общая нагрузка, МН, . | 20,02 | 13.0 | 29,0 | 14,0 | 15,0 | C * 7.1 | 10,0 | | |
| 100 | | 4,9 | 8,9 | 4,0 | 4 E | 5.48 | 4,4 | 5,05 | 5,26 |
| Удельная нагрузка, Ivii la | 2 | 4,0 | യ | 4,0 | 9 S | - 0 | <u>-</u> | 19 | α¢ |
| Число сегментов | 12 | 18 | 20 | - C1 | 79 | 0 | 77 | 4 | |
| Нагрузка на сегмент, МН | 19'1 | 0,72 | 1.45 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | £. | 1.42 | 1,78 |
| Вес вращающихся час- | 0,6 | 7,2 | 14,0 | 90 10 | 0.8 | 4,05 | 6,0 | 7,6 | 4.9 |
| Частота вращения рото- | 00 00 | 51.7 | 68,2 | 125 | 20 | 2,781 | 107,1 | 200 | 150 |
| Средняя окружная ско- | 5 | | i. | t · | 0 | 900 | 10 10 | 95.7 | 12,95 |
| : | 12,1 | 2,00 | 2,67 | 600 | 73 | 200 | 3,42 | 3,1 | 2,34 |
| диамстр, | ກີດ ການ ການ | 3 C | 9 e | 100 | 2 45 | | 2,15 | 1,74 | 96.0 |
| Бнутреянии диаметр, м Средний пиаметр, м | 25.2 | .83 | 3,03 | 2,62 | 3,09 | 2,14 | 2,78 | 2,49 | ςς. Τ' |
| Размеры сегмента (длина, | 54761 | 38×50 | 40×66 | 43×60 | 60×65 | 48×60 | 54×60 | 44×65 | 52×69 |
| Поверхность трения сег- | 2960 | 1810 | 2500 | 2460 | 37.00 | 2740 | 3040 | 2720 | 3450 |
| | 24 500 | 39 600 | 50 000 | 36 900 | 44 400 | 22 000 | 36 500 | 32 600 | 27 600 |

конусообразных, как было в первых конструкциях, что

значительно упростило их выполненые

В настоящее время на гидроэлектростанциях Советского Союза работает более 50 агрегатов с подпятниками на гидравлической опоре (табл 4-1). Они работают при высоких общих и удельных нагрузках (до 29,0 МН и 5,8 МПа) гри окружных скоростях от 7,83 до 25,7 м/с и имеют диаметр диска до 3,75 м. Размеры сегментов (средняя длина и ширина) достигают 60×65 см, а число сегментов составляет от 8 до 20. Ряд подпятников на гидравлической опоре находится в эксплуатации уже длительное время. Опыт эксплуатации, а также натурные испытания, проведенные на некоторых подлятниках, позволяют сделать определенные выводы об особенностях работы этих подпятников, сравнить их с подпятниками на жесткой винтовой олоре.

4-2. РАБОТА СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВЫРАЕНИВАНИЯ НАГРУЗКИ

Система гидравлического выравнивания должна обеспечнвать автоматическое уравнивание нагрузки между сегментами как при неподвижном подпятнике, так и на работающем агрегате Однако часть специалистов считает, что при вращении ротора полного выравнивания нагрузки между сегментами не достигается, так как пе реток масла из одной упругой камеры в другую не поспеваст за быстрыми колебаниями нагрузки на сегменты [Л. 26].

На натурных подпятниках была проверена работа системы гидравлического выравнивания нагружки между сегментами подпятников агрегатов ряда ГЭС. Так, при исследованиях подпятников на гидравлической опоре агрегатов Саратовской ГЭС производилось одновременное осциллографирование вертикальных перемещений всех 12 упругих камер, а также биения зеркальной поверхности диска, пульсации нагрузки на сегменты, толіцины масляной пленки и других величин, характе-

ризующих работу подпятника.

Первоначально были произведены прокрутки ротора на сегментах, смазанных салом. Они производились путем кратковременного открытия на 5% направляющего азмарата. При таких прокрутках исключается влияние внешних сил (гидравлических и электрических) и име-

ется возможность определить пульсации в подпятнике, связанные с особенностями самого подпятника (волнистостью зеркальной новерхности диска, неперпендикулярностью плоскости пяты к оси вала агрегата и др.), Замеры показали, что биение зеркальной поверхности диска составляет 0.07 у наружного края, 0.06 в середине и 0,04 мм у внутреннего края диска. За один оборот ротора происходит одно поднятие и одно опускание, плавно переходящие друг в друга. Поскольку биение осциллографировалось на двух противоположных радиусах, установлено, что когда один край диска идет вверх. противоположный край идет вниз. Такой характер биения зеркальной поверхности диска свидетельствует о наличии неперпендикулярности плоскости пяты к оси вала агрегата. Местных неровностей не обнаружено. Осциллографирование вертикальных перемещений всех упругих камер показало, что каждая за один оборот перемещается на 0.04—0.05 мм, повторяя профиль зеркальной поверхности диска в направлении вращения. Это свидетельствует о нормальной работе системы гидравлического уравнивания нагрузок на сегменты.

Таким образом, при сравнительно медленном вращении ротора биение - зеркальной поверхности диска в среднем на 0,06 мм вызывает перемещение упругих камер в среднем на 0,045 мм. Упругими камерами воспринимаются 75% пульсации, а 25% воспринимаются другими упругими элементами, в основном опорными тарелками. Пульсация нагрузки на сегменты, замеренная по деформации опорных тарелок, составила при прокрутках всего около 10 кH, примерно в 5 раз меньше, чем в подпятнике на жестких винтовых опорах при таком же биении зеркальной поверхности диска.

Измерения, проведенные затем на работающем в различных режимах агрегате, показали, что и при этом упругие камеры совершают вертикальные колебания в полном соответствии с биением зеркальной поверхности диска. Однако характер колебаний в подпятнике при работе агрегата Саратовской ГЭС под нагрузкой оказался иным, чем при медленной прокрутке ротора. Колебания происходили преимущественно с двумя частотами: соответствующей частоте вращения (одно колебание за оборот ротора) и четырехкратной частоте вращения (четыре колебания за оборот ротора). Первые вызваны неперпендикулярностью плоскости пяты к оси

вала агрегата, что было отмечено уже при прокрутке ротора на сале, вторые — гидравлическими возмущениями в зоне рабочего колеса турбины, вызывающими качания ротора и пульсации в подпятнике.

На рис. 4-3 приведены осциплограммы биения зеркальной поверхности диска, измеренного около сетмента 3, и вертикального перемещения упругой камеры 3 при работе агрегата с полной нагрузкой. Датчики были установлены практически на одном радиусе, что позво-




Рис. 4-3. Осцилограммы пульсаций в подпятнике агрегата Саратовской ГЭС

 $\delta_{\rm g}$, $\delta_{\rm cp}$, $\delta_{\rm g}$ — биевне веркальной поверхности у наружного края, в середияе и у внутречнего края диска; $\Delta_{\rm s}$ — смещение упругой камеры 3; стреяками показано направление смещений кверху

ляет сравнивать колебания не только по значению, но и по фазе. Из рисунка видно, что биение зеркальной поверхности диска и вертикальные перемещения упругой камеры совершению одинаковы по характеру и совпадают по фазе (т. е. при ходе диска вниз упругая камера в этом месте одновременно идет вниз). Вертикальные смещения упругой камеры З немного меньше среднего биения зеркальной поверхности диска. Следует отметить, что в установившемся режиме смещение отдельных упругих камер различно. Это объясняется как различной жесткостью упругих камер, так и особенностями пульсационных явлений на данном агрегате.

Из рис. 4-4, где приведены осциллограммы с одновременной записью перемещений всех упругих камер, видно, что колебания всех упругих камер с частотой, соответствующей частоте вращения, вызванной неперпендикулярностью плоскости паты к оси вала агрегата,

происходят последовательно: сначала идет вниз упругая камера 1, затем 2 и т. д. по мере прохождения выступающей части диска над сегментами. Если вершины (или впадины кривых соединить, то получится наклонная линия аа, показывающая последовательность смещения упругих камер и подтверждающая, что система гиравлического выравнивания работает нормально.

Колобания с частотой, четырехкратной частоте вращения, имеют совершенно другой характер и вызваны




Рис. 4-4. Осциллограммы вертикальных перемещений упругих камер подпятника агрегата Саратовской ГЭС при максимальной мощности Номера кривых соответствуют померам камер.

иными причинами. Колебания всех упругих камер с этой частотой происходят одновременно, причем половина упругих камер идет вверх, а другая половина вниз. Из рис. 4-4 видно, что упругие камеры 11, 12, 1, 2, 3 идут вверх, а упругие камеры 6, 7, 8—вниз. Упругие камеры 4, 9 и 10 практически не смещаются с этой частотой. Это свидетельствует о качании всего ротора в одном направлении. Если провести линию через сегменты 4 и 10, то упругие камеры, лежащие по одну сторону от этой линии, перемещаются в какой-то момент времени кверху, а лежащие по другую сторону от нее—в тот же момент времени книзу. Наибольшие колебания имеют упругие камеры, наиболее удаленные от этой линии (1, 6, 7 и 12), наименьшие колебания—упругие камеры, близко расположенные к оси качания ротора (3, 4, 9 и 10).

Описанные колебания вызваны асимметрией потока в зоне рабочего колеса турбины. Каждая из четырех лопастей рабочего колеса, проходя мимо источника возмущений, получает удар, раскачивающий ротор и воспринимаемый подпятником. Качания ротора происходят в направлении «зуба» спиральной камеры, который и является источником возмущений. Из рис. 4-5 видно, что направление качаний ротора совпадает с расположением зуба спиральной камеры. Очевидно, что из-за малой длины спиральной камеры турбины Саратовской ГЭС в районе зуба спирали возникают значительные возмущения потока, воздействующие на лопасти рабочего колеса и вызывающие колебания ротора (четыре за оборот — в соответствии с числом лопастей) и биение диска подпятника

При испытаниях биение зеркальной поверхности диска измерялось у сегментов 3 и 9, т. е. в зоне, где колебания не являются наибольшими. Среднее значение биения зеркальной поверхности в этом месте составило 0,13 мм, а смещение упругой камеры 3—0,12 мм. Наибольшее смещение зарегистрировано на упругой камере 1(0,15 мм). Пульсация нагрузки на сегменты при биения зеркальной поверхности диска 0,15 мм составила 20—25 кН.

Таким образом, замерами на действующем подпятнике установлено, что система гидравлического выравнивания нагрузки на сегменты работает нормально, как в статическом состоянии, так и при работе агрегата. (Биение зеркальной поверхности диска, вызванное

как непериендикулярностью плоскости пяты к оси вала агрегата, так и качанием ротора от гидравлических возмущений на рабочем колесе турбины, преобразуется в перемещение упругих камер и постоянное перераспределение нагрузки между сегментами.

Испытания по проверке работы системы гидравлического выравнивания подпятников были проведены на двух агрегатах Саратовской ГЭС и на агрегатах неко-




Рис. 4-5. Расположение сегментов подпятника (а) и план спиральной камеры (б) агрегата Саратовской ГЭС.

торых других ГЭС. В частности, были проведены испытания подлятника агрегата Бухтарминской ГЭС, имеющего сравнительно высокую частоту вращения — 150 об/мин. При значительной частоте вращения колебания в подпятнике происходят с большей частотой и работа системы гидравлического выражнивания затрудняется. Однако замеры показали, что и при большой частоте вращения упругие камеры успевают совершать вертикальные смещения, вызванные биением зеркальной поверхности диска, и обеспечивать выравнивание нагрузки.

Если в подпятнике агрегата Саратовской ГЭС биение эсркальной поверхности диска было вызвано не-

перпендикулярностью плоскости пяты к оси вала атрегата и качанием ротора от гидравлических возмущений в турбине, то в подпятнике агрегата Бухтарминской ГЭС биение зеркальной поверхности диска было вызвано в основном наличием выступов и впадин на самой зеркальной поверхности диска. Неровности зеркальной поверхности диска составляли 0,19 мм у наружного края диска; имелось два выступа и две впадины. При




Рис. 4-6. Осциллограммы пульсаций в подпятнике агрегата № 7 Бухтарминской ГЭС.

 $\Delta - \Delta_0 -$ смещения упругих камер 1-8; $\delta_{_{
m B}}$, $\delta_{_{
m CP}}$, $\delta_{_{
m B}} -$ быение зеркальной поверхности у наружного края, в середине и у внутреннего края диска.

нормальной частоте вращения частота колебаний составила 6 Гц. Қак показали замеры, упругие камеры при этой частоте успевали перемещаться в соответствии с биением зеркальной поверхности диска. Перемещения упругих камер составили 0,13-0,16 мм, т. е. 70-85% значения биения зеркальной поверхности диска.

На рис. 4-6 представленя осциллограмма пульсаций в подпятнике. Вертикальные колебания всех упругих

камер по характеру точно повторяют биение зеркальной поверхности диска. Смещение упругих камер вниз или вверх происходит последовательно по мере прохождения над ними выступов или впадин зеркальной поверхности диска, что свидетельствует о нормальной работе састемы гидравлического уравнавания.

4-3. РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МЕЖДУ СЕГМЕНТАМИ

Основным преимуществом подпятников на гидравлической опоре, вытекающим из принципа их работы, является равномерное распределение нагрузки между сегменгами, что неоднократью подтверждалось непосредственными замерами при испытаниях. В эксплуатации это косвенно подтверждается меньшим фазбросом температуры отдельных сегментов по сравнению с подпятниками на жесткой винтовой опоре. При обычно принимаемой в эксплуатации точности распределения нагрузки между сегментами разброс температуры отдельных сегментов составляет для подпятников на жестких винтовых опорах 5—10°C. Для подпятников на гидравлической опоре, если они не имеют явных дефектов, эгот разброс равен 1-4°C. При испытаниях подпятников агрегатов Днепродзержинской ГЭС — одного на жесткой винтовой, одного на гидравлической опоре [Л. 9] термопарами измерялась температура каждого сегмента. Измерения, проведенные после обычных регулировок нагрузки на сегменты, показали, что разброс температуры сегментов подпятника на гидравлической опоре составил 1,5°C, а на жесткой винтовой опоре 7,5°C.

Несмотря на то что подпятники на гидравлической опоре по принципу своей работы обеспечивают автоматическое выравнивание нагрузки между сегментами, это выравнивание происходит в определенных пределах, так как упругие камеры обладают собственной жесткостью Требуется предварительная регулировка по высоте упругих камер вместе с сегментами перед пуском агрегата при монтаже и после ремонта, Процесс этой регулировки по сравнению с регулировкой нагрузки на сегменты подпятников на жесткой винтовой опоре значительно более легкий.

Для подпятников на жестких винтовых опорах заводы не поставляют никаких приспособлений, с помощью которых можно было бы произвести контроль регулировки нагрузки на сегменты подпятника. Эксплуатационный персонал, как правило, своими силами разрабатывает, изготовляет и применяет устройства для контроля распределения нагрузки между сегментами подпятника (см. гл. 10): Это обычно рычажно-индикаторные устройства, позволяющие судить о загрузке сегментов по деформации опорных тарелок. Для обеспечения равномерности распределения нагрузки в пределах 10% приходится поднимать ротор агрегата на тормозах-домкратах и опускать его на сегменты 6—8 раз с проведением соответствующих регулировок, что занимает не менее одной рабочей смены, а иногда и больше

В подпятниках на гидравлической опоре имеется простейшее заводское индикаторное устройство, позволяющее контролировать регулировку нагрузки на отдельные сегменты по сжатию упругих камер под действием веса

ротора агрегата.

ные сегменты.

В табл. 4-2 приведены результаты регулировки нагрузки на сегменты подпятника на гидравлической опоре агрегата № 5 Саратовской ГЭС. Контроль загрузки сегментов осуществлялся по заводскому индикаторному устройству в миллиметрах перемещения упругих камер. Вся регулировка выполнена за три подъема и опускания ротора в течение 2 ч. Как видно из таблицы, при первом опускании ротора разница в высотном положении упругих камер оказалась очень большой (3,8 мм), что было вызвано заменой части сегментов новыми, отличавшимися от старых по толщине. При этом часть упругих камер пошла вверх, часть — вниз. После 1-й регулировки разница в высотном положении упругих камер равнялась 0,86, после 2 й 0,35, а после 3-й 0,14 мм.

По первоначальным заводским инструкциям максимальная разность высотного положения отдельных упругих камер должна быть не более 0,5—0,7 мм. Однако работами ОРГРЭС установлено, что такая разница в высотном положении упругих камер чрезмерно велика и вызывает значительный разброс нагрузки на отдель-

На рис. 4-7 представлена зависимость разброса нагрузки на сегменты от разницы их высотного положения, полученная опытным путем. Из рисунка видно, что при

разнице высотного положения упругих камер 0,50—0,70 мм разброс нагрузки на сегменты будет 110—150 кH,

Таблица

98'0 0,085 0,59 0,155 Сарттовской 0,36 0,516 0,36 0,574 0,559O 0,60 0,60 0,61 0,47 0,40 53 to 0 2 ó ó 0,655 0,43 0,43 0,87 80 0 ипругих какер подпятичка агрегия \equiv ΩĬ. evi. 0 Ö Ö, 0 0,15 0.25 0,33 0,17 0,54 0,03 0,31 젊 Ф 0,555 0,28 0,15 0,59 0,12 0,25 0,31 -1.00 0.04 0,33 0,50 0,39 0,14 83 0 Ö 55 46 0,505 83 0,1 ó Ô Ó တ် 0 Ножер сег 1,27 0,41 0,60 8 585 fer/cr/ Ö 0 6 0,85 000 83 2 엃 0 o 0 0 0 Результаты регулировки высотного положения 9.0-0,41 0,55 0.310,585 0,33 38 0 Ģ ō 0,31 0,60 0,55 33 0 Ó 0,58 33 9,68 Ö 0 0,35 0,53 36 0 Ô ретья регулировка Первая регулировка Перемещение упругой cerment, Вторая регуляровка Значение регулиров: упру-M, MM . . . Cerment, perymapos. ки, мм Перемещение 65 H камеры. Нагрузка н МН

или 20-27% средней нагрузки на сегмент от веса ротора. Чтобы разброс нагрузки на сегменты не превышал 10%, необходима точность регулировки не меньше 0,2 мм.

Большая разница в загрузке отдельных сегментов при недостаточно тщательной регулировке их высотного положения объясняется высокой жесткостью упругих камер, а также различием в их жесткости.

По данным завода [Л. 43] для осадки упругой камеры на 1 мм к ней требуется приложить нагрузку 100 кН




Рис 4-7 Кривые зависимости разброса нагрузки на сегменты от разницы их высотного положения для подпятника на гидравлической опоре агрегата Саратовской ГЭС

Замерами на действующем подпятнике (рис. 4-7) получено, что разница в высотном положении упругих камер на 1 мм приводит к разбросу нагрузки отдельных сегментов 200 кН. Таким образом, действительная жесткость упругих камер оказывается в 2 раза больше, чем определено на заводе.

Указанное соотношение между вертикальным смещением упругой камеры и изменением нагрузки на сегмент получено замерами не только в статике, но и на работающем агрегате. Так, для агрегата Сараговской ГЭС при прокрутке ротора на сегментах, смазанных салом, среднее значение биения зеркальной поверхности диска составило 0,06 мм. Среднее значение вертикального смещения упругих камер составило при этом 0,045 мм, а пульсация нагрузки на сегменты около 10 кН. При работе агрегата под нагрузкой биение зеркальной поверхности диска, вызванное в основном наличием переменных усилий на рабочее колесо турбины, составило 0,135 мм. вертикальные смещения упругих камер при этом были 0,115 мм, а пульсация нагрузки на сегменты 20-25 кН. 5 - 264

Из приведенных цифр видно, что соотношение между вертикальными смещениями упругих камер и пульсацией усилий на сегменты во всех случаях остается примерно одинаковым: около 200 кН на 1 мм смещения.

Средняя нагрузка на один сегмент от веса ротора, как это следует из табл. 4-1, составляет для подпятников на гидравлической опоре 400—750 кН. При этом для достижения равномерности распределения нагрузки между сегментами не хуже 10% требуется точность регулировки высотного положения упругих камер с сегментами, равная 0,2—0,25 мм. Во время работы может происходить разрегулировка высотного положения сегментов (за счет смятия головок опорных болтов, из-за обмятия резьбы и т. п.), что ухудшит распределение нагрузки между сегментами. Учитывая все вышесказанное, а также неизбежные погрешности при регулировке, следует считать, что точность регулировки высотного положения упругих камер должна быть 0,10—0,15 мм. Достижение такой точности, как это видно из табл. 4-2, за-

труднений не вызывает.

Вся система предварительной высотной регулировки упругих камер построена исходя из положения, что жесткость всех упругих камер одинакова, а следователь но, одинаковое сжатие упругих камер соответствует одинаковой нагрузке на них. Однако в действительности это не так. В процессе эксплуатации Саратовской ГЭС на некоторых подпятниках произошла утечка масла из упругих камер через обратные клапаны. При подкачке масла и создании в упругих камерах давления 1,8 МПа они растянулись по-разному, что свидетельствует об их разной жесткости. Способа проверить жесткость упругих камер в условиях эксплуатации, кроме вышеупомянутого, не имеется. Поэтому жесткость упругих камер должна определяться еще на заводе, до их закрепления на основании подпятника. Не должно допускаться значи тельного различия жесткости отдельных упругих камер. так как при этом ухудшается точность предварительной регулировки нагрузки на отдельные сегменты.

4-4. СГЛАЖИВАНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Система гидравлического выравнивания в подпятниках на гидравлической опоре обеспечивает снижение пульсации усилий на сегменты, пульсации толщины масляной пленки, и позволяет подпятнику нормально работать при сильном биении зеркальной поверхности диска. В этом одно из главных преимуществ подпятника на гидравлической опоре по сравнению с подпятником на жесткой винтовой опоре.

На Днепродзержинской ГЭС были проведены испытания подпятников двух типов: на жесткой винтовой опоре и на гидравлической опоре [Л. 9]. Подпятники имеют совершенно одинаковые параметры (нагрузка, число сегментов, размеры и т. д.) и установлены на одинаковых агрегатах, что позволяет легко оценить особанности той и техности.

бенности той и другой конструкции.

В обоих подпятниках были отмечены пульсации, вызванные в основном волнистостью зеркальной поверхности диока. Зеркало подпятника на жесткой опоре имело три выступа и три впадины при наибольшем значении 0,06 мм, а зеркало подпятника на гидравлической опоре — два выступа и две впадины при наибольшем значении 0,10 мм. Соответственно с частотами две и три за оборот ротора и происходили все пульсации в подпятниках. Из табл. 4-3 видно, что несмотря на

Таслица 4-3 Параметры пульсации на подпятниках разных типов агрегатов Днепродзержинской ГЭС

| | Тни подпятанка | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Параметр | на жесткой винтовой олоре | на гидравли- ческой опоре | | | |
| Биение эсркальной поверхности диска подпятника, мм: У наружного края У внутреннего края Пульсация напряжений в опорной тарелке, МПа Пульсация давления в масляной пленке, МПа Пульсация толщины масляной пленки, мкм | 0,06 0,03 8,0 1,2 10—25 | 0,10 0,09 2,0 0,3 6-12 | | | |

большее в 1,5 раза биение зеркальной поверхности диска подпятника на гидравлической опоре, пульсация усилий на сегмент, пульсации толщины масляной пленки и давления в ней в этом подпятнике в 2—4 раза меньше, чем в подпятнике на жесткой винтовой опоре. Соответственно надежность этого подпятника выше; к нему могут предъявляться менее жесткие требования с точки зрения биения зеркальной поверхности диска.

Каж показано в гл. 8, биение зеркальной поверхности диска 0,10 мм в подпятнике на жесткой винтовой опоре вызывает пульсацию нагрузки на сегмент 100 кН. В подпятнике на гидравлической опоре такое же биение зеркальной поверхности диска вызывает пульсацию усилий на сегмент 15—20 кН. И если максимально допустимым биением зеркальной поверхности диска для жестких подпятников считается 0,08 мм [Л. 10], то для подпятников на гидравлической опоре вполне может

быть принято 0,20 мм.

Поскольку подпятник на гидравлической опоре имеет меньшую жесткость, чем подпятник на жесткой винтовой опоре, качания ротора на нем в переходных режимах (пуски, остановки и т. п.) и в тяжелых гидравлических режимах выше. Так, для агрегатов Днепродзержинской ГЭС качания ротора, замеренные в виде биения зеркальной поверхности диска пяты в таких режимах, достигают 0,4 мм для гидравлического и 0,2 мм для жесткого подпятника. Поскольку пульсация нагрузки на сегменты, пульсация голщины масляной плекки и давления в ней на гидравлическом подпятнике в 2—4 раза меньше, чем на жестком, при одинаковом биении зеркала, то и при больших качаниях ротора пульсации в гидравлическом подпятнике не выше, чем в жестком.

Таким образом, биение зеркальной поверхности диска подпятника, вызванное его неровностью, неперпендикулярностью плоскости пяты к оси вала агрегата или качанием ротора от внешних причин, преобразуется в подпятнике на гидравлической опоре в перемещения упругих камер, что резко уменьшает опасные пульсаций нагрузки на сегменты, пульсации толщины масляной пленки и давления в ней.

Пульсации от волнистости зеркальной поверхности диска (при двух или нескольких выступах или впадинах за оборот), а также от неперпендикулярности плоскости пяты к оси вала агрегата происходят плавно. Выступающая или заниженная часть диска плавно набегает на сегмент, вызывая постепенное опускание упругой камеры. Как правило, выступающая, или заниженная, часть диска значительна по площади и располагается сразу над несколькими сегментами. При этом ударного воздействия на сегмент не происходит. Но в отдельных случаях возможно наличие резко ударной пульсации нагрузки на сегменты подпятника на гидравлической опоре. Так, на зеркальной поверхности диска подпятника на гидравлической опоре агрегата Верхнесвирской ГЭС имелся местный выступ до 0,3 мм и размерами в плане не более размера сегмента (40—50 см). На дан-

ном подпятнике ширина межсегментного канала составляла 80% шивины сегмента ¹.

При вращении ротора выступ попадал то на сегмент, то в межсегментный промежуток. Проходя над сегментом, выступ вызывал удар, передававнийся через гидравлическую систему на все остальные сегменты. В результате этого за один оборот ротора каждый сегмент получал 10 ударов (по числу сегментов). Такие пульсационные явления приводили к усталостному разрушению баббитовой поверхности сегментов, повышенной вибрации агрегата, ослаблению креплений и т. д. [Л. 6]. При таком неблагоприятном пульсационном режиме подпятник из гидравлической опоре проработал 14 лет. За это время неоднократно заменялись сегменты из за выкращивания баббита, однако подплавления баббита не было ни разу. В конечном счете на одной из упругих камер понвилась трещина, произошли разгерметизация внутренней полости упругих камер и опускание сегментов на тела заполнения.

Таким образом, при наличии местного резкого выступа на зеркальной поверхности диска и при больших межсегментных расстояниях возможны повышенные пульсационные явления в подпятииках на гидравлической опоре, приводящие к нарушению его работы. Следует отметить, однако, что наличие таких «остропиковых» и больших неровностей — явление крайне редкое, отмеченное в практике только однажды и как раз на подпятнике, имевшем наибольшие межсегментные расстояния. Кроме рассмотренного случая, ни на одном гидравлическом подпятнике не было отмечено значительных

колебаний с частотой, кратной числу сегментов.

4-5. ЗАТРУДНЕНИЯ В РАБОТЕ ПОДПЯТНИКА

Эластичность опорной системы подпятников на гидравлической опоре является их преимуществом, позволяет производить автоматическое перераспределение нагрузки между сегментами за счет сжатия или растяжения отдельных упругих камер и перетекания масла из одних камер в другие. Однако повышенная податливость, особенно в горизонтальном направлении, имеет отрицательные стороны и создает некоторые эксплуатационные затруднения.

Упругие камеры, как следует из рис. 4-1 и 4-2, выполняются довольно значительными по высоте, а это приводит к их малой жесткости в горизонтальном направлении. При трогании ротора агрегата и при его остановке силами трения сегменты вместе с упругими камерами смещаются в направлении вращения на размер зазора между сегментами и упорами. Происходит наклон упругих камер и затем их колебания вместе с сегментами. Так, замерами в подпятнике на гидрав-

Подпятник на гидравлической опоре имел 10 сегментов; он был установлек вместо подпятника на жесткой винтовой опоре, имевшего 16 сегментов.

лической опоре агрегата Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС установлено, что при пусках происходило смещение сегментов вместе с упругими камерами в направлении вращения до 3 мм. Были отмечены также значительные колебания сегментов в самом начале пуска и в конце остановки. Такие явления нежелательны. Чтобы их избежать, следует не допускать заворов между сегментами и упорами. Недостаточная жесткость упругих камер в горизонтальном направления приводит к некоторым неопределенностям при регулировках.

При процессах регулировки большое значение имеет вертикальность установки упругих камер. При опускании ротора с тормозов один край ротора (а значит, и диск пяты) обычно опускается раньше и вызывает сжатие и наклон упругих камер с этой стороны. С диамегрально противоположной стороны упругие камеры сначала идут вверх, на растяжение, и лишь когда их касается диск, начинают сжиматься. Если камеры выполнены с наклоном, то при нагружении их наклон увеличивается и может привести к задеванию стенок упругих камер о тела заполнения или за неподвижные детали подпятника, к защемлению сегментов между упорами и т. л.

На ряде подпятников на гидравлической опоре замерами был отмечен наклон упругих камер. Так, на агрегате Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС был обнаружен наклон оси некоторых упругих камер по направлению вращения. На уровне головки опорного болта отклонение оси камеры от вертикали составляло 14 мм. В результате происходило опирание стенок упругих камер на тела заполнения и нарушение нормальной работы системы уравнивания. О нарушении работы системы гидравлического уравнивания этого агрегата свидетельствовала различная степень повреждения отдельных сегментов, что нехарактерно для подпятнхов на гидравлической опоре, а также большая разница температуры отдельных сегментов.

Как уже отмечалось, при нормальной работе системы гидравлического уравнивания разброс температуры отдельных сегментов составляет 1—4°С. На подпятнике агрегата Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС он достигал 15—20°С. При этом отмечена явная зависимость разброса температуры от точности регулировки высотного положения упругих камер. При точности регулировки упругих камер 0,12 мм разброс температуры отдельных сегментов составлял 6—8°С, а при точности регулировки 0,50 мм — 15—20°С. Это свидетельствует о том, что подпятник работает не как гидравлический

с автоматическим выравниванием нагрузки между сегментами, а как обычный жесткий, у которого тем больше разброс температуры сегментов, чем куже распределение нагрузки между сегментами. Очевидно, что для части сегментов не происходило выравнивания нагрузки из-за ограничения подвижности упругих камер.

Некоторое влияние на разброс температуры сегментов при худшей регулировке высотного положения ока-




Рис 4-8. График температур сегментов подпятника на гидравлической опоре (б) и на жесткой винтовой опоре (а) агрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС при работе на холостом ходу

зывает и разница в жесткости отдельных упругих камер. Однако для данного подпятника, имеющего высокие упругие камеры (по 4 гофры в каждой), их собственная жесткость столь значительного влияние оказывать не может.

Из рис. 4-8,6 видно, что неравномерность нагрева отдельных сегментов весьма мала—всего 2—3°С, за исключением трех сегментов, у которых температура на 6—8°С выше, чем у остальных. В результате разброс температуры составляет 9°С. Без учета этих трех сегментов разброс температуры составил бы всего 3°С, т. е. соответствовал бы данным для нормального работающего подпятника на гидравлической опоре. Для подпятника на жесткой винтовой опоре такого малого разброса температуры, как правило, добиться не удается. На рис. 4-8, а для сравнения приведен график температуры отдельных сегментов подпятника на жесткой винтовой опоре агрегата № 4 той же ГЭС. Из него видно, насколько мной характер имеет распределение температуры по сегментам этого подпятника: нет трех сегментов подряд с одинаковой температурой. Такое распределение температуры характерно для подпятников на жестких винтовых опорах.

Из рассмотренного примера ясно, насколько важно строто вертикальное выполнение упругих камер подпятников, чтобы избежать защемления самих камер или

сегментов и нарушений в работе подпятника.

В последних конструкциях подпятников на гидравлической опоре упругие камеры выполняются с уменьшенным вдвое числом гофр; их высота меньше, а жесткость в торизонтальном направлении выше. Поэтому для них опасность задевания за неподвижные детали при наклоне меньше. Тем не менее требования вертикальности установки упругих камер должны сохраняться и в этом случае, так как при наклоне упругих камер не только возникает опасность защемления подвижной системы, но и происходит изменение эксцентриситета и снижается точность высотной регулировки упругих камер.

Так, в подпятнике на гидравлической опоре агрегата с диагональной турбиной Бухтарминской ГЭС при высотной регулировке сегментов на половине упругих камер индикаторы были установлены не только с наружной стороны, как это требуется по заводской инструкции, но н под углом 90° к этому положению со стороны набегающего края на диаметре центра опоры. Разница показаний этих двух индикаторов составила 0,10 мм при среднем проседании упругих камер 0,30 мм, что объясняется наклоном упругих камер при приложении натрузки. На подпятниках агрегатов Вилюйской ГЭС различие в показаниях отдельных индикаторов, установленных на одной и той же упругой камере, достигало 0,20 мм.

Проверка вертикальности упругих камер проводилась и на подпятниках агрегатов других ГЭС. Так, на Саратовской ГЭС проверкой установлено, что большинство упругих камер имеет наклон по направлению вращения, а также в радиальном направлении, причем часть внутрь (в сторону вала), часть наружу. При таком различном по величине и направлению наклоне упругих камер невозможно добиться точной регулировки их высетного положения. Кроме того, при увеличении нагрузки в процессе работы сегменты, установленные на наиболее наклоненных камерах, нагрузятся меньше, а на вертикально установленных камерах — больше.

При разнице показаний индикаторов, установленных с разных сторон на одной упругой камере, требуемой точности регулировки (0,10—0,20 мм) добиться нельзя.

В последних конструкциях подпятников на гидравлической опоре с невысокими упругими камерами при толщине их стенок 10—12 мм собственная жесткость камер в вертикальном направлении (на сжатие) достаточно высока и требуемая точность их высотной регулировки, как указано выше, составляет 0.15 мм.

Весьма вероятно, что наклон отдельных упругих камер изменяется в процессе эксплуатации по мере проведения определенного количества пусков, остановок, а также подъемов ротора на тормозах-домкратах и опусканиях его на сегменты. Этим обстоятельством можно объяснить факт постоянных разрегулировок высотного положения упругих камер в подпятниках на

гидравлической опоре.

Так, на Саратовской ГЭС, имеющей наибольшее количество агрегатов с подпятниками на гидравлической опоре, регулировка высотного положения упругих камер при ремонтах или ревизиях производится с точностью 0,10—0,20 мм. Однако каждый раз при последующей проверке обнаруживается различие высотного положения отдельных упругих камер 0,40—0,80 мм, а в отдельных случаях и 1,0 мм. То же обнаруживается и на других ГЭС, на которых имеются подпятники на гидравлической опоре.

Кроме ностоянных разрегулировок высотного положения упругих камер в эксплуатации часто наблюдается смещение сегментов относительно своего первоначального положения. Появляются зазоры между сегментами и упорами, ограничивающими их смещение в направлении вращения, котя после монтажа или ремонтов перед пусками сегменты плотно, без зазоров, прижимаются к упорам. Получается, что сегменты смещаются против направления против направления против направления против направления против направления против направления против против направления против прот

חוותא_ט

Так, на агрегате № 43 Саратовской ГЭС после его повреждения были обнаружены зазоры до 8,5 мм, на агрегате № 16 — до 5 мм Зазоры были не одинаковыми в радиальном направлении, иногда с одного края сегмент касался упора, а с другого края имелся значительный зазор. Таким образом, сегмент смещался против направления вращения и поворачивался. Изменялось положение сегментов и по отношению к упорам, ограничивающим смещение сегментов в радиальном направлении.

Такое смещение сегмента с его разворотом может быть объяснено только большой податливостью упругих камер, их наклонами и смещениями в горизонтальном направлении при пусках и остановках агрегатов, а также при подъемах на тормозах и опусканиях ротора. Эти явления проявляются более значительно при закреплении упру-

гих камер на основании подпятника с наклоном.

При смещениях сегментов относительно своего первоначального положения, особенно в радиальном направлении и при их развороте нарушается приработка их рабочей поверхности по зеркалу. При недостаточно хорошем состоянии зеркальной поверхности диска это может привести к повреждениям баббитовой поверхности сегментов. Кроме того, при таких смещениях упругих камер возможно защемление сегментов между упорами, затрудняется их самоустанавливаемость. Поэтому при том конструктивном выполнении подпятников на тидравлической опоре, которое практикуется в настоящее время, вопросу об упорах, отраничивающих смещения сегментов, должно уделяться большее внимание, чем в подпятниках на жесткой винтовой опоре.

Таким образом, недостаточная жесткость упругих камер в горизонтальном направлении приводит к неопределенности и затруднениям в работе подпятников. Особенно это относится к подпятникам с высокой (более 1000 кП) нагрузкой на один сегмент. Для сведения к минимуму этих затруднений прежде всего необходимы тщательное изготовление и монтаж подпятников, в частности, обеспечение строго вертикального выполнения упругих камер; целесообразно внедрение новых конст-

руктивных и технологических решений.

В этом отношении весьма удачной представляется конструкция моднятников на гидравлической опоре, изготовленных французской фирмой «Нейрпик» для агрегатов ряда ГЭС, в том числе для обратимых горизонтальных гидроагрегатов приливной электростанции Сен-Мало [Л. 20]. В этих подпятниках каждый сегмент укреплен на стальной упругой камере, а не опирается на сферическую толовку опорного болта. Наклон сегмента при образовании масляной пленки происходит за

счет деформации упругой камеры. Каждая камера состоит всего из одной тофры с толщиной стенки примерно 5 мм. Высота камеры невелика, но при этом податливость ее в осевом направлении достаточна, а жесткость в направлении вращения весьма высока. При таком исполнении опорной системы подпятников отпадают выпечаложенные затруднения, связанные с недостаточной печаложенные затруднения, связанные с недостаточной

жесткостью упругих камер и с их наклоном.

Данный тип подпятника весьма высоко оценивается фирмой «Нейрпик». Многочисленные замеры, проведенные для контроля работы подпятников, поназали, что распределение нагрузки между сегментами можно получить с точностью до 1%, даже если погрешности обработки и монтажа значительны. Так, на ГЭС Камбейрак, агрегаты которой оборудованы подпятниками на гидравлической опоре этой фирмы, была допущена непараллельность неподвижной и вращающихся поверхностей трения до 2 мм (на максимальном диаметре диска). Однако это не вызвало нарушений в работе подпятника. Фирма «Нейрпик» выполняет подпятники на гидравлической опоре для крупных агрегатов при весьма высоких нагрузках: свыше 20,0 МН [Л. 58].

4-6. УВЕЛИЧЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ ОПОРНОЙ СИСТЕМЫ

Практикой эксплуатации установлено, что, неомотря на достаточную эластичность опорной системы подпятников на тидравлической опоре, целесообразно введение в них дополнительных упругих элементов — опорных тарелок между сегментами и опорными болтами. Введение опорных тарелок увеличивает податливость всей опорной системы в вертикальном направлении и уменьшает деформации сегментов. Осуществление этого мероприятия особенно необходимо на крупных тяжело нагруженных поднятниках.

При увеличении общей нагрузки на подпятник, т. е. сразу на все упругие камеры, последние не должны сжиматься и вызывать опускание ротора, так как масло, заполняющее упругие камеры, практически несжимаемо. Однако практика показала, что нагружение сегменгов весом ротора приводит к опусканию всех упругих камер на 0,3 0,4 мм. Нагрузка, приходящаяся на один сегмент от веса ротора, составляет 0,40—0,75 МН, следовательно, жесткость опорной системы подпятника

на гидравлической опоре в целом характеризуется нагрузкой, равной 1,2—2,1 МН на миллиметр прогиба.

Сжатие камер может быть объяснено двумя причинами: сжатием включений воздуха, имеющегося в масле, и тем, что упругие камеры при приложении к ним нагрузки расширяются и проседают (их диаметр уве-

личивается, а высота уменьшается).

Эта податливость подпятника в вертикальном направдении в целом является положительным фактором, так как позволяет в некоторой степени сглаживать пульсации усилий, действующих сразу на весь подпятник (на все сегменты), например вертикальные пульсации, возникающие в камере рабочего колеса турбины и вызывающие вертикальные колебания ротора агрегата. Введение дополнительных упругих элементов в подпятники на гидравлической опоре целесообразно. В последних конструкциях подпятников на гидравлической опоре введены такие упругие элементы в виде тарельчатых опор между сегментами и головками опорных болтов. Кроме снижения жесткости они уменьшают деформацию сегментов, существенно повышая этим надежность работы подпятников. Одним из главных мероприятий, позволивших повыскть надежность работы подпятника на тидравлической опоре агрегата Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС, явилось именно введение опорных тарелок между сегментами и опорными болтами.

При испытании подпятника агрегата Бухтарминской ГЭС, который был выполнен по старой схеме с непосредственным опиранием сегментов на толовки опорных подпятнику, показанному на болтов (аналогично рис. 4-2), были проведены измерения толщины масляной пленки по площади сегмента, поэволившие получить картину прогиба сегмента. На рис. 4-9 приведены профили толщины масляной пленки для этого подпятника в тангенциальном и радиальном направлениях. Видно, что при работе на холостом ходу (удельная натрузка 2,2-2,3 МПа) профиль пленки практически прямолинеен, т. е. сегмент не имеет деформации. При работе под нагрузкой (удельная нагрузка 4,6-4,8 МПа) сетмент деформируется выпуклостью кверху. Происходит резкое уменьшение толщины масляной пленки в середине сегмента и возрастание ее по краям. Такая значительная деформация сегмента происходит потому, что в данной конструции и силовая и температурная деформации

действуют в одном направлении, вызывая изгиб сегмента выпуклостью кверху. Надежность работы такого подпятника резко снижается, и при больших общих и удельных нагрузках на сегмент такая конструкция рекомендована быть не может.

Большой протиб сегмента и выдавливание масляной пленки в центре особенно сильно снижают надежность работы подпятника при наличии пульсаций. Поскольку




Рис. 4-9. Профили толщины масляной пленки в подвятнике на гидравлической опоре агрегата Бухтарминской ГЭС. а—радмальные профили, б—тангенциальные профили, 1—под нагрузкой; 2—на колостом ходу; в—размещение датчиков.

опорные тарелки в данной конструкции отсутствуют, а упругие камеры воспринимают только 70—80% пульсаций от неровностей зеркальной поверхности диска и других возмущений, то при наибольшей нагрузке на подпятник и наличии пульсаций происходит прорыв масляной пленки в середине сегмента, приводящий к подплавлению баббитовой поверхности, если вовремя не разгрузить агрегат. Такое начальное повреждение сегментов данного подпятника было отмечено при испытаниях; аварийного повреждения удалось избежать лишь благодаря чувствительному термоконтролю и своевременной нагрузке генератора (подробнее этот случай рассмотрен в гл. 11). Введение опорных тарелок имеет еще одну положительную сторону — появляется возможность проводить регулировку нагрузки на сегменты подпятника непосредственно по усилию, протарировав опорные тарелки на прессе и используя один из известных методов контроля (индикаторный, тензометрический или пьезометрический), описанных в гл. 10. В подлятниках без опорных тарелок такой ретулировки провести нельзя, так как упругие камеры протарировать по загрузке практически невозможно. В отдельных случаях проведение регулировки нагрузки непосредственно по усилию на сегменты, а не по смещению упругих камер бывает целесообразным, например, в случае выполнения упругих камер не строго вертикально и различной жесткости.

4-7, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Поскольку водпятники на тидравлической опоре имеют такие преимущества, как автоматическое выравнивание пагрузки между сегментами и сглаживание пульсаций, вызванных неточпостями изготовления, монтажа или другими причинами, то их применение весьма перспективно: а) при повышенных нагрузках, с сохранением всех допусков, которые приняты для подпятников в настоящее время; б) при обычных нагрузках, но с большими допусками по значению биения зеркальной поверхности диска.

Развитие подпятников на гидравлической опоре может идти прежде всего по линии совершенствования имеющихся конструкций. Учитывая накопленный опыт эксплуатации и данные испытаний подпятников на гидравлической опорс, это совершенствование, видимо, будет идти по линии уменьшения высоты упругих камер, т. е. увеличения их жесткости в торизонтальном направлении, и уменьшения толщины стенок, т. е. снижения

жесткости в вертикальном направлении.

Определенные преимущества имеет вариант подпятника с непосредственным закреплением сегментов на упругих камерах без опирания их на сферу, как это сделано в упомянутой выше конструкции французской фирмы «Нейрпик». В этом случае наклон сегментов при работе происходит за счет эластичности упругих жамер наклона и изгиба их.

Имеется предложение выполнять такой подпятник на гидравлической опоре с тонкими податливыми сегмен-

тами, закрепленными жестко на упругих камерах. При этом сегменты практически не имеют собственной жесткости и опираются на масло, находящееся в упругой камере, т. е. являются тонкими крышками упругих камер. При этом обеопечивается плотное прилегание рабочей поверхности сегментов к поверхности диска перед пуском за счет давления, развиваемого в упругих камерах, и создается благоприятная форма поверхности трения во всех режимах работы [Л. 34].

В конструкциях с жестким закреплением сегментов на упругих камерах затруднительным является предварительное выравнивание упругих камер по высоте, повышаются требования к точности изготовления их.

Кроме уномянутой конструкции подпятника на гилравлической опоре фирмы «Нейрпик» имеются и другие комструкции, использующие принцип автоматического выравнивания нагрузки между сегментами. Так, итальянская фирма «Ансальдо Сан-Джорджио» изготовила для гидроагрегатов ГЭС Джупиа в Бразилии подпятники, в которых сегменты опираются не на замкнутые упругие камеры, заполненные жидкостью, а на порщии, помещенные в цилиндрах, гидравлически соединенных между собой [Л. 56]. Выгода такой системы гидравлического выравнивания нагрузки между сегментами заключается в том, что отсутствует промежуточный элемент, который обладает определенной жесткостью (упругие камеры в нашей конструкции), а это исключает необходимость предварительной высотной регулировки сегментов. В данной конструкции нагрузка от сегментов передается непосредственно на жидкость, что обеспечивает полное выравнивание нагрузки. Подпятник выполнен на высокую общую нагрузку (23,0 МН) и чрезвычайно высокую насрузку на один сегмент (3.00 МН). В такой конструкции требуется высокая точность изготовления деталей, чтобы избежать, с одной стороны, ваклинивания поршней в цилиндрах, с другой — больших протечек масла. Поскольку последние все-таки неизбежны, к коллектору, соединяющему цилиндры, подключен насос высокого давления, который периодически подкачивает масло.

По заявлению фирмы такая конструкция обеспечивает полную равномерность распределения нагрузки между сегментами, высокую надежность работы во всех режимах (пуски, остановки, нагрузочные режимы) и

исключение влияния неточной сборки и неровностей на

поверхностях трения.

При высоких общих нагрузках (свыше 35,0 МН), когда размеры подпятника выходят за допустимые пределы даже при больших удельных нагрузках, перспективной является конструкция подпятника на гидравлической опоре в двухъярусном иополнении (сдвоенното), предложенная заводом «Уралэлектротяжмаш» имени В. И. Ленина. Эта жонструкция фактически состоит из двух подпятников, расположенных один над другим, с объединением их гидравлических систем соединительным трубопроводом. В этом случае распределение натрузки происходит между сегментами обоих подпятников. Подпятники могут быть размещены непосредственно друг над другом или же один над ротором, другой под ним. В последнем случае тенератор будет смешанного зонтично-подвесного типа.

Выполнение сдвоенного подпятника представляет определенные трудности с точки зрения изготовления и и монтажа, однако дает путь к решению задачи по созданию подпятников на сверхвысокие нагрузки.

Глава пятая

ДВУХРЯДНЫЕ ПОДПЯТНИКИ

5-1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

При создании подпятников на высокие общие нагрузки (10,0 МН и выше) возникают значительные трудности, преодоление которых тробует поисков новых конструктивных решений. Трудности заключаются в том, что при сохранении удельной нагрузки на уровне 3,5— 3,7 МПа (при которой надежно работает большое число подпятников) значительно увеличиваются размеры сегментов. Это крайне нежелательно, так как приводит к увеличению силовых и температурных деформаций сегментов, снижающих надежность подпятников. Большие сегменты, кроме того, неудобны в эксплуатации, особенно на генераторах зонтичного типа. Вместе с тем увеличение удельной нагрузки свыше 3,5-3,7 МПа также нежелательно, так как приводит к утяжелению условий работы подпятников и к снижению их надежности.

Одним из решений, позволивших преодолеть возникшие трудности и сохранить принятый уровень удельной нагрузки без увеличения размера сегментов, явилось двухрядное расположение сегментов. В двухрядном подпятнике (рис. 5-1) нагрузка через ступицу и диск передается на сегменты, расположенные в двух кольцевых рядах. Сегменты лежат на опорных тарелках, которые опираются на сферические поверхности опорных болгов, ввертываемых в балансир. Балансир лежит на цилиндрической опоре. Число сегментов наружного и внутреннего рядов одинаково. Сегменты попарно связаны балансиром. Нагрузка между наружным и внутренним сегментами распределяется автоматически по закону двустороннего рычага (рычага первого рода).

Регулировка нагрузки на пары сегментов осуществляется изменением высотного положения опорных болтов наружных сегментов (их ввертыванием или вывертыванием). Изменения высотного положения внутренних болтов в процессе эксплуатации не производится. Лишь при монтаже осуществляется установка их высотного положения, близкого к высотному положению на-

ружных болтов.

Поскольку число наружных и внутрежних сетментов одинаково, а расположены они на различном удалении от оси вращения, их размеры в плане различны (рис. 5-і). Различны и площади рабочей поверхности наружных и внутренних сегментов. Площадь наружных сегментов больше площади внутренних. Так, для поднятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина площадь наружных сегментов больше площади внутренних в 1,42 раза, для Новосибирской, Каховской и Горьковской ГЭС в 1,14 раза. Двухрядные подпятники рассчитываются, исходя из того, что удельная нагрузка на наружные и внутренние сегменты одинакова. Поэтому полная нагрузка на наружный сегмент получается больше, чем на внутренний.

На рис. 5-2 представлена схема нагружения сегментов двухрядного подпятника весом ротора (на неработающем агрегате), когда нагрузка распределяется равномерно по всей площади сегментов. Условие равенства моментов сил, действующих на сегменты, записы-

вается в следующем виде:

$$P_{\mathbf{R}}l_{\mathbf{H}} = P_{\mathbf{B}}l_{\mathbf{B}} \tag{5-1}$$




Рис. 5-1. Двухрядный подпятник на нагрузку 20 МН. $t \sim$ ступица, $t \sim$ опорные $t \sim$ ступица, $t \sim$ опорные $t \sim$ опорные болты; $t \sim$ опорные $t \sim$ опорн

$$p_{\mathfrak{W}_{\mathbf{B}}}l_{\mathbf{B}} = p_{\mathfrak{W}_{\mathbf{B}}}l_{\mathbf{B}}, \qquad (5.2)$$

тде $P_{\rm H}$ и $P_{\rm B}$ — нагрузка на наружный и внутренний сегменты, H; ρ — удельная нагрузка на рабочую поверхность сегментов, Π а; $\omega_{\rm H}$ и $\omega_{\rm B}$ — площадь рабочей поверхности наружного и внутреннего сегментов, M^2 ; $l_{\rm B}$ и $l_{\rm B}$ — длина плеч рычага наружного и внутреннего сегмента, м

Отсюда следует $P_{\rm E}/P_{\rm E} = l_{\rm B}/l_{\rm E_1}$ (5-3)

т. е. отношение нагрузки наружного и внутреннего сегментов обратно пропорционально отношению соответствующих плеч балансира, или

$$\omega_{\rm H}/\omega_{\rm B} = l_{\rm B}/l_{\rm H}, \tag{5-4}$$

т. е. отношение площадей наружного и внутреннего сегментов обратно пропорционально отношению соответствующих плеч балансира.

При строгом соблюдении в конструкции подпятника

правильного соотношения илеч балапсира и площадей наружного и внутреннего сегментов, т. е. выполнении равенства (5-4), удельная нагрузка на наружный и внутренний сегменты оказывается одинаковой, а общая нагрузка на них прямо пропорциональна рабочим поверхностям сегментов и обратно пропорциональна плечам балансира.

В Советском Союзе выполнены и установлены на агрегатах различных ГЭС более 50 двухрядных подпятников (табл. 5-1). Они работают при общих нагрузках от 13,0 до 29,0 МН и удельных нагрузках от 3,3 до 5,8 МПа. Средняя окружная




Рис. 5-2. Схема нагружения сегментов двухрядного подпятника. ρ — равномерно распределенная во площали сегментов нагрузка: $l_{\rm B}$ и $l_{\rm B}$ — длины плеч балансира со стороны наружного и внутреннего сегментов; $\omega_{\rm B}$ и $\omega_{\rm B}$ — влощали наружного и внутреннего сегментов.

Основные данные двухрядных подпятников

| Параметр | | | | | | ¬ | идроэле | Гидроэлектростанция | HR | | | | i | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <u> </u> | Волжская имени В. И. Лепина | Kan ne enher | Волжская вмени В. И. Ления | ская ки енина | Волжская вменя В. И. Леняна | ская ын енш | Новосибир- ская*** | ибир- еее | Иркутская | текая | Веркнес | Вержиесвирская | Верхиесвир- сизя | saxp. |
| | йнинэфтуна Деф | HanwygsH grd | Виутрений двер | ВынжүфеН Дяф | Беутренцый рад | Наружный Ряд | Barytpenara par | йынжудв.Н дяд | Викутренний два | Наружный два | йвинэчтүнд Два | Hanwyqsh Arq | Вяутрений ряд | Наружиы й ряд |
| Расчетная общая на- трузка, МН | 34.0 | 0 | . 34,0 | 0 | 34,0 | 0 | 20 | 20,02 | . 20.0 | 0. | 15,0 | 0 | 15 | 15,0 |
| деиствительная оощая | 29,0 | 0 | 29,0 | 0 | 29,0 | 0 | 17 | 17,3 | ı | 1 | 13,0 | 0 | 13 | 13,0 |
| у дельная натуузка расчетная, МПа | 4,05 | 10 | 5,05 | 55 | تا 8 | ~ | 80 | QĐ. | 43 | භ ත, | 4,47 | 47 | ģ | 6,62 |
| действительная**, МПа | 3,45 | | 6,43 | | 0.0 | - | | | 3 | ā | , 33 5 | 87 | ر ر ر | ر د د |
| | 0,71 | 0,99 | 0,88 | 1.23 | 10,1 | 1,42 | 0,39 | 0,445 | 0.39 | 0,445 | īΩ | 0 | | 0,50 |
| Ha- | | 0,85 | 0,76 | 1,06 | 0,86 | | 0,337 | 0,386 | 1 | . 1 | 0,255 0,287 | 0, 287 | 0,375 0,425 | 0,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таб л. 5-1

| | | | | | | Гил | Гидроэлектростанция | эостанци | | | | - | | 1 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <u> </u> | Волжская вменя В. И. Ленвна | Kaa IM HEFA | Волжскан ямени В. М. Лениня | Kar Drugs | Волженая имени В. И. Лени | элжская имен И, Ленкна | Новосибар- ская*** | - 5±0- | Иркугская | Кая | Верхнесвирская | ирская | Верхиесвир- ская | -day |
| Тараметр | Виутрения ⁸ два | fielankyqsH arq | Виутрений рад | ВыпжудеН дяд | Биутрениий Да с | Наружный ряд | йнинэстува ряд | йлижүqs14 два | विषयाम्बर्गास्त्र प्रस्त | ВынжүqьГі Дяф | Виутренний рад | Мыюжуце Н дяц | Биутрений Дид | йынжүqаН деq |
| ес вращающихся | 5 | 16 | 5.5 | ıc | 13, | ro | <u> </u> | | 6 | 0.0 | 2 | 7,5 | 7, | гō |
| perara, mil | 68.2 | 2 61 | 68,2 | . 69 | 68,2 | EN . | 62,5 | RQ | 83,3 | m | 68,2 | 2 | 68,2 | .C1 |
| Средняя окружная ско- рость, м.с. | 9,6 | 13,6 | 96 | 13,6 | | 13,6 | 8,0 | 10.8 | 10,7 | 3,64 | 7,8 | 3,15 | 7,8 | 3,15 |
| XZ: | 8,2,6 | 3,30 | 22.28 | 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 | 2,22 | 3,30 | 2,2,9 2,4,6 | 2 % & & & & & & & & & & & & & & & & & & | 25°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5°5° | 20.00 | 1,845 2,175 | | 1,845 2,175 | ~ ~ _ |
| p, " | | 40 | 35.4 | 49 | | 64.03 | 25,2 | 34,0 | 25,2 | 34.0 | 20,0 | 27.0 | 20 5 33 | 27,1 |
| <u> </u> | 321 | 0,98 | 0,71 | 0,98 | 0,71 | 0,98 | 0,615 | 0,97 | 0,615 | 16'0 | 0,61 | 86'0 | 0,61 | 96'0 |
| оверхность трения | 1760 | 2430 | 1760 | 2430 | 1760 | | 1025 | 1176 | 1025 | 1176 | 099 | 742 | 099 | 742 |
| НОСТЬ | 83800 | 000 | 672 | 67200 | 58 | 58500 | 25 | 52830 | 528 | 52830 | 33 | 33600 | 22 | 22400 |

По результатам замеров с пересчетом на напослений напор ГЭС.
 Определения за вычетом 5 мм ка маслопрявляный скос.
 Определения на вычетом установлены на Кременчугской, Каковской, Горьковской ГЭС.

скорость на внутреннем ряде сегментов составляет 7,8—9,6, а на наружном 10,2—14,4 м/с. Наибольшее число двухрядных подпятников выполнено на нагрузку 20,0 МН. Все эти подпятники имеют одинаковые параметры (24 пары сегментов, наибольший диаметр диска 3,7 м и т. д.) и достаточно надежно работают на агрега-

тах ряда ГЭС.

На подпятнике агрегатов некоторых ГЭС установлено неполное число пар сегментов. Так, на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина большая часть подпятников работает с 16 парами сегментов вместо 20 пар, а один — с 14 парами сегментов. Соответственно на последнем нагрузка на один сегмент и средняя удельная нагрузка возросли в 1,43 раза и составляют: на наружный сегмент 1,22, на внутренний сегмент 0,86 МН, а средняя удельная нагрузка на сегменты 5,0 МПа. Безаварийная работа этого подпятника при таких весьма высоких нагрузках в течение длительного периода эксплуатации свидетельствует о надежности агрегатов данной конструкции.

Двухрядный подпятник, установленный на одном из агрегатов Верхнесвирской ГЭС, длительное время (более 15 лет) работал с 16 парами сегментов вместо предусмотренных 24. При этом средняя удельная натрузка на сетменты составляла 5,8 МПа. В процессе испытаний этого подпятника, проводившихся заводом [Л. 39], удалялось до половины всех сегментов. При этом действительная удельная нагрузка на сегменты доходила до 8,0 МПа, а удельная нагрузка при пуске составила около 5,0 МПа (удельная нагрузка только от веса вращающихся частей в этом случае составляла 4,4 МПа). Приведенные данные свидетельствуют о больших запасах надежности двухрядной конструкции подпятника при его доброкачественном изготовлении, монтаже и

эксплуатации.

Одной из особенностей двухрядных подпятников является повышенная эластичность их опорной системы. Это связано с тем, что элементами, способствующими сглаживанию пульсаций от неровностей на зеркальной поверхности диска и выравниванию нагрузки между сегментами, являются не только опорные тарелки, но и балансиры. При сравнении зависимости между неровностью зеркальной поверхности диска и пульсацией усилий на сегментах двухрядного подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина [Л. 11] с аналогичной зависимостью для однорядного подпятника агрегата Волжской ГЭС имени ХХИ съезда КПСС установлено, что одна и та же неровность зеркальной поверхности диска вызывает в 2 раза меньшую пульсацию усилий на сегментах двухрядного подпятника. Подроб нее об этом см. в гл. 8.

Наряду с меньшей пульсяцией усилий на сегментах двухрядных подпятников, отмечается и меньшая пульсация толщины масляной пленки по сравнению с однорядными подпятниками. Поэтому при одинаковых условиях работы и одинаковых требованиях к изготовлению, монтажу и эксплуатации, двухрядные подпятники предпочтительнее однорядных.

5-1. УСЛОВИЯ РАБОТЫ СЕГМЕНТОВ

Для двухрядных подпятников характерно существенное различие условий работы наружных и внутренних сегментов. Это вызывается прежде всего различной конфитурацией тнаружных и внутренних сегментов. Из табл. 5-1 видно, что если для наружных сегментов отношение длины к ширине близко к 1, то для внутренних сегментов оно составляет 0,6—0,7, т. е. внутренние сегменты вытянуты в радиальном направлении (см. рис. 5-1).

Вследствие большего расстояния от оси вращения наружные сегменты работают при окружных скоростях в 1,3—1,4 раза более высоких, чем внутренние сегменты, и при одинаковых удельных нагрузках потери трения на них больше. Кроме того, условия охлаждения их хуже, так как они располагаются дальше от источников холодного масла. Соответственно температура, толщина масляной пленки, деформация и другие показатели работы наружных и внутренних сегментов значи-

тельно отличаются.

а) Температурный режим сегментов

На всех эксплуатируемых двухрядных подпятниках температура наружных сегментов выше, чем внутренних. Эта разница тем больше, чем сильнее отличаются окружные скорости наружных и внутренних сегментов. Так, для подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина при разнице окружных скоростей 4 м/с

разность максимальной температуры наружных и внутренних сегментов составляет 10°С, а для Новосибирской ГЭС при разнице окружных скоростей 2,8 м/с 6°С. На рис. 5-3 приведены температурные поля сегментов, полученные с помощью термолар при натурных испытаниях агрегатов [Л. 15, 46].

Наличие кольцевого канала между внутренним и наружным рядами сегментов ухудшает условия охлаж-




Рис. 5-3. Температурные поля сегментов двухрядных подпятников. a — Новосибирская ГЭС; δ — Волжская ГЭС имени В. И. Леника.

дення наружных сегментов. Модельными испытаниями в Институте машиноведения и практикой эксплуатации было установлено, что в этом кольцевом канале образуется интенсивный вращающийся поток масла, препятствующий прохождению холодного масла в радиальном направлении от внутренней части маслованны к наружной. Кольцевой канал был перекрыт уголками, что улучшило условнях циркуляции масла в радиальном направлении [Л. 50]. Однако следует признать это мероприятие недостаточным, так как верхняя часть кольцевого канала на расстоянии 6—10 мм от зеркальной поверхности диска, остается не перекрытой и соответст-

венно сохраняется часть вращающегося кольцевого потока вблизи зеркальной поверхности диска. А именно эта верхняя часть кольцевото потока препятствует прохождению холодного масла по радиальным межсегментным каналам вблизи зеркальной поверхности диска и ухудшает смывание пленки горячего масла с наружных сегментов. Вращающимся диском эта пленка переносится с сегмента на сегмент. В результате увеличивается нагрев наружных сегментов и наружной части диска.

Для улучшения охлаждения наружных сегментов в первоначальной конструкции двухрядных подпятников в диске были предусмотрены радиальные каналы для подачи холодного масла из внутренней
части маслованны к наружным сегментам В подпятниках первых
агрегатов Волжской ГЭС имени В. И Ленина и чекоторых других
ГЭС имелись такие каналы Их входные отверстии располагались
на внутренней цилиндрической поверхности диска, а выходные — на
зеркальной поверхности диска между внутренними и наружными




Рис. 5.4. Диск подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина.

сегментами (рис. 5-4). Однако в процессе эксплуатации первых агрегатов с двухрядными подпятниками эти отверстия были заглушены и в дальнейшем не использовались. В последующих двухрядных подпятниках радиальные сверления в диске не делались. Сравнительных данных о температуре подпятника с подачей масла к наружным сегментам по радиальным сверлениям в диске и без них нет. Поэтому вопрос о целесообразности использования этих

отверстий в первоначальном виде остается неясным

Поскольку отверстия в диске выполнены сквозными от внутренпей до наружной части диска (отверстия на наружной цилиндраческой поверхностя диска были заглушены сразу после сверловки на
заводе), то целесообразно использовать их для охлаждения диска,
убрав заглушки из отверстий на внешней стороне диска. При вращении диска масло будет нодаваться по отверстиям из внутренней части ванны в наружную, как центробежным насосом. Проходя через
диск вблизи его рабочей поверхности (для подпятников агрегатов
Волжской ГЭС имени В. И. Ленина на расстоянии 50 мм от
зеркальной поверхности, см. рис. 5-4), масло будет интенсивно отводить тепло от диска, облегая тем самым условия работы подпятника, В зарубежных конструкциях подпятников иногда делаются сверления в диске для его охлаждения при работе

б] Толщина масляной пленки и деформации сегментов

Толщина масляной пленки на наружных сегментах больше, чем на внутренних. В табл. 5-2 приведены значения толщины масляной пленки для двухрядных подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина и Новосибирской ГЭС, полученные в результате натур-


Таблица 5-2 Толщина масляной пленки в двухрядных подпятниках по результатам заме пов

| | Гндроэле | Ктроставция |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Показатель | Волжская вменя В. И. Ленвиа | Новоси 5ирская |
| Напор ГЭС при измерениях, м Нагрузка на подпятник, МН Средняя удельная нагрузка на сегмен | 21.3 25.0 | 14,3 13,6 |
| ты, МПа | 3,5* | 2,75 |
| для наружного сегмента | 73 49 | 100 85 |
| наружного сегмента | 54 36 | 73 45 |

^{*} В подрятнике было 18 пар сегментов уменьшенной площади (вырублена полоса баббита для увеличения эксцентриситета).

ных исследований ОРГРЭС. Значение толщины масляной пленки на наружных сегментах в 1,5 раза больше, чем на внутренних, что объясняется в основном большими окружными скоростями на нах. .

Толщина масляной пленки в различных точках рабочей поверхности сегментов различна вследствие си-



ловой и температурной деформации сегментов и их наклона. Как правило, при работе агрегата сегменты имеют прогиб выпуклостью кверху. Наружные сегменты обычно имеют больший прогиб, чем внутренние. На рис. 5-5 представлены профили толщины масляной пленки на сегментах подпятника агрегата Новосибирской ГЭС. Из графиков видно, что прогиб наружных и внутренних сегментов в тангенциальном направлении (по средней линии) примерно одинаков и составляет 20—25 мкм. Прогиб в радиальном направлении по замерам у сбегающей кромки составляет 30 для наружного и 15 мкм для внутреннего сегментов. Следует отметить, что деформация сегментов подпятника агрегата Новосибирской ГЭС малы, так как размеры их, температура и нагрузки невелики.

В подпятнике агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, имеющем большие размеры и нагрузку (см. табл. 5-1), прогиб сегментов значительно больше: наружных сегментов 45 в тангенциальном и 100 мкм в радиальном направлении и внутренних соответственно 20 и 50 мкм. Таким образом, внутренние сегменты имеют

меньший прогиб, чем наружные.

Из рис. 5-5 видно, что кроме прогиба, сегменты имеют наклон в тангенциальном (толщина масляной пленки на набегающей кромке больше, чем на сбегающей) и в радиальном направлении (толщина масляной пленки у наружной стороны сегмента больше, чем у внутренней). Этот наклон определяется значением тангенциального и радиального эксцентриситета сегментов. Особо важное значение для работы подпятника имеет правильный выбор тангенциального эксцентриситета. Натурными исследованиями подпятников установлено, что целесообразно иметь тангенциальный эксцентриситет наружных сегментов больший, чем внутренних.

Из рис. 5-5 видно также, что отношение толщины масляной пленки на входной и выходной кромках для наружных сегментов меньше, чем для внутренних. При одинаковом значении тангенциального эксцентриситета 5% это отношение в подпятнике агрегата Новосибирской ГЭС для наружных сегментов равно двум, а для внутренних сегментов — трем, т. е. наклон наружного сегмента в тангенциальном направлении меньше, чем внутреннего. Из этого следует, что для наружных сегментов требуется установка большего тангенциального эксцентриситета, чем для внутренних.


На Волжской ГЭС имени В. И. Ленина была проверена работа подпятника при эксцентриситете сегментов 5 и 8%. Для наружного сегмента увеличение эксцентриситета с 5 до 8% дало положительный эффект: толщина

масляной пленки увеличилась на набегающей кромке и в центре сегмента, и уменьшилась на сбегающей кромке (рис. 5-6). В среднем толщина масляной пленки осталась неизменной. Уменьшился прогиб сегмента в тангенциальном направлении, а минимальное значение толщины масляной пленки сместилось из средней части сегмента к сбегающей кромке и уменьшилось с 41 до 36 мкм.

Наклон наружного сегмента в тангенциальном направлении увеличился — отношение толщины масляной

пленки на входной и выходной кромках увеличилось с 2,3 до 3,8. Температура наружного сегмента, измеренная термопарами непосред ственно в баббите у сбегающей кромки, снизилась на 4—5°С при увеличении экспентриситета.

На внутренних сегментах увеличение эксцентриситета не оказало заметного влияния на толщину масляной иленки и их температуру.



Таким образом ориентировочно можно считать для двухрядных подпятников целесообразным устанавливать тангенциальный эксцентриситет наружных сегментов порядка 8, а внутренних сег-

ментов 5%. Наружные и внутренние сегменты находятся в различных условиях работы и с точки зрения пульсаций. Как правило, основные пульсации в подпятнике вызываются макронеровностью зеркальной поверхности диска, т. е. наличием на нем выступов и впадин, а они всегда больше у наружного края диска. На рис. 5-7 приведены профили зеркальной поверхности диска подпятника агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина и Новосибирской ГЭС. Из них видно, что размер неровностей уменьшается в радиальном направлении от наружного края к внутреннему при сохранении формы. У наружного края неровности в 2-4 раза больше, чем у внутреннего. Соответственно на паружных сегментах больше пульсация усилий и толщины масляной пленки (табл. 5-3).




Рис. 5-7. Профили зеркальной поверхности дисков подпятников. в агрегат № 7 Новосибирской ГЭС; б — агрегат № 9 Волжской ГЭС имена В. И. Ленна; в — расположение точек замера; 1—6 — точки замера.

Пульсации в двухрядных подпятниках при работе агрегатов под нагрузкой

| | Гидроэлектр ат | регата регата и номер |
|--|--|------------------------------|
| Параметр | Волжская имени В. И. Ленина; вгрегат № 20 | Новоенбирекая агрегат № 5 |
| Биение зеркальной поверхности диска, им: наружного края внутреннего края | 0,15 0,09 | 0,06 |
| Пульсация усилий, кН: на наружных сегментах на внутренних сегментах | 70 40 | 0,04 |
| Пульсация толщины масляной пленки, | 40 | 13 |
| на наружных сегментах | 30/13 /6 | 10/7 8/5 |

Примечаные. В числителе набегающая кромка, в знаменателе обегающая,

Различие условий работы наружных и внутренних сегментов сказывается и на характере повреждений при авариях подпятников. Как правило, при пусках агрегата повреждаются внутренние сегменты; при работе агрегата под нагрузкой повреждаются наружные сегменты. Вызвано это тем, что при пусках в более тяжелых условиях оказываются внутренние сегменты из-за меньших окружных скоростей, а при работе под нагрузкой—наружные сегменты, из-за большей температуры, большей деформации и больших пульсаций усилий на них.

5-3. НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

Многолетний опыт эксплуатации показал, что двухрядная конструкция подпятников в целом является жизнестойкой, способной обеспечить надежную работу агрегата. Однако на ряде ГЭС наблюдались повреждения двухрядных подпятников, особенно в первый период эксплуатации. К числу главных причин, затрудняющих работу двухрядных подпятников и связанных с особенностями двухрядной конструкции, относятся значительные температурные деформации сегментов и неравномерное распределение нагрузки между ними, а также поломки внутренних упоров, ограничивающих радиальный сдвиг сегментов в сторону вала.

в) Температурные деформации сегментов

Как говорилось в начале главы, основная задача заключалась в уменьшении размеров сегментов при сокранении умеренных значений удельных нагрузок на сегменты. Можно считать, что эта задача была успешно решена созданием двухрядных подпятников, рассчитанных на нагрузку 20,0 МН и среднюю удельную нагрузку 3,7 МПа. Подпятники этой серии достаточно надежно работают на ряде ГЭС (Новосибирской, Горьковской, Каховской и др.).

Однако при работе более крупных двухрядных подпятников, установленных на агрегатах Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, возникли значительные затруднения. Это объясняется в основном тем, что преимущества двухрядных подпятников, достигнутые за счет малых размеров сегментов, были на этой ГЭС утеряны. Размеры сегментов подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина весьма значительны. Так, наружные

сегменты этих подпятников по размерам больше сегментов однорядных подпятников агрегатов Днепродзержинской ГЭС и практически равны сегментам подпятников агрегатов Братской ГЭС (рис. 5-8). А поскольку на двухрядных подпятниках сегменты выполнены однослойными (толстыми), а не разрезными, их температурные деформации весьма велики, что резко снижает надежность работы подпятника. Поэтому размеры сегментов.




Рис. 5-8. Сегменты подпятников агрегатов. д — Волжской ГЭС вмени В. И. Ленина; б — Днепродзержинской ГЭС; в

Братской ГЭС

принятые для двухрядных подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, следует считать предельными при существующей конструкции подпятников.

Проведенные натурные исследования показали, что температурная деформация является одной из главных причин, серьезно затрудняющих работу подпятников, имеющих крупные однослойные сегменты. Повышения надежности работы двухрядных подпятников можно достичь переходом на разрезные двухслойные сегменты, как это сделано в однорядных подпятниках, что значительно снизит температурные деформации.

Как было показано выше, наибольшая замеренная деформация сегментов подпятника агрегата Новосибирской ГЭС составила всего 30 мкм, что объясняется небольшими размерами сегментов, невысокой нагрузкой и температурой. Для подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина деформация получена втрое большей (100 мкм). Приведенные значения деформации сегментов получены непосредственными замерами у сбегающей кромки в радиальном направлении. Наибольшие значения изгиба наружных сегментов в направлении по диагонали вдвое больше, т. е. около 60 мкм на Новосибирской ГЭС и 200 мкм на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина.

Изгиб сегментов выпуклостью кверху может быть оценен и по замерам температуры на рабочей и тыльной поверхности сегментов, т. е. по температурному перепаду по толщине сегментов. При исследованиях подпятников агрегатов Новосибирской ГЭС и Волжской ГЭС имени В. И. Ленина такие замеры проводились. Средний перепад температуры по толщине наружных сегментов составил: для Новосибирской ГЭС 7°С, для Волжской ГЭС имени В. И. Ленина 13°С.

Изгиб сегментов определяется по формуле

$$\Delta l = \frac{\alpha \Delta T}{8h} (l^2 + b^2), \tag{5-5}$$

где α -- температурный коэффициент линейного расширения стали ($\alpha = 23 \cdot 10^{-6}$); ΔT — перепад температуры по толщине сегмента; h — толщина сегмента; l и b — длина

и ширина сегмента.

Подсчитанные по этой формуле значения изгибов наружных сегментов составили для Новосибирской ГЭС 51 мкм, а для Волжской ГЭС имени В. И Ленина 144 мкм. Они несколько меньше непосредственно замеренных, так как формулой (5-5) не учитывается нелинейность перепада температуры по толщине сегмента, а также различие материалов (баббит и сталь), вызывающих дополнительный изгиб от общего нагрева в связи с большой разницей температурных коэффициентов линейного расширения баббита и стали.

Однако значения изгиба и отношения изгибов различных сегментов получаются вполне удовлетворительными: и по замерам и по расчету изгиб сегментов подпятников Новосибирской ГЭС в 3 раза меньше, чем сегментов подпятников Волжской ГЭС имени В. И. Ленина.

Температурные деформации сегментов, приводящие к их изгибу выпуклостью кверху и резкому уменьшению толщины масляной пленки в центре сегмента, значительно ухудшают работу подпятника во всех режимах работы агрегата. Наибольшие затруднения возникают при 7 - 264

«холодных» пусках. Температурный перепал по толшине сегментов и их деформация получаются наибольшими в первые минуты после таких пусков. Поэтому для подпятников, оборудованных однослойными сегментами (а эначит для всех двухрядных подпятников), пуски агрегатов при температуре сегментов и масла меньше 20°С являются наиболее тяжелыми.

Так, на Волжской ГЭС имени В. И Ленина на двух агрегатах были повреждения подпятников из-за пусков на переохлажденном масле в зимнее время. В одном случае был произведен пуск агрегата после длительной стоянки при температуре масла в ванне подпятника около 10°C. Агрегат проработал 2 ч на колостом ходу, затем был включен в сеть и нагружен. Через час после набора нагрузки провзошло подплавление сегментов. Температура масла в ванне подпятника нелосредственно перед повреждением была всего 15°C Полплавились наружные и внутренцие сегменты в средней части. На другом агрегате произошло повреждение подпятника сразу после пуска при наборе нагрузки Температура масла в ванне подпятника при этом была 12°С. Подплавились внутренние сегменты в средней

После этих повреждений на Волжской ГЭС имени В И. Ленина были запрещены пуски агрегатов при температуре масла в ванне подпятнека ниже 15-18°C, а нагружение агрегатов было решенс производить только после прогрева масла до 25 -30°С (путем работы на холостом ходу с отключенными маслоохладителями). На Новосибирской ГЭС также отмечено одно повреждение подпятника после пуска на холодном масле (13°C),

Подпятники с двухслойными разрезными сегментами. имеющими значительно меньшую температурную деформацию, допускают пуски на холодном масле. Так, на Плявиньской ГЭС в период монтажа, когда еще не быле закончено здание ГЭС, производились пуски при температуре масла в ванне подпятника около 5°C.

Повреждений сегментов это не вызывало.

б) Нарушение соотношения нагрузки наружных и внутренних сегментов

При эксплуатации двухрядных подпятников исходят из определенного соотношения нагрузок наружного и внутреннего сегментов каждой пары, что обеспечивает одинаковую удельную нагрузку на них. Однако проведенные исследования показали, что это отношение может значительно отличаться от расчетного. Так, для агрегата № 20 Волжской ГЭС имени В И. Ленина полу чено, что отношение нагрузки наружного и внутреннего сегментов для разных пар колеблется от 1,21 до 1,97 на остановленном и от 1,25 до 2,29 на работающем агреНагрузка на сегменты подпятника перегата № 20 Волжской ГЭС

| | | | | | | | Ilon | tep nap | Помер пары сегментов | HOTII | | | | | | |
|--|-------|---|------|------------|-------------------------|------|----------|---------|------------------------------|--------|--------|-------|------------|-------|---|------|
| Показатель | 414 | 63 | 4 | го ———— | 9 | | <i>D</i> | 9 | = | 21 | Ξ. | 22 | 9 | | 61 | 8 |
| | | | | | | | 4 | perat o | A rperar ocrasobaes | ** | | | | | | |
| Нагрузка на сегменты, МН: на наружные 0,455 на вкугрение | - | 0,427 | 0,41 | 1 0,22 | 0,605 0,55 0,33 0,35 | | 0,23 | 0,51 | 0,432 | 0,128 | 0,54 | 0,422 | 0,465 | 0,428 | 0,25 0,25 0,428 0,54 0,422 0,465 0,428 0,422 0,65 0,26 0,25 0,26 0,33 0,335 0,26 0,26 0,24 0,35 0,39 | 0,65 |
| Отволление нагрузки наружно- | 1,82 | 47 | | 1 | 1,83 1,57 | 1,57 | 1 | 1,97 | 1,73 | 1,65 | 1,64 | 1,26 | 1,79 | 1,78 | 1,97 1,73 1,65 1,54 1,26 1,79 1,78 1,21 1,67 | 1,67 |
| | | | | | • | | | N = 8 | N = 80 MB7 | | | | | | | |
| Нагрузка на сегменты, М.Н.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на наруживые 0,855 на внутренние 0,42 | 0,855 | 0,855 0,75 0,92 0,42 0,475 0,66 | 39.0 | 0,40 | 0,82 0,575 | 1,06 | 0,405 | 0,94 | 0,405 0,41 0,415 0,405 | 0,78 | 0,585 | 0,775 | 0,775 0,93 | 0.91 | 0,94 0,75 0,78 0,855 0,775 0,93 0.91 0,845 1,13 0,415 0,415 0,495 0,585 0,577 0,545 0,645 0,675 0,675 | 1,43 |
| Отаошение нагрузки наружно- го и внутрениего сегментов | 2,04 | 1,58 | 1,39 | 1 | 1,61 | 28. | 1 | 2,29 | 18,1 | 85 | 48 | 8 | 1,67 | 1,84 | 8 | 185 |
| | | | | _ | | - | _ | | - | _ | _ | | - | - | | |

гате при расчетном отношении 1,42 (табл. 5-4). Это приводит к тому, что удельная нагрузка на наружных и внутренних сегментах оказывается неодинаковой даже

при идеальной регулировке нагрузки.

Указанное отличие отношения нагрузок наружного и внутреннего сегментов от расчетного может быть объяснено неправильным соотношением длин плеч балансира или неправильным соотношением площадей наружного и внутреннего сегментов.

Запишем (5-2) в следующем виде:

$$p_{\rm H}\omega_{\rm B}l_{\rm H} = p_{\rm B}\omega_{\rm B}l_{\rm B} \tag{5-6}$$

или

$$p_{\rm H} = p_{\rm B} \frac{\omega_{\rm B}}{\omega_{\rm H}} \frac{l_{\rm B}}{l_{\rm B}}, \tag{5-7}$$

где $p_{\rm H}$ и $p_{\rm B}$ — удельная нагрузка на наружном и внутреннем сегментах.

Из (5-7) следует, что $p_{\rm H} \! = \! p_{\rm B}$ при условии

$$\frac{\omega_{\rm B}}{\omega_{\rm B}} = \frac{l_{\rm B}}{l_{\rm B}} = 1; \quad \frac{\omega_{\rm B}}{\omega_{\rm B}} = \frac{l_{\rm B}}{l_{\rm B}}. \tag{5-8}$$

Равенство (5-8) может быть нарушено как за счет изменения соотношения площадей, так и за счет изме-

нения длин плеч балансира.

Изменение отношения длин плеч балансира по сравнению с расчетным может произойти в результате неточностей изготовления, монтажа, а также в процессе эксплуатации, в результате смятия цилиндрической поверхности опоры балансира. При смещении линии опоры балансира подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина всего на 20 мм, т. е. на 3,5% рабочей длины балансира, отношение длин плеч, а соответственно и отношение нагрузки наружного и внутреннего сегментов отклонится от расчетного значения 1,42 до 1,22 или 1,65, в зависимости от того, в какую сторону произошло смещение. При этом при расчетном значении площадей сегментов отношение удельных нагрузок на наружном и внутреннем сегментах в соответствии с уравнением (5-6) становится равным для данной пары 0,86

Как видно из формулы (5-7), отношение площадей внутреннего и наружного сегментов также влияет на отношение удельных нагрузок на сегменты. Однако это влияние обычно меньше влияния изменения длин плеч 100

балансира. На агрегате № 4 Волжской ГЭС имени В. И. Ленина был проведен обмер сегментов после ряда замен сегментов и снятия полос баббита при исправлении эксцентриситета. По результатам этих обмеров отношение площадей наружного и внутреннего сегментов составило в среднем для всех 20 пар 1,47, при наибольшем отношении 1,52 и наименьшем 1,37 (расчетное отношение 1,42). Полученное по формуле (5-7) отношение удельных нагрузок на наружные и внутренние сегменты изменяется при этом от 0,93 до 1,04, если принять расчетное отношение длин плеч балансиров.

Таким образом, нарушение отношения нагрузок наружных и внутренних сегментов является следствием отклонения от расчетного отношения длин плеч балансиров и в меньшей степени - неправильного соотношения

площадей сегментов.

Увеличение неравномерности отношения нагрузок сегментов на работающем агрегате, т. е. увеличение осевого усилия на подпятник (табл. 5-4) может быть объяснено различной жесткостью опорных элементов разных пар сегментов (опорных тарелох, балансиров).

Рассмотренное неправильное отношение нагрузки между внутренними и наружными сегментами накладывается на неточности регулировки нагрузки между парами сегментов, приводя к значительной неравномерности

распределения нагрузки между сегментами.

Значительную часть повреждений двухрядных подпятников можно отнести за счет большой разницы загрузки отдельных сегментов, что во многом объясняется (для всех типов поднятников) отсутствием надежных методов регулировки нагрузки. О неравномерности загрузки отдельных сегментов можно судить по значитель ному разбросу их температуры, по различной степени повреждений разных сегментов при авариях и другим признакам.

в) Поломки внутренних упоров

На внутренней части корпуса подпятника имеются специальные упоры (см. рис. 5-1), являющиеся частью корпуса или представляющие собой приваренные к нему бобышки, предотвращающие смещение сегментов в радиальном направлении в сторону вала. При установке сегментов в подпятнике они плотно прижимаются к внутренним упорам.

В процессе эксплуатации двухрядных подпятников на различных ГЭС неоднократно обнаруживались поломки внутренних упоров. Так, на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина за первые 11 лет эксплуатации на 11 агрегатах из 20 было обнаружено 112 сломанных упоров. На Горьковской ГЭС при аварийном ремонте подпятника агрегата № 2 в 1960 г. выявлено отсутствие 70% внутренних упоров. В 1961 г. при капитальном ремонте этого же агрегата обнаружено, что сбиты все внутренние упоры, а два внутренних сегмента смещены в сторону центра маслованны и выступают из-под диска. Поломки внутренних упоров на двухрядных подпятниках отмечались и на других ГЭС, например на Новосибирской и Кременчуской

В ряде случаев одновременно с поломками внутренних упоров обнаруживалось смещение внутренних сегментов в сторону вала с выступанием их за диск. В отдельных случаях это смещение происходило настолько, насколько позволяли боковые упоры (до защемления

в них сегментов).

Число агрегатов, на которых были обнаружены поломки внутренлих упоров, возрастало в процессе эксплуатации. Так, после 2 2,5 лег эксплуатации агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина поломки упоров были обнаружены на двух агрегатах, через 7 лет на семи, через 10 лет — на десяти. На тех агрегатах, на которых поломки появились раньше, их число за 10 лет эксплуатации оказалось наибольшим. Так, на агрегатах, на которых поломки внутренних упоров появились через 2-2,5 года эксплуатации, за 10 лет зарегистрирован 21 поломанный упор. Ha arperare, на котором впервые поломки внутренних упоров обнаружены через 10 лет после начала эксллуатации, отмечено всего четыре поломанных упора. Все это свидетельствует о том, что поломки внутренних упоров на двухрядных подпятниках связаны с конструктивными дефектами (или особенностями) подпятников данного типа. С увеличением срока эксплуатации дефекты проявляются сильнее, приводя к увеличению числа поломок на большем числе агрегатов. Характерно, что на однорядных подпятниках поломок внутренних упоров не наблюдается, котя выполнены они аналогично упорам двухрядных подпятников.

В процессе работы подпятников в них не возникает усилий, действующих на сегмент в радиальном направле-

нии в сторону вала. При пусках, остановах и в меньшей степени в установившихся режимах работы агрегата на сегменты передается усилие от вращающегося диска за счет сил трения. Это усилие действует в тангенциальном направлении и вызывает смещение сегментов по направлению вращения, прижимая их к боковым упорам. Смещение сегментов в радиальном направлении и появление усилий со стороны сегментов на внутренние упоры возможно при подъемах ротора агрегата на тормовах и опусканиях его на сегменты. Особенностью двухрядных подпятников является то, что сегменты могут поворачиваться вместе с опорными тарелками на головках опорных болтов и, кроме того, они вместе с балансиром могут поворачиваться на цилиндрической опоре.

Рассмотрим перемещения сегментов и балансира при подъеме ротора агрегата на тормоза. При незагруженных сегментах (при поднятом на тормозах роторе) на плечи балансира действуют силы веса сегментов, опорных тарелок, опорных болтов и самого балансира, создавая вращающие моменты относительно линии

опоры.

Как показывает расчет для подпятников агрегатов ряда ГЭС, момент сил, действующий на внутреннее плечо, больше момента сил, действующего на наружное плечо. В результате этого при поднятом на тормоза роторе агрегата балансир вместе с опорными болтами, тарелками и сегментами наклоняется в сторону вала. Внутренний сегмент вместе с опорной тарелкой поворачивается на головке опорного болта, наклоняясь в наружную сторону. Наружный сегмент остается поджатым к зеркальной поверхности диска, поднимаясь вместе с наружным плечом балансира на размер подъема ротора агрегата. При опускании ротора агрегата с тормозов на сегменты на внутренний упор действует горизонтально направленное усилие в месте соприкосновения с ним внутреннего сегмента. При малых зазорах между сегментами и упорами и в случае смещения балансира к валу в процессе подъема ротора на тормоза это усилие может быть весьма значительным и привести к поломке упора. Таким образом, можно предположить, что поломки внутренних упоров происходят в процессе подъемов и опусканий ротора агрегата на тормозак и связаны с конструктивными особенностями двухрядных подпятников.

Непосредственно к аварии поломки внутренних упоров не приводят. Однако они вызывают смещение сегментов в радиальном направлении с выступанием их из-под диска, что нарушает приработку сегментов но зеркалу. В случае значительного смещения сегментов внутрь при поломках внутренних упоров происходит их защемление между боковыми упорами, ухудшающее самоустановку сегментов при работе. Это утяжеляет работу подпятника и может привести к повреждению. Следует отметить, что конструкция внутренних упоров неудачна. Они имеют прямоугольную форму, а это при контакте упоров с внутренней цилиндрической поверхностью сегментов вызывает значительные силы трения и затрудняет самоустанавливаемость сегментов при работе агрегата.

После многочисленных поломок внутренних упоров персоналом ряда ГЭС была изменена их конструкция. Так, на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина передедка была осуществлена на всех агрегатах. Новые упоры сделаны большими по длине: их внешний радиус близок к радиусу внутренней цилиндрической поверхности сегментов. В центральной части упора имеется сферическая вставка из высокопрочной стали, выступающая в сторо-

ну сегмента на 3,5 мм.

Новые упоры более прочные по сравнению со старыми и обеспечивают свободу качания сегментов

5-4. РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ

В двухрядных подпятниках распределение нагрузки между наружным и внутренним селментами каждой пары происходит автоматически по закону рычага. При правильном изготовлении и монтаже подпятников отношение нагрузки наружного и внутрениего сегментов для всех нар должно быть одинаковым. Поэтому регулировка нагрузки на сегменты двухрядного подпятника сводится к возможно более равномерному распределению нагрузки между нарами сегментов. Сделать это можно различными способами. Обычно принято проводить регулировку нагрузки индикаторным или тензометрическим способом по деформациям опорных тарелок наружных сегментов (см. гл. 10). Однако эти способы, дающие хорошие результаты на однорядных подпятниках, недостаточно эффективны для двухрядных, так как нагрузка на каждую наружную опорную тарелку сравнительно невелика, а ее жесткость высока. В результате чувствительность получается низкой Так, при регули ровке нагрузки на сегменты двухрядного подпятника агрегата Новосибирской ГЭС индикаторным способом отклонение индикатора при опускании ротора на сегменты составляет в среднем 4—5 делений при средней нагрузке на один наружный сегмент 175 кН. При таком же способе регулировки нагрузки на сегменты однорядного подпятника агрегата Днепродзержинской ГЭС отклонение индикатора составляет в среднем 13—15 делений при средней нагрузке на сегмент от веса ротора 390 кН. В обоих случаях приспособления для регулировки были выполнены по одним чертежам.

При точности отсчетов по индикатору в І деление точность распределения нагрузки без учета других погрешностей составляет для Новосибирской ГЭС 35—40 кН, или 20—25%, а для Днепродзержинской ГЭС 25—30 кН, или 6—8%. В действительности точность регулировки значительно меньше, так как погрешности складываются не только из неточностей отсчета по индикатору, но и из погрешностей тарировки опорных тарелок на прессе, погрешностей, вызванных разборкой измерительной системы после тарировки на прессе и новой ее сборкой в подпятнике перед регулировкой и т. д.

Тензометрический способ с наклейкой тензометров на наружные тарелки или с установкой на них колец с уже наклеенными на них тензометрами обеспечивает требуемую чувствительность, но сложен в условиях эксплуатации, так как требует специальной аппаратуры и

обученного персонала.

Наиболее удачным и перспективным является индикаторно-рычажный способ контроля распределения нагрузки между парами сегментов по прогибу балансира, предложенный на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина [Л. 16] (подробно рассматриваемый в гл. 10). Основным достоинством этого способа является его чрезвычайно высокая чувствительность: при нагрузке на балансир подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина 900 кН (т. е. близкой к нагрузке от веса ротора) отклонения показаний индикатора составляют 100 делений, или 1 мм.

Если проводить регулировку нагрузки на пары сегментов двухрядного подпятника по прогибу балансира, то в идеальном случае достигается равномерное распре-

$$\begin{cases}
P_{\text{H}}/P_{\text{B}} = k; \\
P_{\text{H}} + P_{\text{B}} = P = \text{const.}
\end{cases}$$
(5-9)

где $P_{\rm m}$ и $P_{\rm m}$ — нагрузка на наружный и внутренний сегменты.

Значение k различно для разных пар сегментов, а P — постоянно и одинаково для всех пар.

Решая уравнения (5-9) относительно $P_{\rm H}$ и $P_{\rm B}$, получаем:

$$P_{n} = kP/(1+k);
 P_{n} = P/(1+k).$$
(5-10)

Принимаем, что отношение площадей наружного и внутреннего сегментов соответствует расчетному значению для каждой пары сегментов, равному $k_{\rm p}$, являющемуся одновременно расчетным значением отношения кагрузки наружных и внутренних сегментов.

Тогда имеем следующие два уравнения:

$$\begin{array}{c} \omega_{\text{g}}/\omega_{\text{p}} = k_{\text{p}}; \\ \omega_{\text{s}} = \omega_{\text{R}} + \omega_{\text{p}} \end{array}$$
 (5-11)

где ω_{H} и ω_{B} — площади наружного и внутреннего сегментов.

Решая их относительно он и ов, получаем:

$$\begin{array}{l}
\omega_{\mathbf{a}} = k_{\mathbf{p}} \omega / (1 + k_{\mathbf{p}}); \\
\omega_{\mathbf{a}} = \omega / (1 + k_{\mathbf{p}}).
\end{array}$$
(5-12)

Удельные нагрузки на наружные сегменты $p_{\rm s}$, на внутренние сегменты $p_{\rm s}$ и в среднем на пару сегментов $p_{\rm co}$ определяются выражениями

$$p_{\rm B} = P_{\rm B}/\omega_{\rm B};$$

$$p_{\rm B} = P_{\rm B}/\omega_{\rm B}; \quad p_{\rm cp} = P/\omega,$$
(5-13)

причем p_{π} и $p_{\rm B}$ различны для разных сегментов, а $p_{\rm CP}$ постоянна.

Подставляя в (5-13) (5-10) и (5-12), получаем зависимость удельных нагрузок на наружные и внутренние 106

сегменты от отношения нагрузки на них:

$$p_{\rm H} = \frac{p_{\rm ep} (1 + k_{\rm p})}{k_{\rm p}} \frac{k}{1 + k};$$

$$p_{\rm b} = p_{\rm ep} (1 + k_{\rm p}) \frac{1}{1 + k}.$$
(5-14)

Удобнее выражать нагрузку на каждый сегмент в относительных (безразмерных) величинах, т. е. по отношению к средней удельной нагрузке на подпятник. Тогда уравнения (5-14) принимают вид:

$$p'_{R} = \frac{p_{R}}{p_{CD}} = \frac{1 + k_{D}}{k_{D}} \frac{k}{1 + k};$$

$$p'_{B} = \frac{p_{R}}{p_{CD}} = (1 + k_{D}) \frac{1}{1 + k}.$$
(5-15)

С помощью выражений (5-15) можно определить удельную нагрузку на сегмент при любом значении k. Выражения (5-15) являются дробно-линейными функциями и их графики представляют собой равнобочные гиперболы с асимптотами:

$$p'_{\text{H}} = -1; \quad k = \frac{1 + k_{\text{p}}}{k_{\text{p}}};$$


$$p'_{\text{H}} = 1; \quad k = 0.$$
(5-16)

Для подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина расчетное отношение нагрузки наружных и внутренних сегментов $k_{\rm p}{=}1,42$ и выражения (5-15) принимают вид:

$$p'_{B} = 1.7 \ k/(1+k); p'_{B} = 2.42/1+k).$$
 (5-17)

На рис. 5-9 эти зависимости построены в пределах изменения k от 1,0 до 2,0 (сплошные линии). При увеличении k происходит уменьшение удельной нагрузки на внутренний и увеличение на наружный сегмент. При расчетном значении $k_p = 1,42$ кривые пересекаются, удельные нагрузки на внутренний и наружный сегменты равны между собой и соответствуют средней удельной нагрузке на подпятник. Как видно из табл. 5-4, действительные значения k на испытывавшемся подпятнике составляли 1,21-1,97 (на остановленном агрегате). Для

наибольшего значения k=1,97 удельная нагрузка на наружный сегмент составит 1,13, а на внутренний 0,81 средней удельной нагрузки на подпятник. При наименьшем значении k=1,21 удельная нагрузка на наружный и внутренний сегменты составит соответственно 0.93 и 1,10 средней удельной нагрузки на подпятник.



с. 5-9. Зависимость удельной нагрузки на сегменты от отношения нагрузки на наружные и внутренние сегменты подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина.

Таким образом, даже при идеальном распределении нагрузки между парами сегментов удельная нагрузка на отдельные сегменты может быть различной, если не выдержано расчетное соотношение между нагрузкой наружных и внутренних сегментов.

Если производить регулировку нагрузки на сегменты двухрядного подпятника только по наружным сегментам, как это обычно делается, то результаты ее получаются иными, чем при регулировке нагрузки на пары сегментов, рассмотренной выше. При идеальной регулировке нагрузки в этом случае нагрузка всех наружных сегментов будет одинаковой и равной $P_{\rm H}$, а внутренних — различной $P_{\rm H}/k$, поскольку отношение нагрузки наружных и внутренних сегментов к различно для разных сегментов.

Отношение площадей наружного и внутреннего сегментов, как и в предыдущем случае, считаем равным расчетному k_p для всех пар сегментов.

Нагрузка на пару сегментов

$$P = P_{\rm H} + P_{\rm B} = P_{\rm H} \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$
 (5-18)

Средняя удельная нагрузка на подпятник

$$p_{\rm cp} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{\rm B} (1 + 1/k_i)}{n\omega}, \tag{5-19}$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_{\mathbf{H}} \left(1 + \frac{1}{k_{i}} \right)$$
 — суммарная нагрузка на все сег-

менты подпятника; n — число пар сегментов; ω — площадь одной пары сегментов; k4 - отношение нагрузки наружного и внутреннего сегмента i-й пары.

Поскольку нагрузка каждого наружного сегмента одинакова, то $p_{\rm H}$ можно вынести за знак суммы. Тогда уравнение (5-19) можно записать так:

$$P_{H} = \frac{p_{\text{cp}}n\omega}{\sum_{i=1}^{n} (1 + ./k_{i})}$$
 (5-20)

Выразив площадь нары сегментов о через площадь наружного сегмента он в соответствии с (5-12) и разделив на нее $P_{\rm H}$, получим выражение для удельной нагрузки наружного сегмента:

$$p_{\rm H} = \frac{p_{\rm cp} n \, (1 + 1/k_{\rm p})}{\sum_{i=1}^{n} (1 + 1/k_i)},$$
 (5-21)

В безразмерных величинах по отношению к средней удельной нагрузке на подпятник это выражение принимает вид:

$$p'_{B} = \frac{p_{H}}{p_{\text{op}}} = \frac{n(1+1/k_{\text{p}})}{\sum_{l=1}^{n} (1+1/k_{l})}.$$
 (5-22)

По условию нагрузка, а следовательно, и удельная нагрузка на наружный сегмент являются постоянными. Действительно, в правой части равенства (5-21) все величины постоянны для данного подпятника.

Удельную нагрузку на внутренний сегмент «Ожно выразить через удельную нагрузку на наружный сегмент и отношение нагрузки наружного и внутреннего сегмента следующим образом.

$$p_{\rm s} = \frac{P_{\rm s}}{\omega_{\rm s}} = \frac{P_{\rm s}}{k\omega_{\rm s}} = \frac{P_{\rm s}k_{\rm p}}{k\omega_{\rm s}} = p_{\rm s}\frac{k_{\rm p}}{k}.$$
 (5-23)

Подставляя (5-21) в (5-23), получаем:

$$p'_{b} = \frac{p_{b}}{p_{cp}} = \frac{n (1 + k_{p})}{k \sum_{l=1}^{n} (1 + 1/k_{l})}.$$
 (5-24)

В (5-24) все величины, кроме k, заданы для подпятника в целом и являются постоянными. Значение k для каждой пары сегментов различны и поэтому удельная нагрузка на внутренние сегменты будет переменной, зависящей от k. Выражение (5-24) является уравнением гиперболы.

Для подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, результаты замеров по которому приведены в табл. 5-4, выражения (5-22) и (5-24) принимают вид:

$$p'_{\rm B} = 1.04; \quad p'_{\rm B} = \frac{1.48}{k}.$$

Из них видно, что при соотношении нагрузки наружных и внутренних сегментов, имеющемся на данном подпятнике, удельная нагрузка на наружные сегменты постоянна и на 4% выше средней удельной нагрузки на

Удельные нагрузки на сегменты подпятника агрегата

| 100 | | | | | Hor | и ер пары |
|---|--------------|------|--------------|---|--------------|------------------|
| Показатель | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| Удельная нагрузка на наружные сегменты, МПа | 3,56 2,47 | 3,11 | 3,83 3,88 | | 4,16 3,65 | 4,41 3,38 |

Примечание. Перы сегментов № 3, 8, 13 и 18 в подпятнике отсутствуют.

подпятник, а удельная нагрузка на внутренние сегменты

зависит от k. На рис. 5-9 эти зависимости построены в пределах изменения k от 1,0 до 2,0 (пунктирные ливии). Из него видно, что при регулировке только по наружным сегментам удельная нагрузка на внутренние сегменты изменяется в зависимости от k значительно сильнее, чем при регулировке по парам сегментов. Так, при изменении k от 1,0 до 2,0 удельная нагрузка на внутренние сегменты изменяется в пределах 1,48—0,74 средней удельной нагрузки на подпятник, т. е. разброс составляет 74%. При регулировке по парам сегментов это изменение вдвое меньше.

Как видно из рис 5-9, при обоих способах регулировки удельная нагрузка на ввутренние и наружные сегменты одинаковая при $k=k_p$ (для данного подпятника $k_p=1,42$). При $k< k_p$ удельная нагрузка больше на внутренних сегментах, при $k>k_p$ на наружных. Разница между удельной нагрузкой наружных и внутренних сегментов в диапазоне k=1,0-2,0 при обоих способах регулировки практически одинакова. Однако при регулировке по наружным сегментам значительно больше разброс удельных нагрузок отдельных сегментов за счет внутренних сегментов. Огдельные внутренние сегменты могут иметь значительную перегрузку, что снижает надежность работы подпятника в целом. Поэтому предпочтительнее метод регулировки нагрузки по нарам сегментов.

Таким образом, на двухрядных подпятниках при любом способе регулировки нагрузки разница удельных нагрузок на сегменты может быть значительной, если не выдержано расчетное соотношение между нагрузкой на-

№ 202Волжской ГЭС имени В. И. Ленина

 Сегментов

 9
 10
 11
 12
 14
 ...
 16
 17
 19
 20
 Средине

 —
 3,92
 3,12
 3,25
 3,6
 3,24
 3,8
 3,8
 3,54
 4,68
 3,78

 2,38
 2,41
 2,44
 2,91
 3,44
 3 38
 3,21
 2,91
 3,97
 3,59
 3,01

Таблица 5-5

ружных и внутренних сегментов. Рассмотренные выше возможные различия в удельных нагрузках сегментов относятся к случаю идеальной (т. е. без погрешностей) регулировки нагрузки на сегменты. В действительности точность регулировки не так уже высока и разница удельных нагрузок становится еще больше. На агрегате № 20 Волжской ГЭС имени В. И. Ленина при проведении натурных исследований регулировка нагрузки на сегменты проводилась по наружным сегментам. Точность ее составила 30%, а отношение нагрузки наружных и внутренних сегментов значительно отличалось от расчетного (табл. 5-4). В результате разница удельных нагрузок отдельных сегментов оказалась чрезвычайно большой. При средней удельной нагрузке на подпятник 3,5 МПа удельная нагрузка на отдельные сегменты изменялась от 2,35 до 4, 68 МПа, т. е. в 2 раза (табл. 5-5).

Поэтому, учитывая дополнительные погрешности, возникающие из-за неправильного распределения нагрузки между наружными и внутренними сегментами, следует регулировку нагрузки на сегменты двухрядного подпятника производить с максимально возможной степенью точности, большей, чем для однорядного подпятника.


Глава шестая


ПОДПЯТНИКИ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ СМАЗКИ К ПОВЕРХНОСТЯМ ТРЕНИЯ


6-1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Переход на высокие общие и удельные нагрузки в подпятниках усложняет их работу, особенно при пусках и остановках агрегатов. Это особенно относится к гидроагрегатам с радиально-осевыми турбинами, у которых вес вращающихся частей составляет большую часть нагрузки на подпятник, а характер изменения гидравлического осевого усилия при пусках и остановках менее благоприятный, чем у поворотно-лопастных гидротурбин.

При проектировании подпятников их расчет проводится для установившихся режимов работы, а для пусковых режимов работы расчетов не существует. Принимается лишь, что пусковая удельная нагрузка не должна превышать 3,0 МПа. Эта цифра получена из опыта эксплуатации. Однако для подпятников крупных вертикальных гидроагрегатов такое требование не всегда можно удовлетворить и пусковая удельная нагрузка (вес ротора и сила реакции воды в момент пуска) оказываются больше 3,0 МПа. В таких случаях обычно для







8-264

Рис. 6-1. Подпятник с принудительной подачей смазки.

облегчения условий пуска применяется принудительная подача масла к поверхностям трения.

Схематически подпятник с принудительной подачей смазки изображен на рис. 6-1. Масло забирается из нижней части маслованны насосом высокого давления и по напорному трубопроводу 1 подается в кольцевой коллектор 2, расположенный внутри маслованны. От него по соединительным трубкам 3 оно подается в сегменты. В каждом сегменте имеется радиальное сверление 4, сообщающееся коротким вертикальным сверлением с центром рабочей поверхности сегмента. На рабочей поверхности сделана лунка диаметром от 80 до 200 мм и глу-

биной в центральной части 0,2—0,3 мм. В теле каждого сегмента имеется обратный клапан для предотвращения вытекания масла из пленок во время работы агрегата, когда насос отключен.

Напорный трубопровод и кольцевой коллектор сделаны из стальных труб, а соединительные трубки сделаны из мягкой меди. Одним концом они припаяны к стальному кольцевому коллектору, а другим подсоединены с помощью накидных гаек к штуцерам обратных клапанов, установленных в сегментах.

Табянца 6-1 Основные данные подпятников с принудительной подачей смазки

| | | Гидроэ | лектрост | ганция |
|--------------------|--|--|---|---|
| iТараметр , | Красноярская | Братская | Воткинская | BOTMCKAR HALM XXII CLEAD KITCC (ORBITED ATPORT) |
| Общая нагрузка, МН | 26.0 4,56 3,19 20 53× ×67 4,0 2,15 2,9 | 14.0 2,45 1.4 12 41.2× ×52,5 5,5 3,35 3,7 200 | 20.0 3,67 2,35 20 40× ×66 4,0 2,05 2,85 80 | 25,0 3,8 2,72 20 42,2×5 5,5 2,0 3,3 200 |

. Для поглощения колебаний, возникающих в подпятнике при работе, а также обеспечения смещений вместе с сегментами при подъеме ротора на тормозах соединительные трубки имеют компенсационный изгиб. При выеме сегментов накидные гайки отвинчиваются, а соединительные медные трубки отгибаются в сторону или вниз.

При подаче импульса на пуск или остановку агрегата включается насос высокого давления. Когда давление в коллекторе достигает 7,5—8,0 МПа, производятся дальнейшие операции пуска. При достижении нормальной скорости при пуске и после полного прекращения

вращения при остановке происходит отключение насоса высокого давления. По сравнению с обычным подпятником время полного запуска агрегата увеличивается на 15—20 с.

Подпятники с принудительной подачей смазки к поверхностям трения установлены на агрегатах ряда ГЭС. Их основные данные приведены в табл. 6-1.

Особенностью данного типа подпятника является то, что в нем перед пуском агрегата действует только гидростатический эффект (т. е. принудительная подача масла от насоса), в процессе пуска и до отключения насоса — совместно гидростатический и гидродинамический эффекты, а после отключения насоса, в течение всей последующей работы агрегата подпятник работает как чисто гидродинамический.

Оныт эксплуатации позволил выявить положительные и отрицательные стороны подпятников с принудительной смазкой.

6-2. ДОСТОИНСТВА ПОДПЯТНИКОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ СМАЗКИ

Подача смазки к поверхностям трения значительно облегчает условия пуска. При трогании коэффициент, трения в подпятнике снижается по сравнению с обычными подпятниками в 5—6 раз и составляет 0,03—0,04 [Л. 12]. Наличие масляной пленки уменьшает также пульсации, которые могут возникнуть в подпятнике в период пуска агрегата, особенно при расположении подпятника на верхней крестовине, имеющей пониженную жесткость.

Остановки агрегата у подпятников с принудительной смазкой также проходят легко, так как до полного прекращения вращения ротора между диском и сегментами имеется масляная пленка, создаваемая принудительной подачей масла от насоса высокого давления. В результате можно начинать торможение при более низкой частоте вращения, что уменьщает износ тормозных колодок и увеличивает срок их службы.

Применение принудительной подачи смазки к поверхностям трения создает некоторые удобства при эксплуатации. Так, облегчается поворот ротора при ремонтах. Его можно осуществлять не вскрывая маслованну подпятника, чтобы смазать сегменты салом, как в случае подпятников других типов. На Братской ГЭС ротор ве-

сом 8,50 МН при включенном насосе подачи смазки могут повернуть вручную 5—6 чел. На Воткинской ГЭС поворот ротора осуществляют краном, причем включение насоса высокого давления перед поворотом осуществляет машинист крана (переносной пульт управления насосом установлен в кабине крана).

Положительным свойством таких подпятников является также то, что отпадает необходимость вводить ограничение по времени стоянки агрегата и по темперагу-




Рис. 6-2. Профили толіцины масляной иленки по средней линии сегмента в направлении вращения при различной температуре сегментов.

ре масла перед пуском. Пуск можно производить как сразу после остановки, так и через несколько суток после остановки. Испытания показали, правда, что толщина масляной пленки, создаваемой насосом перед пуском агрегата, зависит от температуры масла и сегментов. Из рис. 6-2, где приведены профили толщины масляной пленки по средней линии сегмента подпятника агрегата Братской ГЭС, видно, что при температуре сегментов

перед пуском 40°С (горячий пуск) толщина масляной пленки, создаваемой насосом, в 2 раза меньше, чем при температуре сегментов перед пуском 20°С (холодный пуск). Но в любом из этих случаев толщина пленки достаточна для обеспечения легкого пуска. На рис. 6-2 заметно продавливание сегмента внутрь опорной тарелки давлением, создаваемым насосом. При холодном масле это продавливание наибольшее — до 50 мкм.

6-3. НЕДОСТАТКИ ПОДШИТИНИКОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ СМАЗКИ

Отрицательные стороны принудительной смазки не всегда отчетливо видны и требуют более подробного рассмотрения. Недостатком подпятников с системой принудительной смазки является то, что искажаются условия работы подпятника в установившихся режимах изза наличия лунки на рабочей поверхности сегментов. Кроме того, взаимодействие искусственно созданного насосом гидростатического потока смазки с гидродинами-

ческим потоком смазки при пусках и остановках, а также переход от совместного действия этих двух потоков к одному гидродинамическому потоку при отключении насоса могут вызвать временную неустойчивость работы подпятника. В ряде случаев такая неустойчивость работы сопровождается резким уменьшением толицины масляной пленки вплоть до кратковременного соприкосновения поверхностей трения.

Следовательно, необходимо тщательное конструктивное выполнение системы принудительной смазки и такой подбор всех ее параметров, чтобы искажения, вносимые ею, были сведены к безопасному минимуму, а положительный эффект был наибольшим. Практика конструирования и эксплуатации подпятников накопили опреде-

ленный опыт в этом направлении.

Другим существенным недостатком системы принудительной подачи смазки является то, что она вносит ряд дополнительных элементов в оборудование подпятника и агрегата: насос высокого давления, маслопроводы, обратные клапаны, электроконтактный манометр и др. Эти дополнительные элементы усложняют эксплуатацию и увеличивают число уязвимых мест. Появляются дополнительные требования к надежности самих этих элементов. Степень опасности от выхода из строя отдельных элементов системы принудительной смазки различна для разных подпятников. В подпятниках на сравнительно невысокие пусковые удельные нагрузки (до 3.0 МПа). на которых применена система принудительной смазки, выход из строя отдельных элементов системы не приводит к аварийному повреждению. При таких нагрузках агрегаты могут пускаться и останавливаться и без включения насоса смазки. Система принудительной смазки является здесь дополнительным устройством, облегчающим пуски и остановки и уменьшающим износ поверхностей трения, что важно при частых пусках и останов ках. К таким агрегатам, например, относятся агрегаты Воткинской ГЭС.

В подпятниках на высокие пусковые удельные нагрузки (свыше 3,0 МПа) и особенно при неоптимальном выполнении системы принудительной смазки выход из строя отдельных элементов системы приводит к повреждению подпятника. Пуски и остановки таких подпятников без включения насоса подачи смазки невозможны, и в этом случае необходима высокая надежность

всех элементов системы. К таким подпятникам относятся, например, подпятники агрегатов Братской ГЭС. Для них характерна высокая удельная нагрузка (см. табл. 6-1), а также большой диаметр лунки на рабочей поверхности сегмента (рис. 6-3).

Вольшим недостатком системы принудительной смаз ки является вынос непосредственно к поверхностям трения вместе с маслом, окалины и других твердых частиц. Окалина попадает в масло из сварных трубок. Из-



Рис. 6-3 Сегмент подпятника с принудительной **см**азкой

бавиться от нее пумеханической очистки труб и их простукивания, как правило, полностью не удается. Другие твердые частицы и грязь попадают в напорную систему из маслованны. Этому способствует то, что забор масла, как правило, осуществляется из нижней части маслованны, вблизи ее дна.

Попадание твердых частиц на поверхности трения вызывает их истирание. Повреждаются и диск, и сегменты. На диске появляется значительное, число прерывистых и сплошных кольцевых

рисок по всей поверхности. На сегментах интенсивный износ наблюдается между лункой и сбегающей кромкой сегмента (рис. 6-3)..

В зарубежных конструкциях подпятников с принудительной смазкой чистоте подаваемого к поверхностям трения масла уделяется значительное внимание. В системе ставится обычно два или три фильтра как перед, так и после насоса. Забор масла производится не у дна маслованны, а на значительной высоте, что исключает по-


падание механических частиц и грязи, имеющихся в нижней части маслованны [Л. 61].

Рассмотрим более подробно первые два недостатка системы принудительной подачи смазки: искажения, вносимые в работу подпятника, и увеличение числа элементов оборудования.

6-4. ИСКАЖЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОТУ ПОДПЯТНИКА СИСТЕМОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ СМАЗКИ

При нормальном выполнении сегментов (без лужи) эпюра давления представляет собой параболу с вершиной, смещенной в сторону сбегающей кромки (рис. 6-4,a).

Наличне большой лунки в центре сегмента, как, например, в подпятниках агрегатов Братской ГЭС (ркс. 6-3), в которых она имеет диаметр 200 мм, искажает нормальный гидродинамический поток масла в за-






Рис. 6-4. Эпюры давления в масляной пленке годпятников атрегатов — при отсутствии системы принудительной смазки (Саратовская ТЭС); 6—
при наличии системы првиудительной смазки (Братская ГЭС).

зоре между трущимися поверхностями поток масла сначала расширяется, затем сужается. В результате этого распределение давления искажается, в зоне лунки образуется провал давления, а максимум давления смещается в сторону сбегающей кромки (рис. 6-4,6).

Толщина масляной пленки у наружного края сбегающей кромки (т. е. в зоне за лункой) оказывается очень малой. Так, для подпятника агрегата Братской ГЭС при эксцентриситете сегментов 5-6% она составила всего 10-20 мкм, в то время как у других подпятников на такие параметры, но без принудительной подачи смазки, она составляет 40-60 мкм.

Искажения, вносимые лункой, сказываются и на температурных полях сегментов. На рис. 6-5 показаны температурные поля сегментов двух подпятников агрегатов




Рис. 6-5. Температурные поля сегментов подпятинков агрегатов Братской ГЭС

а при отсутствия системы принудительной смазки (подпятник на гидравлической опоре); δ — при налични системь принудительной смазки (подпятник на жесткой винговой опоре).

Братской ГЭС: с лункой и без лунки (подпятник на гидравлической опоре). Видно, что у подпятника без лунки зона максимальной температуры расположена вблизи средней линии сегмента, а у подпятника с принудительной подачей смазки она смещена к наружному краю сбегающей кромки. В этом сказывается искажающее влияние лунки, занимающей 15% рабочей площади сегмента в наиболее важной, центральной части сегмента. Влияние лунки тем сильнее, чем больше ее размеры. Так, в подпятниках агрегатов Воткинской ГЭС лунки на сегментах имеют диаметр всего 80 мм и, кроме того, смещены к набегающей кромке. Искажения в эпюре давления этих сегментов невелики (рис. 6-6). Незначительны на этих сегментах и искажения температурных полей.

В США в подпятниках с принудительной смазкой принято выполнять на рабочей поверхности сегментов не лунки, а кольцевые канавки (рис. 6-7). Они выполняются таким образом, чтобы центр давления находил-

ся внутри контура, по которому подается смазка, что способствует равномерному распределению давления масла по всей поверхности сегмента. По мнению американских специалистов, выполненные таким образом кольцевые канавки обеспечивают наименьшее возмущение нормального гидродинамического потока смазки при пусках и в установившихся режимах [Л. 55].




Рис. 6-6. Эпюры давления в масляной пленке сегмента подпятника агрегата Воткинской ГЭС.

a — расположение лунки и датчяков давленяя; δ — эпюры давленяя; I — долостой ход; 2 — нагрузка,

Кроме лунки, искажения в работу подпятника вносятся взанмодействием двух нотоков смазки: гидродинамического, создаваемого вращением диска, и гидростатического, создаваемого насосом высокого давления. В зависимости от нодачи насоса, от размеров лунки и ее расположения взаимодействие этих потоков смазки при определенной частоте вращения в процессе пуска и остановки может вызывать временную неустойчивость работы подпятника. Так, на агрегатах Братской ГЭС, когда в системе принудительной подачи смазки стояли насосы типа ГН-850/250 с подачей 850 л/ч (14 л/мин), при каждом пуске и остановке происходило резкое уменьшение толщины масляной пленки при частоте вращения ротора около 40 об/мин (32% n_R). Причиной этого было возникновение при данной частоте вращения равенства потоков смазки от центра сегмента к периферии и от набегающей кромки к сбегающей. На рис. 6-8 приведены профили толщины масляной пленки и эпюры давления в ней. Из него видно, что при n=40 об/мин происходит не только выдавливание пленки, но и опрокидывание сегмента: толщина масляной плен




Рис. 6-7. Сегмент подпятника с принудительной подачей смазки на агрегате ГЭС Колдервуд (США).

ки на набегающей кромке снижается до 20 мкм, а на сбегающей кромке и в центре сегмента — до 50—60 мкм (кривая 2). По углам набегающей кромки толщина пленки снижается до 0—10 мкм.

При повышении частоты вращения свыше 40 об/мин, когда начинает преобладать гидродинамический поток смазки, происхотит возрастание толщины пленки. Отключение насоса подачисмазки при достижении нор-

мальной частоты вращения не вызывает значительного изменения толщины масляной пленки (рис. 6-8), что свидетельствует о том, что в данном случае основную роль в формировании масляной пленки, разделяющей поверхности трения, играет гидродинамический поток смазки.

При остановках агрегата наблюдается аналогичная картина: при снижении частоты вращения примерно до 40 об/мин происходит резкое выдавливание масляной пленки, которое прекращается при дальнейшем уменьшении частоты вращения (рис. 6-9).

С увеличением подачи насоса для принудительной смазки картина взаимодействия потоков смазки в подпятнике становится иной. После установки на агрегатах . Братской ГЭС насосов НПР-100 с подачей 100 л/мин, т. е. в 7 раз больше, чем у насосов ГН-850/250, выдавливание масляной пленки при n=40 об/мин при пусках и остановках прекратилось. Поток смазки от насоса оказался столь большим, что при

включенном насосе подпятник во всех режимах стал работать как чисто гидростатический— при постоянной толщине масляной пленки. При отключении насоса после достижения нормальной частоты вращения гидро-




Рис. 6-8 Профиям толщины масляной пленки и эпюры давления в ней в разные моменты пуска (васос ГН-850/250).

а— врофили пленки; б— эпюры давления; в— размещение датчиков; I— пом включенком насосе перед пуском; 2— при n=0,40n4, 3— при n=n1 и включен ном насосе, 4— при n=n1 и отключенном насосе.

статический поток смазки, который определял толщину масляной пленки, сразу пропадает и это вызывает резкое скачкообразное уменьшение толщины масляной пленки. Абсолютные значения толщины пленки становятся недопустимо малыми. Затем пленка возрастает уже за счет гидродинамического потока смазки.




Рис. 6-9. Изменение толщины масляной пленки при остановке агрегата Братской ГЭС (насос ГН-850/250). Расположение датчиков см. на рис. 6-8.

На рис. 6-10 показаны результаты опыта с включением и отключением насоса НПР-100 на работающем под нагрузкой генераторе Братской ГЭС. Значения измерявшихся величин перед включением насоса приняты за нули. Увеличение их сверх первоначального значения принято за положительные, а уменьшение— за отрицательные. Как видно из рис. 6-10, при включении насоса толщина масляной пленки на набегающей кромке увеличивается на 50—60 мкм, а на сбегающей— на 15—20 мкм. Давление в масляной пленке в зоне лунки и

между нею и сбегающей кромкой возрастает на 1,0 и 2,0 МПа соответственно. Таким образом, переход от гидродинамической смазки к гидростатической вредного влияния на работу подпятника не оказывает.

При отключении насоса, т. е. при переходе от гидростатического потока смазки к меньшему гидродинами-




Рис. 6-10. Включение (a) и отключение (б) насоса НПР-100 на работающем агрегате. Расположение датчиков см. на рис. 6-8.

ческому потоку, толщина масляной пленки уменьшается на размер вдвое больший, чем было ее увеличение: на набегающей кромке на 100—120 мкм, на сбегающей—на 30 мкм. Происходит выдавливание масляной пленки, а затем постепенное восстановление прежних значений толщины масляной пленки.

В табл. 6-2 приведены абсолютные значения толщины масляной пленки при работе генератора Братской ГЭС под нагрузкой без подачи масла, с подачей масла к поверхностям трения и сразу после отключения насоса. Из нее видно, что сразу после отключения насоса толщина масляной пленки уменьшается почти до нуля.

Таблица 6-2

Толщина масляной пленки при включенном и отключенном насосе принудительной подачи смаэки

| | Толщина месл | вной пленки, мкм |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| Режим работы | на набегающей кромке | на сбегающей кромке |
| Насос отключен | 80—90 130—150 20 | 1020 3540 510 |

Несмотря на кратковременность отмеченного выдавливания пленки при переходе от гидростатической смазки к гидродинамической, оно опасно, так как даже кратковременный контакт поверхностей трения при нормальной частоте вращения может вызвать местные подплавления баббитовой поверхности сегментов, которые в последующем могут привести к развитию повреждения и аварии. Именно этим могут быть объяснены те повреждения подпятников агрегатов Братской ГЭС, которые происходили после замены насосов ГН-850/250 насосами НПР-100 и после усиления маслопроводов. Видимых причин повреждений (сбои или отказы в работе насосов, нарушение герметичности маслопроводов и пр.) не было обнаружено. Половина всех повреждений произошла при увеличении нагрузки генератора, часть при пусках, часть была обнаружена при плановых осмотрах. На Красноярской ГЭС при надежной работе насосов и системы маслопроводов также были повреждения подпятников с принудительной подачей смазки. Повреждения сегментов обнаружены при осмотрах или произошли при работе.

Отмеченые повреждения возникли в результате искажений, вносимых принудительной смазкой в нормальную работу подпятника (наличие лунок на рабочей поверхности сегментов и взаимодействие гидродинамического и гидростатического потоков смазки). Повышение надежности работы подпятников с принудительной смазкой может быть достигнуто за счет тщательного конструктивного выполнения всех элементов системы и такого подбора ее параметров, чтобы вносимые искажения были сведены к минимуму, а положительный эффект был наибольшим. В частности, важно правильно 126

выбрать подачу насоса, размеры и расположение лунки или кольцевой канавки на рабочей поверхности сегмента. Ясно, что чем меньше будет размер лунки и меньше производительность насоса, тем меньше будут и возмущения, вносимые ими. Однако необходимо чтобы был получен требуемый положительный эффект от принудительной подачи масла при пусках и остановках. Поэтому оптимальные параметры элементов системы принудительной смазки могут быть получены для каждого отличающегося по размерам и нагрузке подпятника путем испытаний.

Опыт эксплуатации и испытания показали, что весьма существенное влияние на работу подпятников с принудительной смазкой оказывает правильный выбор эксцентриситета установки сегментов. Увеличение тангенциального эксцентриситета резко повышает надежность работы подпятников

Так, на Братской ГЭС увеличение тангенциального эксцентриситета сегментов до 10—12% позволило практически полностью исключить повреждения подпятников, имевшие место до этого. Надежность подпятников после увеличения эксцентриситета повысилась насголько, что были отдельные случаи пусков и остановок агрегатов при невключившемся насосе подачи смаэки, которые не вызвали заметного повреждения сегментов. Такие пуски без включения насоса, случившиеся при первоначальном значении эксцентриситета, обязательно приводили к повреждению сегментов.

Увеличение эксцентриситета уменьшило искажения, вносимые принудительной подачей смазки Очевидно, при повышенных эксцентриситетах можно уменьшить размеры лунок, снизить подачу насоса, что в свою очередь еще более снизит возмущения, вносимые системой принудительной подачи смазки.

6-5. РАБОТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ СМАЗКИ

а) Насос высокого давления

Первоначально для подачи смазки под давлением применялись двухплунжерные насосы типа ГН-1200/250 Они для данной цели оказались ненадежными. Часто в процессе пусков и остановок происходили отказы или сбои в их работе, сопровождавшиеся падением давле-

ния в напорной системе и приводившие к повреждениям подпятников. Впоследствии эти насосы были заменены более надежными и производительными радиально-поршневыми насосами типа НПР или НРР. При этих насосах сбои и отказы при пусках и остановках агрегатов практически прекратились.

Недостатком радиально-поршневых насосов типа НПР и НРР является значительная вибрация всей маслосистемы с частотой, кратной числу плунжеров, помноженному на частоту вращения диска. В результате происходит раскачка всей системы маслопроводов, приводящая иногда к разрыву трубок, к сбоям в работе элек-

троконтактных манометров.

На Воткинской ГЭС на двух агрегатах для системы принудительной смазки подпятника использованы винтовые насосы типа МВН-30-320 с подачей 4 л/с и давлением 10.0 МПа. Работа этих насосов не вызывает никаких вибраций в напорной системе. Они проще по конструкции и надежнее в работе.

б] Обратные клапакы

Поскольку масло от насоса высокого давления подается в сегменты только при пуске и остановке, а при нормальной частоте вращения подпятник работает как обычный гидродинамический, необходимо при отключенном насосе запирать отверстия в сегментах, чтобы не было утечки масла из пленки. Для этого в каждом сег-

менте установлены обратные клапаны.

Опыт эксплуатации показал, что обратные клапаны пропускают масло. Об этом свидетельствует постоянное давление в кольцевых коллекторах всех действующик подпятников с принудительной подачей смазки, значение которого изменяется с изменением нагрузки на подпятник (при отключенном насосе высокого давления). Так, например, для подпятника агрегата Братской ГЭС при переходе от холостого хода к полной мощности генератора, что приводит к увеличению средней удельной нагрузки на подпятник с 3,5 до 5,5 МПа, давление в кольцевом коллекторе повышается на 1,8-2,0 МПа. Кроме того, в коллектор передаются пульсации, происходящие в подпятнике. Так, при малых нагрузках генератора Братской ГЭС на агрегате и в подпятнике возникают значительные пульсации с низкой частотой 0,4-0,5 Гц, вызванные плохим гидравлическим режимом работы турбины. Происходит пульсация осевого усилия на подпятник в целом, толщины масляной пленки, давления в ней. Одновременно происходит пульсация давления и в кольцевом коллекторе, отделенном от масляных пленок сегментов обратными клапанами.

Пульсация в коллекторе (двойная амплитуда) примерно равна пульсации в масляной иленке над середи-

ной сегмента и составляет 0,8-1,0 МПа.

Изложенные факты свидетельствуют о пропускании обратными клапанами масла из масляных пленок сегментов. Проведение ревизии обратных клапанов с заменой шариков уменьшает на время пульсации давления при сохранении статической составляющей давления и его изменения при изменении нагрузки на подпятник Таким образом, пропускание обратных клапанов уст-

ранить не удается.

Пропускание обратных клапанов приводит к объединению масляных пленок в зоне лунок отдельных сегментов в общую систему. Это создает возможность перетекания масла из пленок перегруженных сегментов в пленки недогруженных, что еще более осложняет условия работы перегруженных сегментов. И хотя количество пропускаемого масла, видимо, невелико, особенно после регулировки клапанов, оно все же постоянно имеется и ведет к утяжелению условий работы подпятника Кроме того, пропускание обратных клапанов увеличивает вероятность повреждения подпятника при нарушении герметичности маслопроводов [Л. 12].

Наблюдается также разрушение обратных клапанов, видимо, от вибрации, создаваемой насосом высокого давления. Так, на Воткинской ГЭС были случаи разделения обратных клапанов на составные части. Это свидетельствует о недостаточно надежной конструкции применяемых обратных клапанов и необходимости их замены бо-

лее совершенными

в) Маслопроводы

Маслопроводы системы принудительной подачи смазки при работе агрегата постоянно находятся под высоким давлением. При пусках и остановках давление соэдается работающим насосом и составляет 12,0— 13,0 МПа. В установившихся режимах работы агрегата давление в маслопроводах создается за счет пропускания масла обратными клапанами и при работе агрега-9 - 264

тов под нагрузкой достигает 8,0-10,0 МПа. Кроме того, в маслопроводах постоянно наблюдается пульсация давления, вызываемая работой насосов, а также зависящая от режимов работы агрегата. Соответственно маслопроводы должны быть выполнены достаточно прочными. В первый период эксплуатации агрегатов Братской ГЭС происходили неоднократные нарушения герметичности маслопроводов в основном за счет выдавливания свинцовых прокладок во фланцевых соединениях частей кольцевого коллектора. Впоследствии маслопроводы высокого давления были реконструированы, усилены фланцевые соединения, что резко уменьшило число повреждений.

Довольно распространенным нарушением герметичности маслопроводов системы принудительной смазки является отрыв медных соединительных трубок от стального кольцевого коллектора в местах припайки. Причиной являются значительная вибрация всей системы маслопроводов при работе насосов высокого давления. Для предотвращения этого стали осуществлять пайку мелных трубок к стальному коллектору серебряным припоем, а в некоторых случаях дополнительно укреплять

трубки кольцевой стяжкой.

Наилучшим способом борьбы с отмеченным дефектом является устранение самого источника вибрации трубопроводов, например замена радиально-порщневых насосов масловинтовыми, как это сделано на двух агрегатах Воткинской ГЭС. Уменьшение пульсации в трубопроводах и их вибрации путем замены насосов положительно сказывается и на работе электроконтактных манометров, установленных в системе принудительной подачи смазки, так как их сбои происходят в основном из-за высокой вибрадии маслопроводов,

6-6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДПЯТНИКОВ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ СМАЗКИ

Учитывая положительные и отрицательные стороны системы принудительной подачи смазки, можно следующим образом определить область ее применения.

Подпятники гидроагрегатов, имеющие при пуске удельную нагрузку 3,0 МПа и выше, целесообразно оборудовать системой принудительной подачи смазки к поверхностям трения при пусках и остановках. Систе-

ма принудительной подачи смазки должа быть выполнена так, чтобы обеспечивалась возможность пусков и остановок агрегата и без включения насоса подачи смазки. Должно допускаться по крайней мере несколько таких пусков и остановок в случае аварийного выхода из строя системы смазки и необходимости работы агрегата.

Систему принудительной подачи смазки следует применять в реверсивных подпятниках агрегатов гидроаккумулирующих электростанций даже при невысоких удельных нагрузках для облегчения условий пуска, так как эти подпятники с нулевым эксцентриситетом имеют более тяжелые условия работы. Кроме того, при пуске в моторном режиме крутящий момент недостаточно велик: что требует возможно большего снижения момента

сопротивления.

При пусках обычных турбинных агрегатов, имеющих удельную нагрузку менее 3,0 МПа, гидравлический крутящий момент во всех случаях намного превосходит момент сил сопротивления в подпятнике, и с этой точки зрения принудительная подача масла к поверхностям трения подпятников обычных агрегатов не требуется. Возможно, в отдельных случаях, использование принудительной подачи смазки и на таких подпятниках, однако только как дополнительного устройства для уменьшения износа поверхностей трения. Обязательным условием в этих случаях является обеспечение нормальных пусков, и остановок без включения насоса подачи смазки.

Глава седьмая

ПОДПАТНОЕНОО НУИНТЯПДОП ГИДРОАГРЕГАТОВ

7-1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

На ряде низконапорных гидроэлектростанций Советского Союза установлены горизонтальные гидроагрегаты; полупрямоточный гидроагрегат мощностью 21.8 МВт на Камской ГЭС, капсульные гидроагрегаты мощностью по 20 МВт на Череповецкой ГЭС и перепадных ГЭС Ингурского каскада, капсульные гидроагрегаты мощностью по 19,2 МВт на Киевской и Каневской ГЭС, уникальные капсульные гидроагрегаты мощностью по 47,3 МВт на Саратовской ГЭС.

Таблица 7-1

Основные данные подпятников горизонтальных гид роагрегатов

| | | Гидроэлектр | енция | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Параметр | Камская | Череповец- кая | Кневская | Саретов- , ская |
| Частота вращения рото- ра, об/мин | 125 | 93,75 | 85,7 | 75 |
| Общая нагрузка, МН | 3,0 1,0 | · 3,0 1,0 | $\frac{3,0}{3,0}$ | 7,0 3,0 |
| Число сегментов | 12 | 12 | 6 | 16 16 |
| Удельная нагрузка, MIIa | 2.16 1.3 | 2,16 | 2,74 2, 7 4 | 2,24 1.63 |
| Средняя окружная скорость, м/с | 11.5 12.6 | 8,6 9,4 | 5,8 5,8 | 9,8 10,7 |
| Наружный диаметр сег- ментов, м | $\frac{2,1}{2,1}$ | $\frac{2,1}{2,1}$ | 1,66 1,66 | $\frac{3,0}{3,0}$ |
| Внутренний диаметр сегментов, м | 1,4 1,75 | 1,4 1,75 | 10,0 10,0 | $\frac{2.0}{2.46}$ |
| Размеры сегментов (дли- на, ширина), см | 33×35 $36,5 \times 17,5$ | 33×35 $36,5 \times 17,5$ | 51×37,5 | _ |
| Конструктивное исполнение | Пружин- ный Жесткий | Пружин- ный Пружин- ный | Рычаж- ный Жестиий | Пружин- ный Пружин- ный |

Примечание. В числителе приводены данные по прямому подпятнику, в знаменателе—по обратному подпятнику. Подпятники, аналогичные установленным на Череповедкой ГЭС, имеют агрегаты перепадных ГЭС Ингурского каскада.

Пружины расположены со смещением относительно центра сегмента для создания необходимого эксцентриситета. Пружинное основание сегментов обеспечивает их эластичность. Так, пружины под сегментами прямого подпятника агрегата Череповецкой ГЭС при приложении полной нагрузки прогибаются более чем на 1,5 мм. Такая податливость сегментов смягчает пульсации от биения зеркальной поверхности диска и способствует некоторому выравниванию нагрузки между сегментами.

В рычажных подпятниках сегменты прямого подпятника опираются на выравнивающую рычажную систему. На рис. 7-1 схематически показан подпятник агрега-

Подпятники (или упорные подшипники) горизонтальных гидроагрегатов имеют ту особенность, что они должны воспринимать прямое и обратное усилие. В режимах пуска, набора нагрузки и во всех установившихся режимах осевое гидравлическое усилие имеет прямое направление (в сторону нижнего бьефа); при остановках, сбросах нагрузки, а также при работе в моторном режиме возникает усилие, действующее в обратную сторону. Поэтому подпятники на горизонтальных агрегатах выполняются двойными - диск имеет две зеркальные поверхности; по обе стороны диска установлены сегменты - для восприятия прямого и обратного осевого усилия (прямой и обратный подпятники или, как принято заводом «Электросила», — подпятник и контрподпятник). В одних конструкциях (Киевская и Каневская ГЭС) прямой и обратный подпятники рассчитываются на одинаковую нагрузку, в других (Череповецкая и Саратовская ГЭС) обратный подпятник рассчитывается на меньшую нагрузку, чем прямой.

Из приведенных в табл. 7-1 данных подпятников горизонтальных гидроагрегатов некоторых действующих ГЭС видно, что подпятники работают при невысоких об-

щих и удельных нагрузках.

Имеется два различных конструктивных исполнения подпятников горизонтальных гидроагрегатов: подпятники на пружинном основании (ленинградского завода «Электросила») и подпятники с рычажной системой опирания (харьковского завода «Электротяжмащ»). В подпятниках на пружинном основании каждый сегмент опирается на большое количество (до 60) пружин специальной конструкции — из плоских штампованных дисков, набранных в пакеты. Пружины имеют стабильную жесткость (разброс ±3%), чем выгодно отличаются от применявшихся в старых конструкциях витых спиральных пружин, которые имели весьма нестабильные механические характеристики (см. гл. 1). На пружины опираются сегменты как прямого, так и обратного подпятника¹. Сегменты обратного подпятника меньше по размерам, поскольку во всех пружинных подпятниках обратный подпятник рассчитывается на меньшую нагрузку (табл. 7-1).

¹ Исключение составляет подпятник полупрямоточного агрегата Камской ГЭС, у которого сегменты прямого подпятника имеют пружинное, а обратного подпятника — жесткое опирание (см. табл. 7-1).

та Киевской ГЭС такой конструкции. Сегменты прямого подпятника 1 опираются на верхние рычаги 2. Опирание происходит через упор 5, закрепленный в теле сегмента, и опору 6, установленную в теле верхнего рычага. У упора 5 поверхность опирания—плоскость, у опоры 6—сфера. Верхние рычаги опираются по радиальным линиям на нижние рычаги 3, которые имеют возмож-




Рис. 7-1. Подпятник агрегата Киевской ГЭС.

ность качаться на опорах 7, запрессованных в неподвижной обойме 4. Если рабочая поверхность какого-либо сегмента окажется выще плоскости рабочих поверхностей остальных сегментов, то этот сегмент воспримет большую, по сравнению с другими сегментами, нагрузку. Под действием этой нагрузки сегмент вместе с верхним рычагом 2 сдвинется по направлению от диска. Нижине опорчые рычаги 3 повернутся вокруг своих линий качания и сдвинут по направлению к диску соседние сегменты. Перемещение, но уже меньшее, передается на следующие сегменты, и так далее. Процесс будет про-

исходить до тех пор, пока нагрузка не будет распределена равномерно по всем сегментам.

Так как усилия в элементах рычажной системы передаются по небольшим площадкам и удельные нагрузки могут быть значительными, то все опорные поверхности выполнены из материала высокой твердости. Детали 5—7 выполнены из стали ШХ-15 и имеют твердость опорных поверхностей НКС 60—65. Твердость опорных поверхностей верхних рычагов 2 и нижних рычагов 3 составляет НКС 29—33, а обработка поверхности выполнена по 9-му классу чистоты.

Опирание обратного подпятника в данной конструкции (рис. 7-1) выполнено по жесткой схеме. Сегменты 8, аналогичные по конструкции и размерам сегментам прямого подпятника, через упор 9 и опору 10 оперты на специальные оси 11, которые фланцами 12 прикреплены к корпусу 13. Между осями 11 и фланцами 12 помещены тарельчатые пружины 14, придающие некоторую эластичность опорной системе обратных сегментов, что позволяет смягчать биение диска и в некоторой степени сглаживает пульсации.

Подпятники с рычажной выравнивающей системой широко применяются на паровых и газовых турбинах и на судовых двигательных установках (см. [Л. 33]).

В зарубежной практике на горизонтальных гидроагрегатах применяются поднятники с жестким опиранием сегментов Капсульные горизонтальные агрегаты французской приливной станции Сен-Мало имеют подпятники на гидравлической опоре [Л. 20] (конструкция заимствована в СССР [Л. 43]).

Подпятники или упорные подшипники горизонтальных гидроагрегатов работают в значительно более легких условиях, чем подпятники вертикальных гидроагрегатов. Если на подпятники последних постоянно действует вес ротора, а при работе добавляется реакция воды, то на подпятники горизонтальных гидроагрегатов действует только реакция воды.

На горизонтальных агрегатах при пусках между диском и сегментами имеется значительный зазор, образовавшийся при предыдущей остановке за счет сдвига ротора в осевом направлении от прямого подпятника к обратному подпятнику (контрподпятнику). Масляная пленка между сегментами и диском сохраняется в течение всей стоянки агрегата. В процессе пуска ротор от приложенного гидравлического усилия смещается в сторону прямого подпятника; выбирая зазор и нагружает его сегменты.

Как показали замеры, при работе на холостом ходу и малых нагрузках (меньше 25% номинальной) осевое усилие действует в сторону обратного подпятника, частично нагружая его. Прямой подпятник при этом разгружен. При работе генератора под нагрузкой условия работы подпятника также легкие. Как видно из табл. 7-1, наибольшая расчетная удельная нагрузка, действующая на прямой подпятник, ни в одном случае не достигает 3,0 МПа. Замеры на действующих подпятни ках показали, что действительная нагрузка на прямой подпятник меньше расчетной.

Таким образом, трудностей при работе подпятников горизонтальных агрегатов под нагрузкой и при пусках не возникает (нагрузки, действующие на подпятник, незначительны, имеется масляная пленка между поверхностями трения при пуске).

7-2. УПРОЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ГИДРОАГРЕГАТАМИ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОДПЯТНИКОВ

Учитывая легкие условия работы подпятников горизонтальных гидроагрегатов при пусках, можно упростить схемы управления агрегатами. Известно, что на всех гидроагрегатах с поворотно-лопастными турбинами при остановках производится поворот лопастей рабочего колеса с минимального угла, соответствующего холостому ходу, на пусковой угол, близкий к максимальному, а при пусках, наоборот, с пускового угла на минимальный угол. Это делается для облегчения условий работы подпятника при пусках (при больших углах установки лопастей рабочего колеса осевое гидравлическое усилие меньше, чем при малых углах). При горизонтальных гидроагрегатах от этой схемы можно отказаться. Такое изменение схемы пуска и остановки было проведено на Череповецкой ГЭС [Л. 18]. По первоначально привятой на ГЭС скеме автоматики лопасти рабочего колеса в процессе остановки устанавливались на пусковой угол + 5°. При этом угле и пусковом открытии направляющего аппарата 13% производился пуск агрегатов. В процессе эксплуатации пусковой угол был уменьшен до 0° при сохранении прежнего пускового открытия направляющего аппарата. При этом осевое усилие на подпятник возросло на 12% и составило 54% рабочего усилия, т. е. 16.0 МН, а удельная нагрузка 1.2 МПа.

Угол установки лопастей рабочего колеса соответствует при работе на комбинаторной зависимости 50% номинальной мощности генератора. Было решено отказаться от автоматического разворота лопастей на пусковой угол при остановке и последующего свертывания его при пуске, установив минимальный угол поворота лопастей 0°. При этом турбины работают в зоне малых нагрузок как пропеллерные, а в зоне больших нагрузок как поворотно-лопастные.

Уменьшение пускового угла с +5 до 0° и отказ от автоматического разворота лопастей на пусковой угол упростило схему автоматики и сократило время пуска и набора нагрузки. Если по старой схеме время достижения синхронной частоты вращения при пуске равнялось 17,6 с, то по новой схеме оно составило 10,4 с. Кроме того, облегчился режим работы маслонапорных установок при пусках и остановках. Поскольку агрегаты редко работают в зоне нагрузок меньше 50% номинальной, увеличение угла установки лопастей рабочего колеса до 0° в этой зоне не имеет практического значения.

При остановках подпятники горизонтальных агрегатов также работают в значительно более легких условиях, чем подпятники вертикальных агрегатов. На подпятники вертикальных агрегатов в течение процесса остановки действует нагрузка от веса вращающихся частей, для крупных агрегатов весьма значительная (до 3,0 МПа). Эго вызывает необходимость облегчать работу подпятника в самом конце остановки и тормозить ротор при частоте вращения 20—30% номинальной, чтобы сократить время работы на низких оборотах.

В подпятниках горизонтальных агрегатов в таком облегчении нет необходимости, так как в конце остановки, при малой частоте вращения ротора к подпятнику не приложено никакой нагрузки. Поэтому торможения можно не осуществлять, В генераторах Череповецкой ГЭС это обстоятельство учтено еще на заводе. Они изготовлены без тормозных устройств и останавливаются на выбеге. В результате тормозящего действия воды и небольшой массы ротора остановка на выбеге длится немного — около 1 мин. При больших протечках через ло-

патки закрытого направляющего аппарата время выбега увеличивается. Неоднократно наблюдались случаи, когда после закрытия направляющего аппарата ротор не останавливался в течение длительного времени (2—3 ч), а вращался при очень малой частоте вращения (2—5% номинальной). В этих случаях остановить ротор можно либо путем разворота лопастей рабочего колеса на полное открытие, либо свертыванием их на полное закрытие.

Для подпятника длительное вращение при малой скорости не представляет опасности, так как при этом нет нагрузки. В более тяжелых условиях находятся опорные подшипники, но, как показал опыт эксплуата ции, они также выдерживают такие режимы.

7-3, ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНТРПОДПЯТНИКОВ

Известно, что при переходных режимах (остановки, сбросы нагрузки и т. п.) в поворотно-лопастных гидротурбинах происходит рассогласование комбинаторной зависимости и турбины попадают в разгонную и тормозную зоны характеристики. В этих зонах осевое гидравлическое усилие меняет знак и действует в сторону верхнего бьефа, т. е. появляется так называемое отрицательное осевое усилие. Модельные испытания [Л. 19] показали, что для горизонтальных турбин отрицательные

осевые усилия больше, чем для вертикальных.

Замерами на горизонтальном кансульном агрегате Череповецкой ГЭС установлено, что при разгрузке с 50% мощности до нуля и свертывании лопастей до —5° возникает отрицательное осевое гидравлическое усилие, превышающее нагрузку, на которую рассчитан контриодпятник. В случае закрытия направляющего аппарата при включенном в сеть генераторе и переходе его в моторный режим появляется отрицательное гидравлическое усилие, примерно такое же, как и рабочая нагрузка на прямой подпятник. Поэтому представляется целесообразным обратный подпятник выполнять на ту же нагрузку, что и прямой. Практически это не вызовет удорожания генератора и его усложнения, а надежность его значительно повысится.

На Череновецкой ГЭС, где обратный подпятник рассчитан на треть нагрузки прямого подпятника (табл. 7-1), в начале эксплуатации произошло самопроизвольное закрытие направляющего аппарата при включенном в сеть генераторе [Л.18]. Генератор перешел в моторный режим, произошла перегрузка обратного подпятника и его повреждение. Баббитовая поверхность сегментов обратного подпятника оказалась подплавленной.

На агрегатах Киевской ГЭС в первый период эксплуатации также были случаи произвольного закрытия направляющего аппарата при включенном в сеть генераторе [Л. 48]. Однако повреждений обратного подпятника это не вызвало. Как видно из табл. 7-1, на агрегатах Киевской ГЭС обратный и прямой подпятники выполнены на одинаковую нагрузку.

Впоследствии, по необходимости, на Киевской ГЭС была введена работа агрегатов в режиме синхронных компенсаторов при вращении рабочих колес в воде и полностью свернутых лопастях. Никаких затруднений

в работе подпятника при этом не возникало.

7-4. OCOBERHOCTH PEMORTA

Ремонт подпятника горизонтального гидроагрегата значительно отличается от ремонта подпятника вертикального гидроагрегата. При ремонтах последнего шабровку баббитовой поверхности сегментов производят с проверкой непосредственно по зеркальной поверхности диска Для этого делается прокрутка ротора на сегментах, смазанных салом. Сегменты загружены весом ротора агрегата, который в большинстве случаев составляет не менее половины от рабочей нагрузки на подпятник. При ремонте подпятника горизонтального гидроагрегата (без демонтажа ротора) произвести шабровку сегментов непосредственно по «зеркалу» нельзя. Ее приходится делать по шабровочной плите.

Регулировку нагрузки на сегменты подпятника горизонтального агрегата также нельзя провести, как это делается на вертикальных агрегатах, потому что нет возможности загрузить сегменты на неработающем агрегате. Поэтому очень важно иметь конструкции с автоматическим выравниванием нагрузки между сегментами, позволяющие исправлять неточности предварительной установки сегментов при монтаже или ремонте (например, рычажные подпятники на агрегатах Киевской ГЭС).

Подпятники с пружинным опиранием хотя и эластичны, но не обеспечивают полного выравнивания нагрузки между сегментами. В этом случае при ремонте и восста-

новлении поврежденных сегментов или их замене необходимо производить подгонку сегментов между собой по толщине с высокой точностью до 0,03—0,05 мм. Это лучше всего выполнять на фрезерном станке (профрезеровать баббитовую поверхность всех сегментов с одной установки фрезы).

Наиболее трудоемкая и ответственная операция при ремонтах или ревизиях подпятников горизонтальных гидроагрегатов — разборка и сборка маслованны. Выполнять эту операцию без специального приспособления очень трудно. На Череповецкой ГЭС для разборки ванны было разработано и изготовлено специальное при-

способление, облегчившее эту операцию [Л. 18].

В целом разборка и ремонт подпятников горизон тальных агрегатов значительно сложнее, чем вертикальных. Поэтому при конструировании их необходимо принять меры по обеспечению максимально возможной надежности подпятника, чтобы исключить его частые

ревизни и ремонты.

Как уже отмечалось, подпятники горизонтальных гидроагрегатов работают в значительно более легких условиях, чем подпятники вертикальных агрегатов. Тем не менее повреждения подпятников горизонтальных агрегатов имели место. Кроме уже упомянутого повреждения сегментов обратного подпятника на одном из агрегатов Череповецкой ГЭС, известны повреждения подпятников агрегата Киевской, а также Саратовской ГЭС.

В обойх последних случаях причиной явилось сильное загрязнение масловани (обнаружено большое количество окалины, кусков металла от сварки, песка, стружки и др.) и попадание твердых инородных частиц на поверхности трения. В результате в подпятнике агрегата Киевской ГЭС произошло подплавление сегментов прямого подпятника в средней части (больше 50% всей поверхности), а в подпятнике агрегата Саратовской ГЭС — сегментов прямого и обратного подпятников. На зеркальных поверхностях дисков в обоих случаях обнаружены кольцевые риски. На агрегате Киевской ГЭС, кроме того, обнаружен значительный износ уплотнительного кольца маслованны со стороны генераторного подшинника, что привело к снижению уровня масла в ванне подпятника. Восстановительные ремонты в обоих случаях были трудоемкими из-за особенностей конструкций горизонтальных гидроагрегатов

7-5. CHCTEMA CMASKH

Особенностью подпятников горизонтальных гидроагрегатов является наличие принудительной циркуляционной системы смазки. От надежности системы смазки зависит надежность работы подпятника, а также опор-




Рис. 7-2. Схема системы смазки подпятника и подшинников агрегата Череновечкой ГЭС,

ных подшинников, т. е. безаварийная работа агрегата. На действующих горизонтальных гидроагрегатах система смазки объединена с системой регулирования или имеет с нею связь.

На рис. 7-2 показана схема смазки подпятника и опорных подшипников капсульного гидроагрегата Череповецкой ГЭС. Общая масляная система на два агрегата имеет один напорный масловоздушный котел 1 и три

безнапорных маслобака: верхний бак 2 (сливной бак МНУ), расположенный в машинном зале, и два нижних сливных бака смазки 3 (по одному на агрегат), расположенных в турбинном помещении. Масло для смазки самотеком поступает из верхнего бака в подпятник и подшинники и сливается затем из них в нижний бак 3. Подпятник находится под давлением столба масла, равного разности отметок уровня масла в верхнем баке 2 и маслованне подпятника 6. Из нижнего бака смазки масло винтовыми насосами 4 через охладитель 5 перекачивается в верхний бак 2. Из этого же бака накачивается масло в котел МНУ, в него же осуществляется слив масла из системы регулирования.

При работе агрегата один из винтовых маслонасосов постоянно перекачивает масло, а второй является резервным. При прекращении подачи масла в подпятник и подшинники происходит остановка агрегата, срабатывает система защиты. В процессе эксплуатации неоднократно наблюдались случаи остановки агрегата Череповецкой ГЭС защитой по этой причине. Прекращение подачи масла связано чаще всего с образованием воздушных пробок в маслопроводах, прокладка которых первоначально была сделана неудачно. В процессе эксплуатации трасса маслопроводов была изменена и сбои прекратились. Были исправлены и некоторые другие не достатки системы маслоснабжения [Л. 18].

Сложнее была выполнена первоначально система смазки подпятника и подшипников агрегатов Киевской ГЭС (рис. 7-3). Масло из бака смазки 1 с вмонтированными в него электроподогревателями забирается насосом 2 и подается через маслоохладитель 5 в ванну подпятника 9 и подшипников 10 и 11. Из них масло по сливной магистрали 12 сливается обратно в бак 1. Обычно работает один насос 2. При снижении давления в напорной магистрали до 60 кПа включается резервный насос 3. При работе агрегата в разгонном режиме включается насос 4, имеющий большую подачу. При разгоне автоматически (гидроклананом 6) включается также второй маслоохладитель 5 (последовательно с первым).

На каждом агрегате, кроме того, установлен насос 8 (типа НПД-50М) с подачей 15 л/мин при давлении 20,0 МПа, который подает масло к трущимся поверхно-

стям генераторного и турбинного подшиниников 10 и 11 ири пуске и остановке.

В схеме предусмотрен электромагнитный клапан 7, подающий при необходимости масло от котла МНУ раздельно в магистраль низкого и высокого давления систе-

мы смазки.

Рис. 73. Схема системы смазки агрегатов Киевской ГЭС до реконструкции.

Система смазки имеет связь с системой регулирования через уплотнения маслоприемника. Протечки масла из маслоприемника через дренажную магистраль 13 сливаются в бак 1. Предусмотрена возможность перекачки избытков масла из бака смазки в котел МНУ через промежуточный бак.

Схема смазки очень сложна. На каждый агрегат приходится пять маслонасосов, клапан резервирования, тидроклапан, большое число электрических переключателей, задвижек, контактных и показывающих манометров

¹ Подогрев масла производится перед пуском.

и т. п. Надежность такой схемы смазки оказалась недостаточной, а обслуживание очень трудным (учитывая, что на ГЭС большое число гидроагрегатов).

В ходе эксплуатации на Киевской ГЭС была проведена полная реконструкция системы смазки [Л. 40]. Новая система смазки выполнена единой для блока из четырех




Рис. 7-4. Схема системы смазки агрегатов Киевской ГЭС после реконструкция.

агрегатов с самотечной подачей масла к подпятникам и подшипникам и централизованным отводом протечек масла. На рис. 7-4 показана схема смазки агрегатов Киевской ГЭС после реконструкции. Из верхнего бака 1 (выполненного из стальной трубы диаметром 600 мм длиной 42 м) масло самотеком подается в подпятники 2 и подшипники 3 и 4 четырех агрегатов (на рис. 7-4 схема смазки показана только на два агрегата), откуда оно сливается в нижние баки 5, сохранившиеся от старой системы. Все четыре нижних бака смазки объединены общим трубопроведом диаметром 270 мм, так что уровень масла в них одинаков. Из нижних баков масло на-

сосами 6 откачивается в верхний бак, а его излишки от протечек из системы регулирования откачиваются насосом 7 в бак МНУ блока. Насосы взяты те, которые использовались в первоначальной системе для работы в разгонном режиме. Два насоса из четырех (рабочий и резервный) поддерживают урсвень масла в верхнем баке в заданных пределах, а два других насоса (также рабочий и резервный) поддерживают в заданных пределах уровень масла в нижних баках смазки, откачивая протечки в бак МНУ.

Система высокого давления также была упрощена. В результате опытов оставлен только один насос высокого давления 8 на два агрегата для подачи масла к поверхностям трення подшипников при пусках. Насос установлен выше прежнего своего положения. Забор масла осуществляется из бака МНУ, а слив дренажного масла в нижний бак смазки по трубопроводу 9.

После реконструкции схема смазки стала намного проще и удобнее в эксплуатации. Было исключено из работы большое количество оборудования (насосов, маслоохладителей, гидроклапанов, задвижен и др.). Значительно выше стала надежность системы смазки. Новая система имеет резерв масла, достаточный для 10—12 мин работы агрегатов при потере питания собственных нужд станции. Это позволяет останавливать агрегаты не сразу после потери питания собственных нужд, как это было при старой схеме смазки, а спустя некоторое время, если выяснится невозможность быстрого восстановления подачи напряжения на двигатели насосов.

Часть вторая

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ПОДПЯТНИКОВ

Глава восьмая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕРОВНОСТИ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА

8-1. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Подпятники гидрогенераторов рассчитываются, исходя из предположения идеально ровных поверхностей трения. В действительности всегда имеются отклонения отплоскости зеркальной новерхности диска и сегментов Особенно большое значение для работы подпятника имеет обеспечение необходимой ровности более жесткого элемента пары трения— зеркальной поверхности диска подпятника.




Рис. 8-1. К определению параметров шероховатости.

Отклонение реальной поверхности от изображенной на чертеже геометрической поверхности диска характеризуется тремя параметрами: шероховатостью (или микронеровностью), волнистостью и макронеровностью. Эти виды неровности могут возникнуть при изготовлении диска в результате разнообразных способов его обработки. На зеркальной поверхности диска подпятника имеются обычно все эти виды неровностей, которые оказывают существенное влияние на работу подпятника.

Шероховатость — это совокупность неровностей с от-

носительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности. В соответствии с ГОСТ 2789 73 вычисление параметров шероховатости производится на участке поверхности, равном базовой длине l, большей шага шероховатости (рис. 8-1). Базовая длина выбирается так, чтобы она учитывала только шероховатость и не учитывала другие виды неровности, имеющие шаг больше l.

Шероховатость поверхности по ГОСТ 2789-73 определяется одним из двух следующих параметров: средним арифметическим отклонением профиля R_a или высотой неровностей R_z (R_a —среднее значение расстояний y_1 , y_2 , ..., y_n от точек измеренного профиля до его средней ливин 1):

$$R_a = \frac{1}{l} \int_{0}^{l} |y| \, dx \qquad (8-1)$$

или приближенно

$$R_a = \frac{\sum_{t=1}^{n} |y_t|}{n}, \tag{8-2}$$

Высота неровностей R_z — среднее расстояние между находящимися в пределах базовой длины пятью высшими точками выступов и пятью низшими точками впадин, измеренное от линии, параллельной средней линии (рис. 8-1):

$$R_z = \frac{(h_1 + h_2 + \dots h_9) - (h_2 + h_4 + \dots + h_{10})}{5}.$$
 (8-3)

Установлено 14 классов чистоты поверхности², для каждого из которых даны максимальные значения шероковатости R_a и R_z и базовые длины I (табл. 8 1). Классы чистоты поверхности 6—14 дополнительно разделены на разряды (табл. 8-2). Для классов 6—12 основной является шкала R_a , а для классов 1—5, 13 и 14—пикала R_z .

Измерение шероховатости должно производится в направлении, которое дает наибольшее значение R_{α} и R_{z} .

² В ГОСТ 2789-73 градания шероховатости поверхности по классам названа «классами честоты», а не «классами шероховатости»

¹ Средняя ливия профиля — линия, делящая измеренный профиль таким образом, что сумма квадратов расстояний от точек профиля до этой линии минимальна.

Таблица 8-1 Классы чистоты поверхности

| Класс чистоты поверхности | Среднее арифметиче- ское отклонение про- филя R _a мкм, не болео | Высота неровностей R_2 , икм, не более | Базовая дляна і, мм |
|------------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 80 | 320 | 8 |
| 2 | 40 | 160 | |
| 3 | 20 | 80 | |
| 4 | 10 | 40 | 2,5 |
| 5 | 5 | 20 | |
| 6 | 2,5 | 10 | 0,8 |
| 7 | 1,25 | 6,3 | |
| 8 | 0,63 | 3,2 | |
| 9 | 0,32 | 1,6 | 0,25 |
| 10 | 0,16 | 0,8 | |
| 11 | 0,08 | 0,4 | |
| 12 | 0,04 | 0,2 | |
| 13 | 0,02 | 0,1 | 0,08 |
| 14 | 0,01 | 0,05 | |

Для измерения шероховатости применлются различные устройства и приборы. Наибольшее распространение получили оптические и щувовые приборы [Л. 31]. Шероховатость зеркальной поверхности диска чрезвычайно сильно сказывается на работе подпятника. Поэтому при изготовлении его на заводе зеркальную поверхность диска обрабатывают до 9-го класса чистоты [Л. 38].

Таблица 8-2 Классы и разряды чистоты

| Класс | Среднее арифметическое откло- нение профиля $R_{\mathcal{G}}$, мкм, не более | | | B ысота неровностей R_Z , ики ве болев | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| чистоты ченерхиости | | Разряды | | | | |
| | a | ø | В | a | ø | 3 |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 | 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01 | 2.0 1.0 0.5 0.25 0.125 0.063 0.032 0.016 0.008 | 1,6 0,8 0,4 0,20 0,10 0,05 0,025 0,012 0,006 | 10 6,3 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 | 8 5,0 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 0,04 | 4.0 2,0 1.0 0,50 0,25 0,125 0,063 |

Волнистость — это совокупность периодических, более или менее регулярно повторяющихся и близких по размерам чередующихся впадин и выступов, образующих неровности с расстоянием, значительно большим, чем у шероховатости. Шаг волнистости обычно выражается в единицах миллиметров. Волнистость образуется в процессе обработки, когда возникают колебания станка, инструмента, изделия, оставляющие на обработанной поверхности следы в виде волн. Волнистость может быть в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Повышенная волнистость зеркальной поверхности диска также утяжеляет условия работы подпятника. Однако ее влияние сказывается на действующих подпятниках меньше, чем шероховатость, в силу того что волнистость (с шагом один или несколько миллиметров) в процессе эксплуатации не возрастает, в то время как

шероховатость обычно увеличивается.

Макронеровность (или погрешность формы) — это единичные, не повторяющиеся регулярно отклонения поверхности от номинальной формы (для зеркальной поверхности диска подпятника — выступы и впадины). Макронеровности обычно являются наибольшими по размерам (в плане и по высоте) среди всех трех видов неровности. Макронеровности на зеркальной поверхности диска при его изготовлении на заводе не должны превышать 0,03 мм (по заводским нормам).

8-2. ШЕРОХОВАТОСТЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА

а) Причины и последствия повышенной шероховатости

При изготовлении подпятников на заводах зеркальные поверхности дисков обрабатываются до получения чистоты 9-го класса ¹.

В процессе эксплуатации происходит естественное ухудшение состояния зеркальной поверхности диска, повышение его шероховатости. Это объясняется попаданием в масло механических примесей, воды и некоторыми другими причинами. Повышение шероховатости ухудшает условия работы подпятника при пусках, остановках, увеличивает потери и соответственно повышает

149

¹ В некоторых книгах указывается меньшая требуемая чистота зеркальной поверхности диска. Так, в [Л. 26] указывается, что чистота зеркальной поверхности диска подпятника должна быть не ниже 8-го класса

температуру подпятника, что в отдельных случаях приводит к повреждению поверхностей трения.

Испытаниями на модельной установке и в натурных условиях было установлено, что между шероховатостью

Таблица 8-3 Зависимость коэффициента трения от чистоты поверхности

| | Класс и разряд чистоты | | | | |
|--|------------------------|----|-----------------------|------|----------------------|
| Параметр | 106 | 93 | 92 | 8థ | 76 |
| Среднее квадратичное огклонение профиля, мкм | 0,10 | ľ | 0,375 0,30 0,34 | 0,47 | 1,12 0.90 0,45 |

зеркальной поверхности диска и коэффициентом трения трогания существует определенная зависимость [Л. 57]. Чем меньше шероховатость, тем более низкими будут коэффициенты трения трогания (табл. 8-3).




Рис. 8-2. Зависимость коэффициента трения от окружной скорости при пуске и класса чистоты. На кривых указан класс чистоты зеркальной поверхности диска.

При ухудшении состояния зеркальной поверхности диска с 10-го до 7-го классов чистоты коэффициент трения трогания увеличивается в 2 раза: с 0,23 до 0,45.

На рис. 8-2 показано изменение коэффициента трения при пусках с различной шероховатостью зеркальных поверхностей дисков. Видно, что чем выше класс чистоты

зеркальной поверхности диска, тем меньше скорость, при которой достигается минимальное значение коэффициента трения, т. е. тем раньше наступает фаза жидкостного трения. Эти данные получены на модельной установке после пяти пусков для каждого диска при удельной нагрузке 2,8 МПа.

С увеличением числа пусков коэффициент трения трогания возрастает по мере приработки поверхностей трения (рис. 8-3).

Сначала это возрастание значительно, а затем, после того как произойдет первоначальный износ, прирост коэффициента трения невелик. Из рис. 8-3 видно, как сильно отличаются коэффициенты трения трогания для дисков с разной шероховатостью. При высокой шероховатости (класс 76) с увеличением числа пусков перво-

начально происходит не $q_1 s$ увеличение, а снижение коэффициента трения трогания.

Анализ данных натурных и модельных исследований 0,2 толщины масляной пленки при пусках показал [Л. 57], ито в подпятнике с чистотой зеркальной поверхности диска класса 9а образование масляной пленки начинается при частоте вращения n = 8 об/мин, а в подпятнике с чистотой зеркальной по




Рис. 8-3. Влияние приработки на коэффициент трения трогания. На кривых указан класс чистоты зеркальной поверхности диска.

верхности диска класса 76— при n=20 об/мин при той же нагрузке и при одинаковой начальной температуре 30 °C. При начальной температуре 40 °C образование масляной пленки для первого подпятника призошло при n=18 об/мин, а для второго подпятника (с шероховатостью зеркальной поверхности диска класса 76) лишь при нормальной частоте враще-

ния, равной 82 об/мин.

Испытания двух одинаковых подпятников на агрегатах одной и той же ГЭС с шероховатостями зеркальных поверхностей дисков классов 8 и 9 показали, что в первом подпятнике коэффициент трения трогания примерно на 30% выше, чем во втором. Худшая работоспособность первого подпятника подтвердилась происшедшей вскоре после испытаний аварией [Л. 57]. При натурных испытаниях подпятников на ряде гидроэлектростанций Советского Союза также отмечена связь ненадежной работы подпятников с повышенной шероховатостью зеркальной поверхности диска.

Таким образом, снижение чистоты зеркальной новерхности дисков до 8-го класса и ниже приводит к значительному осложнению условий работы подпятников, особенно высоконагруженных. Поэтому в процессе эксплуа-

тации подпятников необходимо осуществлять периодический контроль чистоты зеркальных поверхностей дисков и их обработку (полирование).

б) Способы контроля

Проверка шероховатости зеркальной поверхности диска подпятника на заводе производится обычно оптическим методом с помощью двойного микроскопа «Линника МИС-11», предназначенного для измерения чистоты поверхности в пределах от 3-го до 9-го класса включительно. Этим методом возможна проверка шероховатости и при эксплуатации на ГЭС. Для этого с зеркальной поверхности диска в выбранных местах снимаются отпечатки (слепки) с помощью пластичного материала, который может воспроизводить все имеющиеся неровности. Затем полученные отпечатки исследуются с помощью микроскопа МИС-11.

Наилучшим материалом для получения слепков является масляно-гуттаперчевая масса [Л. 23]. Кусочки массы 5—15 г нагревают в горячей водяной ванне с температурой 85—100°С. Перед нанесением на исследуемую поверхность кусочки массы разминают так, чтобы на них не было складок, а также водяной пленки Затем массу прижимают к поверхности, предварительно очищенной бензином. Толщина слепков должна быть не менее 4 мм. При отсутствии масляно-гуттаперчевой массы можво для получения слепков использовать восковой сплав или кинопленку, размягченную ацетоном.

На некоторых ГЭС была произведена проверка чистоты зеркальной поверхности дисков подпятников указанным методом. Так, на одном из агрегатов Плявиньской ГЭС измерение шероховатости было произведено в 50 точках зеркальной поверхности диска. Было получено, что на 96% площади шероховатость соответствует классу 8, а на остальной площади — классу 7.

Возможно определение состояния зеркальной поверхности диска (а точнее поверхностей трения в подпятнике) косвенным способом—путем определения коэффициента трения при трогании. Для этого при пуске агрегата осциллографируют осевое гидравлическое усилие, крутящий момент на валу и фиксируют момент начала вращения ротора. В момент трогания ротора приложенные к валу силы равны силам трения и измеренный крутящий момент равен моменту сил трения. Коэффициент трения в подпятнике при трогании ј определяется по сле-

дующей формуле

$$f = \frac{M}{(G + P_{\circ}) R_{TP}}, \tag{8-4}$$

где M — крутящий момент на валу; G — вес ротора агрегата; P_0 — гидравлическое осевое усилие; R_{TP} — радиус трения (может быть принят равным радиусу расположения опор).

Величина G и $R_{\text{тр}}$ постоянны для каждого данного подпятника и агрегата; величины M и P_{0} находят по

осциллограмме для момента трогания ротора.

Измерение крутящего момента и осевого гидравлического усилия производят с помощью тензометров сопротивления, наклеиваемых на вал. Съем показаний с вала можно осуществлять с помощью токосъемника, состоящего из щеток и изолированных от вала колец, к которым припанвают провода от датчиков. Можно обойтись и без щеточного токосъема. В этом случае провода от датчиков припаивают к одной половине штыревого разъема, закрепленного на валу. Вторая половина разъема с проводами, подсоединенными к регистрирующей аппаратуре, соединяется с первой и при трогании рогора выдергивается, обеспечив необходимый съем показаний с вала в начале первого оборота ротора. По опыту, накопленному в результате измерений таким способом, известно, что при нормальном состоянии поверхностей трения подпятника коэффициент трения трогания равен 0,15-0,20.

При ухудшении состояния поверхностей трения (повышении шероховатости зеркальной поверхности диска) коэффициент трения трогания получается более высоким. Так, на Воткинской ГЭС было проведено измерение коэффициента трения на двух гидроагрегатах: на агрегате с нормально работающим подпятником и на агрегате с подпятником, прошедшим опытную операцию суперфиниширования зеркальной поверхности диска; в последнем случае в результате неотработанной технологии обработки поверхностей шероховатость повысилась. В первом случае получили коэффициент трения 0,15—0,17, во втором 0,22—0,25. При пусках на сегментах, смазанных салом, получили коэффициент трения 0,06.

На Плявиньской ГЭС был определен коэффициент трения трогания в подпятнике, на котором измеренная с помощью слепков шероховатость соответствовала 8-му,

а местами 7-му классу чистоты. Он оказался равным 0.28. Таким образом, по коэффициенту трения трогания можно судить о состоянии зеркальной поверхности диска. При значении коэффициента трения 0.15—0.20 состояние зеркальной поверхности нормальное, при значений, большем 0,20 - ухудшенное. Чем больше коэффициент трения, тем хуже состояние зеркальной поверхности диска

Преимущество рассмотренного способа оценки состояьия зеркальной поверхности диска заключается в том, что не требуется разборка подлятника. Необходима лишь остановка агрегата для наклейки тензометров на вал, пайки схемы и монтажа на валу токосъемного устройства или штыревого разъема. Эти операции с учетом сушки тензометров завимают по 3-4 ч в течение 2-3 лней.

в) Способы уменьшения шероховатости зеркальной поверхности диска

В гидрогенераторах подвесного типа при расположении подпятника над ротором осуществить механическую обработку зеркальной поверхности диска при капитальных ремонтах гидроагрегата несложно. Для этого диск вместе с втулкой снимается с вала и отправляется пля обработки на завод или обрабатывается в условиях ГЭС с помощью довольно простых приспособлений. Втулка подпятника с прикрепленным ж ней диском устанавливается зеркальной поверхностью кверху. Внутри втулки в двух подщипниках устанавливается вал. Центровка и раскрепление его производятся распорными шпильками. К верхней части вала, выступающей над зеркальной поверхностью, крепится поперечина, на которой закрепляются две нагруженные плиты, облицованные сукном. Все устройство приводится во вращение электродвигателем через редуктор и клиноременную лередачу.

Подобные устройства изготовлены и используются на ряде ГЭС. На Усть-Каменогорской ГЭС принят следующий режим полировки зеркальных поверхностей дисков подпятников: нагрузка на полировочные поверхности плит: 15,0 кПа, частота вращения вала с плитами 4 об/мин, длительность обработки 37-42 ч. Полировка производится пастой ГОИ с турбинным маслом. Раствор пасты наносится на поверхность диска периодически — через каждые 30 мин.

После такой обработки с зеркальной поверхности диска исчезают круговые риски, кометообразные натиры, появившиеся в процессе эксплуатации; поверхность из матовой становится зеркальной. После полировки зеркальной поверхности диска при работе подпятника отмечается снижение температуры сегментов на 2°C.

В подпятниках гидрогенераторов зонтичного типа обработка зеркальной поверхности диска затруднена, так как практически втулка никогда не снимается с вала. Поэтому зеркальные поверхности дисков обычно при капитальных ремонтах лишь осматривают, и если на них появляются местные дефекты (риски, царапины, вмятины, язвины и т. п.), то их защлифовывают вручную брусками и затем вручную полируют пастой ГОИ. Основное внимание обращают на то, чтобы не остава-

лось острых кромок.

В отдельных случаях состояние зеркальной поверхности диска оказывается настолько плохим, что появляется необходимость в ее машинной обработке. Эксплуатационным персоналом Горьковской ГЭС был разработан и изготовлен самоходный станок, позволяющий производить обработку зеркальной поверхности диска на месте, без демонтажа ротора и снятия втулки с диском с вала. Для подгонки и установки станка был разрезан на две половины и раздвинут стол подпятника. С помощью этого станка на подпятнике одного из агрегатов Горьковской ГЭС была обработана зеркальная поверхность диска.

На рис. 8-4 схематически показана установка станка в подпятнике. Рама 4 станка опирается непосредственно на диск 2 с его наружной и внутренней стороны четырьмя роликами 5: снаружи — на нерабочую поверхность выступающего из-под ступицы / диска, внутри — на буртик внутренней проточки. Кроме того, имеются четыре направляющих ролика 6, которые катятся по внутренней

и наружной цилиндрическим поверхностям диска.

Перемещение рамы станка по окружности водпятника обеспечивается электродвигателем 7 через редуктор. Пластинчатая цепь 8 зацеплена со звездочками редуктора и наружной цилиндрической поверхностью ступицы. Питание электродвигателя осуществляется через конгактные кольца 9, размещенные на выгородке 3, и щеточное устройство. На раме станка смонтирован механизм обработки с пружинным прижимом, устройством радиальной подачи каретки и вибратором. Для суперфиниширования на каретке устанавливались три абразив-

ных бруска.

Рабочие движения брусков по обрабатываемой поверхности диска при суперфинишировании складываются из трех перемещений: вращательного движения всего станка вокруг диска, коротких поступательных движений




Рис. 8-4. Установка станка в подпятнике для обработки поверхности диска.

брусков (колебаний с высокой частотой) и постепенного перемещения каретки с брусками в радиальном направлении.

Была принята технология обработки, близкая к заводской. Частота движения станка составила около 5 об/мин, частота колебаний брусков — около 1000 в минуту с амплитудой 4 мм, подача каретки с брусками в радиальном направлении — около 20 мм за оборот. Удельная нагрузка на бруски была принята около 30 кПа. Охлаждение и смазка осуществлялись керосином с добавкой 10% веретенного масла.

Основной процесс суперфиницирования проводился мягкими брусками типа КЗМ-40 СМ1К; были устранены полосы и пятна, раковины и забоины, а также обнаруженная ранее вогнутость зеркальной поверхности диска путем интенсивной шлифовки краев диска. Доводка обработанной таким образом поверхности проводилась

брусками средней твердости КЗМ-40 С1К и окончательно твердыми брусками КЗМ-28 СТ2К. После суперфиниширования с помощью этого же станка проведена полировка зеркальной поверхности диска, для чего на каретке станка был установлен полировальный круг с войлочным покрытием. Частота вращения круга составляла 750 об/мин.

Весь процесс суперфиниширования и полировки зеркальной поверхности диска при непрерывной работе занял 10 сут. Если до обработки диска подпятник был неработоспособным из-за плохого состояния зеркальной поверхности (5—7 класс чистоты), то после описанной обработки подпятник стал работать нормально, все ограничения были сняты.

Аналогичный станок был изготовлен на Воткинской ГЭС для обработки зеркальных поверхностей дисков, на которых через 3 года после ввода агрегатов в эксплуатацию стали появляться поверхностные трещины. Станок по сравнению с примененным на Горьковской ГЭС был более совершенным — он позволял обрабатывать диск без разрезки и демонтажа стола подпятника и имел лучший прижим брусков к обрабатываемой поверхности.

Для суперфиниширования применялись алмазные бруски, изготовленные из порошков синтетических алмазов. Обработка производилась в три приема брусками различной зернистости. Первоначально для удаления де фектов на поверхности диска использовались крупнозернистые бруски из шлифпорошков АС-6-АС-4. На следующем этапе обработки для удаления следов первичной грубой обработки устанавливались бруски из микропорошков АСМ-28 АСМ 20. И для окончательной доводки поверхности применялись бруски из микропорошков АСМ-10-АСМ-5. Бруски предварительно прирабатывались. Операции полирования после обработки брусками не производилось. Так были обработаны зеркальные поверхности дисков подпятников всех агрегатов Воткинской ГЭС, что позволило восстановить работоспособность подпятников.

В рассмотренных двух случаях обработка зеркальных поверхностей дисков производилась в связи с серьезным ухудшением их состояния и потерей подпятниками работоспособности. В большинстве случаев в процессе эксплуатации происходит постепенное ухудшение состояния зеркальных поверхностей дисков. Для поддержания их

состояния на требуемом уровие целесообразно периодически, например в периоды капитальных ремонтов, производить полировку или легкое суперфиниширование с помощью станков, подобных описанному выше. Это обстоятельство должно учитываться еще на стадии пректирования гидрогенератора. В конструкции подпятника должна быть предусмотрена возможность установки станка для обработки зеркальной поверхности диска во время эксплуатации, а сам станок должен поставляться заводом вместе с основным оборудованием - один ста-

нок на гидроэлектростанцию.

Кроме механической обработки зеркальной поверхности диска возможны и другие виды его обработки в условиях эксплуатации. Так, на некоторых ГЭС проводилось улучшение состояния зеркальной поверхности диска химико-механическим способом, предложенным Институтом машиноведения [Л. 29]. Этот способ заключается в добавлении к маслу активной серы, которая взаимодействует с металлом зеркальной поверхности диска, образуя сернистые соединения железа. Интенсивность этого процесса наибольшая в зоне максимального давления и температуры. Образовавшаяся пленка сернистых соединений разрушается силами трения. Обнажается поверхность, процесс окисления повторяется. Таким образом обеспечивается постепенное выравнивание выступающих участков на зеркальной поверхности диска.

Способ этот широкого применения не нашел, так как недопустимо попадание масла с добавкой серы в систему регулирования. Масло с добавкой серы должно храниться отдельно от остального, а это в условиях эксплуатации затруднительно, учитывая большие объемы

масла в ваннах крупных подпятников.

8-3. ВОЛНИСТОСТЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА

Волнистость, как она определена выше, т. е. совокупность периодически чередующихся выступов и впадин с шагом порядка одного или нескольких миллиметров, как правило, не проявляется заметно в подпятниках. Очевидно, при принятой технологии изготовления и обработки дисков подпятников этот вид неровности не возникает. И лишь в отдельных случаях при отклонениях от технологии изготовления и обработки или при использовании опытной технологии обработки зеркальной поверхности диска может возникнуть волнистость, за-158

метно влияющая на работу подпятника. Эта волнистость может проявиться как в направлении вращения, так и в радиальном направлении. Так, при обработке зеркальной поверхности диска подпятника агрегата № 9 Воткинской ГЭС, которая производилась по опытной технологии — накатка вместо полирования — образовались концентрические волны глубиной до 0,03 мм и шагом порядка 10 мм.

Диск при осмотрах имел вид граммофонной пластинки. С самого монтажа этот подпятник работал ненадежно и имел ряд повреждений. Только после проведения суперфиниширования с помощью самоходного станка по технологии, изложенной выше, была ликвидирована волнистость в радиальном направлении и обеспечена надежная работа подпятника. До механической обработки зеркала быда проведена его обработка химико-механическим способом, для чего при работе подпятника в масло добавлялась активная сера. Это дало некоторое уменьшение волнистости, но процесс сработки шел медленно, так как съему с поверхности диска подлежал большой объем металла.

Следует отметить, что в практике испытаний и экс плуатации подпятников волнистостью обычно называют отдельные крупные по размерам выступы и впадины, которые при вращении ротора создают периодические изменения нагрузки на каждый сегмент. Этот вид неровностей, которые правильно называть макронеровностью, рассматривается ниже.

8-4. МАКРОНЕРОВНОСТЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИСКА

а) Причины появления

Макронеровности, т. е. единичные отклонения поверхности от плоскости, имеющие большие размеры в плане, встречаются в действующих подпятниках весьма часто.

При изготовлении и обработке ступицы и диска на заводе их поверхности выполняются как по классу чистоты, так и по отклонению от плоскостности в пределах донусков. Обе плоскости диска и плоскость ступицы, сопрягаемая с диском, выполняются с отклонением от ллоскостности не более 0,03 мм. Однако при горячей посадке ступицы на вал с натягом во время монтажа происходит деформация втулки, причем наиболее сильно искривляется поверхность, сопрягаемая с диском.

Неровности, появившиеся на плоскости ступицы, передаются на зеркальную поверхность диска, вызывают ее искривление и биение диска при работе. В отдельных случаях в процессе эксплуатации подпятника появляются деформации ступицы или диска, вызванные внутренними напряжениями, что также приводит к увеличению биения зеркальной поверхности диска при работе. Опыт эксплуатации и натурные испытания подпятников показывают, что на действующем агрегате отклонения от плоскости зеркальной поверхности диска составляют 0,05—0,10 мм, а в отдельных случаях и больше. Как правило, за полный оборот ротора отмечается один или несколько выступов и внадин, вызывающих биение зеркальной поверхности диска при работе агрегата.

Помимо неровности поверхности, имеются и другие причины биения зеркальной поверхности диска: неперпендикулярность илоскости пяты к оси вала агрегата, гидравлические возмущения потока в камере рабочего колеса и др. Поэтому на работающем агрегате биение зеркальной поверхности диска больше макронеровности. Однако в подавляющем большинстве случаев именно макронеровности определяют биение зеркальной поверх-

ности диска.

В табл. 8-4 приведены значения неровности зеркальной поверхности дисков подпятников для ряда гидроагрегатов, измеренные в различное время. Они получены при прокрутках ротора краном или водой путем кратковременного открытия на 5—6% направляющего аппарата, т. е. в условиях, когда практически исключены гидравлические, электрические или механические (от центробежных сил) пульсационные явления, которые могут

вызвать биение зеркальной поверхности диска.

Наиболее частой причиной ноявления отклонений от плоскости (макронеровности) зеркальной поверхности диска является неровность поверхности ступицы, сопрягаемой с диском. Так, когда на одном из агрегатов Воткинской ГЭС было обнаружено значительное биение диска (до 0,15 мм), был проведен следующий эксперимент. Диск нодпятника, крепящийся к ступице восемью равномерно расположенными болтами, был повернут относительно ступицы на 45, 90 и 135° и при каждом положении диска произведена прокрутка ротора с записью профиля зеркальной поверхности диска. Выяснилось, что при четырех различных положениях диска

расположение выступов и впадин на зеркальной поверхности диска не изменилось по отношению к ступице. Не изменилось и значение нерсвности. Это позволило установить, что неровности на зеркальной поверхности диска

Таблица 8-4 Характер истика макронеровности зеркальной поверхности дисков подпятников

| | Биение зеркальной поверхичести диска, мм | | | Пульсация | Количество | |
|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Гвдраялектростальва в вомов агрегата | у наруж- ного края | в серодине | у внутрек- него Края | нагрузки на сегмеят, кН | выступов 38 один оборот | |
| Волжская имени XXII съез- да КПСС: | | | | | | |
| № 7 | 0,11 0,07 0,09 | 0,07 0,03 0,06 | 0,08 0,03 0,06 | 120 60 85 | 2 H 4 1 2 | |
| Вотинская:, №8 | 0,08 0,15 0,06 | 0,05 0,09 0,05 | 0,05 0,10 0.06 | $\frac{60}{60}$. | 2 m 8 2 m 8 2 m 8 | |
| Днепродзержинская: № 6 | 0,06 | - | 0,03 | | 3 | |
| № 8 (на гидравлической опоре) | 0,10 | | 0,09 | | 1 E 2 | |
| Верхнесвирская № 1 (на гид- | 0,27 | 0.07 | 0.05 | <u> </u> | 1 | |
| Волжская имени В. И. Ле- нина, № 20 | 0,42 | 0,32 | 0,18 | 240(10 | 5 | |
| Бухтарминская, № 7 (на гидравлической опоре) | 0,19 | 0,12 | 0,06 | _ | 2 | |


[два выступа и две впадины (рис. 8-5,a)] вызваны неровностями на поверхности ступицы, сопрягаемой с тыль-

ной поверхностью диска [Л. 21].

При испытаниях подпятника агрегата № 7 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС было выяснено, что биение зеркальной поверхности диска достигает 0,11 мм (рис. 8-5,6). Диск был отсоединен, затем был произведен осмотр прокладок между диском и ступицей. Кольцевая прокладка из двух слоев электротехнического картона толщиной по 0,6 мм и клиновая прокладка из нескольких слоев электротехнического картона и кальки были местами разрушены. Сквозные разрушения совпа-

дали с местами выступов на зеркальной поверхности диска. Наиболее сильно были разрушены те слои прокладки, которые прилегали к поверхности ступицы, менее (а местами и совсем не разрушены) те, которые прилегали к поверхности диска. Это также свидетельствовало о том, что выступы находятся на поверхности ступицы, а не диска

В отдельных случаях волнистость зеркальной поверхности диска определяется различной толщиной самого диска в разных местах. Так, на одном из агрегатов Кегумской ГЭС была обнаружена повышенная волнистость зеркальной поверхности диска. Как и в вышеописанном опыте на Воткинской ГЭС, были проведены замеры профиля зеркальной поверхности диска при различных угловых положениях его относительно ступицы. Выяснилось.




а — агрегата № 5 Воткинской ГЭС; б — агрегата № 7 Волжской ГЭС имена
162

что выступы и впадины смещаются относительно ступицы вместе с поворотом диска. Это позволило заключить, что выступы находятся на диске. Непосредственный промер показал различие в толщине диска в разных местах до 0.11 мм. Причиной местных утолщений диска являются, видимо, деформации, возникшие при разрушении Кегумской ГЭС во время Великой Отечественной войны.

Йодобные дефекты диска могут быть вызваны ударами по диску. Так, на агрегате № 3 Верхнесвирской ГЭС в первый период эксплуатации произошел срез болтов, крепящих диск к ступице, в результате чего диск полностью отсоединился от ступицы и сместился в радиальном направлении. Удары по радиальным перегородкам маслованны привели к деформации диска. Замеры показали, что волнистость зеркальной поверхности диска после этого составила 0,15 мм.

Иногда неровности на зеркальной поверхности диска подпятника обнаруживаются на собранном агрегате в результате конструктивных дефектов. Так, исследованиями и опытом эксплуатации подпятников гидроагрега-



поверхности диска подпятников. XXII съезда КПСС; но —— в после —— устранения неровности ступицы. 11*

тов Воткинской ГЭС установлено, что жесткость ступицы и диска подпятника недостаточна. Ротор этого гидрогенератора сварной конструкции, причем спицы ротора переходят в ребра ступицы подпятника. Нижний диск ступицы, к когорому крепится диск подпятника, имеет толщину всего 90 мм. На зеркальной поверхности диска, несмотря на его толщину 200 мм, отчетливо проступают




Рис. 8-6. Осциллограмма пульсаций в подпятнике агрегата № 8 Воткинской ГЭС.

 δ_{π} , $\delta_{\sigma p}$ и δ_{π} — биение зеркальной поверхности диска у наружного края, в середине и у внутреннего края, ΔT — пульсация усилий на опорной тарелке

восемь впадин и восемь выступов (по числу ребер ступицы) высотой до 0,04 мм. Это хорошо видно на осциллограмме (рис. 8-6), полученной при испытаниях на агрегате № 8 Воткинской ГЭС. Выступы на зеркале находятся точно под ребрами ступицы, а впадины — между вими.

Восемь выступов и впадин, являющихся отражением ребер ступицы, видны и на профиле зеркальной поверхности диска подпятника агрегата № 5 Воткинской ГЭС, показанном на рис. 8-5,а. Эти выступы и впадины накладываются на неровности, вызванные обычными причинами (неровностью поверхности ступицы и др.), что заметно утяжеляет условия работы подпятника.

Выступы и впадины на зеркальной поверхности дисча, соответствующие ребрам ступицы, проявляются даже на 164




Рис. 8-7. Профили зеркальной поверхности диска подпятника агрегата Бухтарминской ГЭС.

легко нагруженных подпятниках, но имеющих тонкий (100—120 мм) диск. На рис. 8-7 приведены профили эеркальной поверхности диска подпятника агрегата Бухтарминской ГЭС. На нем хорошо видны восемь выступов и впадин по числу ребер ступицы.

б] Последствия повышенной макронеровности диска

Наличие значительных неровностей на зеркальной поверхности диска приводит к снижению надежности работы подпятника, особенно при пусках и остановках. В большей степени это сказывается в однорядных подпятниках на жесткой винтовой опоре. Так, из десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС в первые 3 года эксплуатации повреждения подпятников имелись только на трех агрегатах, именно на тех, на которых были отмечены дефекты зеркальной поверхности диска. На одном из этих агрегатов за указанный период было семь подплавлений сегментов, причем все оки произошли во вре-

мя пусков. Неровность зеркальной поверхности диска подпятника на данном агрегате достигала 0,15 мм (рис. 8-5,а), что и явилось причиной повреждений.

На агрегате № 7 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС в результате разрушения компенсационной прокладки между диском и ступицей произошло повышение неровности зеркальной поверхности диска до 0.11 мм. вследствие чего возникли повреждения сегментов подпятника.

Сравнительные замеры биения зеркальной поверхности дисков подпятников двух гидроагрегатов данной ГЭС: агрегата № 7, имевшего частые повреждения сегментов подпятника, и агрегата № 12, подпятник которого совсем не имел повреждений - показали, что неровность зеркальной поверхности диска подпятника агрегата № 12 в два раза меньше. При этом на зеркале подпятника агрегата № 7 было четыре выступа и четыре впадины у наружной части диска и два выступа и две впадины у внутренней части диска (рис. 8-5,6), а на зеркале подпятника агрегата № 12 всего один выступ меньшего размера у наружной части диска.

Таким образом, повышенная неровность зеркальной поверхности диска приводит к утяжелению условий ра-

боты подпятника и частым его повреждениям.

Прохождение выступов зеркала над сегментами создает на них пульсирующую нагрузку. Исследованиями установлено, что форма пульсации нагрузки точно соответствует форме биения зеркальной поверхности диска. Это хорошо видно, например, из осциллограммы, приведенной на рис. 8-6. В табл. 8-4 приведены значения пульсации нагрузки на сегменты для некоторых подпятников. Чем больше неровности зеркальной поверхности диска, тем больше пульсация.

На рис. 8-8 представлены зависимости пульсации нагрузки на сегменты от размера неровностей на зеркальных поверхностях дисков для различных типов подпятников. Зависимости получены путем непосредственных измерений при натурных исследованиях подпятников. Из рисунка видно, что для однорядных подпятников на жесткой винтовой опоре биение зеркала 0/10 мм вызывает пульсацию усилий на сегментах около 100 кН. Для двухрядных подпятников, имеющих более податливую опорную систему (упругими элементами ломимо опорных тарелок являются также балансиры), биение зеркальной поверхности диска 0,10 мм вызывает пульсацию усилий на сегментах всего лишь 50 кН (Волжская ГЭС имени В. И. Ленина). Для подпятников на гидравлической опоре, имеющих наиболее податливую опорную систему и обеспечивающих автоматическое выравнивание нагрузки между сегментами, пульсация усилий на сегментах получается наименьшей; всего 15 кН при бие-

нии зеркальной поверхности

лиска 0.10 мм.

То, что в различных конструкциях подпятников поразному сказывается влия- 0.15 ние неровности зеркальной поверхности диска, наглядно подтверждается результа. тами натурных исследований подпятников агрегатов Днепродзержинской ГЭС: одного подпятника на жесткой винтовой опоре и одного на гидравлической опоре (см. гл. 4). Эти исследования показали, что в подпятнике на гидравлической опоре пульсации, вызываемые биением зеркальной поверхности диска, в 2-4 раза меньше, чем в таком же по параметрам подпятнике на жест-




Рис. 8-8. Зависимость пульсации нагрузки на сегменты от биения зеркальной поверхности диска.

 Лемухрядный подпятник боль-шого размера (Волжская ГЭС име-ня В. И. Лемина);
 Зеродародный подиятник на жестит винтовых опорах (Волжская ГЭС именя XXII съезда КПСС); 3 — подпятник на гидравлической опоре (Саратовская ГЭС).

кой винтовой опоре (см. табл. 4-2).

Повышенная неровность зеркальной поверхности диска не только генерирует пульсации в подпятнике при работе агрегата, но и затрудняет равномерное распреде-

ление нагрузки между сегментами (см. гл. 10).

Результаты натурных исследований различных подпятников, а также опыт эксплуатации позволяют сделать выводы о допустимых размерах макронеровности зеркальной поверхности диска для разных типов подпятников. Для однорядных подпятников на жесткой винтовой опоре, имеющих удельную нагрузку 3,5 МПа и выше, предельно допустимым значением следует считать 0,08 мм, а для таких же подпятников с удельной нагрузкой до 3,5 МПа — 0,10 мм. Для двухрядных подпятников с поларным соединением сегментов с помощью балансира, допустимой макронеровностью зеркальной поверхности диска следует считать 0,15 мм, а для подпятников на гидравлической опоре 0,20 мм. Опыт показывает, что при больших размерах неровностей зеркальной поверхности диска, как правило, возникают затруднения в работе полпятников.

Надежность работы подпятника зависит от целого ряда факторов, в том числе и от биения зеркальной поверхности диска. При неблагоприятном стечении обстоятельств влияние биения зеркальной поверхности диска может оказаться решающим. Поэтому при ремонтах агрегатов целесообразло уменьшать неровности зеркальной поверхности до минимально возможной величины.

В отдельных случаях допустимые значения биения зеркальной поверхности диска, вызванного механическим состоянием самого агрегата (макронеровность зеркальной поверхности диска, неперпендикулярность плоскости пяты к оси вала агрегата), устанавливают исходя из конкретных обстоятельств. Так, например, на агрегатах Саратовской ГЭС имеет место постоянное качание ротора, вызванное пульсациями потока в проточной части турбины. Происходит четыре качания за оборот ротора в направлении зуба спиральной камеры (см. гл. 4), которые вызывают биение зеркальной поверхности диска до 0,2 мм, а в некоторых режимах и большее. Учитывая это обстоятельство, для агрегатов Саратовской ГЭС, на которых установлены подпятники на гидравлической опоре, предельным значением биения зеркальной поверхности диска следует считать 0,10 мм, а не допустимое для таких подпятников значение 0,20 мм.

На Бухтарминской ГЭС на опытном агрегате с диагональной турбиной установлен подпятник на гидравлической опоре с опиранием сегмента непосредственно на опорный болт без промежуточной тарельчатой опоры. Установлена чрезвычайно высокая деформация сегментов с выдавливанием масляной пленки в ценгре сегмента. Ввиду этой особенности подпятника, резко снижающей его надежность, для него также следует принять предельно допустимое биение зеркальной поверхности лиска 0.10 мм, а не 0,20 мм.

в) Способы умекьшения макронеровности

Для гидрогенераторов подвесного типа обработка сопряженных поверхностей ступицы и диска для уменьщения бисний зеркальной поверхности диска не вызывает больших затруднений, так как имеется возможность

снять ступицу с вала.

Для крупных гидрогенерагоров зонтичного типа в условиях эксплуатации снять ступицу с вала практически невозможно. Поэтому работы по уменьшению биений зеркальной поверхности диска должны осуществляться на месте. Применяются в основном два мероприятия: установка между диском и ступицей компенсирующих или профильных прокладок и обработка поверхности ступицы или тыльной поверхности диска. Прокладки между диском и ступицей часто устанавливаются еще при монтаже. Обычно их делают из электротехнического картона или прессщиана. Обладая некоторой упругостью, они смягчают влияние неровностей сопрягаемых поверхностей диска и ступицы и уменьшают биение зеркальной поверхности диска. Однако прокладки из прессшпана, электротехнического картона и другого подобного материала через некоторый период эксплуатации разрушаются, что приводит к повышению

биения зеркальной поверхности диска.

В подпятниках гидроагрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС между ступицей и диском при монтаже было установлено два слоя прокладок из электротехнического картона толщиной по 0.6 мм. Подпятник агрегата № 7 этой ГЭС работал первые 5 лет после монтажа весьма надежно, без всяких ограничений. Затем начались многочисленные повреждения сегментов, вызванные увеличением биения зеркальной поверхности диска до 0,11 мм. Это произошло в результате разрушения компенсационных прокладок между диском и ступицей и лотери ими упругих свойств. В процессе испытаний этого подпятника был произведен следующий опыт [Л. 13]. Старые прокладки, имевшие местные разрушения, были удалены сопрягаемые поверхности диска и ступицы тщательно очищены, диск присоединен к ступице и произведена прокрутка ротора агрегата на сегментах, смазанных салом, с осциллографированием биения зеркальной поверхности. Значение биения и его характер практически остались прежними. После этого были установлены новые прокладки из прессшпана (два слоя по 0,5 мм) и повторена прокрутка ротора. Биение зеркальной поверхности диска уменьшилось с 0,11 до 0,08 мм. Характер биения, т. е. профиль зеркальной поверхности диска, остался прежним. Уменьшилась лишь разница между выступами и впадинами. Для дальнейшего уменьшения биения зеркальной поверхности диска в местах, соответствующих впадинам на зеркальной поверхности диска, были установлены две местные прокладки из кальки толщиной 0,035 мм. В результате биение зеркальной поверхности диска уменьшилось до 0,06 мм

'(рис. 8-5, δ).

Следует отметить, что прокладки должны иметь строго одинаковую толщину, иначе биение зеркальной поверхности можно не уменьшить, а увеличить. Так, в процессе регулировки подпятника в вышеописанном случае были установлены прокладки из некалиброванного прессшпана толщиной 1,5 мм. Прокрутки ротора на сегментах, смазанных салом, показали, что биение зеркальной поверхности диска увеличилось до 0,21 мм из-за того, что отдельные куски этой прокладки несколько отличались по толщине. Не была постоянной и толщина каждого куска в различных местах. Кроме того, прессипан оказался слишком жестким. Все это привело не к уменьшению, а к увеличению биения зеркальной поверхности диска.

Таким образом, установка между ступицей и диском прокладок из калиброванного электротехнического картона или прессщпана позволяет сгладить влияние неровностей сопряженных поверхностей ступицы и диска и уменьшить биение зеркальной поверхности диска. Прокладки эти должны периодически заменяться, так как они со временем разрущаются. Разрушение идет тем быстрее, чем хуже прилегание ступицы и диска. Так, для рассмотренного случая с агрегатом № 7 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС при наибольшем биении зеркальной поверхности диска 0,11 мм прокладка разрушилась за 4—5 лет. На агрегате № 5 Воткинской ГЭС, где также устанавливались профилированные прокладки между диском и ступицей для уменьшения биений зеркала, их разрушение происходило через 1-2 года при наибольшем биении зеркала 0,15-0,18 мм. Быстрому разрушению прокладок способствовало постоянное «дышание» ступицы и диска ввиду малой жесткости ступицы подпятника данного агрегата.

Значительно эффективнее устанавливать прокладки из прочного, но легко поддающегося обработке материала. На таких прокладках вышабриваются, если это требуется, клин и местные углубления для исправления

профиля зеркальной поверхности диска. В подпятниках отдельных агрегатов Верхнесвирской и Нарвской ГЭС были установлены такие прокладки из меди толщиной 4 мм. С их помощью было уменьшено биение зеркальной поверхности дисков. Однако наличие медных прокладок приводило к потемнению масла в ванне подпятника.

Вместо медных прокладок были установлены прокладки из белого листового полиэтилена толщиной от 2 до 4 мм. Длительный опыт их работы показал, что прокладки из полиэтилена обладают хорошими эксплуатационными свойствами. Они достаточно прочны, и в подпятниках с удельной нагрузкой на сегменты около 3,5 МПа корошо сохраняются в течение длительного времени. Полиэтилен является нейтральным материалом, и его установка между диском и ступицей уменьшает контактную коррозию сопряженных поверхностей диска и ступицы. Прокладки из листового полиэтилена очень удобны для исправления макронеровностей зеркальной говерхности диска, так как они легко обрабатываются; вышабривание на полиэтилене профильной поверхности в соответствии с неровностями на ступице или диске не представляет трудности Перед обработкой прокладка должна быть измерена по толщине и выровнена.

более радикальным, хотя и более трудным способом исправления профиля зеркальной поверхности диска (уменьшения макронеровностей) является непосредственное снятие выступов с тех поверхностей, на которых они имеются: с поверхности диска или с поверхности

ступицы.

Как отмечалось, причиной образования выступов и впадин на зеркальной поверхности диска в большинстве случаев являются выступы и впадины на поверхности ступицы, к которой плотно прижат диск. Однако обработка поверхности ступицы без разборки агрегата практически невозможна (невозможно производить потолочную шлифовку поверхности при зазоре между диском и ступицей около 150 мм). Поэтому если даже известно, что выступы имеются на ступице, а не на диске, съем металла производят с тыльной стороны диска в местах выступов на ступице. Так было уменьшено биение зеркальной поверхности диска подпятника агрегата Воткинской ГЭС [Л. 21]. Для этого были удалены сегменты и упоры. Вместо последних положены деревянные брусья и на них, на удлиненных шпильках, опущен диск.

Так как внутренний диаметр диска значительно больше диаметра вала, оказалось возможным выдвигать диск

в радиальном направлении из-под ступицы.

На тыльной стороне диска были определены места, соответствующие выступам на зеркале пяты в собранном виде. На этих местах вручную шабером были нанесены маяки, глубина которых проверялась индикаторным глубиномером. Шабровка производилась торцевыми шлифмащинками до исчезновения маяков. Шлифовка на диске достигала 0,08 мм. Таким способом биение зеркальной поверхности диска было уменьшено с 0,15 до 0,08 мм (см. рис. 8-5,а). Этот способ дает больший эффект, чем установка прокладок, и при биении зеркальной поверхности диска более 0,12 мм, видимо, целесообразно применять именно его.

г) Способы контроля неровностей зеркальной поверхности диска

Поскольку в процессе эксплуатации макронеровности зеркальной поверхности диска могут увеличиваться, появляется необходимость периодического контроля их значения. Контроль можно осуществлять с помощью различных датчиков малых перемещений или часовых инди-

каторов.

При испытаниях подпятников для измерения биения зеркальной поверхности диска обычно используют тензометрические датчики. Они представляют собой тензобалочки с шариковыми чаконечниками, которые крепятся на основании подпятника в межсегментном пространстве (обычно на боковых упорах, препятствующих смещению сегментов) в трех точках - у наружного и внутреннего краев и в середине диска [Л. 8]. Шариковые наконечники с небольшим натягом прижимаются к зеркальной поверхности диска. Регистрация показаний датчиков производится на ленте осциллографа в виде непрерывных линий при провороте ротора агрегата на сегментах, смазанных салом, путем кратковременного открытия направляющего аппарата турбины на 5-6%. Должно быть сделано не менее двух оборотов ротора. На осциллограмме выделяют один полный оборот ротора после закрытия направляющего аппарата и до начала торможения (т. е. оборот, во время которого на ротор не действуют никакие внешние силы) и по нему строят профили зеркальной поверхности диска в местах измерений. Этот способ дает быстрый и наглядный результат, но 172

требует специальной аппаратуры (осциллограф, датчики).

Вместо тензометрических контактных датчиков можно применять и другие типы датчиков, например индуктивные бесконтактные. Их следует устанавливать с достаточно большим первоначальным зазором—не менее 0,4 мм, чтобы исключить касание о датчики зеркальной поверхности диска при его биении и при проседании от реакции воды.

При контроле биения зеркальной поверхности диска с помощью часовых индикаторов последние устанавливают также в межсегментном канале, если он достаточно широк, или вместо одного вынутого сегмента¹. Индикаторы закрепляют на основании подпятника, а их ножки

упирают в зеркальную поверхность диска.

Проворот ротора на сегментах, смазанных салом, производят краном с остановками через каждую 16-ю или 24-ю часть оборота. Отсчеты по индикаторам производят при ослабленном тросе крана и неподвижном роторе. Этот способ контроля более трудоемок, требует большего времени, но позволяет обходиться без спе-

циальной аппаратуры.

Можно ускорить замеры с помощью индикаторов, если их показания снимать на кинопленку при прокрутке ротора водой. Такой способ был успешно применен на Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС. Одновременно с показаниями индикаторов на кинопленку снимали метки на боковой цилиндрической поверхности диска с тем, чтобы «привязать» показания индикаторов

к конкретным местам на диске.

Возможен еще косвенный способ контроля биения зеркальной поверхности диска по связанной с ним пульсании усилий на опорных тарелках. При этом способе на одну или несколько опорных тарелок наклеивают тензометры сопротивления и производят тарировку тарелок на прессе. Затем при прокрутке ротора или при работе агрегата записывают пульсации усилий на этих опорных тарелках и по ним определяют для данного типа подпятника размер биения зеркальной поверхности диска но известным зависимостям (рис. 8-8).

¹ Установка индикаторов на месте вынутого сегмента невозможна у подпятников на гидравлической опоре, у которых нельзя опустить ротор с тормозов, если не все сегменты стоят на местах.

Удобство этого способа заключается в том, что он требует только однократной остановки агрегата й разборки подпятника — для наклейки тензометров и тарировки опорных тарелок. Замеры могут производиться на работающем агрегате, желательно в наиболее спокойном режиме работы (например в режиме синхронного компенсатора). Увеличение пульсации усилий на опорные тарелки будет свидетельствовать об увеличении биения зеркальной поверхности диска.

Контактные тензометрические или бесконтактные индуктивные датчики биения зеркальной поверхности диска не оставляют длительно на работающем агрегате из соображений безопасности (они находятся в контакте с зеркальной поверхностью диска или в непосредственной близи от нее); тензометры же, наклеенные на опорные тарелки, могут находиться в подпятнике как угодно долго.

Глава девятая

РЕГУЛИРОВКА ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА СЕГМЕНТОВ

9-1. ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА

Для нормальной работы подпятника точка опирания сегментов должна быть смещена по направлению вращения относительно центра тяжести рабочей поверхности сегмента (рис. 9-1). Смещение OO_1 называется тангенциальным эксцентриситетом е сегмента и выражается в миллиметрах или в процентах от средней тангенциальной длины сегмента $e = \frac{OQ_1}{AB}$ 100, %, или $e = \frac{OQ_1}{AB}$ 100, % или $e = \frac{O$

 $=\frac{e}{L}$ 100, %. Эксцентриситет считается положительным,

если точка опоры O_1 смещена относительно центра тяжести рабочей поверхности сегмента O но направлению вращения (как показано на рис. 9-1) и отрицательным, если точка O_1 смещена относительно точки O против направления вращения. При совпадении точек O и O_1 эксцентриситет равен нулю

По классическим методам гидродинамического расчега подпятника, основанным на ряде допущений (постоянная вязкость масла в масляном клине, отсутствие

деформаций поверхностей трения и др.), сегменты, имеющие нулевой и отрицательный эксцентриситет, не обладают грузонесущей способностью [Л. 22, 53]. Эксплуатацией подпятников установлено, что работа с нулевым, а в отдельных случаях и с отрицательным значением эксцентриситета сегментов возможна. Позднее и теоретически была доказана возможность работы подпятников с нулевым и даже отрицательным значением

эксцентриситета сегментов с учетом деформации сегментов, изменения вязкости масла в клине и других факторов [Л. 45, 54, 59].

Однако опытом эксплуатации и испытаниями подпятников установлено, что чем меньше эксцентриситет, тем тяжелее условия работы подпятников. Особенно заметно влияние эксцентриситета установки сегментов на крупных тяжело нагруженных подпятниках.

В подпятниках обратимых гидроагрегатов (например, на гидроаккумулирующих электростанциях — ГАЭС) вынужденно устанавливается нулевой эксцентриситет сегментов. Для облегчения




Рис. 9-1. Схема опирания сегмента.

условий работы этих подпятников при пусках и остановках обычно применяется система принудительной подачи смазки к поверхностям трения, даже если удельные нагрузки на них сравнительно невелики. Так выполнены подпятники обратимых агрегатов Киевской ГАЭС, подпятники агрегатов ГАЭС на Ниагаре в Канаде, имеющие удельную нагрузку менее 3.0 МПа и др.

Исследования, проведенные на небольшой модельной установке, показали, что до удельной нагрузки 4,2 МПа условия работы подпятника с нулевым эксцентриситетом сегментов и с эксцентриситетом 10% отличаются незначительно, а при больших удельных нагрузках подпятник с нулевым эксцентриситетом сегментов работает значительно хуже [Л. 24].

В подпятниках крупных вертикальных гидроагрегатов, имеющих большие размеры сегментов, ухудшение условий работы при нулевом эксцентриситете наступает

при меньших удельных нагрузках, что связано с большим влиянием неровности поверхностей трения, неравномерности распределения нагрузки между сегментами, значительными силовыми и температурными деформациями и пр. Так, на подпятнике одного из агрегатов Верхнесвирской ГЭС был установлен нулевой эксцентриситет сегментов (до этого агрегат работал с эксцентриситетом около 5%). Пуск оказался возможным лишь при предварительном смазывании трущихся поверхностей салом. При повторном пуске произошло подплавление сегментов подпятника. Для обеспечения работы этого подпятника е нулевым эксцентриситетом при прямом и обратном направлении вращения была применена система принудительной подачи смазки под давлением к ноберхностям трения [Л. 4]. Действительная удельная нагрузка на этот подпятник составляла 3,4 МПа.

На большинстве крупных подпятников отечественного производства первоначально рекомендовался тангенциальный эксцентриситет установки сегментов 4-5%: Однако при монтаже и ремонтах агрегатов не уделялось должного внимания правильной установке эксцентриситета. На агрегатах ряда ГЭС эксцентриситет сегментов был занижен. В результате возникли значительные затруднения в работе подпятников. Так, на двух агрегатах Волжской ГЭС имени В. И. Ленина при монтаже не был проверен эксцентриситет установки сегментов. Агрегаты некоторое время работали исправно, но при повышении напора ГЭС и увеличении удельной нагрузки на подпятник примерно до 4,0 МПа произошло подплавление сегментов. При проверке обнаружено, что на одном из агрегатов сегменты имели эксцентриситет от -1.9 до +1.4%, а на другом на всех сегментах эксцентриситет был отрицательным. Это резко ухудшило условия работы подпятников и при увеличении осевой нагрузки привело к их повреждениям. После исправления эксцентриситета подпятники стали работать нормально.

На агрегате № 3 Днепродзержинской ГЭС в лервый период эксплуатации подпятник неоднократно повреждался. Проверкой было установлено, что эксцентриситет сегментов составлял от +1 до —1% На четырех агрегатах Саратовской ГЭС он был 1,5—2,5%, на трех агрегатах Бухтарминской ГЭС—0,5—+3% и т. д. На Волжской ГЭС имени В. И. Ленина на всех агрегатах эксцен-

триситет был не более 2—3%, а на двух вышеупомянутых агрегатах даже нулевым и отрицательным. Ряд повреждений подпятников произошел на гидроагрегатах Кременчугской ГЭС. При тщательном обследовании подпятников было установлено, что тангенциальный экспентриситет сегментов недостаточен.

На агрегате № 10 эксцентриситет сегментов наруж ного ряда колебался от -0.6 до +2.6%, сегментов внутреннего ряда от -0.6 до +2.5%. Общий уровень эксцентриситета оказался значительно ниже принятых заводом значений (4-5%). Это привело к ухудшению


условий работы предпятников.

9-2. ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА

В последнее время появилась тенденция к увеличению рекомендуемых значений тангенциального эксцентриситета с 4—5 до 10—12%. Следует отметить, что в зарубежных конструкциях подпятников часто принимается значение эксцентриситета 10—12%. Так, например, шведская фирма ASEA рекомендует для сегментных подпятников на пружинном основании эксцентриситет 8—12% [Л. 60]. В упорных подпятниках паровых турбин эксцентриситет составляет обычно 10%, а иногда доходит до 20% [Л. 50].

Модельными испытаниями, проведенным в Институте машиноведения, установлено, что оптимальным значением эксцентриситета сегментов подпятников вертикальных агрегатов является 12%. Практикой эксплуатации и натурными исследованиями подпятников на ряде ГЭС выяснено, что увеличение тангенциального эксцентриситета до 10-12% дает положительный эффект. Так, эксценгриситет подпятников агрегатов Братской ГЭС был увеличен с 5-6 до 10-11%. Это дало снижение температуры сегментов на 6-7°C и повысило общую надежность работы подпятников. Если до увеличения эксцентриситета пуски были возможны только при включении насоса подачи смазки, а при отказе насоса всегда нроисходили повреждения сегментов, то после увеличения эксцентриситета были отдельные случаи пуска агрегатов без включения насоса принудительной подачи смазки, не приведшие и повреждению сегментов.

На Воткинской ГЭС трестом ОРГРЭС были проведены сравнительные испытания подпятника одного из агрегатов при двух значениях эксцентриситета: 7,5 и 11,5%. 12—264



Увеличение эксцентриситета с 7,5 до 11,5% дало резкое снижение температуры сегментов. На рис. 9-2 приведены температурные поля сегмента подпятника при работе генератора под нагрузкой. Из него видно, что при эксцентриситете 11,5% температура рабочей поверхности сегмента на 5-9°C ниже, чем при эксцентриситете 7,5%. Наиболее значительное снижение температуры произошло в центральной части сегмента (на рис. 9-2 зона температуры свыше 62,5°С заштрихована).

Значения температуры отдельных сегментов по станционным приборам (термосопротивлениям, выведенным на лагометр) при эксцентриситетах 7.5 и 11.5% приведе-

ны ниже:


| C | 7,5% | 11,5% |
|--|-----------|-----------|
| Средняя температура сегментов, С Температура масла в ванне | 63/47.3 | 54,2/41,5 |
| превышение температуры сег- | 35,0/32,0 | 33/31 |
| ментов над температурой масла, С | 28/15,3 | 21,2/10,5 |

Примечание. В часлятеле даны значения температуры при работе агрегата под нагрузной, в знаменителе-при работе на холо-

Из этих данных видно, что при работе генератора нод нагрузкой среднее значение температуры сегментов для $\varepsilon=7,5\%$ составляет 63°C (при температуре масла 35°C), а для $\varepsilon=11,5\%$ она равна 54°C (при температуре масла 33°C). Превышение средней температуры сегментов над температурой масла в первом случае составляет 28°C, а во втором 21°C. Таким образом, увеличение эксдентриситета привело к снижению температуры подпятника на 7°C при работе под нагрузкой и на 5°C на холостом ходу.

Увеличение эксцентриситега помимо снижения температуры привело к благоприятному изменению толщины масляной пленки, разделяющей поверхности трения. Толщина масляной пленки увеличилась на набегающей кромке в 1,5 раза, а на сбегающей осталась практически без изменений (рис. 9-3). Минимальное значение толщины масляной пленки сместилось от центра сермента к сбегающей кромке. Произошло уменьшение прогиба сегмента как в тангенциальном, так и в радиальном направлении.

Следует отметить, что увеличение тангенциального эксцентриситета на одно и то же значение дает различный эффект на подпятниках различных конструкций. Так, если для подпятников на жесткой винтовой опоре агрегатов Братской и Воткинской ГЭС увеличение тангенциального эксцентриситета с 6—7 до 10—12% дало



значительное снижение температуры сегментов — до 7°С, то такое же увеличение эксцентриситета для подпятников на гидравлической опоре агрегатов Саратовской ГЭС дало температурный эффект значительно меньше — всего 2°С. Получены следующие значения температуры подпятника агрегата Саратовской ГЭС при различных эксцентриситетах.


| | 8% | 10,5% | 12% |
|---|----|-------|-----|
| Средняя температура сегментов, °С Температура масла в ванне подпят- | 58 | 56 | 54 |
| ижка, °С. | 39 | 37 | 37 |
| Превышение температуры сегментов над температурой масла, "С | | 19 | 17 |

Оптимальное значение тангенциального эксцентриситета установки сегментов различно для разных подпятников и зависит от их параметров, от их типа (на гидравлической опоре, на жесткой винтовой опоре и др.). а также от состояния подпятников. Различие оптимальных значений экспентриситета для разных по параметрам сегментов хорошо прослеживается на двухрядных подпятниках, у которых наружные и внутренние сегменты отдичаются по размерам, конфигурации, окружным скоростям и нагрузке. В результате натурных испытаний установлено, что для наружных и внутренних сегментов двухрядных подпятников требуется установка разного эксцентриситета - для наружных больше, для внутренних меньше (см. гл. 5). Оптимальное значение экспентриситета для подпятников различных конструкций и размеров должно определяться экспериментально.

Все вышеизложенные соображения об оптимальных значениях эксцентриситета даны из условий установившихся режимов работы агрегата (температура подпятника, профили толщины масляной пленки при работе агрегата под натрузкой). Однако значение тентенциального эксцентриситета существенно влияет и на пусковые качества подпятника.

Проведенные натурные исследования подпятников позволили установить, что улучшение пусковых качеств подпятника происходит при увеличении тангенциального эксцентриситета лишь до определенных значений. Дальнейшее увеличение эксцентриситета приводит к затруднению пусковых условий, котя и улучшает работу подпятника в установившихся режимах. Для установившихся режимов работы агрегата (холостой ход, работа под нагрузкой) толицина масляной пленки возрастает при возрастании эксцентриситета от 8 к 10,5 и к 12% (рис. 9-4). В начальной же стадии пуска, после первого и после второго оборота ротора, толщина масляной пленки больше при эксцентриситете 10,5%, а при эксцентриситетах 8 и 12% она меньше.

При исследованиях работы подлятника агрегата Саратовокой ГЭС с различными тангенциальными эксцентриситетами (рис. 9-5) получено, что с увеличением эксцентриентета до 12% возникают нестабильные явления при образовании масляной пленки в начале пуска. При тангенциальном эксцентриситете е—8% возрастание масляной пленки на первых оборотах происходит






Рис. 9-5. Зависимости толи, ины масяяной пленки от эксцентриситета при пусках агрегата Саратовской ГЭС.

Рис. 9-4. Профили толщины масляной пленкя и давления в ней подпятника агрегата Саратовской ГЭС.

a—в конце первого оборота ротора; b—в конце второго оборота ротора, e—при работе на холостом ходу, e— при работе под кагрузкой; b— расположение датчиков, ———— e=10,5%; ———— e=12%.

плавно. При є 10,5% возрастанне пленки также плавное, котя заметны незначительные пульсации толщины масляной пленки при первых трех оборотах ротора. При в 12% возрастание масляной пленки происходит сначала замедленно, наблюдаются значительные колебания пленки (за каждый оборот ротора одно возрастание и одно уменьшение), а в момент прикрытия направляющего аппарата є пускового отрытия до открытия холо-




Рис. 9-6. Образование масляной пленки при пусках агрегата Саратовской ГЭС. a=e=10.5%: 6-e=12%. Расположение датчиков $h_r=h_s$ см. на рис. 9-4

стото хода, происходит скачкообразное увеличение тол-

щины масляной пленки.

Описанный характер образовачия масляной пленки хорошо виден на рис. 9-6, на котором представлены кривые образования масляной пленки при пусках с эксцентриситетами 10,5 и 12%. Искажения в начальной стадии пуска видны также и на эпюрах давления, приведенных на рис. 9-4. В конце первого и второго оборотов ротора видны значительные провалы давления в центре сегмента при в=12% При в=10,5% провалы на эпюрах давления также имеются, но они значительно меньше. При в=8% эпюры давления совсем не имеют провалов.

Таким образом, отмеченные искажения и пульсация в работе подпятника в начале пусков начинают прояв-

ияться при $\epsilon = 10,5\%$, а при $\epsilon = 12\%$ они весьма значительны.

По результатам испытаний для подпятников агрегатов Саратовской ГЭС был выбран тангенциальный эксцентриситет 10%, так жак он обеспечивает наилучшие условия работы подпятника при пусках.

Полобные результаты были получены при испытаниях полнятников на некоторых других ГЭС: в установившихся режимах работы наилучшим является ексцентриситет 11—12%, а по пусковым условиях эксцентриситет 9—10%.

В нодпятниках, имеющих устройства для облегчения пусков (подпятники с принудительной подачей смазки) или в подпятниках, имеющих сегменты с фторопластовым покрытием, целесообразно устанавливать наибольшие значения тангенциального эксцентриситета (12%), дающие наибольший положительный эффект в установившихся режимах работы 1, а в обычных подпятниках—значения эксцентриситета, дающие наибольший эффект при пуске (9—10%).

Во всех случаях оптимальный эксцентриситет дол-

жен определяться опытным путем.

9-3. СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА

Поскольку опытом эксплуатации и проведенными исследованиями было установлено, что для крупных тяжело чагруженных подпятников тангенциальный эксцентриситет имеет большое значение, потребовалось производить измерение эксцентриситета в условиях эксплуатации. На рис. 9-7,а показана обычно применяемая на практике схема, иллюстрирующая подсчет тангенциального эксцентриситета и проведение необходимых замеров. Формула для вычисления эксцентриситета получается следующим образом: составляется равенство, в правую и левую части которого входит полная тантенциальная длина сегмента, составленная из отдельных величин. Применительно к сегменту, изображенному на рис. 9-7,а, получается следующее равенство:

$$f + \frac{d}{2} + e + \frac{L}{2} + a + h = c + b + \frac{L}{2} - e + \frac{d}{2} + g$$

Вдичние экспентриситета на работу подпятников с принудительной подачей смазки рассматравается в гл. 6.

После упрощения получаем следующее выражение пля эксцентриситета:

в миллиметрах

$$e = \frac{(b+c+g) - (a+f+h)}{2};$$
B процентах
$$\epsilon - \frac{e}{L} 100 = \frac{(b+c+g) - (a+f+h)}{2L} 100.$$

Таким образом, определение эксцентриситета сводится к измерению определенных расстояний по средней линии сегмента. С тыльной стороны сегмента это рас-




Рис. 9-7. Схемы для подсчета эксцентриситета подпятника.

стояние f и g от краев опорной тарелки до краев сегмента, а с верхней стороны — это длины бургиков c и h, маслоприемный скос a на набегающей кромке и ширина b занижения баббита на сбегающей кромке (если оно имеется). В случае двухслойных сегментов требуется также учитывать сдвиг верхушек сегментов относительно оснований, если такой сдвиг имеется.

Измерение расстояний на верхней стороне сегмента не вызывает затруднений и может быть произведено на вынутых из подпятника сегментах. Измерения расстояний f и g с тыльной стороны должны быть произведены при сегментах, установленных в подпятнике. Часто на тыльной стороне сегментов остаются отчетливые следы опорных тарелок. В этих случаях измерение расстояний f и g также не представляет трудности и может быть проведено на вынутых из подпятника сегментах.

В формулу (9-1) эксцентриситета входит средняя тантенциальная длина сегмента L (рис. 9-7,a). В нее включается $\frac{1}{3}$ ширины маслоприемного скоса на набегающей кромке. Принимается, что эта треть скоса участвует в восприятии нагрузки сегмента. С учетом сказанного, показанная на рис. 9-7,a ширина маслоприемного скоса a уменьшена на треть, а тангенциальная длина сегмента L увеличена на столько же. То же самое относится к величинам a и L, входящим в формулы подсчета эксцентриситета.

Иногда на ГЭС предпочитают несколько измененный способ подсчета эксцентриситета, при котором вместо расстояний от краев опорной тарелки до краев сегмента с тыльной стороны берутся расстояния от оси опорного болта до краев сегмента. Схема для подсчета эксцентриситета таким способом приведена на рис. 9-7,6, на котором изображен двухслойный сегмент со сдвигом верхней части сегмента относительно основания.

Формулы для вычисления эксцентриситета по рис. 9.7,6 выводятся аналогично тому, как это сделано для рис. 9.7,a:

в миллиметрах

$$e = \frac{(c + n + p - h + m) - (k + a)}{2};$$
B процентах
$$e = \frac{e}{L} 100 = \frac{(c + n + p - h + m) - (k + a)}{2L} 100.$$
(9-2)

В обоих случаях подсчета эксцентриситета отсутствует диаметр опорной тарелки, хотя он и входит в промежуточный подсчет в случае, изображенном на рис. 9-7,а. Можно с меньшим числом измерений определять эксцентриситет установки сегментов, если ввести в расчет диаметр опорной тарелки (рис. 9-7,а). По оп-

ределению эксцентриситет есть расстояние между центром тангенциальной длины сегмента и точкой опоры, т. е.

в миллиметрах

$$e = \frac{L}{2} + b - M = \left(\frac{L}{2} + b\right) - \left(\frac{d}{2} + f - c\right);$$
B процентах
$$\epsilon = \frac{e}{L} 100 = \frac{\left(\frac{L}{2} + b\right) - \left(\frac{d}{2} + f - c\right)}{L} 100.$$
(9-3)

Поскольку диаметр опорной тарелки постоянен, определение эксцентриситета по формуле требует одного измерения с тыльной стороны сегмента (расстояния і) и трех измерений с верхней стороны сегмента (L, b и c) вместо двух измерений с тыльной и пяти с верхней стороны для способа, изображенного на рис. 9-7,а. Очевидно, последний способ определения эксцентриситета является в условиях эксплуатации наиболее простым.

В подпятниках, выполненных на заводе, сегменты с достаточной степенью точности имеют одинаковые размеры. Снятие полосы ібаббита на обегающей кромке отсутствует, т. е. размер b (по рис. 9-7,а) равен нулю. В этих условиях при определении эксцентриситета требуется на жаждом сегменте производить замер лишь одной величины расстояния от края опорной тарелки до края сегмента с тыльной стороны (f). Формула (9-3) приобретает вид:

 $\varepsilon := (A - Bf), \tag{9-4}$

где A и B — постоянные для данного подпятника величины, %:

$$A = \frac{L/2 + b - d/2 + c}{L}$$
 100; $B = \frac{100}{L}$

Вычисление эксцентриситета в этом случае удобно вести графическим или табличным способом, определяя для каждого f эначение эксцентриситета в процентах в соответствии с формулой (9-4).

Можно измерять расстояние *М* (рис. 9-7,*s*) от оси опорного болта до упора. Тогда формулы для подочета эксцентриситета еще более упростятся и примут вид:

$$e = L/2 + b - M; \quad \epsilon = \frac{L/2 + b - M}{L}$$
 100. (9-5)

Измерение расстояния \dot{M} от оси опорного болта до упора производится при вынутых сегментах и опорных тарелках. Возможен следующий способ измерения. На головку опорного болта надевается цилиндр с прикрепленным к нему лекалом, расположенным на уровне упора. По контуру лекала нанесены расстояния от оси цилиндра (болта) до каждой данной точки контура. Ле кало поворачивается на головке опорного болта до тех пор, пока не коснется упора. Цифра на лекале против точки касания и дает значение \dot{M} , по которому по формуле (9-5) вычисляется экспентриситет. На лекале можно ставить рядом со значениями расстояния от оси опорного болта непосредственно значения эксцентриситета в процентах.

Вычисления эксцентриситета по упрощенным формулам (9-4) и (9-5) по одному лишь замеру для каждого сегмента (f или M) воэможны в том случае, если сегменты не сильно отличаются по размерам. Достаточной точностью определения эксцентриситета можно считать 0,5%. Применение упрощенных формул для определения эксцентриситета возможно, если различие сегментов по длине не превосходит 2,0—2,5 мм (при средней длине сегментов 400—500 мм). При большей разнице размеров сегментов подсчет эксцентриситета должен производиться для каждого сегмента по полной формуле (9-3).

9-4. СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА

До последнето времени в конструкции подпятников не предусматривалась возможность регулировки эксцентриситета. В процессе эксплуатации подпятников выявилась необходимость изменения тангенциального эксцентриситета сегментов (в основном в сторону увеличения). Были разработаны и применены несколько способов изменения эксцентриситета (рис. 9-8).

а) Снятие полосы баббита на сбегающей кромке сегмента

Наиболее простым способом увеличения эксцентриситета является снятие полосы баббита на сбегающей кромке сегмента (рис. 9-8,6) на глубину 0,5—1 мм. При снятии полосы баббита на сбегающей кромке на ширину b центр средней тангенциальной ширины сегмента (центр тяжести рабочей поверхности сегмента) смещается в сторону набегающей, кромки на b/2 при одновременном ученьшении длины средней тангенциальной линии на b (рис 9-8,a и b). Если первоначально эксцентриситет был b или b, то после снятия полосы баббита на ширину b он становится равным:

$$e_1 = e + \hat{b}/2;$$

 $e_1 = \frac{e + b/2}{L - b}$ 100. (9-6)

Чгобы определить, какой тимрины должна быть снята полоса баббита для увеличения эксцентриситета с є




Рис. 9-8. Скемы изменения эксцентриситета сегментов.

до ϵ_1 , нужно решить уравнение (9-6) относительно b. Решение дает

$$b = \frac{e_1 L - 100e}{e_1 + 50},\tag{9-7}$$

где b — тробуемая ширина полосы снятия баббита, мм; ϵ_1 — требуемое значение эксцентриситета, %; ϵ — имеющиеся значения эксцентриситета, мм; L — имеющаяся тангенциальная длина сегмента, мм.

По формуле (9.7) получаем:

$$b = \frac{6400 \quad 10012}{6+50} = 21,5 \text{ MM}.$$

Для сохранения правильной формы сегмента полоса снимаемого баббита должна сужаться от наружного 190 края сегмента к внутреннему, как показано на рис. 9-9. Ширина b, определенная по формуле (9-7), относится к радиусу расположения опоры. У наружного края она будет больше, а у внутреннего меньше пропорционально отношению радиусов в этих местах к радиусу центра опоры.

Педоставком указанного способа увеличения эксцентриситета является уменьшение площади сегментов и

соответственно увеличение удельной нагрузки на сегменты Поэтому применять его рекомендуется лишь на подпятниках с малыми удельными нагрузками (не более 3,5—3,7 МПа).

б) Наварка или снятие полос на боковых упорах

Более правильным, хотя и более трудоемким способом изменения тангенциального эксцентриситета сегмен-




Рис. 9-9. Схема наварки полос металла на боковые упоры для увеличения эксцентриситета.

1 правильно: 2 — пеправильно.

тов является снятие или наварка (прикрепление) полосы металла на боковых упорах, отраничивающих перемещения сегментов в направлении вращения (рис. 9-8,6).

Если нужно увеличить эксцентриситет, то производится наварка полосы металла на упор у сбегающей кромки. При необходимости производится также снятие такой же полосы металла с упора со стороны набегающей кромки (если упоры такие, какие показаны на рис. 9 8,8). При этом сегмент смещается по опорной тарелке против направления вращения на размер, равный толщине слоя наплавленного металла. На столько же сдвигается центр тяжести рабочей поверхности сегмента, а центр опоры остается на месте. Эксцентриситет соответственно также увеличивается на толщину наплавленного металла.

Таким образом, наварка (или прикрепление) полосы металла толщиной b на упор со стороны сбегающей кромки сегмента увеличивает тангенциальный эксцентриситет также на b, в то время как снятие полосы баббита шириной a на сбегающей кромке увеличивает эксцентриситет всего на b/2 (это видно из сравнения рис. 9-8,6 и a).

В приведенном выше примере реального подпятника, имеющего $L\!=\!400$ мм, $e\!=\!12$ мм ($\epsilon\!=\!3\%$), для увеличения эксцентриситета до 6% (т. е. еще на 3%) нужно наварить на упоры пластину шириной 12 мм. Увеличение же эксцентриситета сегментов в этом подпятнике до 6% путем снятия баббита на сбегающей кромке тре-

бует снятия полосы шириной 21,5 мм.

Наплавлять или прикреплять к упору полосу металла надо также переменной толщины — большей снаружи, меньшей внутри, — с тем чтобы после перемещения сегмента его грани были расположены строго по радиусу. Если наварку металла на унор сделать одной толщины но всей длине упора, то после сдвита сегмент встанет неровно — один угол его будет выступать изпод диска, другой — утоплен (рис. 9-9). Толщина навариваемого (или прикрепляемого) металла определяется на диаметре центра опоры, т. е. на линии, по которой

вычисляется тангенциальный эксцентриситет. Для увеличения эксцентриситета можно наваривать пластинки не на упор, а на боковую поверхность сегмента, соприкасающуюся с упором. Сегмент в этом случае также сдвигается против направления вращения на размер, равный толщине полосы навариваемого металла. Нужно лишь соответственно изменить другие упоры, которые ограничивают смещение сегмента против направления вращения. Увеличение эксцентриситета навариванием полосы металла на упор или на боковую поверхность сегмента со стороны сбегающей кромки можно производить лишь до тех пор, пока опорная тарелка не дойдет до края тыльной поверхности сегмента, т. е. размер ј на рис. 9-8, в должен быть больше или равен нулю. Не следует допускать выступачия опорной тарелки из-под сегмента.

в] Смещение верхней части сегмента относительно его основания

В двухслойных сегментах изменение эксцентриситета возможно сдвигом верхней части сегмента относительно его основания. Для этого производится сдвиг шпоночного паза, имеющегося с тыльной стороны верхней части сегмента, в сторону сбегающей кромки и изменение формы шпонки.

При сдвиге верхушки сегмента по основанию против направления вращения на b на столько же увеличивается и эксцептриситет (рис. 9-8,z). При сдвиге верхуш-

ки сегмента получается ее «свисание» с основания со стороны набегающей кромки на величину сдвига b. Однако это «свисание» не имеет существенного значения, так как большую часть этой области занимает маслоприемный окос, давление в масляной пленке над этой частью сегмента незначительно и прогиба сегмента не происходит.

г) Заводские устройства для изменения эксцентриситега

Описанные способы изменения тангенциального эксцентриситета сегментов применялись в подпятниках старых конструкций, на которых заводами не предусматривалось устройство для регулировки эксцентриситета.

В последних конструкциях подпятников такие устройства предусматриваются. Так, например, в подпятни-

ках агрегатов Плявиньской, Саратовской и ряда других ГЭС боковые упоры выполнены подобно тому, как это показано на рис. 9-10. Упор 1 приваривается к столу подпятника. Двумя болтами 2 к упору крепится планка 3. Между планкой и упором проложены прокладки 4. Удалением или добавлением прокладок можно произвести в некоторых пределах сдвиг сегмента в направлении вращения, т. е. изменить тангенциальный эксцентри ситет.

Прокладки должны выполняться уменьшающейся толщины от наружного края

Рис. 9-10. Устройство для регулировки тангенциального эксцентриситета сегментов.

к внутреннему с тем, чтобы не нарушить нормального расположения сегментов (см. рис. 9-9). Вместо прокладок 4 на полную длину упора, как это показано на рис. 9-10, можно ставить шайбы нужной толщины в местах болтов. Шайба у наружного болта должна быть толще, чем у внутреннего; отношение толщин шайб пропорционально диаметрам расположения болтов.

9-5. УМЕНЬШЕНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уменьшение тангенциального эксцентриситета сегментов, ухудшающее работу подпятника, может происходить в процессе эксплуатации в результате изменения ширины маслоприемного скоса во время ремонтов, а также в результате смятия головок опорных болтов. Это вызывает необходимость периодической проверки

эксцентриситета.

Как сказано выше, снятие полосы баббита шириной в на сбегающей кромке увеличивает эксцентриситет на b/2. Снятие же полосы баббита на набегающей кромке уменьщает значение эксцентриситета. Это следует учитывать при увеличении маслоприемного скоса на на бетающей кромке. В свое время для улучшения захода масла на сегмент был рекомендован увеличенный маслоприемный скос гиперболической формы [Л. 27]. Его ширина составляла 10% средней тангенциальной длины сетмента. Переход от обычного маслоприемного скоса небольшой ширины (10-15 мм) к увеличенному гиперболическому скосу улучшал заход масла на сегмент, но привел к заметному уменьшению тангенциального экспентриситета, что вместо ожидаемого улучшения работы подпятника давало в ряде случаев обратный эффект.

Рассмотрим конкретные примеры

Сегмент подпятника имеет среднюю тангенциальную длину 400 мм и маслоприемный скос 15 мм. Нерабочая часть скоса составляет ²/₃ его полной ширины, т. е. 10 мм. Произведено увеличение маслоприемного скоса на 10% тангенциальной длины сегмента, т. е. до 40 мм. Нерабочая часть скоса стала равна 27 мм. В результат: увеличения скога на набегающей кромке сегмента выведена из работы полоса баббита шириной 17 мм, что уменьшило эксцентриситет на 8,5 мм, т. е. более чем на 2%. Так как при этом также уменьшена рабочая площадь сегмента примерно на 5%, а значит, увеличена удельная нагрузка на сегмент на столько же, ясно, что произошло утяжеление условий работы подпятника. Особенно это следует учитывать в подпятниках, у которых до узеличения маслоприемного скоса был небольшой тангенциальный эксцентриситет (2-3%); при увеличении скоса происходит его уменьшение практически до нуля. Такая картина наблюдалась, например, в подпятниках агрегатов Повосибирской ГЭС [Л. 15].

Характерен в этом отношении пример повреждения подлятника агрегата Кегумской ГЭС Подпятник шведской фирмы ASEA cerментный, на пружичном основании, рассчитанный на среднюю удельную нагрузку примерно 2,5 МПа, работал длятельное время безаварийно. Характерной особенностью подпятника был нулевой эксцентриситет установки сегментов (пружины под сегментом рас-

положены симметрично). Во время одного из напитальных ремонтов на сегментах был сделан широкий (20 мм) маслоприемный скос. При этом произошло уменьшение эксцентриситета до отрицательных значений около 2,5%. После небольшого срока работы произошло повреждение сегментов. Несмотря на очень невысокую удельную нагрузку, создание отрицательного такгенциального эксцентриситета сделало подпятник неработоспособным.

Рассмотренные лримеры свидетельствуют о необходимости проверки тангенциального эксцентриситета установки сегментов при изменении ширины маслоприемного скоса. Увеличение скоса не должно вести к уменьшению эксцентриситета.

Уменьшение эксцентриситета сегментов в процессе эксплуатации подпятника может происходить и в ре-




Рис. 9-11. Влияние смятия головки опорного болта на эксцентриa — без сиятия; b — со смятием

зультате смятия сферических головок опорных болтов. При нормальном состоянии опорных болтов поворот сегмента при образовании масляного клина происходиг по оси опорного болта ОО. Эксцентриситет при этом равен е (рис. 9-11). При образовании плоского участка диаметром d на головке опорного болта поворот сегмента при образовании масляного клина происходит по линин O_1O_1 , проходящей через границу смятия, т. е. примерно на расстоянии d/2 от оси болта по направлению вращения.

Тангенциальный эксцентриситет при этом уменьшает-

ся на d/2 и становится равным $e_2 = e_1 - d/2$.

Диаметр смятия достигает 40 мм, а в отдельных случаях и больше. Например, на Волжской ГЭС имени ХХИ съезда КПСС было обнаружено смятие сферических головок отдельных опорных болтов с диаметром 13*

плоского участка до 40 мм. При таком смятии тангенциальный эксцентриситет уменьшился на 20 мм, т е. примерно на 5%. Поскольку первоначально тантенциальный эксцентриситет был 5—6%, после смятия го-

ловок опорных болтов он стал близок к нулю.

Следует отметить, что помимо уменьшения тантенциального эксцентриситета смятие головок опорных болтов ухудшает самоустанавливаемость сегментов и условия образования масляного клина при пусках, а также нарушает распределение нагруэки на сегменты. Болты, у которых обнаружено смятие сферических поверхностей на глубину более 0,05 мм, должны быть заменены. В последнее время на тяжело нагруженных подпятни ках в головки опорных болтов устанавливают вкладыши из высокопрочной стали (обычно из стали ШХ-15 или роторной). Вкладыши закаливают до твердости НРС58—60 на глубину не менее 3 мм. Смятий сферических новерхностей вкладышей не наблюдается.

Глава десятая

РЕГУЛИРОВКА НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ ПОДПЯТНИКА

10-1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При высоких общих и удельных нагрузках на сегменты подпятника значительно возрастают требования к точности распределения нагрузки между сегментами. Если при средней удельной нагрузке на сегменты 3,0—3,5 МПа можно было допустить перегрузку одних сегментов вдвое по отношению к другим (т. е. иметь удельную нагрузку на сегментах примерно от 2,5 до 5,0 МПа), то при средней удельной нагрузке 5,0—5,5 МПа этото

допускать нельзя.

Большинство современных крупных подпятников выпускается на средние удельные нагрузки около 5,0 МПа и выше. Тем не менее никаких заводских устройств для контроля распределения нагрузки между сегментами на них нет. Поскольку практически все подпятники вертикальных гидроагрегатов выпускаются в нашей стране с опиранием сегментов на болты, ввернутые в опорные конструкции, регулировка нагрузки на сегменты осуществляется ввертыванием или вывергыванием опорных

болгов, т. е. изменением высотного положения сегментов. Первоначальная регулировка нагрузки на отдельные сегменты производится при опущенном на сегменты роторе агрегата путем поочередного поджатия всех сегментов к зеркальной поверхности диска вывертыванием опорных болтов, на которых лежат сегменты. Это вывертывание производится с помощью таечного ключа и кувалды до тех пор, пока все опорные болты не повертываются одинаково туго (гак называемая «подбивка» сегментов).

Затем производится ряд подъемов и опусканий ротора на тормозах-домкратах. При каждом опускании проверяется одним из приведенных ниже способов нагрузка на каждый сегмент, а при поднятом роторе производится подрегулировка высотного положения сегментов

с учетом их действительной загрузки

В процессе эксплуатации, а также при испытаниях подпятников для контроля нагрузки на сегменты применяются различные устройства и приспособления. Все они основаны на измерении деформации опорных элементов подпятника. В подпятниках на жестких винтовых опорах такими элементами являются опорные тарелки, через которые сегменты опираются на опорные болты. В двухрядных подпятниках упругими элементами, кроме опорных тарелок, являются также балансиры, а в подпятниках на гидравлической опоре—упругие камеры!

Наиболее распространенными способами контроля нагрузки на сегменты подпятника являются тензометрический, рычажно-индикаторный, а также предложенный и примененный сравнительно недавно пьезометрический способ. Ниже рассматриваются способы контроля нагрузки на сегменты подпятника применительно к конкретным условиям различных конструкций подпят-

ников

10-2. ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ

Опорная тарелка является упругим элементом, нагруженным по кольцевому контуру и опертым в ценгре (можно рассматривать ее и как кольцевую пластину, опертую по контуру и нагруженную в центре сосредоточенной нагрузкой). Наибольшие напряжения развиваются в центральной части опорной тарелки. Это хорошо иллюстрируется результатами измерения напряжений

в девяти точках по диаметру опорной тарелки при приложении к ней нагрузки 1,40 МН (рис. 10-1). На периферии напряжения имеют обратный знак, хотя по абсолютному значению они и невелики.

При тензометрическом способе контроля натрузки на сегменты на каждую опорную тарелку наклеивают тензометры сопротивления: рабочий вблизи центра тарелки в зоне наибольших деформаций и компенсационный—




Рис. 10-1. Напряжения в опорной тарелке.

на пластинке, крепящейся одним концом на тарелке. Возможна наклейка компенсационного тензомогра непосредственно на тарелку у ее периферии в поперечном направленин, т. е. в зоне отрицательных напряжений. Сополумостовая бирается схема. Провода выводят через сверление в буртике тарелки и подсоеди няют к измерителю статидеформаций ческих (ИСД). При нагружении опорной тарелки происходит ее деформация, когорая вызывает изменение

сопротивления тензометров, регистрируемое измерителем статических деформаций. После сборки схемы производится тарировка опорных тарелок на прессе. При этом для каждой опорной тарелки снимается зависимость показаний прибора от нагрузки на сегмент. Затем тарелки устанавливают на свои места в водпятник и начинается регулировка нагрузки на сегменты.

При ненагруженных сегментах (опорных тарелках) снимают пулевые показания по прибору. Затем ротор агрегата опускают на сегменты и снова производят отсчеты по прибору. Опорные тарелки более нагруженных сегментов деформируются сильнее, что фиксируется прибором. По отклонению нагрузки каждого сегмента от среднего значения определяется необходимая степеных высотной регулировки. У перегруженных сегментов опорные болты опускают, у недогруженных — поднимают.

Затем операция повторяется После нескольких подъемов — опусканий и регулировок достигается достаточно равномерное распределение нагрузки на сегменты. Обычно для распределения нагрузки между сегментами с точностью $\pm 5\%$ требуется 5-7 подъемов и опусканий ротора.

При повторных подъемах и опусканиях ротора без регулировки высотного положения сегментов разброс показаний прибора составляет 4—5% измеряемого значения. Следовательно, точность данного способа не может быть больше 5%. Исходя из этого возможную точность распределения нагрузки между сегментами с помощью описанного тензометрического способа следует

считать равной 10%.

При регулировке натрузки продольная ось наклеенного на опорную тарелку тензометра должна быть ориентирована относительно оси сегмента так же, как и при тарировке на прессе. Если при тарировке опорная тарелка установлена так, что рабочий тензометр расположен вдоль продольной оси сегмента, а при ∢подбивке» поперек продольной оси, то показания прибора при одной и той же нагрузке на сегмент будут отличаться на 30—40%. При продольном расположении тензометра чувствительность наибольшая, при поперечном — накменьшая.

Чтобы уменьшить погрешность от неточности установки опорной тарелки, можно применять наклейку двух последовательно соединенных рабочих тензометров, расположенных под углом 90° друг к другу, или трех тензометров, расположенных под углом 120° друг к другу. При таком включении тензометров показания прибора будут незначительно различаться при изменении углового положения опорной тарелки относительно сегмента.

Тензометрический способ контроля нагрузки между сегментами обладает тем достоинством, что не имеет никаких механических элементов в измерительной схеме, которые требовали бы разборки их после тарировки тарелок и сборки перед регулировкой нагрузки. Вся разборка схемы заключается в рассоединении и соединении проводов. Этим и объясняется достаточно высокая точность способа.

Недостатком его является сравнительная сложность. Наклейка и сушка тензометров, пайка схемы, использование электронной аппаратуры — все это требует специалистов достаточно высокой квалификации. Кроме того, после наклейки тензометров требуется очень осторожное обращение с опорными тарелками, чтобы не повредить тензометры или соединительные провода при установке в подпятник тарелок и сегментов. Это осуществить не просто, если учесть большую массу опорных та-




Рис. 10-2. Чувствительный элемент, устанавливаемый на опорную тарелку.

I — кольцо; 2 — фольга 3 — рабочий тензометр; 4 — компенсационный тензометр

релок и сегментов и отсутствие приспособлений для их выема и установки.

Таким образом, тензометрический способ контроля нагрузки на сегменты обладает достаточно высокой точностью, но сложен и больше подходит для исследовательских работ, чем для использования в условиях эксплуатации.

На Волжской ГЭС имени В. И. Ленина был предложен и применялся несколько иной способ контроля распределения нагрузки между сегментами с ломощью тензометров. Тензометры наклеивались на специальные чувствительные элементы, которые болтами крепились к опорным тарелкам (рис. 10-2). Чувствительный элемент представляет собой кольцо с натянутой 200

в центре полоской фольги, на которую нажлеены тензометры. При прогибе опорной тарелки под действием нагрузки полоска фольги растягивается, что вызывает изменение сопротивления рабочего тензометра и изменение сопротивления

нение показаний прибора.

Преимущество этого способа перед непосредственной наклейкой тензометров на опорные тарелки заключается в простоте наклейки и сушки тензометров, пайки схемы; нет необходимости осторожного обращения с опорными тарелками при их выеме и установке в подпятник. Чувствительность при таком способе примерно такая же, как и при непосредственной наклейке тензометров на тарелку. Однако точность значительно ниже. Это объясняется тем, что после тарировки опорных тарелок кольца снимаются, так как они крепятся с использованием отверстий под рымболты. После установки тарелок на свои места в подпятнике на них вновь закрепляются тензокольца, после чего начинается «подбивка».

Эти операции по снятию колец и установке их снова на опорные тарелки и являются основным источником погрешности. Показания прибора в значительной степени зависят от точности закрепления тензоколец на своих местах на опорных тарелках, а также от степени затяжки крепящих болтов, что влияет на предварительный натят чувствительного элемента (полоски фольги). Поэтому снятие колец после тарировки, а затем их установ ка неизбежно вызывают погрешности. Погрешность этого способа регулировки нагрузки на сегменты составляет 15—20% (±7,5%—±10%), что в 2 раза больше, чем при непосредственной наклейке тензометров на тарелки.

Повышение тотности данного способа возможно путем постоянной установки тензоэлемента на опорной тарелке (без снятия его после тарировки на прессе). Это требует выполнения на опорных тарелках дополнитель-

ных жрепежных отверстий.

10-3. ИНДИКАТОРНО-РЫЧАЖНЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ

Одним из наиболее распространенных является способ, основанный на замере с помощью рычагов и часовых индикаторов деформаций онорных тарелок относительно сегментов. При этом способе к жаждой опорной тарелке 2 (рис. 10-3), лежащей на опорном болте 3, приваривается гайка 4, в которую ввертывается цилиндрический рычаг 5. К нему в обойме закрепляется индикатор 6, упирающийся с натягом 2—3 мм в шлифованную поверхность уголка 7, укрепленного на сегменте 1. Пля каждого сегмента изготовляется свой комплект таких приспособлений. Гайки 4 должны быть приварены на всех тарелках строго на одном расстоянии от их центра и вертикально. Приварка должна быть произведена с двух сторон; шов должен быть равномерным и нечиметь дефектов. При установке приспособлений ци-

7 E 2 3

Рис, 10-3. Рычажно-индикаторное устройство для контроля нагрузки по прогибу опорной тарелки относительно сегмента.

линдрические рычаги 5 должны быть ввернуты в гайки 4 до упора, чтобы не было слабины в резьбе.

Все опорные тарелки гарируются на прессе со своими комплектами приспособлений. Условия тарировки должны соответствовать условиям нагружения в подпятнике. По результатам тарировки для каждой опорной тарелки строятся зависимости показаний индикаторов от нагрузки на сегменты проводится так же, как и при

тензометрическом способе Ротор агрегата поднимают на тормозах-домкратах, и стрелки индикаторов устанавливают на нули. Затем ротор опускают и производят отсчет показаний по индикаторам. Опорные болты наиболее нагруженных — поднимают. При этом следует учитывать, что увеличение (уменьшение) нагрузки на какой-либо сегмент вызывает частичную разгрузку (загрузку) двух соседних сегментов. Операции по подъему и опусканию ротора агрегата с регулировкой высотного положения болтов производят столько раз, сколько требуется для распределения нагрузки на сегменты с точностью ±5%. Обычно производится 6—8 подъемов и опусканий ротора. По времени это занимает одну рабочую смену.

Преимуществом индикаторного способа по сравнению с тензометрическим является его простота; не требуется специальной аппаратуры и специалистов, работающих с ней. Установка всех приспособлений и проведе-

ние регулировки может быть осуществлено квалифици-

рованными рабочими.

Недостатком его является невысокая точность. В табл. 10-1 приведены значения средних отклонений стредок индикаторов при опускании ротора на сегменты.

Табляца 10-1 Отклонения индикаторов при загрузке сегментов весом ротора

| Гидроэлектростанция | Вес ротора агре- гата, МН | Нагрузка на 1 сег- меят, МН | Среднее отклонение индикатора, делезня | Удельное отклонение, делений на 10 кН |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Воткенская Волжская имени XXII съез- | 9,7 14,0 | 0,485 0,70 | 14 35 | 0,30 0,50 |
| да КЛСС Братская Днепродзержинская | 8,5 7,0 | 0,71 0,39 | 30 14 | 0,42 0,36 |

Как видно из таблицы, при применяемых размерах рычатов отклонения по индикаторам от действия на сегменты веса ротора составляют 14—35 делений, или 0,30—0,50 деления на 10 кН нагрузки. При многократных подъемах и опусканиях ротора разброс показаний индикаторов составляет 1—2 деления. Это и определяет наибольшую возможную точность самой регулировки: 5—15%.

Тарировочные кривые, т. е. связь нагрузки на сегмент и показаний индикатора, также получены с какойто точностью. При повторении тарировки одной и той же тарелки разброс результатов, как правило, составляет до 5%. Кроме того, имеются еще и другие источники погрешностей. После тарировки опорных тарелок на прессе все приспособления (рычаги, уголки и пр.) разбираются, а затем вновь собираются непосредственно в подпятнике, что приводит к определенным погрешностям. Таким образом, точность регулировки нагрузки на сегмент при контроле нагрузки рассмотренным индикаторным способом составляет 20—30%.

На Воткинской ГЭС предложен и применен видоизмененный индикаторно-рычажный (индикаторно-кольцевой) способ конгроля распределения нагрузки между сегментами, имеющий ряд преимуществ перед вышеизложенным. На рис. 10-4 представлены приспособления, необходимые для регулировки нагрузок на сегменты этим способом. К каждой опорной тарелке привариваются два раднально расположенных ребра 2, а к ним кольцо 1. Ребра располагают со стороны, обращенной к валу. С внешней стороны к тарелке, как и при обычном индикаторном способе, приваривается бобышка 3, в которую ввертывается рычаг 4; на нем закреплен угольник с винтом 5, имеющим плоскую головку для упора индикатора. В кольцо ввертывается второй ры-




 Рис. 10-4. Рычажно-индикаторное устройство для контроля нагрузки по прогнбу опорной тарелки с кольдом.

чаг 6, на котором расположена обойма с индикатором 7, упертым в горизонтальную поверхность винта 5. При нагружении опорной тарелки она прогибается. При этом кольцо с внутренней стороны тарелки, в месте прикрепления к ней, идет вниз, а с внешней стороны—вверх. Конеп рычага 6 идет вверх, а конеп рычага 4 вниз. Про-исходит изменение показаний индикатора с учетом длины рычагов примерно на удвоенный прогиб тарелки.

В результате достигается высокая чувствительность. Так, для подпятника атрегата Воткинской ГЭС при за-




Рис. 10-5., Тарировочные кривые опорных тарелок подпятника агрегата Воткинской ГЭС.

a — тензометрический способ регулировки; δ — рычажно-недикаторные способы: I — по прогибу опорной тарелян с кольцом; II — по прогибу опорной тарелян относительно сегмента; цифры у кривых означают номера опорных тарелож.

тружении сегментов весом ротора отклонения индикаторов при этом способе замеров составили 46 делений, в то время как при ранее описанном способе (рис. 10-3) они составляли 14 делений. Чувствительность, таким образом, повысилась в 3 раза. На рис. 10-5 приведены тарировочные кривые опорных тарелок подпятников одного из агрегатов Воткинской ГЭС, полученные различными способами.

Преимущество индикаторно-кольцевого способа заключается не только в увеличении чувствительности. При этом способе регистрируется протиб только самой опорной тарелки, в то время как при прежнем способе отклонение индикатора являлось результатом разницы прогиба опорной тарелки и сегмента. Исключение сегмента из работы устройства уменьшает возможные погрешности из-за различия сегментов (тарировка тарелок на прессе производится с одним сегментом), а также исключает сбои нулей индикаторов при подъеме ротора на тормозах в результате наклона сегментов. Точность рассмотренного способа контроля нагрузки на сегменты 10—15%, т. е. она в два раза выше.

При оснащении подпятника этими приспособлениями для регулировки нагрузки следует обеспечить идентичность устройств на всех тарелках: рычаги должны быть точно одинаковы по длине и при установке направлены точно по раднусу, бобышки должны быть приварены строго вертикально и на одинаковом расстоянии от центра, кольца должны быть приварены к тарелкам строго одинаково и т. д. Регулировка нагрузки на сегменты производится так же, как и в вышеизложенных способах.

Конструктивно детали этого устройства для контроля нагрузки на сегменты подпятника выполнены на разных ГЭС различно. Так, на Бухтарминской ГЭС кольцо I (рис. 10-4) не приваривается наглухо к опорной тарелке, а крепится на болтах. Болты ввертываются в две тайки, приваревные к тарелке вместо ребер 2. Применение съемных колец может оказаться удобным в отдельных случаях, когда затруднена установка опорной тарелки вместе с кольцом на свое место. На Красноярской ГЭС вместо кольца к опорной тарелке крепится рамная конструкция. Однако принцип остается тем же—измерение прогиба опорной тарелки, увеличенного с помощью рычагов, закрепленных на внешней и внутренней сторонах тарелки.

10-4. ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ

На Плявиньской ГЭС впервые применен предложенный ОРГРЭС пьезометрический способ контроля нагрузки на сегменты подпятника [Л. 49]. Этот способ, как и большинство других, использует деформацию опорных тарелок. Его отличие от других способов заключается в том, что регистрация деформации производится не электрическим или механическим, а гидравлическим путем.

Круговая выточка опорной тарелки заполняется маслом и через сверление соединяется с пьезометром, так-

же заполненным маслом. Полость опорной тарелки находится под давлением столба масла, залитого в пьезометр (рис. 10-6). При нагружении сегмента опорная тарелка прогибается, объем полости уменьшается, мас ло вытесняется в пьезометрическую трубку. Чтобы предотвратить протечки масла в зазор между нижней поверхностью сегмента и тарелкой, производится притирка их поверхностей.

Зависимость изменения объема круговой выточки тарелки от нагрузки, приложенной к сегменту, близка к линейной. Лишь при малых нагрузках есть откло-




Рис. 10-6. Пъезометрический способ контроля нагрузки на сегменты подпятника,

a — сегмент не нагружен; b — сегмент нагружен

нение от линейной зависимости. Чувствительность способа высока. Так, для агрегата Плявиньской ГЭС при опускании ротора на сегменты из круговой выточки опорной тарелки вытесняется объем масла около 10—15 см⁸. При стеклянных грубках с внутренним диаметром 9,3 мм изменение высоты столба масла составило 150—220 мм. Чувствительность может быть повышена, если применить трубки с меньшим внутренним диаметром.

Преимуществом этого способа контроля нагрузки на сегменты лодпятника перед другими — отсутствие каких-либо механических элементов (рычагов и пр.), а также его простога.

Недостатком является сложность обеспечения герметичности круговых полостей в опорных тарелках, Целесообразно изготавливать опорные тарелки с замкнутой внутренней полостью, объем которой меняется с изменением деформации опорной тарелки. В этом случае отпадает необходимость в притирке взаимоприлегающих поверхностей опорной тарелки и сегмента. Опытный комп-

лект таких опорных тарелок с замкнутой внутренней полостью был изготовлен на заводе для Плявиньской ГЭС и показал корошие эксплуатационные качества.

10-5. СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ ДВУХРЯДНЫХ ПОДПЯТНИКОВ

В двухрядных подпятниках должно быть обеспечено равномерное распределение нагрузки между парами сегментов и правильное распределение нагрузки между внутренними и наружными сегментами каждой пары. Распределение нагрузки между наружным и внутренним сегментами каждой пары происходит автоматически по правилу рычага I рода. Если соотношение длин плеч балансиров и площадей внутреннего и наружного сегментов у всех пар сегментов одинаково, то соотношение нагрузок между наружным и внутренним сегментами

Табляца 10-2 Нагрузки на сегменты двухрядных подпятников

| | Нанменование ГЭС | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Показатель | Волжекая име- ни В. И. Ле- нина | Новоен- бирекая | Верхнесвир- ская | | |
| Вес ротора агрегата, МН Число пар сегментов Нагрузка от веса ротора агре- | 14,00 20 | 7.80 24 | 7,50 24 | | |
| гата, МН: на пару сегментов на наружный сегмент на внутренний сегмент | 0,70 0,41 0,29 | 0,325 0,175 0,15 | 0,31 0,165 0,145 | | |
| Соотношение нагрузки на на- ружный и внутренняй сег- менты | 1,42 | 1,14 | 1,12 | | |

каждой пары будет однаковым. Наружные сегменты несут большую нагрузку, так как их площади больше, чем площади внутренних сегментов.

В табл. 10-2 приведены данные по двухрядным под-

пятникам. Обычно распределение нагрузки между парами сегментов двухрядных подпятников производится по деформации опорных тарелок наружного ряда одним из рассмотренных выше способов. При этом сравниваются нагрузки только наружных сегментов.

Такой способ контроля регулировки нагрузки имеет

следующие недостатки:

а) чувствительность его недостаточная, так как нагрузка на один наружный сегмент от веса ротора сравнительно невелика, а тарелки имеют достаточно высокую жесткость. В результате отклонение стрелки индикатора (при использовании обычного индикаторного способа контроля) оказывается очень малым. Для под пятника агрегата Новосибирской ГЭС нагрузка от веса ротора на один наружный сегмент составляет 175 кН, а отклонение стрелки индикатора всего 5—6 делений;

б) отсутствует учет нагрузки на внутренние сегменты. При неправильном соотношении плеч балансиров, на отдельных парах сегментов могут оказаться перегруженными внутренние сегменты при одинаковой загрузке наружных. Так, при испытании подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина было обнаружено, что на некоторых парах сегментов нагрузки на внутренние и наружные сегменты одинаковы, что может быть объяснено неправильной установкой длин плеч балансиров при монтаже. В результате оказалось, что внутренние сегменты перегружены в 1,5 раза, а точность регулировки недостаточна (см. гл. 5).

Учитывая рассмотренные выше особенности работы двухрядных подпятников, целесообразно распределение нагрузки между сегментами производить по суммарной нагрузке на пару сегментов. Такой способ был предложен и осуществлен на подпятнике одного агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина [Л. 16]. Нагрузка на различные пары сегментов сравнивается по про-

гибу балансиров (рис. 10-7). Для этого к каждому балансиру I с внутренней стороны приваривается рычаг 2. Вдоль боковой грани балансира он выводится к его наружной стороне. На переднем конце рычага 2 крепится обойма с индикатором 3. Ножка индикатора упирается в шлифованную поверхность уголка 4, который крепится к перед-




Рис. 10-7. Схема контроля нагрузки на сегменты двухрядного подпятника по прогибу балансира.

ней части балансира. В принципе это устройство работает так же, как индикаторное устройство с кольцом для контроля регулировки нагрузки на сегменты по деформации опорной тарелки. Под действием нагрузки балансир протибается. Его внутренний и наружный края идут вниз, передний край рычага с индикатором смещается кверху, а уголок, в который уперт индикатор, — книзу. В результате этого происходит изменение показаний индикатора.

Для подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина при нагрузке на балансир 0,90 МН (при 16 парах сегментов) отклонение показаний индикатора в среднем составляет 1 мм. Таким образом, чувстви-

тельность способа очень высока.

Трудность при применении этого способа представляет тарировка балалсиров. На Волжской ГЭС имени В. И. Ленина для тарировки был собран специальный стенд, иметирований секцию подпятника: секция основания (стола) подпятника, опора балансира, опорные тарелки, сегменты. Сварная плита с шлифованной поверхностью заменяла диск подпятника. Нагрузка создавалась двумя гидравлическими домкратами, упертыми в бетонный свод и в плиту.

Каждый балансир с приваренным к нему рычагом поочередно устанавливался на стенде, собиралась вся схема измерения и производилась тарировка: создавалась нагрузка на балансир от 0 до 1,1 МН ступенями через каждые 0,10 МН. При сборке необходимо следить за правильностью соотношения плеч рычагов балансира

и точностью оборки измерительной схемы.

После тарировки балансиры вновь устанавливались на свои места в подпятнике и производилась регулировка нагрузки на сегменты. Процесс ретулировки тот же, что и при любом другом способе, описанном выше.

При нескольких подъемах и опусканиях ротора показания индикаторов отличаются не более чем на два деления, т. е. на 2% полной нагрузки. Это и определяет возможную точность регулировки нагрузки данным способом 2%. Однако точность регулировки нагрузки зависит в основном от того, насколько полученные тарировочные кривые соответствуют действительности. Суммарная погрешность скадывается из погрешности тарировки, а также из погрешностей, которые возникают при разборке измерительной схемы на стенде и сборке ее на подпятнике. В целом точность этого способа контроля регулировки натрузки на сегменты с учетом погрешностей тарировки может быть принята равной 10% (±5%). На Волжской ГЭС имени В. И. Ленина подбивка по прогибу балансиров была сделана в течение одной смены за семь подъемов и опусканий ротора. Разница загрузки сегментов по полученным тарировкам составила ±3%.

Если невозможно создать стенд для тарировки балансиров, то можно осуществить косвенную тарировку их, например, тензометрическим способом по деформации всех опорных тарелок. На опорные тарелки (внутренние и наружные) наклеивают тензометры; тарелки тарируют на прессе и производят подбивку тензометрическим способом. По пожазаниям индикаторов в схеме подбивки по прогибу балансира определяют тарировочные коэффициенты, которыми в дальнейшем можно пользоваться при подбивке по прогибу балансира. Точность подбивки при косвенной тарировке будет, конечно, ниже.

10-6. КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ ПОДПЯТНИКОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОПОРОЙ

В подпятниках на гидравлической опоре также требуется производить периодическую проверку и регулировку высотного положения упругих жамер. Несмотря на автоматическое выравнивание нагрузки между сегментами, у этих подпятников могут оказаться перегруженными или недогруженными отдельные сегменты из-за

различной жесткости упругих камер.

В подпятниках на гидравлических опорах предусмотрено заводское индикаторное устройство для регулировки высотного положения упругих камер, схематически показанное на рис. 10-8. Регулировка производится обычным способом. При поднятом на тормозах рогоре устанавливают нули индикаторов, затем ротор опускают на сегменты и снимают показания индикаторов. У тех упругих камер, на которых индикаторы показывают наибольшее сжатие, опорный болт следует ввернуть, т. е. опустить сегмент; у тех упругих камер, где индикаторы показывают растяжение, упорный болт следует вывернуть, т. е. поднять сегмент. По данным испытаний точность регулировки должна быть не ниже 0,2 мм (см. гл. 4).




Рис. 10-8. Индикаторное устройство для регулировки высотного положения упругих камер.

10-7. ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДЛЯТНИКА НА ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАГРУЗКИ

Основные способы контроля регулировки нагрузки на сегменты подпятника связаны с измерением деформаций опорных тарелок. Поэтому на результатах тарировки и подбивки сказывается состояние самих опорных тарелок — в первую очередь плоскостей кольцевых буртиков, на которые опираются сегменты. Опыт показывает, что при плохом состоянии поверхностей буртиков (наличии рисок, забоин, запиженных участков и т. д.) тарировочные зависимости получаются нелинейными, особенно в начальной части. Иногда отклонение показаний прибора, регистрирующего деформацию опорной тарелки, происходит в зоне малых нагрузок сначала в одну сторону, а при дальнейшем увеличении нагрузки в другую. Это вносит неопределенность в результаты тарировки и регулировки нагрузки и увеличивает погрешность.

Поэтому перед тарировкой опорных тарелок и регулировкой нагрузки следует осмотреть поверхности опорных буртиков на тарелках, а также тыльные поверхно-

сти сегментов, сопрягаемые с буртиками. Исправление состояния поверхностей опорных тарелок может быть достигнуто их проточкой на токарном станке. На рис. 10-9 приведены результаты тарировки опорной тарелки индикаторным способом с кольцом до и после проточки буртика на 0,2 мм. Проточка значительно улучшила тарировочную зависимость, сделав ее линейной,




Рис. 10-9. Тарировочные «ривые опорной тарелки подпятника до и после проточки буртика.

a — тензометрический способ, δ — рычажно-индикаторные способы: I — по прогибу опорной тарелки с кольцом; II — по прогибу опорной тарелки относительно сегмента I — до проточки; 2 и 3 — после проточки,

что позволяет пользоваться не кривой, а тарировочным

коэффициентом.

Состояние пверхностей буртиков опорных тарелок сказывается на любом способе контроля нагрузки на сегменты, если только он основан на измерении деформации опорных тарелок. Это хорошо видно из рис. 10-5. на котором показаны тарировочные зависимости опорных тарелок, полученные тремя различными способами. У тарелки 16 состояние буртиков было недостаточно хорошим и ее тарировочная кривая имеет нелинейный характер в начальной части зависимостей, полученных всеми способами. Сильнее всего искажение проявляется при наиболее распространенном индикаторном способе по прогибу опорной тарелки относительно сегмента. Так, до нагрузки 0,15 МН (т. е. до четверти полной нагрузки от веса ротора) показания индикатора были даже отрицательные (см. рис. 10-5).

11020-1

Точность регулировки нагрузки на сегменты подпятника зависит также и от состояния поверхностей деталей, сопряженных с опорной тарелкой: тыльной поверхности сегмента и сферической поверхности головки опорного болта. Тарировку всех опорных тарелок на прессе производят с одним сегментом, с одним опорным болтом, состояние которых неред тарировкой проверяется н обычно является хорошим. После установки опорных тарелок на свои места в подпятнике каждая из них сопрягается уже со своим сегментом и своим опорным болтом. Если состояние сопрягаемых с тарелкой поверхностей этих деталей отличается от тех, что имелись при тарировке на прессе, то точность подбивки резко ухудшается, так как тарировочные зависимости уже не будут соответствовать действительным. Поэтому кроме тщательного проведения тарировки требуется обеспечение хорошего состояния как самих опорных тарелок, так и тыльных поверхностей всех сегментов и сферических поверхностей всех опорных болтов.

Как было показано в предыдущей главе, для крупных подпятников имеется определенная зависимость пульсации нагручки на сегменты от неровностей зеркальной поверхности диска По замерам на ряде подпятников на жестких винтовых опорах крупных агрегатов получено, что неровность зеркала, равная 0,1 мм, вызывает пульсацию усилий на сегментах 0,10 МН (см. гл. 8).

Регулировка нагрузки на сегменты любым из вышерассмотренных способов производится, исходя из предположения идеальной ровности зеркальной поверхности диска. На самом деле, как показал опыт, размер неровностей составляет для большинства подпятников крупных гидроагрегатов 0,05—0,08 мм, а в некоторых случаях и больше. В процессе регулировки нагрузки на сегменты, которая производится при одном угловом положении диска, достигается равномерная загрузка всех сегментов, независимо от того, находятся ли они в процессе регулировки под выступом или под впадиной на зеркале.

После пуска агрегата тот сегмент, который находился под самой глубокой впадиной на зеркале, окажется наиболее нагруженным, так как кроме статической составляющей нагрузки на него будет дополнительно действовать динамическая составляющая нагрузки при прохождении над ним наибольшего выступа на зеркале

Тот же сегмент, который при регулировке находился под выступом на зеркале, при работе агрегата окажется наименее нагруженным, так как он будет разгружаться при прохождении над ним впадины на зеркальной поверхности диска. Наибольшая разница загрузки сегментов будет соответствовать пульсации от неровности зеркальной поверхности диска.

Рассмотрим конкретный пример. Пусть у подпятника на винтовых опорах, имеющего восемь сегментов, неровность зеркальной поверхности диска составляет

0,08 мм (рис. 10-10). Такая неровность вызывает при вращении ротора, как указано выше, пульсацию усилий на сегменты 80 кН.

Предположим, что при том положении диска относительно сегментов, которое изображено на рис. 10-10, произведено строго равномерное распределение на-



Рис. 10-10. Профиль веркальной поверхности диска.

грузки на сегменты. Пусть нагрузка на каждый сегмент составляет 0,5 МН. При вращении ротора нагрузка на сегмент 5 который при регулировке находился под наибольшей впаднной на зеркальной поверхности диска, будет изменяться от 0,5 МН (в момент прохождения надним наибольшей впадины) до 0,58 МН (в момент прохождения надним наибольшего выступа). Средняя нагрузка на него составит 0,54 МН. Нагрузка на сегмент 3, который при регулировке находился под наибольшим выступом зеркала пяты, будет изменяться от 0,5 до 0,42 МН (при прохождении над ними наибольшей впадины на зеркале). Средняя нагрузка на сегмент 3 будет 0,46 МН.

Таким образом, сегмент, находившийся при регулировке под впадиной, оказывается наиболее нагруженным, а сегмент, находившийся под выступом— наименее нагруженным. Разница в их загрузке составляет 80 кН, т. е. равна пульсации от неровности зеркала. Все другие сегменты находятся в промежуточном положении. Например, нагрузка на сегмент 6 изменяется от 0,48 МН (когда над ним проходит наибольшая впадина) до 0,56 МН (когда над ним проходит наибольший выступ). Средняя нагрузка сегмента 5 будет 0,52 МН,

| Нагрузка = согиснъз после регули ревин, МН 0,5 | 0,5 | | Homep cermenta 1 2 3 4 5 6 6 0 6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,68—0,56 0,46—0,54 0,50 0,42 0,43 0,14 0,50—0,78 0,48—0,56 | 0,5 0,5 0,50 0,42 | Номер сегмента 6,5 0,5 0,46 0,50—[| 0,5 0,5 0,5 0,5 | | 6,5 | 8 0,5 |
|--|---|------------|---|-------------------------|---|--------------------------|---------|-----------|----------|
| повержност и днека | Средияя нагрузка на сег жент на работвющем агре- гате, МН | 0,50 | 0,48 | 0,4 | 6.50 | 0,74 | 6 52 | 0,49 | 8.0 |
| C werow | Нагрузка на сегченты после регулировки, М.И. | 0,50 | 0 52 | 1, 0 | S 0 | 0.41 | 0,48 | 0,81 | 02'0 |
| зеркаль 108 поверхности диска | Пульсация нагрузки на 0,46—0,54 | 99,46-0,54 | 0,46-0,54 | 2,0-9,0 | 0,46-0,54 0,46-0,54 0,43-0,74 0,47-1,74 0,46-0,54 0,46-0,54 | 0,47-7,54 | 46-0,54 | 0,46-0,54 | 0.46-0 7 |
| | Средияя натружка на сег- мент на работающем агре гате, МН | 05.50 | 05,50 | 03.0 | 0 '0 | 03'0 | 05.*O | 05'0 | 02*0 |

а пульсация нагрузки 80 кН. В табл. 10-3 указаны значения нагрузок на каждый сегмент подпятника для рассматриваемого случая.

Следовательно, даже при абсолютно равномерном распределении нагрузки на сегменты подпятника при регулировке, в процессе работы агрегата возникает неравномерность загрузки сегментов, вызванная неровностью зеркальной поверхности диска. Для крупных однорядных подпятников на жесткой винтовой опоре. как правило, имеющих неровность зеркальной поверхности диска 0,05-0,08 мм, эта дополнительная нагрузка составляет 0,06-0,08 МН. Для подпятников агрегатов Братской и Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС, имеющих нагрузку на один сегмент от веса ротора 0,070 МН, эта неравномерность вносит дополнительную погрешность в подбивку 5-11%, а для подпятников агрегатов Днепродзержинской и Воткинской ГЭС, имеющих нагрузку на один сегмент от веса ротора 0,40-0,45 МН, вносится погрешность в подбивку, равная 11-18%.

Указанной неравномерности в загрузке сегментов можно избежать соответствующей корректировкой в процессе регулировки. Для этого необходимо знать профиль зеркальной поверхности диска и зависимость пульсации усилий на сегменты от неровности зеркальной поверхности диска. Профиль легко определяется путем прокрутки ротора агрегата на сегментах, смазанных салом, с замерами бнения зеркала пяты по индикаторам или специальным датчикам, как указано в гл. 8. Зависимость же пульсации усилий на сегментах от неровности зеркальной поверхности диска для однорядных подпятников на жесткой винтовой опоре: 0,01 мм биения зеркала соответствует пульсации усилий 10 кН (при линейной зависимости между этими величинами).

Рассмотрим, как должен происходить процесс регулировки нагрузки для подпятника, профиль зеркальной поверхности диска которого изображен на рис. 10-10. Поскольку сегменты, которые при регулировке находятся под наибольшей впадиной на зеркале, при работе оказываются перегруженными, их следует недогрузить на значение половины пульсации, вызываемой бневием зеркала, а сегменты, которые находились под наибольшими выступами на зеркале,— перегрузить на то же значение. Так. сегмент 5 должен быть нагружен не до 0,50 МН,

а до 0,50-0,04=0,46 МН. Тогда при работе агрегата он будет загружаться от 0,46 до 0,54 МН и средняя нагрузка на него составит 0,50 МН. Сегмент 3 должен быть нагружен до 0,54 МН. Тогда при работе агрегата нагрузка на него будет изменяться от 0,54 до 0,46 МН, а средняя нагрузка составит 0,50 МН.

Соответствующие коррективы должны быть внесены и в нагрузку других сегментов Например, сегмент б должен быть нагружен до 0,48 МН. Тогда при работе его нагрузка будет изменяться от 0,46 до 0,54 МН при средней нагрузке 0,50 МН. Результаты регулировки с учетом профиля зеркала представлены в нижней части

табл. 10 3.

Таким образом, при проведении регулировки нагрузки на сегменты на неподвижном агрегате заранее создается неравномерность загрузки сегментов, учитывающая профиль зеркальной поверхности диска. В результате на работающем агрегате все сегменты оказываются загруженными равномерно

Более радикальным способом устранения дополнительной погрешности в загрузке сегментов от неровности зеркальной поверхности диска является устранение самой неровности. Способы контроля и устранения неровности зеркальной поверхности диска изложены в гл. 8.

Как отмечалось, для двухрядных подпятников и подпятников на гидравлической опоре неровность зеркальной поверхности диска сказывается на загрузке сегментов значительно меньше.

10-8, ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ ТАРЕЛОК НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СЕГМЕНТЫ

Как показал опыт эксплуатации, жесткость опорных тарелок на одном подпятнике оказывается различной. Разница достигает 20-30%. Из рис. 105, на котором представлены тарировочные зависимости, полученные тремя различными способами, видно, что тарелка 9 при всех способах имеет наибольшие ноказания по индикатору, а тарелка 16-- наименьшие. Это свидетельствует о том, что тарелка 9 является менее жесткой, чем тарелка 16. В данном случае различие в жесткости составляет по одному способу 20, а по двум другим 30%.

Распределение нагрузки на сегменты осуществляется под действием веса ротора агрегата. На работающем агрегате осевое усилие на подпятник увеличивается за счет реакции воды на рабочее колесо турбины. Для агрегатов с поворотно-лопастными турбинами полное осевое усилие на подпятник примерно в 2 раза больше веса ротора. Так, для агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина вес ротора 13,50 МН, а полное усилие на подпятник 28.5 МН, для агрегатов Саратовской ГЭС вес

ротора 8,0 МН, а полное усилие 15,0 МН.

После регулировки нагрузки сегменты будут равномерно загружены весом вращающихся частей агрегата. На каждый сегмент приходится нагрузка С. При этом прогиб тарелки, имеющей наибольшую жесткость, будет наименьшим и составит бі. Прогиб тарелки с наименьщей жесткостью, наоборот, будет наибольшим и составит ба. Коэффициенты жесткости этих тарелок будут соответственно $k_1 = G/\delta_1$ и $k_2 = G/\delta_2$. При загрузке дополнительно осевым гидравлическим усилием все тарелки прогнутся одинаково на δ_0 — прогиб, соответствующий средней жесткости $k_{\rm cp} = P_{\rm oc}/\delta_0$ (где $P_{\rm oc}$ — нагрузка от осевого гидравлического усилия в расчете на один сегмент). При этом сегмент, имеющий самую жесткую опорную тарелку, воспримет нагрузку $P_1 = k_0 \delta_0$, а сегмент, имеющий самую податливую опорную тарелку, $P_2 = k_2 \delta_0$. Разница в загрузке сегментов

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \delta_0 (k_1 - k_2) = \frac{P_{\infty}}{k_{\rm cp}} (k_1 - k_2).$$

В процентном отношении к средней нагрузке на сег-Mehr

$$\Delta P' = \frac{P_{\text{oc}} (k_1 - k_2)}{(P_{\text{oc}} + G) k_{\text{ep}}} 100.$$

Отношение $P_{oc}/(P_{oc}+G)$, характеризующее дол.о осевого гидравлического усилия от полной нагрузки, примерно равно для поворотно-лопастных гидротурбин 0.5, а для радиально-осевых 0.35. Отношение $(k_1 - k_2)/k_{\rm cp}$, характеризующее разницу жесткостей опорных тарелок, достигает, как уже упоминалось, 0,20-0.30. Если принять значение $(k_1-k_2)/k_{\rm cp}=0.2$, то разница загрузки сегментов из за различной жесткости опорных тарелок составит для подпятников агрегатов с поворотно-лопастными турбинами 10%, а с радиально-осевыми турбинами 7%

Чтобы избежать указанной неравномерности загрузки сегментов, следует для одного подпятника подбирать опорные тарелки одинаковой жесткости. Если это по каким-либо причинам невозможно и известна разница в жесткости опорных тарелок, то целесообразно при регулировке нагрузки сегменты, имеющие наиболее жесткие тарелки, недогрузить с тем, чтобы при максимальной нагрузке на подпятник на работающем агрегате распределение нагрузки было более ровным.

Глава одиннедцетая

температурный контроль подпятников

Контроль за состоянием подпятников гидроагрегатов в процессе их эксплуатации осуществляется по их температуре. Контролируется температура сегментов и масла в ванне подпятника. Применяются в основном две измерительные системы: а) периодической проверки температуры, б) автоматической сигнализации и подачи импульса на аварийную остановку агрегата при ненормальном повышении температуры.

При первой используются термометры сопротивления, которые можно поочередно подключать к логометру; они устанавливаются во всех сегментах или в части из них, а также в маслованне в зоне горячего и в зоне колодного масла (по одному датчику). Вторая основывается на применении термометрических термосигнализаторов (чаще всего типа TC-100); они устанавливаются в двух или четырех сегментах и иногда в зоне горячего масла.

Обычно в первый период эксплуатации выясняется, какую температуру в различное время года имеет подпятник, и принимается уставка термосигнализаторов на 5—6°С выше установившейся температуры на сигнал и на 8—10°С выше установившейся температуры на остановку агрегата. Настройка уставок должна производиться по фактически установившейся температуре.

Повышение температуры сверх нормальных значений для данного времени года является признаком появления неисправности. Применяющаяся в настоящее время система термоконтроля способна отметить плавное медленное повышение температуры сегментов и масла, вызванное ухудшением состояния системы охлаждения (засорение маслоохладителей) или общим ухудшением состояния подпятника (ухудшение состояния поверхности

трения в процессе эксплуатации) и т. д. Такая система термоконтроля недостаточно чувствительна и слишком инерционна для регистрации быстро развивающихся повреждений поверхностей трения и предотвращения аварийных повреждений. Если по каким-либо




Рис. 11-1. Размещение датчиков термоконтроля в сегментах подпятников,

а --- двухслойный сегмент; 5, в -- однослойные сегменты.

причинам происходит повреждение баббитовой поверхности сегментов (обычно при пусках или остановках агрегатов), сопровождающееся быстрым повышением температуры, то существующая система термоконтроля слишком поздно реагирует на него, и остановка агрегата защитой происходит уже после того, как авария произошла (значительное подплавление рабочей поверхности сегментов, иногда повреждение заркальной поверхности диска). Таким образом, авария не предупреждается, а лишь регистрируется.

Такое положение вызывается в основном двумя причинами: неудачным размещением датчиков в сегментах и неудачной конструкцией применяемых датчиков и вторичных приборов. Как правило, датчики температуры устанавливаются в сегментах довольно далеко от рабочей поверхности: в различных конструкциях это расстояние составляет 20—40 мм (рис. 11-1). Температура сегмента на таком расстоянии от рабочей поверхности значительно отличается от температуры на рабочей поверхности, а изменение температуры в месте замера запаздывает по сравнению с изменением температуры на рабочей поверхности. Особенно это сказывается в тол стых однослойных сегментах, в которых перепад температуры по толщине составляет 10—15°С в установившихся режимах. На рис. 11-2 показано изменение тем-

пературы по толщине однослойного сегмента через различные промежутки времени после пуска. Видно, что в месте установки эксплуатационных датчиков термо-контроля (на расстоянии 35 мм от рабочей поверхности) температура в установившемся режиме на 6,5°С ниже, чем на рабочей поверхности, а через 5 мин после пуска агрегата температура даже на 10°С ниже, чем на рабо-




Рис. 11.2. Изменение температуры по толшине однослойного сегмента.

Г — баббит; // — сталь; / — температура перед пуском; // 2 — температура через 5 мин после пуска;
 З — температура через 16 ч после пуска;
 4 — место установки датчиков термоконтроля

чей поверхности. Из кривых рис. 11-2 видно, что за первые 5 мин после пуска агретата рабочая поверхность нагрелась на 23°С, а в месте установки эксплуатационных датчиков нагрев составил всего 13°С.

Наиболее нагретая зона рабочей поверхности сегмента находится между центром и сбегающей кромкой со смещением к наружному краю сегмента (см. рис. 9-2). В этой зоне и должны быть установлены датчики термоконтроля. Чаще всего так и делается, но в отдельных случаях термосопротивления устанавливаются ближе к набегающей кромке, в ре-

зультате их показания значительно отличаются от температуры самой горячей зоны сегмента.

Применяемые для термоконтроля датчики температуры также имеют неудачную конструкцию. На рис. 11-3 показан наиболее часто применяемый датчик ЭТМ-ХІ, используемый для периодического визуального контроля температуры. Термоэлемент 1 (изолированная медная проволока диаметром 0,1 мм, намотанная на цилиндрический каркас из пластмассы) помещен во внутренний патрон 2 с воздушным зазором между ними. Патрон 2 также с зазором помещен в защитный кожух 3, припаянный к штуцеру 4. После установки датчика в гнездо защитный кожух 3 также оказывается отделенным от тела сегмента воздушным зазором. Таким образом, термоэлемент отделен от тела сегмента, температуру которого он измеряет, двумя металлическими цилиндрами

и тремя воздушными зазорами. Естественно, что инерционность этой системы очень велика. В отдельных случаях запаздывание показаний достигает 10 мин и более. Это не имеет значения для измерений температуры при установившихся режимах работы, но недопустимо при контроле за температурой сегментов при первом после ремонта или монтажа пуске и в переходных режимах.

А именно с использованием этих датчиков, подключенных на логометр, и производится такой контроль температуры.

Рис. 11-3. Датчик температуры типа ЭТМ-XI

Термометрически е сигнализаторы типа

ТС-100, широко используемые на ГЭС для автоматической сигнализации и подачи импульса на остановку в случае чрезмерного повышения температуры, имеют меньшую инерционность, чем термосопротивления. Датчик термосигнализатора, состоящий из баллона с низкокинящей жидкостью, вставляется непосредственно в гнездо в сегменте, т. е. здесь имеется всего один воздушный зазор между измерителем температуры и телом сегмента. Однако опыт эксплуатации показывает, что термосигнализаторы дают очень большую погрешность и ненадежны в работе.

В процессе натурных испытаний подпятников, когда производились измерения температуры термопарами непосредственно в баббите и одновременно по станционному термоконтролю, неоднократно выявлялись недостатки существующих систем термоконтроля. При местных повреждениях сегментов термопарами сразу отмечалось повышение температуры, а станционные приборы на это никак не реагировали.

При одном аварийном повреждении подпятника во время испытаний [Л 3] производилось измерение температуры по термопарам и по станционным датчикам. По термопарам было сразу отмечено резкое повышение температуры Однако агрегат решили не останавливать, так как станционный логометр в комплекте с термосопротивлениями, установленными в наждом сегменте, никакого повышения температуры не показал Термосигнализаторы отметили некоторое повышение температуры, но разлица показаний отдельных приборов была очень велика В частности, термосигнализатор, включенный на подачу сигнала и импульса на остановку, показывал самую низкую температуру. После отмеченного по термопарам повышения темпе-

ратуры, агрегат проработал на холостом ходу 8-9 мин и после этого

сработал термосигнализатор и дал импульс на остановку агрегата. Термосигнализатор показывал при этом 70°С, а термопары фиксировали 160°С. Некоторые термосигнализаторы, не включенные на защиту, показывали 95—100°С. По термосопротивлениям, выведенным на логометр, повышение температуры было отмечено уже после аварийной остановки агрегата. В результате произошло значительное подплавление баббитовой поверхности сегментов.

Таким образом, применяемые способы контроля являются малоэффективными и не могут служить средствами защиты. Однако, как уже отмечалось, существующая система термоконтроля может быть использована для определения таких изменений состояния подпятника, которые приводят к постепенному повышению общего уровня температуры. В частности, при ухудшении общего состояния поверхностей трения (повышение шероховатости зеркальной поверхности диска, появление местных повреждений баббитовой поверхности сегментов и др.) обычно повышается общий уровень температуры подпятника. Чтобы его отметить, необходимо ежесуточно (один или несколько раз) производить запись температуры сегментов и масла. Результаты замеров следует изображать графически; не реже чем 1 раз в 10 дней нужно подсчитывать среднее для всех сегментов значение температуры при работе агрегата под нагрузкой (в один из дней декады, например, 5, 10 и 15 числа каждого месяца) и наносить на график. Сравнение этих кривых, а также кривых разницы средней температуры сегментов и масла за каждый предыдущий и последующий год позволяет обнаружить ухудшение состояния поверхностей трения.

На рис. 11-4 представлены температурные кривые, полученные описанным способом, для двух агрегатов Воткинской ГЭС. Из него видно, что для агрегата № 4 кривые за 2 года эксплуатации практически совпадают, что свидетельствует о неизменности состояния поверхностей трения в подпятнике. Для агрегата № 3 кривые за 1967 г. идут выше, чем за 1966 г., что свидетельствует об ухудшении состояния поверхностей трения. Действительно, на зеркальной поверхностей трения. Действительно, на зеркальной поверхности диска подпятника агрегата № 3 в 1967 г. обнаружены поверхностные трещины, которые привеля к утяжелению условий работы подпятника. В 1967 г. произошло три повреждения подпятника. Как видно из рис. 11-4, благодаря станционному термоконтролю можно установить ухудшение состояния поверхностей трения

В тех случаях, когда подпятник работает ненадежно, следует особо тщательно осуществлять температурный контроль. В дополнение к обычным замерам следует вести непрерывное наблюдение за температурой одного из сегментов при пусках, остановках и изменениях режимов работы. Это может помочь своевременно заметить повреждение. Так, агрегат № 6 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС в апреле 1960 г. после ремонта подпятника, вызванного его повреждением, в течение 5 сут




Рис. 11-4. Изменение температуры подпятников агрегатов Воткинской ГЭС по данным станционных приборов.

Сплошная ливия — в 1967 г., нумктирная — в 1966 г. a — агрегат № 3; $t_{\rm cp}$ — средняя температура сегментов; $t_{\rm M}$ — температура масла в ванне подлятиима.

работал с малыми нагрузками. Затем была набрана нормальная нагрузка. Температура подпятника повысилась и стабилизировалась. Но через 35 мин было отмечено быстрое повышение температуры на 5°C. Агрегат был разгружен и остановлен. При вскрытии обнаружена полоса подплавления баббита в средней части сегментов

Аналогичные случаи были отмечены и на некоторых других ГЭС. Во всех случаях, когда агрегат своевременно разгружался и выводился для осмотра, удавалось избежать остановки его защитой. В тех случаях, когда после разгрузки агрегата (что приводило к снижению температуры) его не останавливали, а затем пытались снова загрузить, происходило подплавление баббитовой заливки сегментов и остановка его защитой. В отдельных

случаях, когда за темнературой подпятника велось непрерывное наблюдение при пусках или остановках, удавалось отметить по термосигнализаторам кратковременное повышение температуры, вызванное повреждением части рабочей поверхности ссгментов.

Температурный контроль поэволяет также оценивать равномерность распределения нагрузки между сегментами. Обычно для жестких подпятников разница температуры отдельных сегментов составляет 5-7°С. Больший разброс температуры свидетельствует о чрезмерно большой разнице в загрузке сегментов и необходимости подрегулировки

Таким образом, несмотря на большую инерционность и недостаточную чувствительность существующих систем гермоконтроля, целесообразно их максимальное исполь-

зование в следующих направлениях:

а) для контроля за состоянием поверхностей трения в разрезе длительного периода времени, а также для контроля работы системы охлаждения;

б) для особо тщательного контроля при пусках, остановках и изменениях режима работы на ненадежно ра-

ботающих подпятниках;

в) для контроля разницы температуры сегментов, ха-

рактеризующей неравномерность их загрузки.

Опыт эксплуатации показал, что подпятники могут некоторое время (иногда весьма длительное) работать с частично поврежденными рабочими поверхностями сегментов. Об этом свидетельствует тот факт, что повреждения часто обнаруживаются при осмотрах во время плановых ревизий или капитальных ремонтов. От 30 до 60% всех повреждений подпятников крупных вертикальных гидроагрегатов относятся именно к повреждениям, обнаруженным при плановых осмотрах и пред ставляющим собой полосы натиров на баббитовой поверхности или подплавления части рабочей поверхности На некоторых ГЭС были случаи, когда при невозможности исправления подплавленных или натертых поверхностей агрегаты пускались с поврежденными сегментами и работали еще некоторое время, выдерживая определенное число пусков и остановок.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что повреждения рабочих поверхностей сегменгов происходят не сразу до аварийного состояния, а как бы «накапливаются» постепенно. Опыт натурных исследований под-

пятников показывает, что начальные повреждения баббитовой поверхности происходят в основном при пусках и остановках и сопровождаются местными температурными вспышками. Такие местные повреждения при пусках объясняются тем, что по каким-либо причинам отдельные участки поверхностей трения остаются в непосредственном соприкосновении до достижения значительной окружной скорости ротором. Тепловыделение от трения без смазки на этих участках оказывается столь значительным, что приводит к размятчению поверхностного слоя баббита, его смещению в направленин вращения и переносу диском с одного сегмента на другой.

Однако если участок повреждения не слишком велик, то при определенной частоте вращения происходит всплывание диска над сегментами за счет создания подъемной гидродинамической силы на всей остальной площади сегментов. В этом случае происходит разделение трущихся поверхностей масляной пленкой по всей площади. Начавшийся процесс повреждения прекращается, повреждение локализуется. Длительность описанного процесса невелика -- не более 20-25 с, так как полное время набора нормальной частоты вращения при пусках обычно составляет 30-50 с. Наблюдениями в процессе эксплуатации установлено, что размятченный баббит по полосы повреждения смещается не только в направлении вращения, но и в перпендикулярном направлении [Л 41], образуя местный подъем баббита над поверхностью по краям полосы повреждения.

Начальное местное повреждение баббитовой поверхности постепенно развивается при последующих пусках и остановках и в конечном счете, если не будет во-время обнаружено, приводит к значительному подплавлению баббитовой поверхности и аварийной остановке агрегата. Это повреждение может произойти при любом режиме работы агрегата (пуске, остановке или наборе нагрузки).

Начальное местное повреждение может появиться и при остановке, хотя в общем остановки для гидроагрегатов являются более легкими режимами, чем пуски (см. гл. 12). В этом случае в самом конце остановки, когда частога вращения очень мала, происходит местное касание поверхностей трения и повышенное тепловыделение с размягчением баббита в этом месте. Такое повреждение рабочей поверхности сегмента происходит обычно на подпятниках агрегатов с очень тяжелым ротором, особенно при наличии каких-либо дефектов в подпятнике (повышенная волнистость или шероховатость зеркальной поверхности диска и пр.). При последующих пусках и остановках повреждение постепенно развивается, пока не приведет к значительному подплавлению баббитовой поверхности и аварийной остановке агрегата

Первоначальные местные повреждения баббитовой поверхности протекают быстро и в самых верхних слоях баббита. Поэтому существующие датчики теплового контроля, установленные далеко от баббитовой поверхности и слишком инерционные, не реагируют на кратковременные повышения температуры, сопровождающие эти местные начальные повреждения. Такой процесс может быть зафиксирован с помощью предложенного ОРГРЭС способа измерения температуры термопарами, заложенными в баббите вблизи рабочей поверхности. Запись показаний температуры производится автоматически на ленте самопишущего электронного потенциометра [Л. 7].

Опыт показал, что повреждения происходят на всех сегментах и имеют вид кольцевых полос натиров или подплавлений. Поэтому нет необходимости устанавливать термопары во все сегменты — достаточно в одном-двух сегментах установить по 6—8 термопар в радиальном направлении на равном расстоянии друг от друга, так чтобы охватить измерениями все зоны поверхности сегмента. Размещать термопары надо в наиболее горячей зоне — между центром сегмента и сбегающей кромкой.

Поскольку головки термопар имеют непосредственный контакт с баббитом и расположены вблизи поверхности грения, а запись показаний термопар производится автоматически, то такая система измерений позволяет отмечать местные всплески температуры, сопровождающие начальные повреждения баббитовой поверхности.

На рис. 11-5 показана запись температуры сегмента с помощью термонар при пуске агрегата Воткинской ГЭС, во время которого произошло местное начальное повреждение баббитовой поверхности. Термонары, расположенные в зоне подплавления, показали в самом на-




Рис. 11-5. Изменение температуры подпятника агрегата Воткинской ГЭС при пуске. (Пунктирная линия— момент набора нагрузки; пифры соответствуют яомерам термопар; заштрихована зона повреждения баббитовой поверхности)

чале пуска резкий подъем температуры на 20—28°С над средним уровнем температуры сегмента в этог момент.

Подплавление баббита на рабочей поверхности сегмента может быть отмечено, даже если оно произошло не над термопарами. Так, при одном из пусков агрегата № 8 Воткинской ГЭС произошло подплавление сегментов подпятника в виде полосы шириной 40 мм (6% ширины сегмента). В одном сегменте было установлено шесть термопар, подключенных к электронному потенциометру. Ни одна из термопар не оказалась под полосой подплавления. Тем не менее две термопары, расположенные на расстоянии 15 мм в плане от этой полосы, показали при пуске кратковременное увеличение температуры до 61 и 69°С при средней температуре сегмента в этот момент 44°С.

На рис. 11-6 приведена запись температуры сегментов при остановке агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина, во время которой также произошло повреждение баббитовой поверхности. По термопарам, оказавшимся в зоне подплавления или натиров на баббитовой поверхности сегментов, отмечено быстрое увеличение температуры на 11—16°С. Оно зарегистрировано на последнем обороте ротора, т. е. при минимальной




Рис. 11-6. Изменение температуры подпятника агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина при остановке. (Пунктирная линия — момент полной остановки ротора; цифры соответствуют номерам термопар; заштрихованы зоны повреждения баббитовой поверхности.)

частоте вращения ротора агрегата, и наблюдалась до момента полной остановки ротора.

В отдельных, очень редких, случаях начальное повреждение баббитовой поверхности сегментов может происходить при работе агрегата под нагрузкой или при наборе нагрузки. На рис. 11-7 показана запись температуры после набора нагрузки на опытном агрегате Бухтарминской ГЭС с диагональной турбиной при местном повреждении рабочей поверхности сегментов. Характерной особенностью повреждения, начавшегося под нагрузкой, является то, что оно развивается до аварийного размера; поврежденной оказывается значительная часть рабочей поверхности и происходит остановка агре-

гата защитой, если своевременно не разгрузить или не остановить агрегат. Процесс развития начавшегося повреждения может быть довольно длительным. Из рис. 11-7 видно, что после набора нагрузки 15 МВт на агрегате Бухтарминской ГЭС, что вызвало значительное увеличение усилия на подпятник, началось повышение температуры баббитового слоя в центральной зоне сегмента; через 3 мин температура по показаниям термо-




Рис. 11.7. Изменение температуры подлятника агрегата Бухтарминской ГЭС с диагональной турбиной при измечении нагрузки. Цифры соответствуют номерам термопар.

пар, заложенным в 2 мм от рабочей поверхности, достигла 100°С. После снятия нагрузки до нуля (холостого хода) температура начала быстро снижаться и через некоторое время равнялась первоначальной.

Во всех трех рассмотренных случаях, после отмеченных всплесков температуры, были обнаружены полосы интенсивных натиров или начального подплавления на сегментах. Зона повреждения совпадала с местом расположения гермопар, давших всплески температуры. Характерно, что ни в одном из случаев не было отмечено повышения температуры по датчикам станционного термоконтроля.

Степень повреждения баббитовой поверхности в рассмотренных случаях была различной: в первом случае — одна полоса интенсивных натиров, переходящих в подплавление; во втором случае — несколько полос начальной стадии подплавления баббита и одна полоса натиров; в третьем случае — полоса интенсивных натиров.

Следует отметить, что во втором случае (рис. 11-6) после отмеченного резкого подъема температуры при остановке было еще два пуска и две остановки, при которых отмечалось увеличение степени повреждения баббито

вой поверхности сегментов.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что с помощью термодатчиков, устанавливаемых непосредственно в баббите вблизи рабочей поверхности, при автоматической записи их показаний можно определять начальную стадию повреждения поверхности трения, после которой еще допустима работа агрегата, возможно осуществление некоторого количества пусков и остановок. Применение такого способа термоконтроля позволит вовремя определить ухудшение состояния поверхности трения и избежать аварийного повреждения ч больших объемов восстановительных работ.

При использовании такой системы термоконтроля должны быть выполнены следующие основные условия: датчики температуры должны быть размещены в непосредственной близости (2-3 мм) от поверхности трения: они должны иметь непосредственный контакт с баббитом: должна осуществляться автоматическая запись показаний датчиков при пусках и остановках агрегатов, а в особых случаях и при работе под нагрузкой

или при изменении нагрузки.

Этим условиям хорошо удовлетворяет способ термоконтроля, предложенный ОРГРЭС [Л. 7]. Применяются стандартные термопары из хромель-копелевых 1 электролов (6-8 термопар), устанавливаемые в одном из сегментов, с автоматической записью их показаний на ленте электронного потенциометра ЭПП-09, КСП-4 или другого, подобного им. При разнице температуры горячих и холодных концов термопары 100°С термо- э. д. с. составляет 6.95 мВ. Диаметр электродов 0,5-1,0 мм.

Поскольку температура масла в ванне подпятника не превышает 50°C, а температура рабочей поверхности сегментов 80°C и лишь в аварийных случаях она может превышать 100°C, то термонары можно выполнять в хлорвиниловой изоляции. Лишь наконечники, вставляемые в сегмент, следует выполнить в изоляции из стекловолокна или другого теплостойкого изоляционного

материала.

Установка термопары в сегмент не представляет трудностей. Головка термопары из электродов диаметром 0,5-0,7 мм представляет собой сферу диаметром 2 2,5 мм. Термонара вводится в слой баббита через сверление диаметром 3-4 мм с тыльной стороны сегмента и ее головка плотно прижимается к металлу. Сверления не должны доходить до рабочей поверхности на 2—2,5 мм.

Запись производится на ленте электронного автоматического потенциометра. В схеме автоматических потенциометров предусмотрено термосопротивление, позволяющее исключить влияние температуры свободных концов термопар. Параметры схемы потенциометра и этого термосопротивления подобраны таким образом, что при изменении температуры свободных концов термопар и соответственном изменении термо-э. д. с. изменяется компенсирующее напряжение и показания потенциометра остаются неизменными. Однако при этой заводской схеме термопары должны или подсоединяться непосредственно к лотенциометру или удлиняться компенсационным проводом. При установке прибора на значительном расстоянии от места измерения температуры это неудобно, так как приходится применять длинные термопары.

Удобна применяемая в ОРГРЭС схема с одной компенсационной термопарой и медными соединительными проводами (рис. 11-8). По этой схеме термопары Iвыводятся из маслованны подпятника и их свободные концы закрепляются на доске контактных зажимов 2. Дальнейшее соединение термопар с зажимами на стенке прибора осуществляется медными проводами 3. Для учета разности температуры в месте свободных концов термопар и в месте установки потенциометра в измерительную цель вводится компенсационная термопара 7, головка которой закрепляется на доске контактных зажимов рядом со свободными концами термопар. При повышении температуры свободных концов, т. е. на досже контактных зажимов, термо-э. д. с. рабочих термопар уменьшится, но на столько же увеличится термоэ. д. с. компенсационной термопары, включенной последовательно с рабочими. В результате показания прибора останутся неизменными.

При рассмотренной схеме подсоединения термопар длина рабочих термопар составит 3-5 м, а потенцио-

233

¹ Хромель (90% Ni + 10% Ct), копель (56% Cu + 44% Ni).

метр можно устанавливать на расстоянии нескольких десятков метров от места измерения температуры. Требуется лишь одна компенсационная термопара (из тех же электродов, что и рабочие) длиной, равной длине соединительных проводов.

Переделка заводской схемы подсоединения термопар в самом потенциометре ЭПП-09 несложна и сводится к пересоединению медных проводов, идущих от переключателя, с коробки свободных концов непосредственно




Рис. 11-8. Схема измерения температуры подпятника с помощью термопар и электронного автоматического потенциометра

1 — рабочие термопары; 2 — доска контактных зажимов; 3 — медные соедани-

тельные провода; 4— переключатель, 5— регистрирующий орган; 6— усилитель; 7— компенсационная термопара.

на колодку зажимов и врезке двух компенсационных проводов в измерительную схему после переключателя (рис. 11-9).

Поскольку, как было показано выше, начальные повреждения рабочей поверхности сегментов происходят в основном при пусках и остановках, целесообразно в большинстве случаев производить запись показаний термопар только в этих режимах. При такой схеме измерений целесообразен следующий режим работы потенциометра. Измерительная часть прибора включена постоянно, а переключающее устройство и протяжка диаграммной бумаги с печатанием точек включается при подаче импульса на пуск агрегата. В течение 10—

15 мин производится непрерывная запись температуры, затем реле времени отключает переключающее и записывающее устройства прибора. При работе агретата, когда записывающее устройство отключено, в работе остается одна «дежурная» термопара, на которой оста-




Рис. 11-9. Схемы подсоединения термопар к потенциометру ЭПП-09. а— ваводская схема; δ —схема ОРГРЭС; I—переключатель; I—колодка в зажимами для подсоединения термопар; I—колодка свободных концов; I— недные провода; I—компенсационные провода; I—колодка с зажимами для подсоединения компенсационной термопары; I_м—термосопротивление.

новился переключатель перед выключением записи. Она следит за температурой в данной точке измерения.

При подаче импульса на остановку также производится включение записывающего устройства с отключением его с помощью реле времени через 10—15 мин. Дежурный персонал в конце смены должен проверить, не имеется ли на диаграммах с записью пусков и остановок всилесков температуры, свидетельствующих о начале повреждения поверхности трения сегментов. Возможно также ручное включение прибора на запись в любое время. Такая схема использования температурного контроля с помощью термопар и электронных потенцио-

метров принята, например, на Возкинской ГЭС.

Данная система температурного контроля может использоваться не только для автоматической записи температуры и контроля за состоянием трущихся поверхностей (по всплескам температуры), но и для сигнализации и защиты при чрезмерном повышении температуры сегментов. Для этого в прибор вводится контактная система, позволяющая давать импульсы на сигнал о превышении температуры сверх заданного значения и на остановку агрегата (или на его разгрузку). Как видно из рис. 11-5 и 11-6, кратковременные всплески температуры при начальных повреждениях во время пусков и остановок не достигают предельных значений в силу кратковременности процесса. Если же развитие процесса повреждения идет непрерывно, то температура будет подниматься и достигнет значений примерно 100°С (как и в случае, представленном на рис. 11-7) и выше При достижении температуры, на которую настроена сигнализация (например, 90°С), сработает контактная система и будет дан автоматический сигнал.

На ГЭС, имеющих ненадежно работающие подпятники, пелесообразна непрерывная запись температуры в течение всего периода работы агрегатов. На ГЭС, где подпятники работают достаточно надежно, целесообразно вводить прерывистый режим работы потенциометров с записью температуры только при пусках и остановках. В остальных режимах, когда переключающее и записывающее устройства отключены, импульс на сигнал о ненормальном повышении температуры с одновременным включением записи будет дан от «дежурной» точки.

Опыт эксплуатации и натурных испытаний подпятников показывает, что в подавляющем большинстве слу-

чаев начальные повреждения происходят именно при пусках и остановках и они остаются незамеченными из-за недостаточной чувствительности и большой инерционности существующих способов термоконтроля. Развитие же повреждения до аварийного происходит позже и аварийная остановка может произойти как при одном из дальнейших пусков, так и при наборе нагрузки.

Поэтому, применяя описанный выше более чувствительный термоконтроль, можно определить начальную стадию повреждения сегментов и практически исклю-

чить аварийные повреждения.

Глава двенадцатая

РАБОТА ПОДПЯТНИКОВ ПРИ ПУСКАХ И ОСТАНОВКАХ ГИДРОАГРЕГАТОВ

12-1. ПУСКОВЫЕ РЕЖИМЫ ПОДПЯТНИКОВ ГИДРОАГРЕГАТОВ С ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫМИ ТУРБИНАМИ

а) Параметры, характеризующие работу подпятника при луске

Основным показателем надежности работы подпятника при пуске является скорость образования масляной пленки, разделяющей трущиеся поверхности. На ее образование при пуске значительное влияние оказывает натрузка, приложенная к подпятнику, и увеличение частоты вращения, т. е. ускорение. И нагрузка, и ускорение ротора на начальном этапе пуска могут в некоторой степени регулироваться пусковыми уставками (открытием направляющего аппарата и разворотом лопастей рабочего колеса турбины). Производя пуски с различными комбинациями углов установки лопастей рабочего колеса и открытий направляющего аппарата, можно подобрать их оптимальное сочетание, обеспечивающее наиболее благоприятную работу подпятника при пуске. Для сравнения различных пусков необходимо, чтобы температура сегментов и масла перед пусками была одинаковой, а время стоянки агрегата перед пусками одно и то же.

На рис. 12-1 и 12-2 представлены результаты обработки осциллограмм двух (из серий проведенных) пусков агрегата № 8 Воткинской ГЭС, полученные при испытаниях подпятника. На них показано изменение ос-




Рис. 12 1. Результаты обработки осциллограми пуска агрегата № 8 Воткинской ГЭС при α_{π}^{-} 25%, ϕ_{π}^{-} +5°

 σ — открытие направляющего анпарата; т — углы установки допастей рабочего колеса, n — частота вращения ротора, $P_{0,n}$ — осевое гидравлическое усилие, M — крутящий момент на валу; T_{14} — нагрузка на сегмент N_0 M; h_1 — h_0 — тожещина масляной пленки на сегментах.




Рис. 12 2 Результаты обработки осциллограмм пуска агрегата № 8 Воткинской ГЭС при $a_{\pi} = 25\%$, $\phi_{\pi} = +20^{\circ}$ Обозначения см. на рис. 12-1.

новных величин, характеризующих работу подпятника. Видно, что максимум осевого гидравлического усилия достигается в конце вервого — начале второго оборота ротора. Затем по мере увеличения частоты вращения и свертывания лопастей рабочего колеса происходит уменьшение осевого усилия. Такой закон изменения осевого гидравлическото усилия при пусках характерен для всех поворотно-лопастных гидротурбин. Характер изменения крутящего момента примерно такой же, как и у осевого усилия.

Опыты показали, что для различных пусковых открытий направляющего аппарата и различных пусковых углов установки лопастей рабочего колеса турбины осевое тидравлическое усилие агрегатов Воткинской ГЭС изменяется при пуске от 2,9 до 4,8 МН. По отношению к максимальному тидравлическому осевому усилию, ко-

Нагрузки, действующие на подпятника агрегатов с поворотно-лопастными гид ротурбинами при пусках

| Гадроэлектро- станция а тип тур заны | Peynas MH | G, MH | 0 100, % Pcyne 100, % | риаке, МН | . ₽ ^п , МН | PH F 100, % | $\frac{O + P^{\rm R}}{P}$ 100, % |
|---|-----------|-------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| Волжская име- ни XXII съез- да КПСС, ПЛ-587 ВБ-930 | 27,0 | 13,5 | 50 | 13,50 | 5,0-7,0 | 37—52 | 6976 |
| Рыбинская, ПЛ-91ВБ-900 | 21,0 | 11,0 | 52 | 10,0 | 2,5—5,0 | 25—50 | 64—76 |
| Воткинская, ПЛ-661ВБ-930 | 19,7 | 9,7 | 50 | 10,0 | 3,0-5,0 | 30—50 | 65—75 |
| Иркутская, ПЛ-577ВБ-720 | 18,0 | 9,0 | 50 | 9,0 | 5,0 | 55 | 7 7 |
| Днепродзер- жинская, ПЛ-661ВБ-930 | 12,0 | 7,2 | 60 | 4,8 | 1,35 | 28 | 71 |
| Верхнесвирская, ПЛ-91ВБ-800 | 12,5 | 7,5 | 60 | 5,0 | 2,0 | 40 | 7 5 |
| Нижнесвирская, малый агрегат, ПЛ-90ВБ-230 | 0,8 | 0,45 | 56 | 0,35 | 0,09-0,165 | 26—47 | 67—77 |

Примечание $P_{\text{сумм}}$ -полюе усилие; G—вес вращающихся частей агрегата; $P_{\text{г}}^{\text{макс}}$ —ван ольшее гидравлическое осевое усилие, действ/ющее на подлятник; $P_{\text{г}}^{\text{п}}$ — ван ольшее гидравлическое осевое усилие при пуске. Занчения рмакс не для всех приведенных случаев измерены при максимальном вапоре ГЭС.

торое составляет для агрегатов Воткинской ГЭС около 10,0 МН, осевое усилие при пуске составляет 30—50%.

В табл. 12-1 даны значения нагрузок на подпятники гидроагрегатов с поворотно-лопастными турбинами раз-

личных ГЭС, полученные по замерам, произведенным при пусковых уставках, принятых на ПЭС, или при различных комбинациях этих уставок (в этом случае в таблице даны две цифры). Из таблицы видно, что для всех агрегатов с поворотно-лопастными гидротурбинами осевое гидравлическое усилие при пуске составляет 25 -55% наибольшего гидравлического усилия, а полное (от веса вращающихся частей и от реакции воды) усилие при пуске 65—75%.

При проектировании подпятника полная нагрузка на
него (от реакции воды и от веса
вращающихся частей) задается. Пользуясь данными таблицы, можно определить ожидаемое осевое усилие при пуске.
Предельным значением нагрузки на подпятник при пуске,
обеспечивающей его надежную
работу, считается 2,8—3,0 МПа.
Исходя из этого по данным
таблицы можно определить
предельные размеры сегментов.

шегося режима. При эксплуатации подпятников действующих гидро-

после чего ведут обычный рас-

чет подпятника для установив-





Рис. 12-3. Кривые зависимости осеного гидравлического усилия и нагрузки на сегмент при пуске от пускового открытия направликшего аппарата и пускового угла установки лопастей рабочего колеса агрегата № 8 Воткинской ГЭС.

Обозначения см. на рис. 12-1.


агрегатов возможно облегчение их пусковых режимов путем правильного выбора пусковых значений открытия направляющего аппарата и пусковых углов установки лопастей рабочего колеса. Из рис. 12-1 и 12-2 видно, что чем больше пусковой угол установки лопастей при но-



стоянном открытии направляющего аппарата, тем меньше осевое гидравлическое усилие при пуске. Так, для гидроагрегата Воткинской ГЭС при переходе от пускового угла $\phi_{\pi} = +5^{\circ}$ к $\phi_{\pi} = +20^{\circ}$ при $a_{\pi} = 25\%$ осевое

гидравлическое усилие сни- мим м жается на 1,7 МН, или на 480 36 %. Значение пускового открытия направляющего 440 аппарата также влияет на осевое гидравлическое уси- 400 лие при nycke. Увеличение пускового открытия ведет зво к возрастанию осевого усилия. Так, переход от откры- 320 тия 20% к открытию 40%¹ при фи— +15° приводит 280 к возрастанию осевого усилия на 1,0 МН. На рис. 12-3 показан обобщенный график зависимости осевого усилия на подпятник и усилия на один сегмент при различных значениях пусковых углов и открытий для агрегата Воткинской rec.

Зависимость осевого гидравлического усилия от фт и ап, проиллюстрированная на примере агрегата Воткинской ГЭС (рис. 12-1—рис. 12-3), является общей для поворотно-лопастных гидротурбин. На рис. 12-4 показано изменение осевого гидравлического усилия, крутящего момента и частоты вращения в начальной стадии пусков малого гидроагрегата Нижнесвирской ГЭС






Рис. 12-5. Кривые зависимости осевого гидравлического усилия и крутящего момента при пуске от открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей рабочего колеса агрегата № 5 Рыбинской ГЭС.

при трех различных углах установки лопастей рабочего колеса. Из него видно, что уменьшение пускового угла $\phi_{\rm m}$ с +20 до $+13^\circ$ при $\alpha_{\rm m}\!=\!80\!\div\!100$ мм приводит к увеличению осевого тидравлического усилия с 0,09 до

0,165 МН, т. е. почти вдвое. В процентах от наибольшего гидравлического осевого усилия это увеличение сос-

тавляет 20%. -

На рис. 12-5 представлены результаты исследований пусковых режимов одного из агрегатов Рыбинской ГЭС при различных комбинациях пусковых открытий направляющего аппарата и пусковых углов установки лопастей рабочего колеса. Из него видно, что при увеличе-




Рис. 12 б. Кривые зависимости осевого гидравлического усилия P_{00} и крутящего иомента M от пускового угла установки лопастей рабочего колеса.

нии пускового открытия направляющего аппарата осевое гидравлическое усилие при пуске и крутящий момент возрастают. При увеличении пусковых углов установки лопастей рабочего колеса оп осевое усилие P_{oc} резко уменьша ется, а крутящий момент М возрастает, т. е. условия пуска явно облегчаются. Это особенно хорошо видно из рис. 12-6. на котором показана зависимость M и P_{oc} от пусковых углов установки лопастей рабочего колеса при постоянном пусковом открытии направляющего аппарата $a_n = 240$ мм.

Приведенные результаты опытов показывают, что можно в достаточно широких

пределах изменять нагрузку на подпятник при пусках изменением пусковых значений открытия направляющего аппарата и углов установки лопастей рабочего ко-

леса.

Образование масляной пленки при пуске зависит не только от осевого усилия, но и от увеличения частоты вращения, а на нее, как и на осевое усилие, влияют пусковые значения углов установки допастей рабочего колеса и открытий направляющего аппарата. На рис. 12-7 показаны полученные при испытаниях агрегата Рыбинской ГЭС кривые изменения частоты вращения в пределах первых двух оборотов ротора при различных пусковых открытиях направляющего аппарата и пусковых углах установки лопастей рабочего колеса. Из этого рисунка видно, что для агрегата Рыбинской ГЭС наибольшее ускорение ротора получается при угле установки лопастей рабочего колеса $\phi_n = +5^\circ$ и при пусковом открытии направляющего аппарата $a_n = 370$ мм.

Таким образом, для гидроагрегатов с поворотно-лопастными турбинами существуют определенные сочетания пусковых открытий направляющего аппарата и пусковых углов установки лопастей рабочего колеса, которые обеспечивают наиболее быстрый разворот ротора агрегата в начальный период пуска. Эти сочетания различны для разных типов гидротурбин и размеров гидроагрегатов.




Рис. 12 7. Набор нормальной частоты вращения ротора при пусках агрегата № 5 Рыбинской ГЭС.

б) Оптимальные значения пусковых открытий направляющего аппарата и пусковых углов рабочего нолеса

Наиболее благоприятными для образования масляной пленки, разделяющей трущиеся поверхности подпятника при пуске, являются условия, когда осевое уси-




Рис. 12-8. Пусковые параметры подпятника агрегата Воткинской ГЭС для конца первого оборота ротора.

лие наименьшее, а увеличение частоты вращения наибольшее. Как следует из сказанного, наименьшее значение осевого усилия при пуске получается при самом большом пусковом угле и самом малом пусковом открытии, а наибольшее ускорение - при пусковом угле установки лопастей рабочего колеса $+5-+10^{\circ}$ и открытии направляющего аппарата примерно 30-40%. Таким образом, наивыгоднейшие, с точки зрения осевого усилия, пусковые уставки не совпадают с пусковыми уставками, обеспечивающими наибольшее ускорение агрегата при пуске. Оптимальное сочетание пусковых открытий направляющего аппарата и пусковых углов установки лопастей рабочего колеса может быть определено по толщине масляной пленки на начальном этапе пуска. На рис. 12-1 и 12-2 наряду с кривыми изме-

нения осевого усилия при пусках приведены кривые образования масляной пленки, разделяющей поверхности трения.

Поскольку наибольшая нагрузка на подпятник при пусках создается в конце первого оборота ротора, когда частота вращения еще незначительна $(0.25-0.30n_{\rm H})$, то именно в этот наиболее тяжелый момент и целесообраз-

но сравнивать различные пуски. На рис. 12-8 приведены значения гидравлического осевого усилия, частоты вращения и толщины масляной пленки в конце первого оборота ротора при пусках агрегата Воткинской ГЭС с различными пусковыми открытиями направляющего аппарата и различными пусковыми углами установки лопастей рабочего колеса. Из него видно, что наибольшее значение толщины масляной пленки получается при открытии направляющего аппарата 30% и угле лопастей рабочего колеса +20° (наибольшем).

Толщина масляной пленки является основным показателем надежности работы подпятника Однако измерение ее чрезвычайно сложно и производится оно сравнительно редко - лишь при специальных испытаниях подпятников. Эксплуатационного способа измерения толщины масляной пленки пока нет. Можно определить пусковой угол установки лопастей рабочего колеса и открытие направляющего аппарата, при которых пленка в определенный момент пуска принимает наибольшее значение, не производя непосредственно измерений толщины масляной пленки. Выполняется это следующим образом.

Среднее значение толщины масляной пленки определяется формулой [Л. 26]

$$h_{\rm cp} = k \sqrt{\frac{\mu_{\rm cp} n}{p_{\rm cp}}}, \tag{12-1}$$

где $\mu_{\rm cp}$ — средняя вязкость масла в пленке; u — средняя окружная скорость; $\rho_{\rm cp}$ — средняя удельная нагрузка на сегмент; k — коэффициент, зависящий от жонфитурацив и размеров сегмента, а также от отношения толщины масляной пленки на входной и выходной кромках сегмента.

Для жакого-либо момента пуска (например, для конца первого оборота ротора) величины u и $p_{\rm cp}$ определяются замерами, а $\mu_{\rm cp}$ вычисляется по температуре сегментов непосредственно перед пуском. Коэффициент k для данного подпятника можно с достаточной степенью точности считать постоянлым.

Измерив в конце первого оборота ротора частоту вращения и осевое гидравлическое усилие и определив среднюю удельную нагрузку $p_{\rm cp}$, подсчитав $\mu_{\rm cp}$, можно вычислить для различных пусков значения величины,

пропорциональной средней толщине масляной пленки. Назовем ее относительной толщиной масляной пленки

$$h' = k' h_{\rm cp} = \sqrt{\frac{\mu_{\rm cp} \mu}{p_{\rm cp}}}, \qquad (12-2)$$

rue k'=1/k=const.

На рис. 12-8 вверху приведены кривые изменения h'в зависимости от $\phi_{\rm H}$ и $\alpha_{\rm H}$ по результатам опытов на агрегате Воткинской ГЭС. Поскольку в этих опытах пуски производились при одной и той же температуре сегментов, вязкость масла была принята постоянной, подсчет велся по более простой формуле:

$$h_{\rm cp} = k \sqrt{\frac{n}{P}}, \qquad (12-3)$$

где п - частота вращения ротора в конце первого оборота, Р - нагрузка на подпятник в конце первого обо-

рота; к - постоянный коэффициент.

Как видно из рисунка, подсчитанная таким образом относительная толщины масляной пленки $h'=\sqrt{n/P}$ изменяется в зависимости от ϕ_{π} и α_{π} так же, как и Feпосредственно измеренная толщина масляной пленки. Ее наибольшее значение также приходится на пуски $c \varphi_{\pi} = +20^{\circ} \text{ и } \alpha_{\pi} = 30 \%$.

Таким образом, имеется возможность определять наивыгоднейшее для подпятника сочетание углов установки допастей рабочего колеса и открытий направляющего аппарата при пусках без сложных замеров толщины масляной пленки. При этом гребуется измерение при первых двух оборотах ротора лишь осевого гидравлического усилия и частоты вращения ротора, а также температуры сегментов перед пуском. Эти измерения производятся сравнительно несложно и не требуют вскры-

тия маслованны и разборки подпятника.

Рассмотренный способ определения наивыгоднейшего сочетания пускового открытия направляющего апнарата и пускового угла установки лопастей рабочего колеса можно проиллюстрировать следующими примерами. На агрегате № 5 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС были произведены замеры осевого усилия и толщины масляной пленки при нескольких значениях пускового открытия направляющего аппарата и постоянном угле установки лопастей рабочего колеса фи = 21,5°. На рис. 12-9 внизу показана зависимость осевого уси-

лия и толщины масляной пленки от a_n при $\phi_n = 21.5^\circ$. Приведены наибольшие значения осевого гидравлического усилия при пусках и полученные при этом средние значения толщины масляной пленки (средние по шести датчикам на одном сегменте). С увеличением открытия направляющего аппарата осевое усилие растет,

а толщина пленки уменьшается. Выше на этом же рисунке показано изменение частоты вращения и параметра h'=V $\mu n/P$. Видно, что относительная толщина масляной пленки h' изменяется в зависимости от открытия направляющего annapara так же, как и измеренная непосредственно толщина масляной пленки h.

На агрегате № 5 Рыбинской ГЭС пусковые характеристики снимались без непосредственного измерения толщины масляной пленки. Измерялись лишь осевое гидравлическое усилие и частота вращения ротора, Пуски производились при различных пусковых открытиях направляющего аппарата и




Рис. 12-9. Пусковые параметры полиятника агрегата Волжской ГЭС имени ХХІІ съезда КПСС при первом обороте ротора.

различных пусковых углах установки лопастей рабочего колеса, причем температура сегментов и время стоянки агрегата перед каждым пуском были одинаковыми. Результаты опытов представлены на рис. 12-10. Как видно из него, максимальное значение относительной толіцины масляной пленки $h' = \sqrt{n/P}$ получено при $a_{\pi} = 35\%$ и $\alpha_{\rm H} = +10^{\circ}$.

Сравнение пусковых характеристик агрегатов с поворотно-лопастными турбинами Воткинской, Волжской имени XXII съезда КПСС и Рыбинской ГЭС показывает, что для каждого из них наивыгоднейшие пусковые открытия направляющего аппарата разные (соответственно 30, 25 и 35%), а наивыгоднейшими пусковыми углами установки лопастей рабочего колеса являются напбольшие,

Таким образом, для каждого типа агрегата имеется свое оптимальное значение пускового открытия направляющего аппарата, которое должно быть определено экспериментально.

На пусковые характеристики подпятника оказывает влияние не только значение пускового угла установки




Рис. 12 10. Пусковые параметры подпятника агрегата Рыбинской ГЭС в конце первого оборота ротора.

лопастей рабочего колеса турбины, но и то, когда начинается сворачивание лопастей при пуске. Если оно начинается одновременно с открытием направляющего аппарата, то в момент трогания агрегата и на первом обороте ротора угол установки лопастей становится меньше пускового и осевое усилие соответственно увеличивается. Если же сворачивание лопастей начинается только после того, как направляющий аппарат достиг пускового открытия (акэтому времени ротор уже совершит около оборота), то осевое гидравлическое усилие получается меньше.

На рис. 12-11 приведены результаты обработки осциллограмм двух пусков агрегата Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС: одного с нормальным началом сворачивания лопастей рабочего колеса (в момент начала

открытия направляющего аппарата), второго—с поздним началом сворачивания лопастей рабочего колеса (после достижения направляющим аппаратом пускового открытия). Из графиков видно, что во втором случае наибольшее значение осевого усилия при пуске на 1.00 МН меньше, чем в первом случае.

Задержка в начале сворачивания лопастей рабочего колеса не только уменьшает нагрузку на подпятник при пуске, но и несколько увеличивает ускорение ротора

агрегата в начальный период пуска (рис. 12-12). Подобные результаты были получены и на других ГЭС, имеющих агрегаты с поворотно-лопастными турбинами. Таким образом, рассмотренное мероприятие положительно




Рис. 12-11. Результаты пусков агрегата № 5 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС.

a — при вормальном (раннем) сворачивании лоластей рабочего колеса; b — при поэднем сворачивании лоластей рабочего колеса

сказывается на работе подпятника при пусках и может быть рекомендовано для всех агрегатов с поворотно-ло-пастиыми турбинами.

В отдельных случаях, когда производились пуски с малыми пусковыми углами установки лопастей рабочего колеса и рано начиналось их сворачивание, воообще не удавалось развернуть рогор агрегата. Так, во время испытаний агрегата № 2 Рыбинской ГЭС при одном из пусков с $\phi_{\pi} = -10^{\circ}$ (этот угол был принят на ГЭС в качестве пускового) и начале сворачивания лопастей рабочего колеса одновременно с началом открытия направляющего аппарата ротор не удалось развернуть даже при достижении нормального пускового открытия направляющего аппарата. Это произошло вследствие того, что к моменту достижения пускового открытия направляющего аппарата лопасти свернулись до $\phi = -12.5^{\circ}$. Осевое усялие возросло настолько, что оказалось невозможным преодолеть силы трения и сдвинуть ротор. Потребовалось снова установить лопасти колеса на $\phi_{\pi} = -10^{\circ}$ и осуществлять пуск с задержкой их сворачивания.

Подбирая наивыгоднейшее с точки зрения работы подпятников соотношение пусковых углов установки лопастей рабочего жолеса и пусковых открытий направляющего аппарата, следует иметь в виду, что изменение пусковых уставок регулирующих органов турбины приводит к изменению времени, в течение жоторого дости-




Рис. 12-12. Набор нормальной частоты вращения в начальный период пуска агрегата N 5 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС при $\phi_n = +21,5^\circ$. $\alpha_n = 35\%$.

1 — при позднем сворачвавни лонастей рабочего колеса, 2 — при равнем сворачвавни ломастей рабочего колеса. гается нормальная частота вращения ротора, т. е. к увеличению или уменьшению времени пуска агрегата. Особенно заметно скавывается на этом пусковое открытие направляющего аппарата.

На рис. 12-13 показана зависимость времени набора 96% нормальной частоты вращения $n_{\rm H}$ от пусковых углов и открытий для гидроагрегатов с поворотно-лопастными турбинами трех разных ГЭС. Из него видно, что во всех случаях увеличение пускового открытия направляющего аппарата приводит и снижению времени набора нормальной частоты вращения. Это спижение раз-

лично для разных агрегатов и зависит в основном от массы ротора агрегата. Так, увеличение пускового открытия с 20 до 40% приводит к снижению времени набора 96% $n_{\rm H}$ на агрегатах Рыбинской ГЭС на 20—25 с, Воткинской ГЭС на 15 с, Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС на 10—12 с.

Зависимость времени набора нормальной частоты вращения от пускового угла установки лопастей рабочего колеса несколько более сложная. Из рис. 12-13 видно, что при определенных углах оно минимальное: для Рыбинской ГЭС при $\phi_{\rm B} = -5 \div 0^{\circ}$, на Воткинской ГЭС при $+7 \div +10^{\circ}$.

Учитывая влияние пусковых уставок регулирующих органов турбин поворотно-лопастного типа на работу подпятника и на время пуска агрегата, можно рекомендовать следующее: для агрегатов, у которых подпятники




Рис. 12-13. Кривые зависимости времени набора 96% нормальной частоты вращения от пусковых углов и открытий.
в — Волжская ГЭС вмена XXII съезда КПСС: 6 — Рыбинская ГЭС:
в — Воткинская ГЭС

работают в тяжелых режимах (имеют большую нагрузку, высокую удельную нагрузку, большие размеры сегментов и т. д.), выбор пусковых углов и открытий производить, добиваясь облегчения работы подпятников, несмотря на то, что при этом увеличивается время набора нормальной частоты вращения (т. е. время ввода гидроагрегата в работу из резерва); для агрегатов, имеющих легконагруженные подпятники, обладающие высокой надежностью, главным фактором может быть время набора нормальной частоты вращения.

12-2. ПУСКОВЫЕ РЕЖИМЫ ПОДПЯТНИКОВ ГИДРОАГРЕГАТОВ С РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫМИ ТУРБИНАМИ

Если поворотно-лопастные гидротурбины имеют двойное регулирование: лопатками направляющего аппарата и лопастями рабочего колеса, то в радиально-осевых гидротурбинах можно регулировать расход воды только лопатками направляющего аппарата. Лопасти рабочего колеса у них закреплены жестко и не поворачиваются. Эта конструктивная особенность накладывает отпечаток на пусковые характеристики агрегата, влияющие на работу подпятника. Кроме того, соотношение между полной нагрузкой на подлятник и весом вращающихся частей у агрегатов с радиально-осевыми турбинами обычно иное, чем у агрегатов с поворотно-лопастными турбинами, что также сказывается на работе подпятника в пусковой период.

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на работу подпятника, является характер изменения осевого гидравлического усилия в начале пуска. Если у агретатов с поворотно-лопастными турбинами осевое усилие при пуске достигает наибольшего значения в конце первого оборота ротора, а затем уменьшается, то у агретатов с радиально-осевыми турбинами в течение всего периода ускорения ротора происходит возрастание осевого усилия, как это видно из рис. 12-14, на котором

Нагрузки, действующие на подпятники агрега

| | | , | | ona uspeca |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| Гидроэлектростанция и тил тур ханы | Р _{сумм} , МН | G, MH | <u>G</u> 100, % | рмаке, МН |
| Брагская, РО-662-ВМ550 Красноярская, РО-115/697а Плявиньская, РО-8Б-600 Бухтарминская, РО-211-ВМ-410 Гюмушская, РО-246-ВМ-265 Канакерская, большой агрегат, РО-40-ВМ-210 | 12,7 28,0 10,55 5,05 3,60 2,0 | 8,5 16,50 5,65 3,75 2,25 1,40 | 67 60 54 74 62 70 | 4.20 12,00 4.9 1,30 1,40 0,60 |
| Сходненская, РО-123-ВМ-250 | 2,0 | 1,35 | 67 | 0,65 |

Примечание. $P_{\text{сумм}}$ —полное усилие; G—вес вращающихся частей агрегата; — наибольшее гидравляческое осевое усилие ири пуске; $P_{\Gamma 1}$ —гидравлическое осевое не намерялись, а получены расчетом. Даниые по остальным ГЭС получены непосредствен 254

представлены результаты обработки осциллограмм пускового открытия направляющего аппарата. Наибольшего значения осевое усилие достигает только тогда, когда частота вращения приближается к нормальной и происходит прикрытие направляющего аппарата с пускового открытия до открытия холостого хода. Такое изменение осевого гидравлического усилия характерно для всех крупных агрегатов с радиально-осевыми турбинами Для работы подпятника подобный характер изменения осевого гидравлического усилия менее. благоприятен, чем тот, который имеется у турбин поворотно-лопастного типа (см. рис. 12-1 и 12-2).

В табл. 12-2 приведены нагрузки, действующие на подпятники ряда агрегатов с радиально-осевыми гидротурбинами. Из нее видно, что вес ротора для большинства агрегатов с радиально-осевыми турбинами составляет 65—75% полной нагрузки на подпятник, в то время как для агрегатов с поворотно-лопастными турбинами он составлял 50—60%. Исключение составляет лишь агрегат Плявиньской ГЭС, работающий при сравнительно низком напоре — у него это соотношение равно 54%. Из таблицы видно также, что наибольшая нагрузка на

Таблица 12-2

тов с радиально-осевыми гидротурбинами

| _ | | | <u></u> | \$ Po mire with | | |
|---|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| _ | P _{P1} , MH | P ⁿ , MH | рмакс 100, % | рп Рмаке 100, % | G + Prt 100, % | $\frac{G + P_{\Gamma}^{\Pi}}{P_{\text{Cykek}}} 100, \%$ |
| | 1,00 5,00 0,90 0,65 0,80 0,35 | 2,45 9,00 2,70 0,85 0,90 0,36 | 24 42 . 20 50 59 58 | 58 75 55 65 66 60 | . 75 76 62 87 85 88 | 86 88 79 90 87 88 |
| | 0,21 Р ^{Макс} — намб | 0,30 | 32 | 46 | 78 | 82 |

Р^{МЯКС}— наибольнее гидравляческое осевов усилие, действующее на подпятник; риусилие в конце I го оборота; Р^{МВКС}— для Гюмушской, Канакерской и Сходиенской ГЭС выми замерамя

[!] На данном агрегате установлен подпятник на гидравлической опоре, который работает без принудительной подачи масла под давлением, имеющейся на других агрегатах Братской ГЭС.




Рис. 12-14. Результаты обработки осциллограмм пусков агрегата Братской ГЭС.

 $P_{\rm c}$ — открытие — напрявляющего анпарата; n — частота вращения ротора; $P_{\rm c}$ — гидравлическое осевое усилне, a — пуск при $a_{\rm n}$ =37%; b — пуск при $a_{\rm n}$ =45%.

подпятники при пусках для агрегатов с радкально-осевыми турбинами составляет 80—90% полного усилия, в то время как для агрегатов с поворотно-лопастными турбинами она равна 65—75%.

Таким образом, при одинаковых общих нагрузках на подпятники с турбинами радиально-осевого и поворотно-лопастного типа подпятники первых оказываются в более тяжелых условиях во время пусков: на них при пусках действует большая нагрузка и менее благоприя-256

тен характер изменения осевого гидравлического усилия, Это должно учитываться при проектировании подпятников.

Условия работы подпятника агрегата с радиальноосевой турбиной могут несколько меняться при пусках в зависимости от пускового открытия направляющего




Рис. 12-15. Результаты опытов с различными пусковыми открытиями вгрегата Плявиньской ГЭС,

аппарата. Увеличение пускового открытия ведет, с одной стороны, к ускорению набора нормальной частоты вращения ротора, что облегчает работу подпятника, с другой стороны, — к увеличению гидравлического осевого усилия, что утяжеляет работу подпятника. Имеется оптимальное значение пускового открытия, которое должно быть определено опытным путем для каждого конкретного типа и размера агрегата. На рис. 12-15 приведены результаты пусков с различными пусковыми открытиями направляющего аппарата агрегата Плявинь-

ской ГЭС. Хорошо видно влияние пускового открытия на ускорение ротора и на значение осевого гидравлического усилия.

Из рис. 12-16, тде приведены зависимости нараметров, характеризующих работу подпятника, от пускового открытия для конда первого оборота ротора, видно, что




Рис. 12-16. Пусковые характеристики подпятника агрегата Плявиньской ГЭС (в конце первого оборота ротора).

оборота; $P_{0.0}$ — осевое гидравлическое усилие; n — частота вращения первого. А — средняя голщина масляной пленки (по 6 датчикам)

толщина масляной пленки ћ, вычисленная по шести точкам замера $h_{\mathtt{L}} - h_{\mathtt{S}}$, получается в начале пуска наибольшей при пусковом открытии 20 и 30%. Таким образом, в начальный момент пуска выгодно иметь пусковое открыгие 20 илн 30%. Открыгия 25 и 35% дают меньшие значения толщины масляной пленки.

Такая зависимость толщины масляной пленки в начале пуска от пускового открытия связана в основном с характером изменения осевого усилия. Из рис. 12-16 видно, что при увеличении пускового открытия от 20 до 25% осевое гидравлическое усилие Р возрастает значительно, а при увеличении с 25 до 30% в 4-5 раз меньше. При дальнейшем увеличении пускового открытия с 30 до 35% прирост осевого гидравлического усилия снова увеличивается. Соответственно происходит и изменение толщины масляной пленки: в начальной стадии пусков при $a_n = 20 \div 30 \%$ пленка толще, чем при 25 и 35%.

На основе проведенных измерений экспуатационному персоналу Плявиньской ГЭС было рекомендовано пусковое открытие 30%. При этом открытии ускорение ротора до номинальной частоты вращения происходит в 2 раза быстрее, чем при 20% (22 вместо 42 с при H==40,5 м). Среднее значение толщины масляной пленки в том и другом случае в конце первого оборота одинаково при напоре 40,5 м, при котором и производится большинство пусков агрегатов. При напоре 37,5 м пленка несколько больше при $a_{\rm H} = 20\%$, но пуски при этом напоре бывают на ГЭС редко.

Следует отметить, что влияние пускового открытия на толщину масляной пленки в подпятниках агрегатов с радиально-осевыми турбинами меньще, чем в подпятниках агрегатов с поворотно-лопастными турбинами. Это хорощо видно из сравнения рис. 12-8 и 12-16. Тем не менее нахождение оптимального пускового открытия целесообразно, особенно если подпятник работает ведостаточно надежно. Определение толидины масляной членки можно провести и без непосредственного замера по параметру V $\mu n/p$, который требует измерения при пуске лишь осевого усилия и частоты вращения.

12-3. РАБОТА ПОДПЯТНИКОВ ПРИ ОСТАНОВКАХ ГИДРОАГРЕГАТОВ

а) Общие положения

Остановки гидроагрегатов, так же как и пуски, являются теми режимами работы подпятника, при которых трение выходит из жидкостной фазы и начинают играть роль материалы трущихся поверхностей, чистота их обработки и целый ряд других факторов. Значительно утяжеляются условия работы подпятника. Режим остановки, однако, является для лодпятника в большинстве случаев более легким, чем режим пуска, в силу ряда обстоятельств. Во-первых, труднее создать сплошную масляную пленку между поверхностями, которые находились в длительном соприкосновении под нагрузкой и между которыми была лишь незначительная остаточная пленка масла, чем выдавить в процессе остановки уже имеющуюся масляную пленку, полностью разделяющую поверхности трения. Во-вторых, в процессе остановки на подпятник действует натрузка меньшая, чем при пуске, так как отсутствует нагрузка от реакции воды, а при включении торможения в конечной стадии 17*

остановки происходит некоторая дополнителная раз-

грузка подпятника за счет действия тормозов.

Условия работы подпятника при остановках в значительной степени зависят от того, какого типа гидротурбина установлена на данном агрегате, каков вес ротора агрегата и от других факторов. Так, подпятники на агрегатах с поворотно-лопастными турбинами работают при остановках в более легких условиях, чем на агрегатах с радиально-осевыми турбинами при равных нагрузках, а подпятники на агрегатах, имеющих тяжелый ротор, работают в более трудных условиях при остановках, чем на агрегатах с легким ротором при прочих равных условиях.

6) Остановки гидроагрегатов с поворотно-ловастными турбинами

Особенностью агрегатов с поворотно-лопастными турбинами является возникновение в них в процессе остановок обратного, т. е. действующего вверх, гидравлического осевого усилия, которое значительно разгружает подпятник в начальной стадии остановок и способствует более длительному сохранению толстой масляной пленки. На рис. 12-17 приведены кривые изменения основных величин, характеризующих работу подпятника при разгрузке и остановке агрегата Воткинской ГЭС с турбиной поворотно-лопастного типа. Как видно, при разгрузке генератора до холостого хода (a=200 мм) происходит уменьшение осевого гидравлического усилия и крутящего момента до величин, близких к нулевым. При полном закрытии направляющего аппарата происходит дальнейшее резкое уменьшение осевого гидравлического усилия и крутящего момента до огрицательных значений: момент из крутящего становится тормозящим (за счет тормозящего действия о воду лопастей рабочего колеса, которые разворачиваются на пусковой угол), а гидравлическое усилие — взвешивающим (направленным вверх). Наибольшее значение тормозящего момента составляет для агрегата Воткинской ГЭС 3,5-4.0 МН м, а взвешивающего осевого гидравлического **у**силия 5,0—6,0 МН.

Благодаря тормозящему действию о воду лопастей рабочего колеса длительность остановки ротора агрегата невелика: для агрегатов Воткинской ГЭС она составляет 50—55 с с момента закрытия направляющего аппарата и до полной остановки ротора. Это благотворно




Рис. [2-17, Результаты обработки осциллограммы остановки агрегата Воткинской ГЭС.
Обозвачения см. на рас. 12-1.

сказывается на работе подпятника. Возникновение отрицательного, т. е. действующего вверх, осевого усилия также значительно облегчает работу подпятника, так как полная нагрузка на подпятник снижается с 19,0 (если генератор перед остановкой работал под нагрузкой) до 3,7—4,7 МН, а удельная нагрузка на сегменты с 3.85 до 0.75—0.95 МПа. Столь значительное (в 4—

5 раз) уменьшение нагрузки на подпятник при остановке приводит к резкому возрастанию толщины масляной пленки, несмотря на начавшееся уменьшение частоты вращения. Наибольшее значение толщины масляной пленки достигается в момент, кода частота вращения снижается до 0,8 нормальной. В этот момент толщина масляной пленки в два с лишним раза больше, чем была перед остановкой. Далее в процессе остановки толщина масляной пленки постепенно уменьшается. При снижении частоты вращения до 20 об/мин, т. е. до 0,3 нормальной, толщина масляной пленки такая же, какой она была до начала остановки.

Таким образом, в результате разгружающего действия отрицательного осевого усилия в течение всей оста новки до полного прекращения вращения между трущимися поверхностями диска и сегментов сохраняется масляная пленка. Такая работа подпятников в процессе остановок характерна для всех агрегатов с поворотнолопастными турбинами, котя степень разгрузки подпят-

ника для агрегатов разных ГЭС различна.

В табл 12-3 приведены данные, характеризующие работу подпятников агрегатов разных ГЭС при остановках. Видно, что значение отрицательного осевого усилия при остановках для одних агрегатов составляет около трети от веса ротора, для других - около двух третей. Это зависит от массы ротора агрегата, от степени подтопления рабочего колеса турбины и других факторов. Наиболее тяжелыми являются остановки для подпятников, имеющих высокую удельную нагрузку на сегменты и установленных на агрегатах с тяжелым ротором, у которых гидравлическое отрицательное усилие и эффект торможения лопастей о воду сравнительно невелики.

Из таблицы видно, что к таким агрегатам относятся агрегаты Волжской ГЭС имени В. Й. Ленина. У них велика масса вращающихся частей агрегата и сравнительно невелико отрицательное усилие при остановке. Длительность остановки этих агрегатов вдвое больше, чем агрегатов других ГЭС: 110-120 с при принятом на ГЭС начале торможения при 12 об/мин (18% нормальной частоты вращения). В результате для подпятников агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина более тяжелыми режимами являются остановки, а не пуски. При хорошем состоянии подпятника остановки агрегатов протекают нормально. Однако если имеются какие-либо от-

| Диниме, характеризующие работу подпятканов при остановках на агрегатах с поворотно-лопастными | тивирои б | иков при оста турбинами | эста новк а 12ми | х на агр | eamax c | поворотно-м | попас ткыма |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|--|
| | | | | Гидроэлектростанция | танция | | |
| Показатель | Диепро- дзержин- ская | Верхие- | Новося бирская | Саратов- | Воткив- | Волжская име ки В. И. Ле- вияв | Волжская жменя XXII съезда КПСС |
| Полная вагрузка на подпятник, МН | 12,0 | 13,0 | 13,6 | 15.0 | . 0.61 | 95.0 | 0 06 |
| Удельная нагрузка на сегменты, МПа | 80,80 | 3,2 | 20,00 | 63 | 100 |) ¢ | 2 u |
| Bec poropa arperara, MH, | 7,2 | 7,5 | 7,00 | 0 8 | 2 6 | 9 °C | ر پر د |
| Отричательное гидравлическое усилие при остановке, МН. | 2,0 | -5,0 | -2,6 | - 17 | | , 0, | Q b |
| Отношение отридательного имаравли- | | | : | | 5 | P. # | e *c |
| rara. | 0,28 | 99*0 | 0,33 | 0,62 | 0.62 | 0 31 | 0.97 |
| Длительность остановки агрегата, с | 5060 | 40-45 | 50-55 | 50—55 | 9 | 10,01 | QD 100 |
| Увеличение толиции масляной плен- ки в начале остановки по огноще. нно к пленке перед остановкой. | 2.0 | 2-3 | | 70 - | 6 | | 001 |
| 962 | | 1 | | | 1,0-2,2 | 2.I-I.I | I |

клонения в подпятнике, утяжеляющие его работу, они

проявляются прежде всего при остановках.

Так, на ненадежно работавшем подпятнике одного из агрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина была обнаружена чрезвычайно высокая волнистость зеркальной поверхности диска — до 0,4 мм [Л. 11]. Она вызвала высокую пульсацию усилий на сегментах, достигавшую 0,24 МН на наружных сегментах, пульсацию толщины масляной пленки, затрудняла пуски и остановки агрегата. После каждой остановки агрегата обнаруживались

повреждения сегментов.

Установкой местных прокладок между диском и ступицей волнистость была уменьшена в 2 раза, но все же осталась выше нормы. При биении зеркальной поверхности диска 0,20 мм в процессе испытаний было проведено пять пусков и пять остановок агрегата. Замечено, что начальное повреждение поверхности происходит при остановках агрегата, что связано с большой массой вращающихся частей агрегата и со сравнительно малой разгрузкой подпятника обратным осевым гидравлическим усилием в процесса остановки. На последнем обороте ротора был зарегистирован резкий всплеск температуры по термопарам, заложенным непосредственно в баббите в 2 мм от рабочей поверхности (рис. 11-6). Такие всплески температуры, свидетельствующие о подплавлении баббитовои новерхности, были отмечены при двух первых остановках агрегата. Осмотр сегментов после этих опытов показал повреждение баббитовой поверхности. Сегменты были подшабрены и проведено еще три пуска и остановки. Учитывая полученный опыт, тормо жение при остановках стали включать раньше: при 17--24 об/мин (25-35% номинальной частоты вращения); увеличили также давление сжатого воздуха.. В результате длительность остановок снизилась со 110—120 до 80--85 с. Ни при одной из этих остановок не было отмечено всплесков температуры.

Таким образом, более раннее и более интенсивное торможение способствует облегчению работы подпятника и предотвращению повреждений. При включении торможения не только уменьшается частота вращения и сокращается длительность остановки, но и частично разгружается подпятинк.

Так, при интенсивном торможении агрегата Волжской ГЭС имени В. И. Ленина разгрузка перед послед-

ним оборотом ротора составляла 0,80 МН, а в момент прекращения вращения 2,30 МН.

На рис. 12-18 приведены результаты обработки осциллограммы остановки агрегата Саратовской ГЭС.




Рис. 12-18. Результаты обработки осциялограммы остановки агрегата Саратовской ГЭС.
Обозначения см. на рис. 12-1.

Кроме прочих величин, характеризующих работу подпятника, на рисунке показано изменение давления в системе торможения. При включении торможения уменьшается интенсивность возрастания осевого усилия, которое до самого конца остановки так и остается отрицательным благодаря разгружающему действию тормозов. Видно также, что после включения тормозной системы несколько уменьшается интенсавность убывания толщины масляной пленки.

Следует отметить, что при хорошем состоянии подпятников (хорошее состояние заркальной поверхности диска, равномерное распределение нагрузки между сегментами и др.) они работают при остановках нормально, даже если роторы агрегатов очень тяжелы, как, например, на Волжских ГЭС имени В. И. Ленина и имени ХХИ съезда КПСС. Возможны даже их остановки на выбеге без торможения. В этом отношении характерен пример Волжской ГЭС имени ХХІІ съезда КПСС, на которой в процессе эксплуатации произошел случай остановки на выбеге без торможения четырех гидроагрегатов (из-за потери собственных нужд). У двух из этих агрегатов никаких повреждений сегментов не было обнаружено, у одного была обнаружена узкая полоска натира в средней части сегмента, а на агрегате с принудительной подачей смазки подплавилась вся средняя часть сегментов (смазка при остановке не подавалась). Совсем не повредились сегменты подпятников тех агрегатов, на которых лопасти рабочих колес турбин при остановке успели развернуться на пусковой или близкий к нему угол, что сократило время остановки.

Конечпо, степень повреждения сегментов подпятника при остановке на выбеге зависит от состояния самого подпятника (волнистости и шероховатости заркальной новерхности диска и пр), от общего уровня температуры подпятника перед остановкой и некоторых других факторов. Так, на Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС, кроме отмеченного случая, были еще остановки трех агрегатов на выбеге без торможения. В двух случаях подпятники осматривались и было обнаружено по одной полосе натиров на сегментах шириной от 40 до 80 мм. В одном случае подпятник не осматривался и агрегат еще два раза пускался, после чего произошло его по-

вреждение.

Следует отметить, что подпятники агрегатов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС являются чрезвычайно нагруженными и имеют больщие размеры сегментов. Но даже на них возможны остановки на выбеге без повреждений, если подпятники находятся в хорошем состоянии. На агрегатах некоторых других ГЭС, имею-

щих менее нагруженные подпятники, также были случаи остановок на выбеге, которые прошли без повреждений сегментов.

в) Остановки гидроагрогатов с радиально-осевыми турбинами

При остановках агрегатов с радиально-осевыми турбинами отрицательного (направленного вверх) гидравлического усилия не возникает. При полном закрытии направляющего аппарата осевое гидравлическое усилие уменьшается до нуля и остается неизменным до момента включения торможения. Лишь на отдельных агрегатах




Рис. 12-19. Остановка агрегата Братской ГЭС. $P_{o\,o}$ — осевое гидравлическое усилие, $h_1^{\,n}$ и $h_1^{\,o\,p}$ — толицина масляной пленки у наружного края и в середине набегающей кромки; $h_2^{\,n}$ и $h_2^{\,o\,p}$ — то же на сбегающей кромке. I — начало торможения; 2 — начало последнего оборота.

при быстром закрытии направляющего аппарата появляется небольное отрицательное гидравлическое усилие, например на агрегатах Плявиньской ГЭС. Оно составляет всего 0,60 МН (т. е. 0,1 веса ротора), но вызывает некоторое увеличение толщины масляной пленки. При торможении происходит частичная разгрузка подпятника тем большая, чем больше давление сжатого воздуха, подаваемого в тормозную систему.

На рис. 12-19 показано изменение осевого усилия и толщины масляной пленки в подпятнике агрегата Брат-

ской ГЭС в процессе остановки! Видно, что при снижении частоты вращения от нормальной (125 об/мин) до 30 об/мин осевое усилие, действующее на подпятник, изменяется мало. При включении торможения оно резко уменьщается (примерно на 1,00 МН). Уменьшение толщины масляной пленки происходит плавно. После включения торможения уменьшение толщины масляной пленки становится менее интенсивным, а на набегающей кромке ее уменьшение вообще прекращается на некоторое время.

Длительность процесса остановки на агрегатах с радиально-осевыми турбинами больше, чем на агрегатах с поворотно-лопастными турбинами за счет меньшего торможения колес радиально-осевого типа о воду. Так, время остановки агрегатов Братской ГЭС составляет 7—9 мин (агрегаты без применения принудительной смазки), Красноярской ГЭС 6,5—7 мин, Нурекской ГЭС

8-9 мин и т. л.

Так же как и для агрегатов с поворотно-лопастными турбинами на время остановок влияют масса ротора, степень подтопления рабочего колеса турбины, интенсивность торможения и другие факторы. Так, на Плявиньской ГЭС при высоком уровпе нижнего бъефа (когла работают все агрегаты ГЭС) остановка длится 2 - 3 мин, а при низком уровне нижнего бъефа (при неподтопленном рабочем колесе) 10—12 мин. При принятом на Плявиньской ГЭС начале торможения при достижении 35% номинальной частоты вращения длительность остановок составляет 2,5 мин, а если начать торможение при 25% $n_{\rm H}$, длительность остановки увеличивается до 4,5 мин.

На рис. 12-20 показано изменение частоты вращения агрегата Братской ГЭС при различных условиях остановок. Из него видно, что начало торможения при 30% $n_{\rm H}$ вместо 25% $n_{\rm H}$ снижает длительность процесса остановки более чем на минуту, а увеличение протечек воды через закрытый направляющий аппарат удлиняет процесс остановки более чем на 2 мин

Остановки большой продолжительности являются более тяжелыми для подпятников, так как толщина масляной пленки оказывается меньщей к концу остановки, когда частота вращения мала, а длительность взаимного перемещения поверхностей трения при «ползучей» частоте — больше. Особенно заметно проявляется утяжеление работы подпятника при длительных остановках для агрегатов с тяжелым ротором. Так, при испытаниях подпятника без принудительной подачи смазки агрегата Братской ГЭС нормальная длительность остановок составляла 7—7,5 мин (кривые 1 к 2 на рис. 12-20). Эти




Рис. 12-20. Изменение частоты вращения агрегата Братской ГЭС при остановках.

 $t,\ 2$ — начало торможения при $n{=}0.25n_{
m g};\ 3$ — начало торможения при $n{=}0.30n_{
m g};\ 4$ — при повышенных протечках воды через закрытый направляющий авпарат.

остановки проходили для подпятника нормально. При двух остановках их длительность увеличилась до 9,5 к 13 мин из-за увеличения протечек через закрытый направляющий аппарат. При этих остановках на последнем обороте ротора были отмечены всплески температуры на поверхности трения и при осмотре обнаружены полосы интенсивных натиров на баббитовой поверхности.

На агрегатах, имеющих легкие роторы, остановки проходят нормально. На некоторых ГЭС, имеющих агрегаты с радиально-осевыми турбинами, остановки производятся на выбеге без торможения. Так, на агрегатах Гюмушской ГЭС не производят торможения. Длительность остановки составляет 15—20 мин.

В целом для подпятников крупных вертикальных гидроагрегатов с радиально-осевыми турбинами остановки являются более тяжелыми, чем для агрегатов с поворотно-лопастными турбинами, в силу отсутствия обратного осевого гидравлического усилия и меньшего торможения рабочего колеса о воду.

¹ Подпятник на гидравлической опоре без принудительной подачи масла к поверхностям трения при пусках 268

Глава тринадцатая

применение новых материалов в подпятниках

13-1. СЕГМЕНТЫ С СИНТЕТИКО-МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

Как отмечалось выше, наибольшие затруднения в работе подпятников происходят при пусках агрегатов, что заставляет ограничивать удельную нагрузку на сегменты и тем самым увеличивать их размеры. Это в свою очередь приводит к повышенным деформациям, ухудшению точности изготовления и т. д. Преодоление пусковых трудностей возможно путем внедрения системы принудительной подачи смазки к поверхностям трения при пусках (см. гл. 6). Другой путь — применение новых материалов для пар трения, более совершенных, чем примеияемый сейчас баббит Б-83 в паре со сталью, и обеспечивающих пуски при высоких удельных нагрузках.

В Научно-исследовательском институте машиноведения для антифрикционного покрытия сегментов подпятников разрабоган синтетико-металлический материал С-I-У, обладающий лучшими свойствами, чем баббит Б-83 (Л. 30).

Материал С-І-У представляет собой композицию металла с пластмассой. На металлическую основу

Рис. 13-1. Образец материала С-I-У.

1—основа; 2— гранулы броязового порошка; 3— фторопласт с наполнителем. (рис. 13-1) нанесен пористый слой бронзового антифрикционного порошка, пропитанного фторопластом. Для повышения прочности и износостойкости фторопласта в него введена упрочняющая добавка— наполнитель. Рабочая поверхность материала покрыта слоем фторопласта с наполнителем толщиной 0,010—0,015 мм. Общая толщина нанесенного на металлическую основу и

пропитанного фторопластом слоя составляет 1—2 мм. Металл придает материалу высокую прочность и ста-

бильность размеров, а фторопласт обеспечивает самосмазывание и надежную работу при относительно малых толщинах смазочного слоя. Материал С-I-У, изготовленный по-разработанной технологии, работоспособен при температуре до 300°С и может работать с различными смазывающими жидкостями.

Лабораторные исследования на модельной установке института машиноведения показали, что материал С-І-У в паре со стальной поверхностью обладает низким коэффициентом трения при трогании (коэффициентом трения покоя): 0,06—0,07, в то время как коэффициент трения стали по баббиту составляет 0,15—0,20 Была проверена работа сегментов модельного подпятника, облицованных новым материалом, при различных удельных нагрузках и температурах масла. Установлено, что коэффициент трения трогания незначительно зависит от удельной нагрузки и от температуры масла. Подпятник успешно работал во время пуска при удельной нагрузке 10.3 МПа и температуре масла в ванне 60°С (Л. 37).

После получения положительных результатов лабораторных испытаний нового антифрикционного материала была проверена его работа на двух подпятниках агрегатов действующих ГЭС: на агрегате Верхнесвирской ГЭС с двухрядным подпятником и на малом агрегате Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС. Основные данные агрегатов Верхнесвирской ГЭС следующие: генератор зонтичный типа СВ-1100/145-85, мощностью 40 МВт, частота вращения 68,2 об/мин. Генератор соединен стурбиной поворотно-лопастного типа ПЛ-91 ВБ-800. Подпятник двухрядный с попарным соединением сегментов с помощью балансиров; число пар сегментов 24, общая нагрузка на подпятник 15,0 (расчетная) и 13.5 МН (действительная). Малый агрегат Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС имеет следующие основные данные: генератор зонтичный типа ВГС-525/84-32 мощностью 11 МВт, частота вращения 187, 5 об/мин. Генератор соединен с турбиной поворотно-лопастного типа ПЛ-587ВБ-330. Подпятник однорядный на жесткой винтовой опоре, число сегментов 12, расчетная нагрузка 3.15 MH.

Конструктивно сегменты с опытным покрытием обоих подпятников выполнены двухслойными: бронзовые верхние части сегментов с покрытием из материала С-1-У укреплены на массивных стальных основаниях сегментов толщиной 60 мм (рис. 13-2). Перед сборкой тыльная сторона верхушки сегментов пришабривалась к основанию так, что зазор по периметру сопряженных поверх-

ностей не превышал 0,05 мм. Присоединение верхушки сегмента к основанию осуществлено болгами, установленными в отверстия в шпонке верхушки. Тангенциальный эксцентриситет 5—7%.

Особенностью сегментов с синтетико-металлическим покрытием является то, что их рабочие поверхности не пришабриваются ни по плите, ни по зеркалу подпятника.




Рис. 13-2. Сегменты с синтетико-металлическим покрытием. I — верхняя часть сегмента; 2 — основавие.

Это значительно сокращает настройку подпятника при монтаже и ремонтах. Сегменты с синтетико-металлическим покрытием выполнены меньшими установленных ранее сегментов с баббитовым покрытием, примерно в 1,8 раза по площади. Соответственно в 1,8 раза больше и средние удельные нагрузки на сегменты (табл. 13-1 и 13-2).

При весьма высоких удельных нагрузках на сегменты (до 6,5—7,0 МПа) подпятники обоих агрегатов с опытным покрытием сегментов проработали более 5 лет. Удельная нагрузка в момент трогания при этом была около 4.0 МПа.

В первые 2-3 года эксплуатации подпятники с опытными сегментами неоднократно осматривались для выяснения состояния рабочих поверхностей сегментов и диска. Никакого ухудшения состояния зеркальной поверхности диска не было обнаружено. Рабочая поверхность сегментов также находилась в удовлетворительном состоянии. На некоторых сегментах имелись местные отслоения поверхностиой пленки фторопласта и местные выкращивания антифрикционного материала на всю глубину. Площадь разрушенной поверхности составила

2—3 см². Разрушения появились в основном на первой стадии работы опытных сегментов и в дальнейшем не прогрессировали. Объясняются эти разрушения недостаточно доброкачественным изготовлением антифрикционного покрытия и нарушением технологии термообработки материала. Вынос частиц антифрикционного материала на рабочие поверхности соседних сегментов не вызвал их повреждений и нарушений в работе подпятника.

Таблица 13-1 Данные, характеризующие работу сегментов подпятника агрегата № 4 Верхнесвирской ГЭС

| Основные характеристики подпятника | Баббитолос покрытие | Покрыт | же С-1-У |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| число пар сегментов | 24 | 24 | 18 |
| Поверхность трения пары сегментов, см² | 1421 4,4/3,9 2,9/2,4 | 800 7,9/7,0 5,1/4,1 | 800 10,5/9,3 6,9/5,5 |

Примечание. В числителе даны расчетные, в знаменателе — действитель,

Табляца 13-2 Данные, характеризующие работу сегментов подпятника агрегата № 23 Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС

| Основные характеристики подпятника | Баббитовое покрытие | Покрыти | ке С-І-У |
|------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| Число сегментов | 12 | 12 | 9 |
| | 726 | 400 | 400 |
| | 3,61 | 6,57 | 8,80 |

В отличие от баббитового покрытия сегментов, при котором местные повреждения, как правило, развиваются, распространяясь на соседние участки и сегменты, и вызывают кольцевидные подплавления баббита по всем сегментам, новый материал локализует повреждения и наблюдается затухание процесса повреждения поверхности трешия попавшими на нее инородными частинами.

При осмотре сегментов после продолжительной работы подпятников выявилось, что площади рабочих зон 18—264 273 сегментов значительно меньше йх полной площади. Наиболее натертая зона занимает $^{1}/_{2}$ — $^{1}/_{3}$ площади сегмента. В начальный период работы агрегата эти приработочные зоны расширялись достаточно интенсивно, а вноследствии практически оставались неизменными. При трогании агрегата работает не вся поверхность трения сегментов, а лишь около половины ее, т. е. удельная нагрузка на работающую площадь сегмента при трогании вдвое больше расчетной и, следовательно, составляет более 8.0 МПа.

При работе агрегата под нагрузкой реальная площадь сегментов также оказывается меньше расчетной. Если в центральной части сегмента происходит осреднение давления в пленке и температуры рабочей поверхности между выступающими и заниженными участками поверхности, то на периферии, где заниженные участки выходят на контур сегмента, осреднения давления и температуры не происходит. Здесь возникают зоны повышенных и пониженных давлений и температур. То, что сегменты, работают не всей поверхностью и не имеют существенных повреждений, свидетельствует о большом запасе надежности нового материала и о возможности работы сегментов при больших нагрузках, при соответствующей конструктивной доработке их.

В коде эксплуатации и испытаний проверялась работа сегментов подпятников с синтетико-металлическим покрытием при повышенных удельных нагрузках. Для этого удалялась часть сегментов. На подпятнике агрегата Верхнесвирской ГЭС удельная нагрузка превышала 9,0 МПа (табл. 13-1), а на агрегате Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС составила 8,8 МПа (табл. 13-2). Подпятники надежно работали и при повышенных удельных нагрузках. Температура сегментов при этом заметно не увеличилась, что можно объяснить улучшением условий охлаждения за счет более интенсивной циркуляции масла в ванне после удаления части сегментов.

Осмотр после длительной работы с новышенной удельной нагрузкой показал, что состояние поверхностей трения нормальное. Отмечено лишь некоторое увеличение зон усиленной приработки. Таким образом, подпятники с сегментами, облицованными материалом С-І-У, показали себя весьма надежными в эксплуатации. При высоких удельных нагрузках за весь пятилетний

период эксплуатации не было отказов в работе агрегатов из-за подпятников. Пуски на переохлажденном масле (до +5°С), а также остановки на выбеге без торможения не вызвали затруднений в работе подпятника. Никаких ограничений в режимы работы агрегатов не вводилось. Так, за первые 4 года эксплуатации агрегат

Верхнесвирской ГЭС, имеющий подпятник с опытными сегментами, пускался 1369 раз (из них 704 пуска было при повышенной удельной нагрузке 9,3 МПа) Среднегодовое число пусков оказалось весьма высоким — почти 350.

Специальные испытания подпятников с опытными сегментами позволили выяснить некоторые особенности их

ментов с синтетико-металлическим покрытием подпятника агрегата Верхнесвирской ГЭС.

Рис. 13-3. Температурные поля сег-

а — наружный сегмент: 6 — внутренний

работы.

На рис. 13-3 локазаны температурные поля сегментов подпятника агрегата Верхнесвирской ГЭС с опытным покрытием, полученные по замерам термопарами. установленными в 3 мм от рабочей поверхности. Наибольшая температура получена в центре наружного сегмента. Она составила 62°C. Температурных полей сегментов этого подпятника с баббитовым покрытием нет, но по станционным замерам температура их доходила до 55-58°. Учитывая, что дагчики станционного термоконтроля установлены далеко от рабочей поверхности и показывают меньшую температуру, можно считать, что температура сегментов с баббитовым и с синтетико металлическим покрытием примерно одинакова. Основной отвод тепла, выделяющегося у поверхностей трения, осуществляется маслом, проходящим между ними, а различие в теплопроводности материала покрытия сегментов, сказывающейся на отводе тепла через тело сегмента в масло, значительной роли не играет.

В целом температурные поля имеют обычную конфигурацию, но видны их искажения по периферии, что объясняется отмеченной выше неплоскостностью рабочей

поверхности сегменга, приводящей к появлению зон попиженной и повышенной температур по периферии. Несмотря на сравнительно небольшое количество точек измерения, по которым построены поля, приведенные на рис. 13-3, на них можно отметить зоны местных понижений температур у внутреннего края сегментов.

Наибольшая температура наружного сегмента получена в самом его центре. Это может свидетельствовать о недостаточном тангенциальном эксцентриситете сегментов данного подпятника (7%). Обычно зоны наибольших температур смещены к сбегающей кромке даже при меньших значениях эксцентриситета. Так, например, температурные поля сегментов двухрядного подпятника агрегата Новосибирской ГЭС имеют максимум температуры между центром и сбегающей кромкой сегмента (см. рис. 5-3) при эксцентриситете 5%. Удельная нагрузка на сегменты подпятника агрегата Новосибирской ГЭС составляет 3,5 МПа, в то время как для сегментов подпятника агрегата Верхнесвирской ГЭС с опытным покрытием — более 9,0 МПа.

Измерение толщины масляной иленки показало, что наклон сегментов в тангенциальном направлении действительно мал. При средней удельной нагрузке 7,0 МПа отношение толщины масляной пленки на набегающей и сбегающей кромках составило 1,50—1,63, а при увеличении удельной нагрузки до 9,3 МПа оно уменьшилось до 1,3—1,35 (табл. 13-3). Обычно в подпятниках это соотношение равно 2—3. Видимо, для подпятников, рабо-

- Таблица 13-3

Толщина масляной пленки в подпятнике агрегата
Верхнесвирской ГЭС с синтетико-металлическим покрытием
сегментов

| | Толицана масляной пленки, мкм, при удель- ной нагрузка, МН | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Место замера | наружного | сегмента | виутренне | о сегмента | | | | |
| | 6,0 | 9,3 | 6.0 | 9,3 | | | | |
| Набегающая кромка Сбегающая кромка Отношение толщины масля- ной пленки на набегающей и сбегающей кромках | 5,4 3,4 1,63 | 4,3 3,3 1,5 | 4,9 3,3 1,3 | 3,9 2,9 1,35 | | | | |

тающих при повышенных удельных нагрузках, целесообразно устанавливать большее значение тангенциального эксцентриситета

Толщина масляной пленки, как видно из табл. 13-3, сравнительно невелика, но даже при минимальном значении ее (30 мкм) и удельной нагрузке 9,3 МН обеспечивается надежная работа подпятника.

Опыт эксплуатации показал чрезвычайную легкость и плавность пусков агрегатов, имеющих поднятники с синтетико-металлическим покрытием сегментов. На агрегате Верхнесвирской ГЭС были даже случаи самопро-извольного начала вращения ротора от протечек воды через закрытый направляющий аппарат турбины.

При новом покрытии сегментов оказались чрезвычайно легкими прокрутки ротора краном. На Верхнесвирской ГЭС их производили даже при слитом из ванны подпятника масле без смазывания сегментов салом (что необходимо при прокрутке сегментов с баббитовым покрытием). Поворот ротора при этом происходил плавно без толчков и усилий.

На Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС производились сравнительные пусковые испытания подпятника малого агрегата с сегментами, имеющими баббитовое и синтегико-металлическое покрытие [Л. 47]. Получено, что сегменты с синтетико-металлическим покрытием обеспечивают трогание ротора при крутящем моменте в 3,5 раза меньшем, чем сегменты с баббитовым покрытием. Сравнение производилось при одинаковых условиях работы подпятника — при пусках через 2 ч после остановки.

Отмечено, что пусковой крутящий момент (а соответственно и коэффициент трения трогания) при сегментах с синтетико-металлическим покрытием заметно зависит от длительности стоянки агрегата перед пуском. Наиболее низкое сопротивление троганию получено при «горячем» пуске, т. е. при пуске, следующем сразу за остановкой. При пуске через 3 ч после остановки сопротивление троганию в 1,5 раза выше, а при пуске через 25 ч—в 2 раза выше. При дальнейшем увеличении длительности стоянки перед пуском сопротивление троганию остается таким же. Это хорошо иллюстрируется графиком рис. 13-4, на котором представлена зависимость крутящего момента при трогании от длительности стоянки перед пуском.

На этом же графике нанесена точка, характеризующая пуск на сегментах с баббитовым покрытием через 2 ч после остановки. Видно, что для материала С-I-У пусковой крутящий момент даже после стоянки более 2 сут в 2 раза меньше, чем для баббита после стоянки агрегата длительностью 2 ч.

Таким образом, покрытие сегментов антифрикционным материалом С-I-У вместо баббита позволяет су-




Рис. 13 4. Зависимость крутящего момента M_n при трогании от длительности стоянки агрегата перед пуском ($M_{\rm H}$ дан в условных единицах). 1—материал С-1 у: 2—баббит

щественно повысить надежность работы подпятников при высоких удельных нагрузках, отказаться от применения принудительной подачи смазки к поверхностям трения при пусках и останов ках, а также создает ряд эксплуатационных удобств: легкость прокрутки ротора при ремонтах, исключение шабровки рабочих поверхностей сегментов, возможность производить пуски при низких температурах масла (до $+5^{\circ}$ C) и после стоянок любой длительности и т. д.

Применение этого материала позволит создать под пятники на высокие жагрузки — 50,0 МН, что трудно осуществимо при сегментах с баббитовым покрытием.

Поиски нового антифрикционного материала, обладающего низким коэффициентом трения при трогании и позволяющего создать подпятник на высокие нагрузки, ведутся рядом организаций. Так, на Волжской ГЭС имени В. И. Ленина проверяется покрытие сегментов из листового фторопласта, напрессованного на бронзовую сетку, закрепленную на стальном основании. Ведутся и другие работы в этом весьма перспективном направлении.

13-2. СЕГМЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С БАББИТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Одним из недостатков стальных сегментов с баббитовым покрытием является отставание в процессе эксплуатации баббита от стального основания. Объясняется это тем, что температурные коэффициенты объемного расширения баббита и стали различаются в 2 раза (соот-278

ветственно 23,8 · 10⁻⁸ и 12 · 10⁻⁸). Даже при равномерном нагревании сегмента на границе баббита и стали появляются отрывающие усилия. В действительности верхняя часть сегмента (со стороны баббита) нагрета значительно сильнее, чем нижняя, и усилие отрыва возрастает за счет этой неравномерности нагрева. При отставании баббита от стали ухудшается теплоотвод от рабочей поверхности в стальное основание и еще более увеличивается нагрев баббитового слоя. При наличии в подпятнике пульсирующих усилий происходит растрескивание отставшего от основания баббита. Вынос кусочка баббита на рабочую поверхность приводит, как правило, к повреждению всех сегментов подпятника.

Если по каким-либо причинам произошло подплавление рабочей поверхности сегментов, то обычно под зоной подплавления обнаруживается отставание баббита от стали. Оно появляется или резко увеличивается в результате повышения температуры баббита до 250—300° С. Различие температурных коэффициентов линейного расшарения баббита и стали увеличивает также деформацию сегмента при его нагреве.

Избежать вышеизложенных затруднений можно, если стальное основание сегмента заменить алюминие вым, сохранив баббитовую облицовку рабочей поверхности. Поскольку температурные коэффициенты линейного расширения баббита и алюминия врактически одинаковы (соответственно 23·10-6 и 23,8·10-6), усилий отрыва их друг от друга при нагреве сегментов возникать не будет. Однако технологически трудно обеспечить прочное сцепление баббита с алюминием. В последнее время разработана технология наплавки баббита на сегменты из алюминиевого сплава марки АМГ-6 с предварительным омеднением и облуживанием сегментов гальваническим способом

Конструкция сегментов принята двухслойной: верхушка из алюминиевого сплава с баббитовой заливкой и стальная нижняя часть сегмента (подушка). Такие сегменты были изготовлены и установлены в подпятниках на жестких винтовых опорах агрегатов Днепродзержинской и Палакоргской ГЭС вместо стальных с сохранением всех размеров. В табл. 13-4 приведены некоторые данные этих подпятников.

Более чем пятилетний опыт эксплуатации подпятников с алюминиевыми сегментами показал их высокую

1000

Таблица 13-4 Данные подпятников с адюминиевыми сегментами

| Показатели | Двепродзер- жинская ГЭС | Палакоргская ГЭС |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Нагрузка на подпятник, МН | 16,0/12,5 4,9/3,9 18 -44×50 | 4,35/- 2,9/- 8 44×48 |

 Π р и м е ч а и и е: В числителе даны расчетные, в знамечателе – действительные значения,

надежность и большие эксплуатационные удобства по сравнению со стальными сегментами. Осмотры показали хорошее состояние как баббитовой поверхности сегментов, так и их тыльной стороны; никаких вмятин на тыльной стороне в местах опирания алюминиевых сегментов на подушку (основание сегмента)) не обнаружено. Повреждений подпятников после установки на их алюминиевых сегментов не имелось, в то время как при работе со стальными сегментами такие повреждения были. Например, на агрегате № 1 Палакоргской ГЭС до замены стальных сегментов алюминиевыми происходило растрескивание баббита и отставание его от стального основания. Температурный режим алюминиевых сегментов благоприятиее стальных: меньше разброс температуры между отдельными сегментами, несколько ниже общий уровень температуры, измеренный станционными приборами (рис. 13-5).

На Днепродзержинской ГЭС были проведены сравнительные натурные испытания подпятника со стальны-




Рис. 13-5. Температура подпятника агрегата № 1 Палакоргской ГЭС со стальными (1) и алюминиевыми (2) сегментами.

ми и алюминиевыми сегментами [Л. 14]. Измерения показали, что распределение температуры вблизи рабочей поверхности алюминиевого сегмента значительно более равномерное, чем стального (рис. 13-6). Перепад температуры по длине сегмента (по средней линии) составляет 10—11°С для алюминиевого и 14—16°С для стально-




Рис. 13-6. Темиературные поля сегментов подпятника агрегата Днепродзержинской ГЭС при $N\!=\!44$ МВт

a температурные поля; b радиальные; b — тамгенциальные сечения. — стальной; — — алюминиевый сегменты

го сегментов. Зона наибольших температур смещена у алюминиевого сегмента ближе к центру.

Абсолютная температура у подпятника с алюминиевыми сегментами несколько ниже при работе под нагрузкой и выше при работе на колостом ходу. Максимальная температура рабочей поверхности алюминиевого сегмента составила 56°С при температуре масла 28°С, а наибольшая температура рабочей поверхности стального сегмента 59°С при температуре масла 30°С. Перепад температуры по толщине алюминиевого сегмента составляет в среднем 4°С, а стального сегмента 6—8°С. Таким образом, алюминиевый сегмент более равномерно прогрет не только по поверхности, но и по толщине. Перепад температуры по толщине подушки получен примерно одинаковым для алюминиевых и стальных сегментов— около 3°C.

В подпятнике с алюминиевыми сегментами отмечена значительно большая равномерность нагрева сегментов.




Рис. 13-7. Изменение температуры сегментов подпятника агрегата Днепродзержинской ГЭС при пуске (а) и остановке (б).

— стальной сегмент: — алюминиевый сегмент. Цифры обозначают номера термопар.

Если температура отдельных стальных сегментов отличалась на 5°С, то алюминиевых — всего на 1—2°С (по станционным термометрам сопротивления). Значительно отличается характер изменения температуры алюминиевого и стального сегментов при пусках и остановках (рис. 13-7). Нагревание алюминиевых сегментов при пусках и остывание при остановках происходит значительно интенсивнее, чем стальных сегментов, что объясняется почти вдвое большей теплоемкостью алюминия.

Таким образом, установка алюминиевых сегментов вместо стальных не изменила существенно общего уровня температуры подпятника, но привела к более равномерному распределению температуры в толще сегмента и между сегментами.

Измерения толщины масляной пленки в подпятнике со стальными и алюминиевыми сегментами показали, что она близка в обоих случаях, но все же несколько выше в подпятнике со стальными сегментами. В табл. 13-5 приведены значения толщины пленки в трех точках по средней линии сегмента. В разных опытах они несколько отличались. Даны наименьшие значения, полученные после длительной работы агрегата и прогрева поднятника.

Толщина масляной пленки по средней линии сегмента в подпятнике с алюминиевыми и стальными сегментами

| | | | | Толщина п | ленин, мкм | |
|--|-----|------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Место замера | | | Алюмини мен | | Стальные | сегменты |
| | | | Холостой ход | Нагрузка 25 МВт | Холостой ход | Harpyska 25 MBr |
| Набегающая кромка Середина сегмента Сбегающая кромка | 2 4 | | 110 60 30 | 70 50 25 | 120 80 60 | 70 50 30 |

Из таблицы видно, что при работе агрегата на холостом ходу толщина масляной пленки в подпятнике с алюминиевыми сегментами меньше, а при работе агрегата под нагрузкой практически одинакова для алюминиевых и стальных сегментов. При алюминиевых сегментах несколько в более легких условиях проходит трогание ротора агрегата при пусках после стоянок длительностью от 10 мин до 1 ч, так как рабочая поверхность алюминиевых сегментов оказывается холоднее на 4—6°С, чем стальных сегментов, из-за более интенсивного остывания алюминиевых сегментов после остановок (рис. 13-7). Существенных отличий в характере образования масляной пленки при пусках и ее уменьшения при остановках для стальных и алюминиевых сегментов не отмечено.

В эксплуатации алюминиевые сегменты оказались значительно удобнее стальных из-за меньшего веса. Так верхушка сегмента подпятника агрегата Днепродзержинской ГЭС в обычном исполнении (из стали) весит 1000 H, а такого же по размерам алюминиевого сегмента 350 H.

Таким образом, применение алюминиевых сегментов с баббитовой заливкой рабочей поверхности вместо стальных сегментов повышает надежность работы поднятников и делает более удобной их эксплуатацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абе Р. Я. Развитие конструкций подпятников вертикальных гидрогенераторов и задачи в этой области. — «Вестник электропромышленности», 1938, № 2, с. 3—11.

2. Александров А. Е. Исследование теплового режима и устранение перегрева подпятника гидрогенератора. — «Электрические

станции», 1961, № 3, с. 49-55.

 Александров А. Е. Температурный контроль подпятников гидроагрегатов. — «Электрические станции», 1962, № 3, с. 44—47.

 Александров А. Е. Натурные исследования крупного реверсивного подпятника гидрогенератора. — «Электротехника», 1964, № 3, с. 1—5.

 Александров А. Е. Вопросы эксплуатации подпятников крупных вертикальных гидроагрегатов. М.—Л., «Энергия», 1966. 59 с.

6. Александров А. Е. Натурные исследования подпятника гидрогенератора на гидравлической основе. — «Электрические станции», 1966. № 1. с. 42—49.

7. Александров А. Е. Контроль работы подпятников гидроагре-

гатов. -- «Электрические станции», 1968, № 11, с. 37-42.

Александров А. Е. Влияние неровности зеркальной поверхности диска на работу подпятника. — «Электрические станции», 1969, № 6. с. 43—48.

9. Александров А. Е. Натурные исследования подпятников, установленных на генераторах Днепродзержинской ГЭС. — «Электротехника», 1971, № 2, с. 16—20.

10. Александров А. Е., Временная инструкция по эксплуатации подпятников крупных гидроагрегатов, М., СЦНТИ ОРГРЭС, 1971,

18 c.

11. Александров А. Е. Результаты натурных исследований подпятников гидроагрегатов Волжской ГЭС имени В. И. Ленина. — «Электрические станции», 1971, № 12, с. 45—51.

12. Александров А. Е. Подпятники гидроагрегатов с принудительной подачей смазки к поверхностям трения при нусках. М.,

«Энергия», 1972. 86 с.

- 13. Александров А. Е., Папков А. Д. Повышение надежности работы подпятника путем исправлений зеркальной поверхности диска. «Наладочные и экспериментальные работы ОРГРЭС», 1972, вып. 40, с. 62—69.
- 14. Александров А. Е. Натурные исследования подпятников различных конструкций, установленных на гидроагрегатах Днепродзержинской ГЭС. «Наладочные и экспериментальные работы ОРГРЭС», 1972, вып. 40, с. 55—62.

15. Александров А. Е. Результаты натурных исследований двухрядного подпятника гидроагрегата Новосибирской ГЭС.— «Электрические станции», 1973, № 10, с. 17—23.

16. Александров А. Е. Методические рекомендации по улучшению эксплуатационного контроля подпятников гидрогенераторов.

М., СЦНТИ ОРГРЭС, 1973, 58 е.

17. Алексеев А. Е. Конструкция электрических мащин. М., Гос-

энергоиздат, 1958. 427 с.

18. Анчуков А. И., Бугрин С. С., Лурье А. Н. Опыт проектирования и эксплуатации горизонтальных капсульных гидроагрегатов Череповецкой ГЭС (Обзор). М., Информэнерго, 1972, 42 с.

19. Аршеневский Н. Н., Левина С. И. О повышении надежности эксплуатации калсульных гидроагрегатов. — «Гидротехническое

строительство», 1973, № 6, с. 35-38.

20. Бернштейн Л. Б. Опыт эксплуатации горизонтальных осевых гидроагрегатов (капсульных и шахтных). М., «Энергия», 1966. 113 с.

21. Воробьев В. Г., Шмельков В. С. Ремонт подпятника с устранением торцового боя зеркала на Воткинской ГЭС. — «Сборник материалов по обмену опытом эксплуатации энергоустановок НТО энергетической промышленности». 1966. с. 15—19.

22. Гидродинамическая теория смазки. Под ред. Л. С. Лейбен-

зона. М., Техтеоретиздат, 1974. 575 с.

23. Голубовский М. Г. Метод слепков для контроля чистоты поверхности. — В кн.: Качество поверхности деталей машин». М., Машина 1949 мм 11

Мангиз, 1949, кн. 11. 24. Гурин Л. Е. Холл Л.

24. Гурин Д. Е., Холл Л. Ф. Исследование упорных подшипников с самоустанавливающимися подушками. В кн.: — Международная конференция по смазке и износу машин. Под ред. А. И. Петрусевича. М., Машгиз, 1962.

25. Дегинко Ф. М., Загородная Г. А., Фастовский В. М. Прочность и колебания электрических машин. Л., «Энергия», 1969, с. 440.

26. Домбровский В. В., Детинко Ф. М., Еремеев А. С. и др. Проектирование гидрогенераторов, ч. П. Л., «Энергия», 1968, с. 363.

- 27. Дьячков А. К. Формы контура упорных подушек подпятников и их приемного скоса. — В кн.: Расчет и конструирование деталей машин. М., Машгиз, 1956, с. 163—179.
- 28. Дьячков А. К. Расчет несущей способности масляного слоя, трения и координат центра давления упорных подущек подпятика, имеющих криволинейный контур. В кн.: Развитие гвдродинамической теории смазки применительно к упорным подшипникам скольжения. М., Изд. АН СССР, 1959, с. 5—103.
- 29. Дьячков А. К., Штери Е. П. Химико-механический метод устранения дефектов поверхности диска подпятника гидрогенератора. «Информационное сообщение № Г-1/66», М., БТИ ОРГРЭС, 1966. 31 с.
- 30. Дьячков А. К., Маховенко А. И., Опыт применения синтетико-металлокерамического антифрикционного материала С-I-У в подпятниках гидрогенераторов. «Гидротехническое строительство», 1973, № 9, с. 14—17.

31. Егоров В. Л. Оптические и щуповые приборы для измерений шероховатости новерхностей. М., «Мащиностроение», 1965, 223 с.

32. Жданов В. С. Эксплуатация агрегатов насосных и гидроэлектрических станций. М., Речиздат, 1953. 203 с.

33. Жирицкий Г. С., Струнин В. А. Конструкция и расчет на прочность деталей наровых и газовых турбин. М., «Машинострое-

ние», 1968, 515 с.

34. Жирнов В. А. Исследование работы гидравлической опоры подпятника с тонкой подушкой, опирающейся на жидкость. Автореф. дис. на соискание ученой степени каид, техн. наук. М., 1973 (имаш).

35. Иванов М. А., Летков Н. Л. Натурные испытания полиятииков гидрогенераторов Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС.— В кн.: Вопросы эксплуатации гидроэлектростанций, М.-Л., Гос-

энергоиздат, 1962, с. 81-92.

36. Иванов Н. П. Поднятники гидрогенераторов. Теория и рас-

чет. М., ЦБТИ НИИ электропромышленности, 1958, 46 с.

37. Казаров С. А., Рубцов В. В. Опытная эксплуатация и всследование подпятника гидроагрегата с синтетическим покрытием сегментов. — «Электрические станции», 1974, № 1, с. 29-34.

38. Подпятники, направляющие подшилники и крестовины мощных гидрогенераторов. Сер. 5. «Технология машиностроения». М., «Энергия». 1968. 92 с. Авт.: М. Я. Каплан. Э. В. Школьник. М. И. Зунделевич, Р. А. Прутковский.

39. Каплан М. Я. Подпятники гидрогенераторов. - «Электроск-

ла», 1956, № 14, с. 27-32.

40. Кожевников Н. Н. Наладка и эксплуатация системы смазки подшипников агрегатов Киевской ГЭС. М., «Энергия», 1972. 32 с.

41. Кожевников Н. Н. Из опыта эксплуатации подпятников гидроагрегатов Кременчугской ГЭС. — Экспресс-информация. Серия «Эксплуатация энергосистем». СЦНТИ ОРГРЭС, 1973, № 18 (85). 14 c.

42. Коровчинский М. В. Теоретические основы работы полинп-

ников скольжения. М., Машгиз, 1959, 403 с.

43. Костин К. Ф., Грузов М. И. Подпятники на гидравлической опоре для мощных гидрогенераторов. — «Вестник электропромышленностн», 1955, № 4, с. 2-9.

44. Костин К. Ф. Усовершенствованные подпятники на гидрав-

лической опоре. — «Электротехника», 1970, № 5, с. 35-37.

45. Кунин И. А. Гидродинамическая теория смазки упорных подшинников. Новосибирск, Изд-во Сиб. отделения АН СССР, 1960. c. 130.

46. Летков Н. Л. Натурные испытания подпятника гипрогенератора Волжской ГЭС имени В. И. Ленина. - В кн.: Развитие гидродинамической теория смазки применительно к упорным подшипникам скольжения. Изд-во АН СССР, 1959, с. 132-142.

47. Маховенко А. И. Результаты сравнительных испытаний материала С-І-У и баббига Б-83 в натурных пусковых условиях работы подпятника гидрогенератова. — «Электрические станции», 1973.

№ 7. c. 43—45.

48. Поташинк С. И., Строганов Е. М., Успенский А. Л. Опыт строительства, монтажа и эксплуатации горизонтальных капсульных гидроагрегатов Киевской ГЭС, М., «Энергия», 1968, 49 г.

49. Эксилуатация гидроэлектростанций и гидротехнических сооружений (Реф. сборник «Внедренные рационализаторские предло-

жения»). М., Информэнерго, 1974. Выл. 228, с. 20-21.

50. Саркисов М. А. Эксплуатация и исследование гидротехнических сооружений и оборудования Волжской ГЭС имени В. И. Ленина. М., Госэнергоиздат, 1961. 216 с.

61. Смоленский А. Н. Конструирование и расчет деталей паровых турбин. М., «Машиностроение», 1964. 466 с.

52. Яновский М. И. Конструирование и расчет на прочность деталей паровых турбин. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1947. 647 с.

53. Boswall R. O. The theory of film lubrication. Longmans, Lon-

don, 1928.

- 54. Charnes A., Osterle F., Saibel E. On the solution of the Reynolds equation for slider-bearing lubrication-IV. Effect of temperature on viscosity. - «Trans ASME», August 1953, vol. 75, No 6, p. 1117-
- 55. Fuller D. D. Theory and practice of lubrication for engineers. New-York, 1956, p. 432.

56. The Jupia power plant.-«Water Power», Febr. 1968, p. 33,

49-55.

57. Laffoon C. M., Baudry R. A., Heller P. R. Performance of vertical water wheel thrust bearings during the starting period. - «Trans. ASME», May 1947, vol. 69, № 44, p. 371-379.

58. Neyrpic hydraulic turbomachins. - «Water Power», Nov. 1972. 59. Raimondi A. A. The influence of longitudinal and transverse profile on the load capacity of pivoted pad bearings.--«Trans. ASME» 1960, vol. 3.

60. Sven Gynt. Recent developments of bearings and lubrication systems for vertical generators. - «ASEA Journal», 1947, vol. 20,

№ 4-6, p. 3-19.

61, 600-MW units for Grand Coulee, - «Power Engineering», May 1968, p. 58-59.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| OFFICE | |
|--|----------|
| Предисловие | 3 |
| Часть первая | 1 |
| | |
| КОНСТРУКЦИИ ПОДПЯТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ | |
| и особенности их работы | |
| Глава первая. Подпятники на пружинном основании . 1-1. Дисковые подпятники | 5 |
| 1.2. Сегментные подпятники | 5 |
| Глава вторая. Подпятники с вращающимися сегментами | 14 |
| 2-1. Описание конструкции | 21 |
| 2-2. Недостатки, осложняющие паботи полнятичесь | 24 |
| 2-0. Преимущества подпятников с врашающимися согман | |
| ldmi | 27 |
| Глава третья. Подпятники на винтовой опоре с однорядным | |
| расположением сегментов | 32 |
| 3-1. Описание конструкции | 32 |
| 3-2. Работа отдельных элементов подпятника . 3-3. Область применения | 37 |
| Слава мотраруза | 47 |
| Глава четвертая. Подпятники на гидравлической опоре | 51 |
| 4-1. Принцип работы и описание конструкции . | 51 |
| 4-2. Работа системы гидравлического выравнивания на- грузки | |
| 4-3. Равномерность распределения нагрузки между сегмен- | 55 |
| I CLIVE EL | 62 |
| 4-4. Сглаживание пульсаний | 66 |
| 4-5. Затруднения в работе подпятника . | 69 |
| 4-6. Увеличение эластичности спорной системы . 4-7. Перспективы развития | 75 |
| LARRA HETAG NEVYDOTELIO DOLLOGO | 78 |
| 5-1 Описания компаниями | 80 |
| 5-1. Описание конструкции 5-2. Условия работы сегментов | 80 |
| 5-3. Недостатки конструкции | 87 95 |
| | 104 |
| Глава шестая. Подпятники с принудительной подачей смазки | UI |
| ж поверхностям трения | 112 |
| 6-1. Конструктивные особенности | 12 |
| 0-2. Достоинства подпятников с принудительной подачей | 12 |
| Chaoka . | 15 |
| отольной подпятников с принудительной подачей | |
| 6-4. Искажения, вносимые в работу подпятника системой | 16 |
| TOWNS AND THE TOWN THE PROPERTY OF THE PROPERT | 10 |
| 6-5. Работа отдельных элементов системы принудительной | 19 |
| подачи смазки | 27 |
| о-о. Ооласть применения подпятников с принудительной | |
| DOGASEN CMASKN | 30 |
| 700 | |

| Глава седьмая. Подпятники горизонтальных гидроагрегатов . | 131 |
|---|--|
| 7-1. Конструктивные особенности и условия работы 7-2. Упрощение управления горизонтальными гидроагрегатами в связи с особенностями подпятников 7-3. Особенности работы контрподпятников 7-4. Особенности ремонта | 131 136 138 139 141 |
| Часть вторая | |
| пути повышения надежности работы | |
| подпятников | |
| Глава восьмая. Определение и устранение неровности зеркаль- | 146 |
| ной поверхности диска | |
| 8-1. Классификация неровностей поверхности 8-2. Шероховатость зеркальной поверхности диска 8-3. Волнистость зеркальной поверхности диска | 146 149 158 159 |
| Глава девятая, Регулировка эксцентриситета сегментов | 174 |
| 9-1. Значение правильной установки экспентриситета | 174 177 185 189 |
| Глава десятая. Регулировка нагрузки на сегменты подпятника | 196 |
| 10-1. Общие положения 10-2. Тензометрические способы контроля нагрузки 10-3. Индикаторно-рычажные способы контроля нагрузки 10-4. Пьезометрический способ контроля нагрузки 10-5. Способы контроля нагрузки на сегменты двухрядных подпятников 10-6. Контроль нагрузки на сегменты подпятников с гидравлической опорой 10-7. Влияние состояния деталей подпятника на точность регулировки нагрузки 10-8. Влияние различной жесткости опорных тарелок на распределение нагрузки на сегменты | 196 197 201 206 208 211 212 218 |
| Глава одинпадцатая. Температурный контроль подпятников . | 220 |
| Глава двенадцатая. Работа подпятников при пусках и остановках гидроагрегатов 12-1. Пусковые режимы подпятников гидроагрегатов с поворотно-лоластными турбинами 12-2. Пусковые режимы водпятников гидроагрегатов с радиально-осевыми турбинами. 12-3. Работа подпятников при остановках гидроагрегатов. | 237 237 254 259 |
| Глава тринадцатая. Применение новых материалов в подпятниках 13-1 Сегменты с синтетико-металлическим покрытием 13-2. Сегменты из адюминиевого сплава с баббитовым по- | 270 270 |
| крытием | 278 |
| Список энтературы | 284 |